



Expediente N° 2021-10-3-0002127

Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

N° OID:  
2.16.858.2.10002652.66570.2021103.0002127

Prioridad: **Normal**  
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: **Varios**

Oficina origen:

Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto:

REGIONAL 8 REMITE INFORME TRIMESTRAL OBRA M/75 EMPRESA MOLINSUR S.A. POR LO MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO 2021 ITA 6 - MESA DE ENTRADA UNIFICADA -

Tipo de Titular **OFICINA**

Titular: **DNV - APOYO REGIONAL 8 10/003/10031Z8A**

Fecha iniciado: **08/07/2021 12:16:05**

Fecha valor: **08/07/2021**

Clasificación: **Público**

Elemento físico: **No**

## Resumen de actuaciones clasificadas

<b>Nro. Actuación</b>	<b>Oficina</b>	<b>Usuario</b>	<b>Clasificación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Folio Inicio</b>	<b>Folio Fin</b>
---------------------------	----------------	----------------	----------------------	--------------	-------------------------	----------------------

## Lista de vinculaciones del expediente

<b>Relación</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Nro expediente</b>	<b>Fecha Vinculación</b>
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------



DIRECCIÓN  
NACIONAL DE  
VIALIDAD

Florida, 1 de julio de 2021.


Unidad Ambiental

Ing.Q. Martin Goyeneche

Ref.: Obra M/ 75 CVU

Mantenimiento por niveles de servicio circuito Florida Sur

Envío a Usted informe trimestral Ambiental remitido por la empresa contratista de la obra de la referencia, Molinsur S.A., por los meses de Diciembre, Enero, Febrero 2021, ITA 6.

  
JULIA SOTELO  
Un. Amb. / S.Lab.  
Regional Florida

  
Ing. JORGE MUÑOZ  
DIRECTOR DIVISIÓN REGIONAL  
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD  
M.T.O.P.

**Sexto Informe Trimestral de Avance del Plan de Gestión y  
Recuperación Ambiental**



*[Handwritten signature]*

	<b>PLAN DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL</b>	Pág 2 de 15
---	---	-------------

FECHA:	21/Diciembre/20
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA:	Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito Florida Sur, Licitación M/75.
UBICACIÓN:	Departamento de Florida
CLIENTE:	CVU
PLAZO DE EJECUCIÓN:	24 meses
INICIO:	01/mar/19
	FIN PREVISTO: 28/feb/21
SEXTO INFORME TRIMESTRAL: 01/Diciembre/20 – 30/Febrero/21	

### DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

En este período se realizaron tareas de mantenimiento y obras de mantenimiento mayor.

En cuanto al mantenimiento se realizaron tareas de tapado de pozos en todos los ítems integrados al mantenimiento.

Por obras de mantenimiento mayor se realizó tratamiento bituminoso en Ruta 94 y reciclado en ruta 6. Esta tarea de bacheo consiste en incorporar cemento portland y mezclar con la tosca existente. Luego de haber fraguado el cemento se procede a la ejecución de tratamiento bituminoso doble.

Oportunidad de mejoras: se realizó la extracción de los restos de un vehículo ubicado en la faja de Ruta 12, km 17. Dichos restos se depositaron en las dependencias del MTOP, Regional 1, Ruta 32, km 31.

#### A.- Obradores

##### Obrador del Camino Pérez

Sin cambios en este período.

#### A.2 - Medidas de Gestión

##### A.2.1- Manejo de residuos domésticos

- Se adjunta remito.

##### A.2.2- Manejo de efluentes domésticos

- Los efluentes generados en los baños se conducen a través de la red sanitaria de los locales.

##### A.2.3- Manejo de material contaminante

	<b>PLAN DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL</b>	Pág 3 de 15
---	---	-------------

- Todos los materiales contaminados como ser filtros, materiales con asfalto, trapos, etc. se colocan en los depósitos transitorios existentes y luego son llevados a los sitios de disposición final por AFRECOR SA.
- No se verificaron derrames de combustibles ó lubricantes

A.2.3.1- Cambios de aceite y manejo de aceite usado

- Los cambios de aceite se realizan dentro del taller de obra o en campo, colocando debajo del equipo, un depósito acondicionado para su recolección.
- Posteriormente el aceite es colocado en depósitos elevados e impermeables debidamente acondicionados.
- Los residuos generados son retirados por una empresa especializada a tal fin (AFRECOR SA).

A.2.3.2- Distribución de combustible

- El aprovisionamiento de combustible se efectúa en las estaciones de servicio ubicadas en los tramos donde se desarrollarán las obras, ó en algunos casos, con el camión (plataforma) surtidor de combustibles.
- Los cambios de aceite se realizan mediante el mismo camión (plataforma).

A.2.3.3- Lavado de herramientas y piezas de la maquinaria

- Dentro del taller de obra existe una bandeja conteniendo gas-oil para el lavado de herramientas y piezas de la maquinaria.
- Periódicamente se remueve el material saturado mezclándolo con material absorbente en los recipientes existentes dentro del obrador. Este material es retirado por una empresa especializada a tal fin. Se adjuntan remitos de retiros de residuos contaminados en el período.
- El taller se encuentra sobre suelo protegido, evitando el contacto con el terreno natural durante el manipuleo del gas oil y de las herramientas utilizadas.
- En este período se realizaron cambios de neumáticos de algunos vehículos. Las misma fueron entregada a la empresa GENEU quién se encarga de su disposición final.

**B.- Canteras**

B.2.1- Canteras de tosca

Se retira material desde la cantera de 25 de Mayo, Florida. Cantera aprobada según Resolución Ministerial RM N° 1299/2019.

B.2.2- Canteras de arena

La empresa no explotó por sí cantera alguna, como tampoco ha adquirido material de este tipo.

 <p><b>MOLINSUR</b><sup>S.A.</sup> empresa constructora</p>	<p><b>PLAN DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL</b></p>	<p>Pág 4 de 15</p>
--	--	--------------------

B.2.3- Canteras de piedra

La empresa no explotó por sí cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes empresas comerciales:

Proveedor: Uralcor SA  
Dirección: Juncal 1305, Montevideo.  
Rut: 213 253 410 015.

	<b>PLAN DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL</b>	Pág 5 de 15
---	---	-------------

### **C. – Plantas de producción de materiales**

#### **Planta asfáltica EL PINAR**

##### **Medidas de Gestión**

Sin cambios en este trimestre.

##### **Descarga de asfalto**

No se realizaron descarga en este período.

### **D.- Obras de Alcantarillas**

Durante este período no se construyeron alcantarillas.

### **E.- Zona de Obras**

**Se realizaron las siguientes acciones durante la ejecución de los trabajos en calzadas y faja de uso público en este contrato:**

- Tapada de pozos en calzada
- Calce de los bordes de la calzada y/o banquina y eliminación de los cordones de tierra.

#### **Manejo de residuos generados:**

- No se generaron materiales debido a que se trata de tapado de pozos y reciclado de pavimentos.
- En la faja pública únicamente se cortó el pasto, no se retiran los residuos en caso de existir.

### **F.- Personal de Obra**

#### **Seguridad e Higiene**

- Cumpliendo con lo indicado en el Decreto 125/014 relativo a Seguridad e Higiene Ambiental, se suministra al personal los dispositivos de seguridad necesarios según las


	<b>PLAN DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL</b>	Pág 6 de 15
---	---	-------------

tareas a desarrollar tanto en la seguridad, antiparras, chalecos, cascos, zapatos de seguridad, etc.) como externa (extinguidores de fuego, alarmas de retroceso de máquinas, balizas, carteles, etc.).

#### G.- COVID 19

Se continúa con las medidas sanitarias implementadas al comienzo de la pandemia, cumpliendo con el protocolo vigente.

Se distribuye tapabocas, elementos de higiene y desinfecciones en los lugares de uso común, transporte, comedores, etc. Se continúa con las medidas de distanciamiento social del personal involucrado.



Marcos Rechac  
Jefe de Obra

	<p><b>PLAN DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL</b></p>	<p>Pág 7 de 15</p>
---	--	--------------------



**CA18**

Fecha	Ubicación	Personal	Detalle
16/7/2020	Taller	Juan	Ajustar movimientos de palanca de cambios y lubricar lingas
16/7/2020	Taller	Ariel	Reparación de luces
21/7/2020	Taller	Álvaro	Soldar trabas y bisagra puerta caja
22/7/2020	Taller	Gerardo	Cambio de junta de tapa de cilindros, junta quemada en cilindro 2
27/7/2020	Taller	Gerardo	Armado camión, cambios punteros de dirección
3/8/2020	Taller	Juan	Revisar caños radiador compresor y refrigerador motor
10/8/2020	Taller	Ariel	Colocar reloj de temperatura

 <p><b>MOLINSUR</b> S.A. empresa constructora</p>	<p><b>PLAN DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL</b></p>	<p>Pág 8 de 15</p>
--	--	--------------------

ANEXO 1

MANTENIMIENTO CA18:


#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	CODIGO EQUIP.	OBRA	OPERADOR	MANTENIMIENTO	HS REALES	KMS REALES	PÉRDIDA	FILTROS	FLUIDOS	
224	CA18	Pando	Perico	-		277142	-	AM/CO/TCO	AM	
265	CA18	IMF	Pablo			282594	-	-	DIF/CAJA	
280	CA18	R77	Pablo			286940	-	AM/CO/TCO	AM	

I	J	K	L
FILTROS	FLUIDOS	TEXTO LIBRE	FECHA
AM/CO/TCO	AM	-	08-06-20
-	DIF/CAJA	-	10-08-20
AM/CO/TCO	AM	-	31-08-20



 <p><b>MOLINSUR</b><sup>S.A.</sup> empresa constructora</p>	<p><b>PLAN DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL</b></p>	<p>Pág 9 de 15</p>
--	--	--------------------

ANEXO 2


RESIDUOS CONTAMINADOS:





 <p><b>MOLINSUR</b><sup>s.a.</sup> empresa constructora</p>	<p><b>PLAN DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL</b></p>	<p>Pág 10 de 15</p>
--	--	---------------------




 <p><b>MOLINSUR</b><sup>S.A.</sup> empresa constructora</p>	<p><b>PLAN DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL</b></p>	<p>Pág 11 de 15</p>
--	--	---------------------



 <p><b>MOLINSUR</b> S.A. empresa constructora</p>	<p><b>PLAN DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL</b></p>	<p>Pág 12 de 15</p>
--	--	---------------------




 <p><b>MOLINSUR</b><sup>S.A.</sup> empresa constructora</p>	<p><b>PLAN DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL</b></p>	<p>Pág 13 de 15</p>
--	--	---------------------



Retiro de chatarra que se encontró en faja pública.



 <p><b>MOLINSUR</b><sup>S.A.</sup> empresa constructora</p>	<p><b>PLAN DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL</b></p>	<p>Pág 14 de 15</p>
--	--	---------------------



 <p><b>MOLINSUR</b><sup>S.A.</sup> empresa constructora</p>	<p><b>PLAN DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL</b></p>	<p>Pág 15 de 15</p>
--	--	---------------------



Bacheo.

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002127
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	08/07/2021 12:24:39	
Tipo:	Enviar	

Se remite para su prosecución.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2021-10-3-0002127-_Expediente 3 - 2127.pdf	Sí

Firmante:	
RETAMOZA ANADON, YESICA	

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002127
Oficina Actuante:	DNI - GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 10/003/10011023	
Fecha:	09/07/2021 10:06:41	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra M-75 periodo diciembre 2020 - febrero 2021, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002127
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	19/07/2021 18:39:35	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002127
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	26/07/2021 11:51:28	
Tipo:	Enviar	

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento, consideración y posterior remisión a la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Actuante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002127
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	30/07/2021 08:53:10	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	30/07/2021 08:53:09	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002127
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	30/07/2021 10:34:08	
Tipo:	Enviar	

Se envía de cuerdo a lo dispuesto.

Firmante:
POSTIGLIONE SALVO, DIANA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002127
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	30/07/2021 11:49:33	
Tipo:	Enviar	

Atento a lo manifestado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., para prosecución de las presentes actuaciones.-

Firmante:
SILVA, JOSE

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002127
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	30/07/2021 12:43:13	
Tipo:	Elevar	

Se eleva a Dirección General de Secretaría con proyecto de trámite.-

Firmante:
ROMEU, ALEJANDRO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002127
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	30/07/2021 13:59:51	
Tipo:	Firmar	

DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA

Director General firma actuación de folio N° 23.

Actuante:
TECHERA TERRA, ADRIANA
Pase a Firma
SCIRGALEA POPPA, CARLOS

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002127
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	30/07/2021 14:45:59	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
SCIRGALEA POPPA, CARLOS	30/07/2021 14:45:58	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002127
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	03/08/2021 11:29:39	
Tipo:	Enviar	

PASE A LA CVU COMO ESTA DISPUESTO

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN