

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL

Junio 2021 – Agosto 2021

Contrato de Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 1
Tramo Radial ruta 3 – km 119

INTRODUCCIÓN

El contrato abarca trabajos iniciales de puesta a punto para lograr los estándares, trabajos rutinarios de conservación para mantener los estándares logrados, obras iniciales obligatorias establecidas en el pliego y otras tareas complementarias a definir posteriormente, extendiéndose entre todas por un plazo de 60 meses a partir de diciembre de 2019.



El circuito a mantener abarca ambas calzadas de la Ruta 1 entre la radial a Ruta 3 y el KM 119, cercano a la ciudad de Nueva Helvecia, y el tramo de la Ruta 1 vieja por la pasada por la localidad de Ecilda Paullier.

La gestión ambiental del contrato, y en particular de la obras, se enmarca en el PGA presentado al comienzo del Contrato.

OBRADOR

En este período se mantuvo el obrador en el kilómetro 104 de la Ruta 1 vieja, en la localidad de Ecilda Paullier, como central de mantenimiento ya que en este periodo se terminaron las obras obligatorias.

Ahora se mantienen las siguientes instalaciones:

- oficinas administrativas (DDO, Jefe de Obra, Apuntadores),
- instalaciones de bienestar del personal,
- depósitos de repuestos, elementos y herramientas de trabajo y otros insumos
- máquinas y equipos varios

Si bien no existen grandes acopios de gas oil, la distribución de combustible a los equipos se hace con cisternas móviles, las que se llenan en las estaciones de servicio de la zona y luego recorren la obra en sus distintos frentes. Para el guardado de estas cisternas, se preparó una zona apta con techo y piso impermeable



La empresa tiene documentado instructivos de manipulación de sustancias peligrosas y afines, y realiza capacitaciones al personal de forma periódica, tal como lo establece su sistema de gestión ambiental bajo estándares ISO 14.001.

En este período no se registraron accidentes en los que hubiera que haber puesto en marcha algún plan de contingencia.

CANtera Y PLANTA ASFÁLTICA

Al igual que en el periodo, los agregados pétreos utilizados para la mezcla asfáltica en este período fueron producidos en la cantera de SERVIAM ubicada en el padrón rural N°19.069, en la progresiva 32K500 de Ruta 11, la que abastece no sólo al presente contrato sino también a otras obras activas de la empresa, en este periodo solo se utilizaron materiales de dicha cantera.

Como se menciona en el informe anterior, la mezcla asfáltica se produjo en el Obrador del C7-doble via ruta 3, R3 km 85 , desde ese punto se abastecieron las obras, en este periodo se terminaron las obras obligatorias.

En este período no se registraron accidentes en los que hubiera que haber puesto en marcha algún plan de contingencia.

FRENTES DE OBRA

En el período comprendido se trabajaron en los siguientes frentes de obras:

- corte de pasto
- limpieza y reparaciones menores de alcantarillas
- corrección de drenajes superficiales
- limpieza de cauces
- bacheo en mezcla asfáltica
- sellado de fisuras en banquetas de tratamiento bituminoso
- sellado de juntas de pavimento de hormigón
- Tendido de mezcla asfáltica

En este período no se registraron accidentes en los que hubiera que haber puesto en marcha algún plan de contingencia.

MAQUINARIA

El mantenimiento de las máquinas y equipos se realiza en talleres de la zona y, eventualmente, en el taller ubicado en el obrador central. El abastecimiento de combustible se realizó desde cisternas móviles tiradas por camionetas.

La maquinaria empleada en obra está sometida a una rutina de mantenimiento periódica, de forma de garantizar su correcto desempeño y evitar pérdida de combustibles, aceites y lubricantes.

Para toda la maquinaria se utiliza la Aplicación Móvil Mantenimiento de Flota donde el operario, despachante o encargado puede saber las horas o km que le faltan a un equipo para el próximo mantenimiento programado, registrando el QR correspondiente en el celular. Además, cada equipo cuenta con al menos un botiquín de primeros auxilios, un extintor y un listado con los teléfonos de emergencia.

El lavado de maquinaria se realiza en el obrador de Juan Soler, en una plataforma de hormigón armado con pendiente hacia una pileta de tratamiento de lodos, que consiste en una cámara compartimentada en dos sectores, que permite por un lado el pasaje de líquidos y por otro la retención de aceites y sólidos. Esta pileta es inspeccionada cada 6 meses y si corresponde se realiza la limpieza de la misma. Los residuos sólidos y líquidos que surgen de esta limpieza son entregados a gestores autorizados por DINACEA.

En este período no se registraron accidentes en los que hubiera que haber puesto en marcha algún plan de contingencia.

TRANSPORTE DE MATERIALES

El transporte de materiales en este período se realizó con camiones de propiedad de la empresa.

En este período no se registraron accidentes en los que hubiera que haber puesto en marcha algún plan de contingencia.

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

La gestión de residuos sólidos y líquidos busca minimizar la generación y procura su reutilización y reciclaje. Los residuos se almacenan temporalmente en contenedores estancos, con las medidas de identificación, protección y contención que correspondan, y luego se gestiona su disposición final con operadores autorizados por DINAMA. Los residuos generados en los distintos frentes de obra móviles reciben el mismo tratamiento en cuanto a su identificación y clasificación y posteriormente son enviados al Obrador Central desde donde se gestiona su disposición final.

Se adjunta parte de tareas, en el cual se especifica día y volumen de residuos generados en la faja y llevados al vertedero.

En este periodo no se generaron residuos particulares, como baterías, filtros, neumáticos, etc. En el próximo periodo que se generen se adjuntaran remitos.

En anexos, se adjuntan servicios de limpieza de baños químicos y barométrica.

A continuación, se muestra planilla de registro de solvente utilizado:

Entrega Diluyente Asfalto a Laboratorio			Entrega Diluyente Asfalto usado			
Fecha	Cantidad Lts	Remito	Fecha	Cantidad Lts	Remito	Destino
08/07/2020	10	80351	09/09/2020	30	80443	PAS-04
16/07/2020	25	80252	15/10/2020	35	78939	PAS-04
14/08/2020	25	80437	16/12/2020	35	83218	PAS-04
15/10/2020	35	78940	19/02/2021	25	83447	PAS-04
16/11/2020	20	81647				
16/12/2020	10	83217				
21/01/2021	20	83240				
Total	145		Total	125		

El diluyente de asfalto usado se entrega en el Obrador el Chivo y es utilizado para la limpieza de los quemadores de la planta asfáltica móvil.

En este período no se registraron accidentes en los que hubiera que haber puesto en marcha algún plan de contingencia.

CAPACITACIÓN

En este período no se realizaron capacitaciones sobre temas ambientales.

PLAN DE CONTINGENCIAS

En este período no se registraron accidentes en los que hubiera que haber puesto en marcha algún plan de contingencia.

AUDITORIAS

En este periodo se no realizaron auditorias.

RELACION CON LA COMUNIDAD

En este período no hubo distorsión del tránsito que ameritara reuniones oficiales con los vecinos y tampoco se recibieron quejas de ningún tipo de parte de los mismos. Se mantuvo en este período la señalización pertinente de las zonas de trabajo, descritas anteriormente.



Ing. Nicolas Olivera
SERVIAM S.A.

Parte de Tareas Junio 2022 - Agosto 2022 - TAREAS CALZADA Y BANQUINAS

	Unidad	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Tramo 5	Tramo 6	Tramo 7	Tramo 8	Tramo 9	Tramo 10	Tramo 11	Tramo 12	Tramo 13	Tramo 14
Pavimento de Mezcla Asfáltica															
Pavimento de Hormigón															
Banquinas en mezcla asfáltica															
BMA - Bacheo espesor parcial	m2	0	0	0	0	0	260	260	0	0	0	0	0	0	0
BMA - Bacheo espesor total	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BMA - Recapados parciales	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BMA - Desprendimientos	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BMA - Sellado de fisuras por puenteo	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BMA - Sellado en áreas	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BMA - Desnivel calzada banquina	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BMA - Fresado	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BMA - Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banquinas tratamiento bituminoso															
BTB - Bacheo y tratamiento	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BTB - Escarificado y tratamiento	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BTB - Desprendimientos	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BTB - Sellado de fisuras por puenteo	m	4.000	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0	0	0	4.000	0
BTB - Sellado en áreas	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BTB - Gravelado en área	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BTB - Desnivel calzada banquina	m	1.632	0	317	0	0	0	500	1.500	4.440	0	193	741	1.630	0
BTB - Otros - tapado de pozos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BTB - Otros - limpieza borde banquina	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Parte de Tareas Junio 2022 - Agosto 2022 - TAREAS FAJA

	Unidad	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Tramo 5	Tramo 6	Tramo 7	Tramo 8	Tramo 9	Tramo 10	Tramo 11	Tramo 12	Tramo 13	Tramo 14
Faja															
FA - Corte pasto	Ha	8	0	293	0	21	13	8	30	12	20	11	1	23	60
FA - Limpieza basura	m3	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FA - Corrección erosiones	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FA - Herbicida	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FA - Deseñel banquina - faja	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FA - Carpido arbustos	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FA - Carpido cordones	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FA - Poda	c/u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FA - Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refugios															
Drenajes															
DR - Limp. y/o prof. Cunetas	m	400	0	960	0	0	0	0	0	0	0	605	836	400	800
DR - Limpieza cauce	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DR - Limpieza alcantarilla	c/u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DR - Reparación menor alcantarilla	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DR - Reparación mayor alcantarillas	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DR - Sustitución alcantarilla	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DR - Alcantarilla nueva	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DR - Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Parte de Tareas Junio 2022 - Agosto 2022 - TAREAS SEGURIDAD VIAL

	Unidad	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Tramo 5	Tramo 6	Tramo 7	Tramo 8	Tramo 9	Tramo 10	Tramo 11	Tramo 12	Tramo 13	Tramo 14
Señalización vertical															
SV - Pintura poste	c/u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SV - Reparación poste	c/u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SV - Sustitución poste	c/u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SV - Poste nuevo	c/u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SV - Limpieza chapa señales	m2	0	0	51	0	0	0	0	0	0	2	18	0	0	0
SV - Reparación chapa señales	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SV - Sustitución chapa señales	m2	0	0	10	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0
SV - Chapa nueva	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SV - Otros - Cebrado amarillo y negro en cabeceras puente	ud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SV - Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pórtico/Pescante															
Defensas metálicas															
Señalización horizontal															
SH - Pintura eje	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SH - Pintura borde	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SH - Pintura superficie pavimento	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SH - Pintura sonorizador	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SH - Reposición tacha	c/u	5	2	35	0	6	29	29	3	5	1	9	0	0	0
SH - Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pintura estructuras															



CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS

Correspondiente a Factura N°: _____

Ecilda Paullier - San José / Nueva Helvecia - Colonia

FECHA	HORA	DESAGOTE BAÑOS QUÍMICOS	CANTIDAD	DESAGOTE CÁMARA SÉPTICA	VIAJES	FIRMA CLIENTE	ACLARACIÓN DE FIRMA	C.I.	OBSERVACIONES
1/7/22	8:30	79966				<i>[Signature]</i>			R1 Km 70
1/7/22	9:30	83924				<i>[Signature]</i>			R3 ARTELEA
1/7/22	10:00	82211							R3 Km 79 ^{km}
1/7/22	10:15	MTR 6569				<i>[Signature]</i>			R3 Km 80 ^{km}
1/7/22	10:35	83186				<i>[Signature]</i>			R3 Km 81 ^{km}
1/7/22	10:45	79316				<i>[Signature]</i>			R3 Km 82 ^{km}
1/7/22	10:50	84423				<i>[Signature]</i>			R3 Km 82
1/7/22	11:25	83904				EPG C7			EPC
1/7/22	11:50	MTR 6387				<i>[Signature]</i>			R3 Km 83
1/7/22	12:45	80859				<i>[Signature]</i>			R11 Km 35
5/7/22	9:10	83100				<i>[Signature]</i>			R11 ORADORA
5/7/22	9:25	79954				<i>[Signature]</i>			R11 ORADORA
5/7/22	10:45	MTR 6387				<i>[Signature]</i>			R3 Km 83
5/7/22	11:00	79316				<i>[Signature]</i>			R3 Km 82 ^{km}
5/7/22	11:15	84423				<i>[Signature]</i>			R3 Km 82
5/7/22	11:20	MTR 6569				<i>[Signature]</i>			R3 Km 81 ^{km}



CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS

Correspondiente a Factura N°: _____

Ecilda Paullier - San José / Nueva Helvecia - Colonia

FECHA	HORA	DESAGOTE BAÑOS QUÍMICOS	CANTIDAD	DESAGOTE CÁMARA SÉPTICA	VIAJES	FIRMA CLIENTE	ACLARACIÓN DE FIRMA	C.I.	OBSERVACIONES
5 7 22	12:00	83186				<i>[Signature]</i>			R 3 Km 815 ⁰⁰
5 7 22	12:15	83211				<i>[Signature]</i>			R 3 Km 80 ⁷⁰⁰
5 7 22	13:25	83203				<i>[Signature]</i>			OPATELERIA
5 7 22	14:00	MTR 6570				<i>[Signature]</i>			R 1 Km 61
5 7 22	14:05	BAÑO AZUL				<i>[Signature]</i>			R 1 Km 61
8 7 22	9:25	83203				<i>[Signature]</i>			R 3 OPATELERIA
8 7 22	10:05	MTR 6387				<i>[Signature]</i>			R 3 Km 80 ⁷⁰⁰
8 7 22	10:15	BAÑO AZUL				<i>[Signature]</i>			R 3 Km 80 ⁷⁰⁰
8 7 22	11:09	MTR 6570				<i>[Signature]</i>			R 1 Km 61
8 7 22	11:20	83211				<i>[Signature]</i>			R 1 Km 61
8 7 22	11:50	83186				<i>[Signature]</i>			R 3 Km 81 ⁶⁰⁰
8 7 22	11:55	MTR 6568				<i>[Signature]</i>			R 3 Km 81 ⁷⁰⁰
8 7 22	12:10	79316				<i>[Signature]</i>			R 3 Km 82 ²⁰⁰
8 7 22	12:55	83204				EPCC7			E PC
8 7 22	13:15	84423				<i>[Signature]</i>			R 3 Km 83 ¹⁰⁰
12 7 22	9:40	80859				<i>[Signature]</i>			R 3 Km 93 ⁵⁰⁰



CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS

Correspondiente a Factura N°: _____

Ecilda Paullier - San José / Nueva Helvecia - Colonia

FECHA	HORA	DESAGOTE BAÑOS QUÍMICOS	CANTIDAD	DESAGOTE CÁMARA SÉPTICA	VIAJES	FIRMA CLIENTE	ACLARACIÓN DE FIRMA	C.I.	OBSERVACIONES
12/7/22	10:45	84420							R3 Km 83 ⁰⁰
12/7/22	11:05	79316							R3 Km 82 ⁰⁰
12/7/22	11:10	MIR 6569							R3 Km 82 ⁰⁰
12/7/22	11:45	83186							R3 Km 81 ⁰⁰
12/7/22	12:05	MIR 6387							R3 Km 80 ⁰⁰
12/7/22	12:32	BAÑO AZUL							R3 Km 79
12/7/22	13:15	83224							R3 CARTELERA
12/7/22	13:50	MIR 6970							R1 Km 61
12/7/22	14:00	83211							R1 Km 61
12/7/22	14:25	83234							R1 Km 61 ⁶⁷
15/7/22	9:40	83211							R1 Km 61
15/7/22	9:45	MIR 6970							R1 Km 61
15/7/22	10:10	83224							R3 CARTELERA
15/7/22	10:50	BAÑO AZUL							R3 Km 79 ⁰⁰
15/7/22	11:00	MIR 6387							R3 Km 80 ⁰⁰
15/7/22	11:15	83186							R3 Km 81 ⁰⁰



CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS

Correspondiente a Factura N°: _____

Ecilda Paullier - San José / Nueva Helvecia - Colonia

FECHA	HORA	DESAGOTE BAÑOS QUÍMICOS	CANTIDAD	DESAGOTE CÁMARA SÉPTICA	VIAJES	FIRMA CLIENTE	ACLARACIÓN DE FIRMA	C.I.	OBSERVACIONES
15/7/22	11:20	MTR 5956				<i>[Signature]</i>			R3 Km 82 ¹⁰⁰
15/7/22	12:00	79316				<i>[Signature]</i>			R3 Km 82 ⁷⁰⁰
15/7/22	12:05	83204				EPC C7			EPC
15/7/22	12:50	84423				<i>[Signature]</i>			R3 Km 83 ¹⁰⁰
19/7/22	10:05	84423				<i>[Signature]</i>			R3 Km 83 ¹⁰⁰
19/7/22	10:25	83186				<i>[Signature]</i>			R3 Km 82 ⁷⁰⁰
19/7/22	10:40	79316				<i>[Signature]</i>			R3 Km 82 ⁸⁰⁰
19/7/22	10:45	MTR 6569				<i>[Signature]</i>			R3 Km 82 ²⁰⁰
19/7/22	11:10	MTR 6387				<i>[Signature]</i>			R3 Km 80 ⁷⁰⁰
19/7/22	11:15	BAÑO AZUL				<i>[Signature]</i>			R3 Km 80 ²⁰⁰
19/7/22	12:00	83203				<i>[Signature]</i>			CARTELERIA R3
19/7/22	12:35	MTR 6570				<i>[Signature]</i>			R1 Km 61
19/7/22	13:25	83234				<i>[Signature]</i>			R1 Km 85
22/7/22	9:35	MTR 6570				<i>[Signature]</i>			R1 Km 61
22/7/22	9:55	79954				<i>[Signature]</i>			CARTELERIA
22/7/22	10:00	83203				<i>[Signature]</i>			CARTELERIA



CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS

Correspondiente a Factura N°: _____

Ecilda Paullier - San José / Nueva Helvecia - Colonia

FECHA	HORA	DESAGOTE BAÑOS QUÍMICOS	CANTIDAD	DESAGOTE CÁMARA SÉPTICA	VIAJES	FIRMA CLIENTE	ACLARACIÓN DE FIRMA	C.I.	OBSERVACIONES
22/7/22	10:30	DAÑO APU							R 3 Km 80 ²⁰⁰
22/7/22	10:35	MTR 6387							R 3 Km 80 ²⁰⁰
22/7/22	10:50	MTR 6569							R 3 Km 82 ²⁰⁰
22/7/22	11:15	79316							R 3 Km 82 ²⁰⁰
22/7/22	11:30	83186							R 3 Km 83
22/7/22	12:00	83204					EPC C7		R 3 EPC
22/7/22	12:05	84423							R 3 Km 83 ¹⁰⁰
22/7/22	12:35	83211							R 3 chico
26/7/22	9:55	84423							R 3 Km 83 ¹⁰⁰
26/7/22	10:15	83186							R 3 Km 83
26/7/22	10:50	79316							R 3 Km 82 ²⁰⁰
26/7/22	10:45	MTR 6569							R 3 Km 82 ²⁰⁰
26/7/22	10:50	MTR 6387							R 3 Km 80 ²⁰⁰
26/7/22	11:45	83224							CARTELERIA
26/7/22	12:00	MTR 6570							R 1 Km 61
26/7/22	12:10	DAÑO APU							R 1 Km 61

CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS



Correspondiente a Factura N°: _____

Ecilda Paullier - San José / Nueva Helvecia - Colonia

FECHA	HORA	DESAGOTE BAÑOS QUÍMICOS	CANTIDAD	DESAGOTE CÁMARA SÉPTICA	VIAJES	FIRMA CLIENTE	ACLARACIÓN DE FIRMA	C.I.	OBSERVACIONES
29/7/22	8:26	83234				<i>[Signature]</i>			R1 Km 95
29/7/22	9:20	MTR 6570				<i>[Signature]</i>			R1 Km 61
29/7/22	9:25	DAÑO A204				<i>[Signature]</i>			R1 Km 61
29/7/22	9:35	83224				<i>[Signature]</i>			R3 CARTELEIRA
29/7/22	9:40	79954				<i>[Signature]</i>			R3 CARTELEIRA
29/7/22	10:15	MTR 6387				<i>[Signature]</i>			R3 Km 80 ¹²⁰
29/7/22	10:45	MTR 6569				<i>[Signature]</i>			R3 Km 82 ⁵⁰⁰
29/7/22	11:10	79316				<i>[Signature]</i>			R3 Km 82 ⁷⁰⁰
29/7/22	11:35	83186				<i>[Signature]</i>			R3 Km 83 ²⁰⁰
29/7/22	11:40	83204				EPC C7			EPC
29/7/22	12:00	84423							R3 Km 83 ¹²⁰



CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS

Correspondiente a Factura N°: _____

Ecilda Paullier - San José / Nueva Helvecia - Colonia

FECHA	HORA	DESAGOTE BAÑOS QUÍMICOS	CANTIDAD	DESAGOTE CÁMARA SÉPTICA	VIAJES	FIRMA CLIENTE	ACLARACIÓN DE FIRMA	C.I.	OBSERVACIONES
2/8/22	8:40	80859							R 11 OBRADOR
2/8/22	10:30	84493							R 3 Km 83 ¹⁰⁰
2/8/22	10:45	83186							R 3 Km 83
2/8/22	11:00	79316							R 3 Km 82 ⁷⁰⁰
2/8/22	11:10	MTR 6569							R 3 Km 82 ⁵⁰⁰
2/8/22	11:20	MTR 6570							R 3 Km 81 ⁶⁰⁰
2/8/22	11:30	83211							R 3 Km 81 ⁶⁰⁰
2/8/22	11:45	MTR 6387							R 3 Km 80 ⁷⁰⁰
2/8/22	12:50	83229							CARTELERIA
2/8/22	12:55	79954							CARTELERIA
2/8/22	14:00	83234							R 1 Km 94
4/8/22	8:45	79316							R 3 Km 83 ¹⁰⁰
4/8/22	9:00	84493							R 3 Km 83 ¹⁰⁰
4/8/22	9:15	83204							EPC
4/8/22	9:35	83186							R 3 Km 83
4/8/22	9:50	83211							R 3 Km 82 ⁷⁰⁰



CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS

Correspondiente a Factura N°: _____

Ecilda Paullier - San José / Nueva Helvecia - Colonia

FECHA	HORA	DESAGOTE BAÑOS QUÍMICOS	CANTIDAD	DESAGOTE CÁMARA SÉPTICA	VIAJES	FIRMA CLIENTE	ACLARACIÓN DE FIRMA	C.I.	OBSERVACIONES
16/8/22	10:15	79316				<i>[Signature]</i>			R3 Km 93
16/8/22	10:30	MIR 6570				<i>[Signature]</i>			R3 Km 82 ³⁰⁰
16/8/22	11:00	83211				<i>[Signature]</i>			R3 Km 79 ³⁰⁰
16/8/22	11:05	83186				<i>[Signature]</i>			R3 Km 78 ⁷⁰⁰
16/8/22	11:20	84423				<i>[Signature]</i>			R3 Km 78 ³⁰⁰
16/8/22	11:40	BAÑO AZUL 2				<i>[Signature]</i>			R3 Km 77 ⁴⁰⁰
16/8/22	12:30	83903				<i>[Signature]</i>			CARTELETA
16/8/22	12:35	MIR 6556				<i>[Signature]</i>			"
16/8/22	13:30	83234				<i>[Signature]</i>			R1 Km 75
19/8/22	8:40	83203				<i>[Signature]</i>			CARTELETA
19/8/22	8:45	MIR 6556				<i>[Signature]</i>			"
19/8/22	9:10	BAÑO AZUL 2				<i>[Signature]</i>			R3 Km 77 ⁴⁰⁰
19/8/22	9:20	84423				<i>[Signature]</i>			R3 Km 78 ³⁰⁰
19/8/22	9:35	83186				<i>[Signature]</i>			R3 Km 78 ⁷⁰⁰
19/8/22	9:40	83211				<i>[Signature]</i>			R3 Km 79 ³⁰⁰
19/8/22	9:50	79316				<i>[Signature]</i>			R3 Km 83