

Obra / Sector		Obrado Ruta 8 Km 4.8		Mes / Año	07/23	
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo
1 CA73	572	Frente.	gato volcador Pierde liquido, Pierde aceite			
2 CU35	1694	Frente	reten de Bancada, Rota del motor rotn			
3						
4 CU27	1700	Frente	Exhilar vencido			
5 CA55	1572	Frente				
6 CU68	1393	Frente				
7 CAF64	575	Frente				
8 CR19	1564	Frente				
9 CU58	1663	Frente				
10 CTF02	1921	Frente / DVS	Asiento se estan rompiendo los resortes			
11			y Se huende 14/09.			
12						
13 CU69	1884	Frente.				
14 CU53	1066	Frente				
15 CTF01	1941	Frente.				
16 CU62	1885	Frente.				
17 CU64	1883	Frente.				
18 CU65	1784	Frente.				
19 CA85	477	Frente				
20 CA46	1359	Frente	Tablero de Funcion.			
21 CU04	1759	Frente	Sin extinter			
22 CU63	1162	Frente				
23 CM03	1640	Frente.				
24 CT31		Frente				
25 CTO5	867	Frente				
26 CUFO7	1661	Frente				
27 CA39	1648	Frente.				
28 CU67	1222	Frente.				
29 CU31	1836	Frente				
30 CU59	1369	Frente				
31 CT30	1901	Frente				
32 CT29	1358	Frente				
33 CA03	999	Frente.				
34 CU56	1663	Frente				
35 CU19	1505	Frente				
36						
37						
38						

Wt corte no anda, cubrella eye  
 levante en mal estado, no  
 funciona cablefactor para desmontar  
 vidrios, kit de emergencia incompleto.  
 gato volcador con perdida.

Obra / Sector		Obra		Mes / Año	07 / 23	
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo
1	CA34	Frente				
2	CA36	Cashon				
3	CA37	1696				
4	CA41	Frente				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						



Obra / Sector		Obra B Km L8		Mes / Año	07/23	
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo
1 BAO9	1824	Frente				
2 BU11	1989	Frente	—			
3 D31	616	Frente	—			
4 P228		Frente				
5 F108	1445	Frente				
6 F206		Frente				
7 TAD5	231	Frente				
8 TA09	211	Frente				
9 CO1	1821	Frente				
10 CO61		Frente				
11 CO58	1060	Frente				
12 CO56		Frente				
13 CO19		Frente				
14 CO49	1605	Frente				
15 CO47	1824	Frente				
16 CO63	1208	Frente				
17 HO11	1748	Frente				
18 HO16	1337	Frente				
19 HO14	1449	Frente				
20 RE24	1819	Frente				
21 RE41	232	Frente				
22 RE32	1454	Frente				
23 RE21	985	Frente				
24 RE39	1639	Frente				
25 RE26		Frente				
26 RE40	1857	Frente				
27 RE11	1115	Frente				
28 RE38	352	Frente				
29 CA34	973	Frente				
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

Obra / Sector		Obra		Mes / Año	07 / 23	
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo
1 CUS8	-	Reten				
2 PA11		Reten				
3 SUC1		" "				
4 SU66	-	" "				
5 SUC5	-	" "				
6 SUC14	-	" "				
7 CUC60	-	" "				
8 CUC34	-	" "				
9 CUC19	-	" "				
10 CUC01	-	" "				
11 CUC24	-	" "				
12 CUC30	-	" "				
13 CUC18	-	" "				
14 CUC37	-	" "				
15 CUC24	-	" "				
16 CUC16	-	Reten				
17 CUC12	-					
18 CUC12	-					
19 CUC04	-	Reten				
20 CUC01	-	Reten				
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						