

Obra / Sector		Ruta 8 Km 48.500			Mes / Año	12/23	
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo	
1 CA03	Gerardo Cruz	Frente	-				
2 CA39	1648	Frente	-				
3 CA73	572	Frente					
4 CA76	Castro Penta	Frente					
5 CA82	999	Frente					
6 CA105	802	Frente					
7 CT30	1701	Frente	-				
8 CT35	354	Frente					
9 CU24	1633	Frente/Dorso	Indice viernes 1/12/23 y ante Lunes 4/12/23 A esta fecha no estaba Asillado				
10			- No funciona la Bocina				
11			Escobilla limpia parabrisa desgastado.				
12							
13 CU27	1700	Frente					
14 CU35	1694	Frente					
15 CU53	1066	Frente					
16 CU59	1769	Frente					
17 CV60	1941	Frente	no tiene extintor				
18 CV64	1883	Frente					
19 CV65	1784	Frente					
20 CV69	1884	Frente					
21 CU07	1661	Frente					
22 CT02	1921	Frente/Dorso					
23 CR19	1564	Frente					
24 CU22	617	Frente	-				
25 CU06	1687	Frente					
26 RA31	616	Frente					
27 CA55	1572	Frente	-				
28 CAF04	575	Frente					
29 CT28	1358	Frente					
30 CU17	1434	Frente					
31							
32 CV66	1740	Frente	-				
33 CV68	1797	Frente					
34 CU63	1162	Frente					
35							
36							
37							

Obra / Sector		Obra Rista 8 Km 48.500.			Mes / Año		12/23	
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo		
1 TR23	1565	Frente.						
2 TR22	1569	Frente						
3 TR19	1569	Frente						
4 TA09	231	Frente						
5 BU11	1289	Frente						
6 CO45	1073	Frente						
7 CO48	1605	Frente						
8 CO58	1060	Frente						
9 CO63	1824	Frente						
10 TR21	985	Frente						
11 RE24	1819	Frente						
12 RE36	729	Frente						
13 RE38	357	Frente						
14 RE39	1639	Frente						
15 RE40	1857	Frente						
16 MO11	1748	Frente						
17 MO12	-	-						
18 MO14	1449	Frente						
19 MO16	1737	Frente						
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								



Obra / Sector		Obra Rota 8 Km 48		Mes / Año	12/23	
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo
1 CTFO2	-	-	Reparación para sujeta			
2 CU61	-	-				
3 CU13	rete					
4 CV16	rete					
5 CT05	rete					
6 CU37	rete					
7 CU18						
8 CU02						
9 CU03						
10 CU04						
11 CA01						
12 HOM135						
13 HOM059						
14 CM02						
15 CM01						
16 CM03						
17 CM04						
18 CR12						
19 TM10						
20 BAOA						
21 FLO3						
22 SVFO2						
23 SV31						
24 SV12						
25 SV14						
26 SV13						
27 RQFOL						
28 RQFOL						
29 SU07						
30 SCJ7053	impina					
31 SAK 9189	impina					
32 CQ24						
33 CO29						
34 CO01						
35 CO19						
36 CF07						
37 CO58						

CO43

CO43

