

| Obra / Sector | | Ruta B Km 48.500 | | Mes / Año | 04/24 | |
|---------------|--------------------------|--|------------------------|-----------|-------------|-------|
| CÓDIGO INT. | Nro. Operario del equipo | Verificación de la planilla (frente y dorso completos) | Observaciones, detalle | Acciones | Responsable | Plazo |
| 1 RE21 | 985 | Frente | | | | |
| 2 RP24 | 1819 | Frente | | | | |
| 3 RE26 | 938 | Frente | | | | |
| 4 RE36 | 729 | Frente | | | | |
| 5 RE38 | 357 | Frente | | | | |
| 6 RE39 | 1679 | Frente | | | | |
| 7 RE40 | 1857 | Frente | | | | |
| 8 RE41 | 232 | Frente | | | | |
| 9 RE42 | 1243 | Frente | | | | |
| 10 PA31 | 616 | Frente | | | | |
| 11 BU02 | 1765 | Frente | | | | |
| 12 BU12 | 1789 | Frente | | | | |
| 13 TR23 | 1565 | Frente | | | | |
| 14 PA06 | | Frente | | | | |
| 15 BA11 | 1862 | Frente | | | | |
| 16 TA10 | | - | | | | |
| 17 PA06 | | | | | | |
| 18 TR22 | 1565 | Frente | | | | |
| 19 CO41 | | | | | | |
| 20 CO45 | 1073 | Frente | | | | |
| 21 CO48 | 1824 | Frente | | | | |
| 22 CO53 | 1833 | Frente | | | | |
| 23 CO56 | | | | | | |
| 24 CO59 | 1708 | Frente | | | | |
| 25 CO63 | 1824 | Frente | | | | |
| 26 MO11 | 1749 | Frente | | | | |
| 27 MO12 | | | | | | |
| 28 MO14 | 1449 | Frente | | | | |
| 29 MO16 | 1737 | Frente | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |

| Obra / Sector | | Ruta 8 Km 48.500 | | Mes / Año | 04/24 | |
|---------------|--------------------------|--|--|-----------|-------------|-------|
| CÓDIGO INT. | Nro. Operario del equipo | Verificación de la planilla (frente y dorso completos) | Observaciones, detalle | Acciones | Responsable | Plazo |
| 1 CAF04 | 575 | Frente | | - | | |
| 2 CA55 | 1572 | Frente | | | | |
| 3 CA74 | 973 | Frente | | | | |
| 4 CA76 | Crishan | Frente | | | | |
| 5 CA85 | 434 | Frente | | | | |
| 6 CA100 | 354 | Frente / dorso | 19/4 revisión bolsa neumática suspensión trasera? | | | |
| 7 CV47 | 1434 | Frente | | | | |
| 8 CV17 | 1700 | Frente | | | | |
| 9 CV31 | 1836 | Frente | | | | |
| 10 CV34 | 1739 | Frente | | | | |
| 11 CV35 | 1694 | Frente | | | | |
| 12 CV37 | 1633 | Frente | | | | |
| 13 CV53 | 1066 | Frente | | | | |
| 14 CV57 | 1776 | Frente | | | | |
| 15 CV58 | 1573 | Frente | | | | |
| 16 CV60 | 1941 | Frente | | | | |
| 17 CV62 | 1885 | Frente | | | | |
| 18 CV63 | 1162 | Frente | | | | |
| 19 CV64 | 1883 | Frente | | | | |
| 20 CV65 | 1784 | Frente | | | | |
| 21 CV65 | 1740 | Frente | | | | |
| 22 CV67 | 1222 | Frente / dorso | continua ceado de Acrite | | | |
| 23 CV68 | 1793 | Frente | cuesta el cado a la mocha, caliente y no se apagan | | | |
| 24 CV68 | 1884 | Frente | | | | |
| 25 CTO1 | 867 | Frente | | | | |
| 26 CVF09 | 1971 | Frente | | | | |
| 27 WFD8 | 1661 | Frente | | | | |
| 28 CT35 | 354 | Frente | | | | |
| 29 CA22 | 617 | Frente | | | | |
| 30 CA22 | 1640 | Frente | | | | |
| 31 CA08 | 1640 | Frente | | | | |
| 32 CTF02 | 1921 | Frente / dorso | | | | |
| 33 CA19 | 1564 | Frente | | | | |
| 34 CV56 | 1664 | Frente | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |

| Obra / Sector | | Ruta 8 Km 48'500. | | Obrador. (reten.) | | Mes / Año | 04/24 | |
|---------------|--------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------|--|
| CÓDIGO INT. | Nro. Operario del equipo | Verificación de la planilla (frente y dorso completos) | Observaciones, detalle | Acciones | Responsable | Plazo | | |
| 1 CA36 | | | | | | | | |
| 2 CAG4 | | | | | | | | |
| 3 CV67 | | | | | | | | |
| 4 CV02 | | | | | | | | |
| 5 CV13 | | | | | | | | |
| 6 CV03 | | | | | | | | |
| 7 CV19 | | | | | | | | |
| 8 CH02 | | | | | | | | |
| 9 CH01 | | | | | | | | |
| 10 BAO9 | | | | | | | | |
| 11 CO12 | | | | | | | | |
| 12 RQF02 | | | | | | | | |
| 13 SV12 | | | | | | | | |
| 14 SV14 | | | | | | | | |
| 15 SV31 | | | | | | | | |
| 16 CR24 | | | | | | | | |
| 17 SV20 | | | | | | | | |
| 18 CIO7 | | | | | | | | |
| 19 CO29 | | | | | | | | |
| 20 CO01 | | | | | | | | |
| 21 SCJ503 | | | inspina | | | | | |
| 22 SAK9184 | | | inspina | | | | | |
| 23 HOM059 | | | | | | | | |
| 24 STR2945 | | | chata 1701 | | | | | |
| 25 CO58 | | | | | | | | |
| 26 CO43 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |