

Obra / Sector		Rota 8 Km 48.		Mes / Año	06/07/23	
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo
1 CT35	354	Frente/Dorso	Cambio bomba poca corta y larga	12/06	-	-
2 CV31	1836	Frente	Extintor vencido	-	-	-
3 CV63	1162	Frente/Dorso	Aun no le entregaron extintor 30/06/23	-	-	-
4 CV37	1633	Frente/Dorso	-	-	-	-
5 CA31	999	Frente	Motor con problema, se apaga	En Av. It.	-	-
6 CA41	1540	Frente	Pérdida por junta de motor	-	-	-
7 CT30	1701	Frente/Dorso	-	-	-	-
8 CA55	1572	Frente	-	-	-	-
9 CV62	1805	Frente	Pérdida de aceite en reten de buje	-	-	-
10 CA76	Cristian P.	Frente	-	-	-	-
11 CA72	572	Frente/Dorso	Embrague con desperfecto	16/06/23	-	-
12 CV08	1661	Frente	-	-	-	-
13 CV64	1803	Frente	-	-	-	-
14 CV56	1663	Frente	No tiene extintor	-	-	-
15 CV68	1793	Frente	-	-	-	-
16 CV35	1694	Frente	Cesto volcador Pierde liquido por los sellos.	-	-	-
17			Pierde Aceite por reten de Bomba	-	-	-
18 CV65	1784	Frente	-	-	-	-
19 CV69	1884	Frente	-	-	-	-
20 CT28	1358	Frente	-	-	-	-
21 CA80	Geofrilo	Frente	-	-	-	-
22 CV53	1066	Frente	Km 49.55 Cambio de Catavisa pie trasero	29/06/23	-	-
23 CA101	354	Frente/Dorso	Cambio correas Alternador y ventilador	26/06	-	-
24 CA39	1648	Frente	-	-	-	-
25 CA85	434	Frente	-	-	-	-
26 CAF04	575	Frente	-	-	-	-
27 CT05	867	Frente	2 Lts Aceite 15W40 Bomba de Agua.	16/06/23	-	-
28 CA36	1572	Frente	-	-	-	-
29 CT02	1921	Frente/Dorso	Pierde liquido Sector de direccional	10/06/23	-	-
30 CR19	1564	Frente	-	-	-	-
31 CA03	999	Frente	NO tiene extintor.	-	-	-
32 CV27	1700	Frente	se Arreglo para de cabina.	-	-	-
33 CT01	1941	Frente	-	-	-	-
34 CV67	1222	Frente/Dorso	-	-	-	-
35 CR17	1596	Frente	Sigue Perdido Aceite Junta de Carter	-	-	-
36 CV59	1769	Frente	-	-	-	-
37 CV66	1740	Frente	-	-	-	-
38						

Obra / Sector		Ruta 8 Km 48		Mes / Año	06/07/23	
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo
1 FROB	1445	Frente	-	-	-	-
2 BA09	1824	Frente	-	-	-	-
3 TA09	271	Frente	-	-	-	-
4 CO47	1308	Frente	-	-	-	-
5 CO19			-	-	-	-
6 CO58	1060	Frente				
7 CO56		Frente				
8 CO45	1073	Frente	Puede Acortar, liquido direccional y el	-	-	-
9		1	taco de cilindro coto.			
10						
11 CO41		Frente.	-	-	-	-
12 CO21	1221	Frente.	-	-	-	-
13 CO48	1605	Frente	-	-	-	-
14 CO63	1708	Frente	-	-	-	-
15 MO41	1748	Frente	-	-	-	-
16 BU41	1789	Frente	-	-	-	-
17 RE36	729	Frente	-	-	-	-
18 RE32	1454	Frente	-	-	-	-
19 RE38	357	Frente	-	-	-	-
20 RE41	1115	Frente	-	-	-	-
21 PA41	1965	Frente	-	-	-	-
22 PA31	616	Frente	-	-	-	-
23 RE41	232	Frente	-	-	-	-
24 AE24	1819	Frente	-	-	-	-
25 RE21	985	Frente				
26 CO34		Frente				
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						