

Obra / Sector		Rota 8 Km 48		Mes / Año		
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo
1 RE42	1243	Frente	-			
2 RE41	1243	Frente	-			
3 RE40	1857	Frente	-			
4 RE39	1679	Frente	-			
5 RE38	357	Frente	-			
6 RE36	729	Frente	-			
7 RE32	1454	Frente	-			
8 RE26	938	Frente	-			
9 CO63	1824	Frente	Tiene Roto compresor de Aire (no carga)	5/12/12		
10 CO61	1680	Frente	-			
11 CO59	1708	Frente	-			
12 CO58	1060	Frente	-			
13 CO47	1824	Frente	-			
14 TR22	1569	Frente	-			
15 BAM	1862	Frente	-			
16 BA11	1789	Frente	990hrs se nota que calienta el baje del elabon de Cierre la cadena lado derecho. 1010 horas. pierde agua por manguera de radiador. montamiento: Alarma deladora del motor llena de tocas, del material que pasa por la Cereña.			
17						
18						
19						
20						
21						
22 TA09	271	Frente				
23 PA31	616	Frente				
24 PA28		Frente				
25 MO16	1337	Frente				
26 MO14	1449	Frente				
27 MO12	-	Frente	-			
28 MO11	1748	Frente	-			
29						
30						
31 CTF02	1921	Frente/Dorso	-			
32						
33						
34						
35						
36						
37						

Obra / Sector		Ruta 8 Km 48.			Mes / Año	11/23
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo
1 CAF 04	575	Frente				
2 CA103	1403	Frente.				
3 CAR 9		Frente.				
4 CAR 2	999	Frente.				
5 CAR 80	Carafalo	Frente.				
6 CA 36	Castillo	Frente				
7 CA 34	973	Frente				
8 CA 73	572	Frente				
9 CA 63	434	Frente				
10 CA 55	1572	Frente				
11 CA 46	1759	Frente				
12 CA 39	1648	Frente				
13 CA 34	9620	Frente				
14 CA 03	-	Frente				
15 CA 100	354	Frente				
16 CAR 2	817	Frente				
17 CAR 1	1596	Frente				
18 CAR 19	1564	Frente				
19 CAR 17	1596	Frente	Quede Asiste Carter. (junta.)			
20 CT 35	354	Frente/Dorso				
21 CT 30	1701	Frente				
22 CT 28	1358	Frente				
23 CT 103	1640	Frente				
24 CUF 08	1661	Frente	Aire Audición (Coto)			
25 CV 69	1884	Frente/Dorso	-			
26 CV 68	1793	Frente				
27 CV 67	1222	Frente	no contar fillo de Aire por no tener.			
28 CV 66	1740	Frente				
29 CV 65	1784	Frente				
30 CV 64	1883	Frente				
31 CV 63	1162	Frente				
32 CV 62	1885	Frente				
33 CV 59	1769	Frente				
34 CV 56	1663	Frente	no tiene exhausto este pedido.			
35 CV 37	1633	Frente/Dorso	Desagotados las escalillas limpiapavimentos	15/11/23		
36 CV 35	1694	-	Piedra Agente neto buscado.			
37 CV 34	-	-	13/11/23. Sarets Toma vehículo hora 7:30			

No tiene exhausto este pedido.
 Desagotados las estacas limpiadoras.
 Picked Acite neto encorder.
 13/11/23 Sorels Tona vehículo hora 7:30


 1

Obra / Sector		Rota 8 Km 48.500		Mes / Año	11/23	
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo
1 Cu27	1200	Rest				
2 Cu24						
3 Cu17	1434	Frente.				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						

Obra / Sector		Ruta 8 Km 48 500 (Equipa en obrador.)			Mes / Año	11/23	
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo	
1 HOM135							
2 HOM059							
3 CT07							
4 SCJ7053	Impime						
5 SAK9189	Impime						
6 CT07							
7 BA07	reteu						
8 CA36	gasoil.						
9 CA01							
10 CA79							
11 CR23	Reten						
12 TR10	Reten						
13 CT05							
14 SU12							
15 SUF02							
16 SU05							
17 SU14							
18 SV13							
19 RGF02							
20 RGF06							
21 CO12							
22 CO19							
23 CO01							
24 CU03							
25 CU12							
26 CU18							
27 CU37							
28 CA12							
29 CU16							
30 CU07							
31 CU03							
32 CU30							
33 CU34							
34 CU04							
35 CH01							
36 CU03							
37 CU04							