

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los documentos/registros asociados al presente ITGA se encuentran compartidos en google drive, pudiendo acceder a ellos en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1AUQM_CC-yKEbuXh8TQX7nyUPTmpByMF?usp=drive_link

En cada punto que corresponda se incluye el link a la carpeta/documento relacionado.

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	2
1.1 MANTENIMIENTO	2
1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS / TEM	2
1.3 OBRAS	2
1.4 TAREAS DE APOYO A LA REGIONAL	3
1.5 ILUMINACIÓN ROTONDA EN PASO DE LOS TOROS	3
1.6 EMPALME EN CURTINA – RUTA 5 KM 335	3
1.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	3
2 ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES	4
3 CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPS	4
4 GESTION DE CANTERAS	4
5 REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	5
5.1 REGISTROS Y PAUTAS	5
5.2 CONSUMOS.....	6
5.3 ZONAS DE ACOPIO - PRÉSTAMO.....	6
6 INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES.....	6

7	FLOTA VEHÍCULAR.....	6
8	PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO.....	7
9	PROVEEDORES DE INSUMOS.....	8
10	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN.....	8
11	AUDITORÍAS AMBIENTALES	8
12	CONTINGENCIAS	8
13	INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD	8

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

1.1 MANTENIMIENTO

Tapado de pozos y sellado de peladuras en calzada y banquina en todo el contrato
Cambio de señales y elementos de hormigón en todo el contrato.

1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS / TEM

Bacheo en mezcla asfáltica y fresado en los tramos:

- 420k – 452k
- 400k – 420k
- 490k – 400k

Sellado de fisuras en los tramos:

- 420k -452k
- 400k – 420k

1.3 OBRAS

- Obra Rotonda Paso de los Toros (km 251): Se adjunta ATO. [Link](#)
- Obra 8 (452k – 475k): Se adjunta ATO. [Link](#)

- **Terceros carriles:** Se adjunta ATO. [Link](#)
- **Empalme camino Cuchilla La Palma (414k):** Se adjunta ATO. [Link](#)

1.4 TAREAS DE APOYO A LA REGIONAL

- No se realizaron tareas.

1.5 ILUMINACIÓN ROTONDA EN PASO DE LOS TOROS

- Se realizó proyecto y obra de la iluminación de la rotonda en Paso de los Toros, Ruta 5 km 251. Empresa subcontratada: Calex.

1.6 EMPALME EN CURTINA – RUTA 5 KM 335

- Se adjunta ATO. [Link](#)

1.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS





Actividades realizadas en el período

2 ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

Se adjunta ITGA correspondiente al subcontrato WAJERY S.A. [Link](#)

3 CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs

No aplica.

4 GESTION DE CANTERAS

- **Batoví:** (Ruta 5 km 368): Se comenzó la trituración en agosto de 2023
 - AAO: Vigente hasta marzo de 2025 según [RM 254/22](#), expediente 2021/003072, por la cual se realizó la solicitud de renovación de la misma. [Link](#)

No se prevé extracción hasta el 2026, se adjunta nota enviada a Dinacea al respecto. [Link](#)
- El consumo mensual para la obra M51 fue de:
 - Agosto: 500m³
 - Setiembre: 20m³
 - Octubre: 20m³

Todos estos materiales son utilizados del acopio existente.

5 REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

5.1 REGISTROS Y PAUTAS

DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS

Se cuenta con baños fijos en campamentos de la Ruta 5 Km 368k y 416k, y para los frentes móviles de obra se utilizan baños portátiles, los cuales se limpian por intermedio de servicio de barométrica.

PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS

Los procesos específicos con sus impactos, controles y operaciones específicas están definidos en el RG 812-01 Control de Aspectos Ambientales. [Link](#)

GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestión de residuos se realiza según se describe en el DC 812 y el volumen de los mismos se registra en el RG 812-05. Se adjuntan los registros del período. [Link](#)

Residuos domésticos sólidos

Se distribuyeron estratégicamente, según plano adjunto, delante de los comedores y zonas de reunión de personal, tanques para el depósito de residuos domésticos y en forma periódica se retiran las bolsas que se depositan en el frente del campamento, sobre la vía pública, donde los levanta el recolector municipal. Se remitieron 90 bolsas de residuos.

Neumáticos fuera de uso

No se remitieron neumáticos fuera de uso a través de NFU

Botellas de PET

Se comenzó a trabajar con PLASTICOINS, las botellas de PET de agua embotellada son clasificadas y entregadas a la empresa Taym Uruguay SA, quien luego de compactarlas el plástico recibido lo entrega a Cristalpet para su reciclaje. No se remitieron botellas en este período.

Residuos contaminados

Sólidos

No se remitieron sólidos

Líquidos

Aceites usados

No se remitieron aceites usados. La cantidad de residuos Cat 1 acopiada en el obrador es 1600 lts (8 tanques de 200 lts).

5.2 CONSUMOS

CONSUMO COMBUSTIBLES

Tipo	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE
GASOIL (lt)	25.617	27.368	33.457
NAFTA (lt)	55	35	30

5.3 ZONAS DE ACOPIO - PRÉSTAMO

No se realizaron préstamos en el período ni se utilizaron zonas de acopio

Se cuenta con autorización del MTOP para instalar campamentos móviles y acopios. [Link](#)

6 INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES

El 6 de junio de 2025 se realizó el monitoreo de las emisiones del material particulado en la planta asfáltica ubicada en el km 416. [Se adjunta informe.](#)

El agua para consumo del personal corresponde a agua embotellada, y el agua del campamento corresponde al pozo semisurgente. El próximo trimestre se realiza muestreo para análisis de potabilidad, por lo que se informará en próximo ITGA.

7 FLOTA VEHÍCULAR

El control de los vehículos y maquinaria, se realiza mediante los registros dispuestos a tales efectos, según los RG 713-xx correspondientes, los cuales se envían mensualmente a las oficinas centrales para su control. [Link](#)

Respecto a la flota vehicular, se informa que no se realiza lavado de flota en el campamento.

Listado de flota vehicular correspondiente al trimestre:

Código	Descripción
BA 08	BARREDORA CEPILLO CON CABINA
BA 10	BARREDORA CEPILLO CON CABINA
CA98	CAMION CHICO
CA 35	CAMION CHICO

Código	Descripción
CO 64	COMPACTADOR TANDEM
FR 05	FRESADORA
FR 07	FRESADORA
GR 06	GRAVILLADORA AUTOPROPULSADA

CA 52	CAMION CHICO	GG23	GRUPO GENERADOR
CA 111	CAMIÓN DOBLE CABINA	CA 88	MICRO
CT 33	CAMION TRACTOR	MO 08	MOTONIVELADORA
CT 37	CAMION TRACTOR	CA 60	OMNIBUS
CT 36	CAMION TRACTOR	CR 15	REGADOR AGUA
CV36	CAMION VOLCADORA	CR 09	REGADOR ASFALTO
CV 40	CAMION VOLCADORA	RE 27	RETRO COMBINADA
CV 25	CAMION VOLCADORA	RE 28	RETROEXCAVADORA
CV 29	CAMION VOLCADORA	RE 34	RETRO-EXCAVADORA S/NEUMÁTICOS
CV 33	CAMION VOLCADORA	SJ05	SELLADORA DE JUNTAS
CV39	CAMION VOLCADORA	SJ01	SELLADORA DE JUNTAS
CV 54	CAMION VOLCADORA	SV17	SEMIREMOLQUE
CV 38	CAMION VOLCADORA	SV 20	SEMIREMOLQUE CHATA ALTA
CV 32	CAMION VOLCADORA	CI 01	SEMIREMOLQUE TRANSP ASFALTO
CV 26	CAMION VOLCADORA	CI 04	SEMIREMOLQUE TRANSP ASFALTO
CV 20	CAMION VOLCADORA	CI 22	SEMIREMOLQUE TRANSP ASFALTO
CA 81	CAMIONETA	SV 07	SEMIREMOLQUE
CA 109	CAMIONETA	TQ 2	TANQUE COMBUSTIBLE
CA 95	CAMIONETA	TQ 10	TANQUE COMBUSTIBLE
CO 39	COMPACTADOR LISA	TA 07	TERMINADORA ASFALTO
CO 54	COMPACTADOR NEUMÁTICO	TR09	TRACTOR AGRICOLA
CO 55	COMPACTADOR TANDEM		

8 PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO

Se entrega mensualmente a la DO la nómina propia y de subcontratos con el personal afectado a la obra.

El personal afectado a la obra son 50 personas:

- Planta asfáltica: 7
- Mantenimiento: 11
- Tendido/choferes: 25
- Trituración: 2
- Taller/pañol: 4
- Administrativo: 1
- Se aclara que se trituró piedra hasta julio 2025, solo hay personal para la carga del material (ya que se cuenta con toda la piedra triturada hasta el final del contrato)

9 PROVEEDORES DE INSUMOS

Los proveedores de insumos son:

- Emulsión asfáltica: Bitafal
- Cemento asfáltico: Bitafal (AM2) y Ancap (AC30)
- Combustibles y lubricantes: DISA

10 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Se realizaron las siguientes actividades de capacitación: gestión de residuos, mantenimiento, sustancias peligrosas, limpieza de horno UA, cargas manuales, gestión de EPP, alcohol, tabaco y drogas, manejo seguro, política y objetivos, incidentes, responsabilidad y compromiso, acciones y tratamiento, concepto de riesgo y peligro.

Los registros de capacitación están disponibles en el siguiente [link](#)

11 AUDITORÍAS AMBIENTALES

En el período no se realizaron auditorías ambientales.

La última auditoría fue en de agosto de 2024 por parte de DICA.

12 CONTINGENCIAS

Si bien están definidos los Planes de Contingencia de acuerdo a los IT 820-xx, y anualmente se realizan los entrenamientos correspondientes, en este período no se han producido situaciones en las que haya sido necesario ponerlos en práctica.

13 INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD

La interacción con la comunidad se lleva a cabo por parte de la Dirección de obras.

En el trimestre no se presentaron quejas ni reclamos.

El 27 de agosto de 2025 se realizó una charla en la Escuela Nº 31 del Cerro Batoví, junto con una visita guiada a la cantera, en el marco del plan de integración con la comunidad. [Link](#)

Tacuarembó, 25 de noviembre de 2025