

Tambores, 5 de noviembre de 2020.

CONTRATO

M/70 Mantenimiento por niveles de servicio circuito Ruta 26. Tramo: Ruta 3 – Rio Queguay Chico.

NOVENO INFORME

ITGA. agosto-septiembre-octubre 2020.

1. Actividades desarrolladas en la obra en el período que se informa

Se continuo las actividades a un mayor ritmo. El personal del subcontrato de Mantenimiento se elevó a 9 personas.

Se mantiene el énfasis en la continuidad de medidas para la prevención de la enfermedad COVID 19.

Tarea	Carácter de la tarea	Progr	Cantidad o	
Tarea	Caracter de la tarea	Inicio	Fin	actividad.
Corte de pasto	Permanente	113k000	132k000	
Limpieza de la faja	Permanente	113k000	151k000	
Limpieza de cauces de alcantarillas	Permanente	120k000	133k000	
Demarcación horizontal con pintura en caliente	Eventual	133k000	147k000	Parcial. Retoque para estandares
Recambio de postes de señales	Eventual			No
Reposición de señales	Eventual	Recolocacion Flex beam chocado	151k000	Parcial
Tapado de pozos en calzada y banquina	No			0
Sellado de fisuras por puenteo	No			0
Bacheo y recapados en Mezcla asfáltica	No			0
Reparación y mantenimiento de Obras de Arte Mayor	Eventual			0
Señalización vertical de terceras sendas	No			0
Explotación de cantera	No			No
Reparacion obras de arte menor o entradas particulares	Parcial	120k000	133k000	Reparación de dos alas.

2. Actualizaciones de los documentos ambientales.

No se realizaron actualizaciones del Plan de Gestión Ambiental entregado originalmente.

3. Cumplimiento de requisitos de AAPs.

No aplica.

4. Gestión de Canteras

a. Canteras de tosca.

No se ha utilizado material granular proveniente de la cantera.

b. Canteras de piedra

No se ha utilizado material de acopios.

c. Cantera de arena.

No se utiliza arena en el periodo.

5. Registros de Gestión Ambiental.

Se adjunta registros de la disposición de residuos.

Limpieza del depósito fijo; limpieza de los baños químicos y portátiles.

No aplica.

Los residuos domésticos.

Se procede de acuerdo a lo establecido en los ITGA anteriores.

Retiro y destino final de cada uno de los tipos de residuos especiales.

No se enviaron baterías para su disposición final.

No se enviaron cubiertas para su disposición final.

No se recolecto chatarra alguna.

Se envio para su disposición restos de trapos de limpieza y algunos colectados en la ruta. Se adjunta comprobante.

Mantenimiento preventivo de maquinaria y Cambio de aceite a la maquinaria

No se realizo cambio de aceites.

Abastecimiento de combustible a la maquinaria.

Se abastecieron en el Eucaliptus y Tambores en proveedores locales. Eventualmente en el sitio mediante bidones, colocando bandejas y siguiendo la empresa subcontratista el operativo antiderrame de la Empresa.

Lavado de la maguinaria.

No se lavan los equipos menores en el sitio.

■ Operación / mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas de lavado de herramientas y equipos para preparación, transporte y colocación de hormigón.

No se realizaron tareas de hormigón.

■ Control de pH de las aguas de lavado de herramientas y equipos para preparación, transporte y colocación de hormigón previo a su vertido

No aplica.

Limpieza de pequeños derrames y disposición de los residuos resultantes.

No surgieron eventos de derrame.

Listado de proveedores de insumos y servicios.

Proveedor /Gestor	Comentario.		
Petrobras	Habilitado		
Bordonix	Habilitado		

Con motivo de la evaluación semestral, la firma Bordonix S.A realizado repintado parcial para el cumplimiento de estándares. Para ello dio cumplimiento a las disposiciones generales del PGA de HG, siguiendo además sus protocolos de gestión.

6. Informes de monitoreo de variables ambientales

a. Análisis de calidad de aguas

En la cuadrilla de mantenimiento el agua es proveniente de OSE y se traslada cada jornada desde la localidad de Tambores. El personal cuenta con tanques térmicos para ello.

7. Flota vehicular afectada a la obra en el período informado

Los equipos afectados a las obras son dos tractores de la firma Monerden S.A.

8. Plantilla de personal afectado a la obra en el período informado

El personal total afectado al mantenimiento en el periodo es de 9 personas.

9. Actividades de capacitación

No se realizaron actividades de capacitación.

10. Interacción con la comunidad local.

No han existido quejas u observaciones por parte de los vecinos o las autoridades locales debido a la existencia o el funcionamiento de la obra.

11. Contingencias.

Se retomaron las actividades paulatinamente con un mayor numero de personas, esperando los procesos de la pandemia.

Ing. Enrique Medina De Giobbi.

ANEXOS.



BADEREY S.A. Campoamor 5096 216201680016

e-Factura

798

Crédito

RUT COMPRADOR 210705910016

RAZON SOCIAL HERNANDEZ Y GONZALEZ S.A.

DIRECCION AVDA. MILLAN 5478 BIS

FECHA 02/10/2020

MONEDA \$

CANTIDAD	ARTÍCULO		PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
4.0000	RECOLECCION DE RESIDUOS (SETIEMBRE- 2020):	~	454.00	0.00	1,816.00
1.0000	Tributo IMM por disposicion final		195.00	0.00	195.00