

AMPLIACIÓN LICITACION M/43

CONSORCIO INTERBALNEARIA OESTE

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

INFORME TRIMESTRAL DE **GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL** Período Mayo – Julio 2020









•

INDICE DE CONTENIDO

Licitación NºM/43 - C.V.U.

Informe Trimestral de Gestión y Recuperación Ambiental período Mayo - Julio 2020

	DETALLE	cant Folio						
Informe Trimestr	Informe Trimestral de Gestión y Recuperación Ambiental							
CVC S.A.		3						
Molinsur S.A.		8						
Colier S.A.		4						
Ciemsa S.A.		8						
Bordonix S.A.		2						
Gadulir S.A.		2						

Total de folios de la carpeta:

27

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL



LICITACION M/43

MANT.RUTA INTERBALNEARIA

Tramo I (Ao. Carrasco – Ao Solís)

Mayo - Julio 2020



1. INDICE

1.	INDIC	≡	1
2.	activid	ades desarrolladas en la obra en el período que se informa	2
3.	ACTU	ALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES	2
4.	CUMP	LIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS	2
5.	GESTI	ÓN DE CANTERAS	2
	5.1.	CANTERAS DE TOSCA	2
	5.2.	CANTERA DE ARCILLA	2
	5.3.	CANTERA DE LIMO	2
	5.4.	CANTERA DE ARENA	2
	5.5.	CANTERA DE PIEDRA	
6.	REGIS	TROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	3
7.	INFORI	ME DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES	4
	7.1.	ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUAS	4
	7.2.	CALIDAD DE AGUA DEL CAMPAMENTO (OBRADOR R102)	4
	7.3.	MEDICIONES DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA	4
	7.4.	MEDICIONES DE OTROS PARÁMETROS AMBIENTALES	4
	7.5.	MEDIDAD CORRECTIVAS	4
3.	FLOTA	VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO	5
9.	PLANIL	LA DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO	5
ELL	PERÍODO OS EST.	DO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS PARA LA OBRA QUE HAN ACTUADO EN O QUE SE INFORMA, RATIFICADA POR EL TÉCNICO AMBIENTAL EN CUANTO A QUE TODOS ÁN AL DÍA CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN	5
11.		IDADES DE CAPACITACIÓN	
2.		ACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL	
3.		ORÍAS AMBIENTALES	
4.		NGENCIAS	5



2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL PERÍODO QUE SE INFORMA

Los trabajos realizados en los meses de mayo, junio y julio de 2020 consistieron en:

Mayo 2020: Tareas de Mantenimiento Rutinario

Junio 2020: Tareas de Mantenimiento Rutinario

Julio 2020: Tareas de Mantenimiento Rutinario

3. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

No se detectaron cambios en los documentos ambientales

4. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS

No aplica

5. GESTIÓN DE CANTERAS

5.1. CANTERAS DE TOSCA

No aplica

5.2. CANTERA DE ARCILLA

No aplica

5.3. CANTERA DE LIMO

No aplica

5.4. CANTERA DE ARENA

No aplica

5.5. CANTERA DE PIEDRA

No aplica



6. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

			GESTION DE RESIDI	JUS			
de			unidad de			1	
,T Obra	v Residuo	▼ N. Remit ▼	N' Bai V It, cada ur V	Cantid ad *	Tipo de disposición final (incineración, vertedero,etc. ▼	Trasladado po ▼	Responsable de la entrega por
020 Obrador CVC - Ubicado en R.	02 Aceites Usados	740	ks	1400	Incineración	Ferralur (Petrobras)	Capataz - Pañol - Oficina Marco
020 Obrador CVC - Ubicado en R 020 Obrador CVC - Ubicado en R	JZ Chatarra	9742706 9741259	1,267 kg	1,267 kg	Servicios Ambientales - Tel: 2311 1683	GERDAU	Capataz - Pañol - Oficina Marco
020 Obrador CVC - Ubicado en R.	2 desagote de pozo	119371	8,148 14 M3	8,148	Servicios Ambientales - Tel: 2311 1683 Vertedero Municipal	GERDAU	Capataz - Pañol - Oficina Marco
020 Obrador CVC - Ubicado en R. 020 Obrador CVC - Ubicado en R.	02 desagote de pozo	117466	14 M3		Vertedero Municipal	BIMSA BIMSA	Capataz - Pañol - Oficina Marc Capataz - Pañol - Oficina Marc
20 Obrador CVC - Ubicado en B	12 Itranos sucios	1680 1680	1m3	1	Servicios Ambientales - Tel: 2311 1683	Margenes Del Río S.A	Capataz - Pañol - Oficina Marce
20 Obrador CVC - Ubicado en R. 20 Obrador CVC - Ubicado en R.	2 filtros de aire	1680	186 kg	1	Servicios Ambientales - Tel: 2311 1683 Servicios Ambientales - Tel: 2311 1683	Margenes Del Río S.A Margenes Del Río S.A	Capataz - Pañol - Oficina Marco Capataz - Pañol - Oficina Marco
20 Obrador CVC - Ubicado en R. 1 20 Obrador CVC - Ubicado en R. 1	12 filtrosde aceite 12 Bolsas de residuos domesticos	1680 1680 55583 55595 84607	1m3 2 x200 lkros	2	Servicios Ambientales - Tel: 2311 1683	Margenes Del Río S.A	Capataz - Pañol - Oficina Marce
	2 Bolsas de residuos domesticos 2 Bolsas de residuos domesticos	55583	Unidad Unidad	3	Servicios Higienicos Profesionales	Politicor S.A	Capataz - Pañol - Oficina Marce
201 Obrador CVC - Ubicado en R 1	2 Boleas de residuos domesticos	84607	Unidad	3	Servicios Higienicos Profesionales Servicios Higienicos Profesionales	Politicor S.A Politicor S.A	Capataz - Pañol - Oficina Maro
20 Obrador CVC - Ubicado en R.1 20 Obrador CVC - Ubicado en R.1	2 Bols as de residuos domesticos 2 Bols as de residuos domesticos	84619	Unidad Unidad	8	Servicios Higienicos Profesionales	Pokicor S.A	Capataz - Pañol - Oficina Maro Capataz - Pañol - Oficina Maro Capataz - Pañol - Oficina Maro
U Ubrador UVU - Ubicado en H.1	Z Bols as de residuos domesticos	84629 84642	Unidad	2	Servicios Higienicos Profesionales Servicios Higienicos Profesionales	Pokicor S.A	Capataz - Pañol - Oficina Marc
O Dbrador CVC - Ubio ado en R.1	2 Bolsas de residuos domesticos	84642 84556	Unidad	2	Servicios Higienicos Profesionales	Politicor S.A Politicor S.A	Capataz - Pañol - Oficina Marco Capataz - Pañol - Oficina Marco
20 Obrador CVC - Ubicado en R.1	2 Bols as de residuos domesticos 2 Bols as de residuos domesticos	84569 84583	Unidad	5	Servicios Higienicos Profesionales	Politicor S.A	Capataz - Pañol - Oficina Marc
Obrador CVC - Ubicado en R.1	2 Bolsas de residuos domesticos 2 Bolsas de residuos domesticos	84596	Unidad Unidad	7	Servicios Higienicos Profesionales Servicios Higienicos Profesionales	Pokicor S.A Pokicor S.A	Capataz - Pañol - Oficina Marc Capataz - Pañol - Oficina Marc
Obrador CVC - Ubicado en R.1	2 Bolsas de residuos domesticos	84523	Unidad	6	Servicios Higienicos Profesionales	Policor S.A	Capataz - Pañol - Oficina Marc
20 Obrador CVC - Ubio ado en R.1 20 Puerto montecon Montevide	2 Bolsas de residuos domesticos Desagote baño portatil	84537	Unidad	3	Servicios Higienicos Profesionales	Polticor S.A	Capataz - Pañol - Oficina Marco
O Aeropuerto laquina del sauce	Desagote baño portatil	43217	100 Lts 100 Lts	1	Barometrica	Basani	Martin Antunez
0 Interbalnearia	Desagote baño portatil	43218 43231 43232	100 Lts	1	Barometrica Barometrica	Basani Basani	Lucio Boreli Marcelo Casella
0 B1-lmc norte 0 Ruta 8 km 85 - Solis de Matao	Desagote baño portatil Desagote baño portatil	43232	100 Lts 100 Lts	1	Barometrica	Basani	Pablo Farías
Buta 14 sarandi del yi	Desagote baño portatil	43198 43203	100 Lts	1	Barometrica Barometrica	Basani	Camilo Pérez
O Cantera CVC ruta 39	Desagote baño portatil	43219	100 Lts		Barometrica Barometrica	Basani Basani	Camilo Pérez Lucio Borelli
0 B1-imo norte 0 B1-imo norte	Desagote baño portatil	43219 43465 43464	100 Lts	1	Barometrica	Basani	Pablo Farías
O Date Ol OF Cate de Massach	Desagote baño portatil Desagote baño portatil	43464 43662	100 Lts	1	Barometrica	Basani	Marcelo Fernandez
Puerto montecon Montevideo	Desagote baño portatil	43681	100 Lts	1	Barometrica Barometrica	Basani	Camilo Pérez
0 Puerto montecon Montevideo 0 Aeropuerto laquna del sauce 0 Cantera CVC ruta 39 1 Interbalnearia 0 B1-imo norte	Desagote baño portatil	43682	100 Lts	1	Barometrioa	Basani Basani	Martin Antunez Lucio Borelli
D Cantera CVC ruta 39 Interbalnearia	Desagote baño portatil Desagote baño portatil	43683 44039	100 Lts	1	Barometrica	Basani	Lucio Borelli
B1-imc norte	Desagote baño portatil	44040	100 Lts	1	Barometrica Barometrica	Basani Basani	Marcelo Casella Pablo Farías
D I-imo norte	Desagote baño portatil	44021	100 Lts 100 Lts	1	Barometrica	Basani	Camilo Pérez
B1-imo norte B1-imo norte	Desagote baño portatil Desagote baño portatil	44042	100 Lts	1	Barometrica	Basani	Pablo Farias
Cantera CVC ruta 39	Desagote baño portatil	44278	100 Lts 100 Lts	1	Barometrica	Basani	Esteban Martinez
Aeropuerto laquna del sauce	Desagote baño portatil	44041 44278 44256 44276	100 Lts	1	Barometrica Barometrica	Basani Basani	Lucio Borelli Camilo Pérez
Aeropuerto laguna del sauce Aeropuerto laguna del sauce	Desagote baño portatil Desagote baño portatil	44276	100 Lts	1	Barometrica	Basani	Martin Antunez
Buta 41	servicio de baño	44277 83008	100 Lts	1	Barometrioa	Basani	Martin Antunez
Interbalnearia	Desagote baño portatil	83008 44397	100 Lts 100 Lts	1	Barometrica Barometrica	AC quimicos Basani	Dario Archondo Marcelo Casella
Interbalnearia	Desagote baño portatil	44636	100 Lts 100 Lts	1	Barometrica	Basani	Marcelo Casella
II B1-imo norte	Desagote baño portatil Desagote baño portatil	44637 44638	100 Lts	1	Barometrica	Basani	Esteban Martinez Pablo Farías
Aeropuerto laguna del sauce	Desagote baño portatil	44838	100 Lts 100 Lts	1	Barometrica Barometrica	Basani	Pablo Farías
Aeropuerto laguna del sauce	Desagote baño portatil	44857 44858 11051	100 Lts	1	Barometrica	Basani Basani	Camilo Pérez Martin Antunez
Aeropuerto laquna del sauce Ruta 41	Desagote baño portatil servicio de baño	44858	100 Lts	1 4	Barometrica	Basani	Lucio Borelli
Interbalnearia	Desagote baño portatil	45002	100 Lts 100 Lts	1	Barometrica Barometrica	Basani Basani	Darlo Archondo
	in	1 15000	7001		D	Dasarii	Marcelo Casella
0 B1-imo norte 0 B1-imo norte 0 Interbalnearia	Desagote baño portatil Desagote baño portatil	45123 45244	100 Lts 100 Lts	1	Barometrica	Basani	Pablo Farías
D Aeropuerto laguna del sauce	Desagote baño portatil	45243	100 Lts	1	Barometrica Barometrica	Basani Basani	Esteban Martinez
Aeropuerto la quina del sauce	Desagote baño portatil	45473	100 Lts 100 Lts	1	Barometrica	Basani	Marcelo Casella Martin Antunez
Aeropuerto laguna del sauce Cantera CVC ruta 39	Desagote baño portatil Desagote baño portatil	45243 45473 45450 45475	100 Lts 100 Lts	1	Barometrioa	Basani	Camilo Pérez
Aeropuerto laguna del sauce	Desagote baño portatil	45474	100 Lts	1	Barometrica Barometrica	Basani	Lucio Borelli
Ruta 41 Interbalnearia	Desagote baño portatil	11052 45615 45616 45860	100 Lts	2	Barometrioa	Basani Basani	Lucio Borelli Dario Archondo
B1-imo norte	Desagote baño portatil Desagote baño portatil	45615 45616	100 Lts	1	Barometrica	Basani	Marcelo Casella
Interbalnearia	Desagote baño portatil	45860	100 Lts 100 Lts	1	Barometrica Barometrica	Basani Basani	Pablo Farías
B1-imo norte B1-imo norte	Desagote baño portatil	45863	100 Lts	1	Barometrica	Basani	Marcelo Casella Pablo Farías
B1-imo norte Interbalnearia	Desagote baño portatil Desagote baño portatil	45861 45829	100 Lts	1	Barometrica	Basani	Camilo Pérez
B1-imo norte	Desagote baño portatil	45862	100 Lts	1	Barometrica Barometrica	Basani Basani	Camilo Pérez
Aeropuerto laguna del sauce	Desagote baño portatil	45862 46038	100 Lts 100 Lts	1	Barometrica	Basani	Esteban Martinez Lucio Borelli
Aeropuerto laquna del sauce Aeropuerto laquna del sauce	Desagote baño portatil Desagote baño portatil	46096 46075	100 Lts	1	Barometrioa	Basani	Martin Antunez
Aeropuerto laquna del sauce	Desagote baño portatil	46075 46097	100 Lts 100 Lts	1	Barometrica Barometrica	Basani	Camilo Pérez
B1-imc norte	Desagote baño portatil	46253 46252	100 Lts	1	Barometrica Barometrica	Basani Basani	Lucio Borelli Pablo Farías
Interbalnearia B1-imo norte	Desagote baño portatil Desagote baño portatil	46252	100Lts	1	Barometrica	Basani	Marcelo Casella
Interbalnearia	Desagote baño portatil	46499 46469	100 Lts 100 Lts	1	Barometrica	Basani	Pablo Farías
B1-imo norte	Desagote baño portatil	46497	100 Lts	i	Barometrica Barometrica	Basani Basani	Camilo Pérez Camilo Pérez
B1-imo norte Interbalnearia	Desagote baño portatil	46498	100 Lts 100 Lts 100 Lts	1	Barometrica	Basani	Esteban Martinez
R102	Desagote baño portatil neumaticos usados	46496 4840	100 Lts	5	Barometrioa	Basani	Marcelo Casella Capataz-Pañol-Oficina Marcos
ruta 41	neumaticos usados	4839		5	resiclaje resiclaje	Geneu	Capataz-Pañol-Oficina Marcos Capataz-Pañol-Oficina Marcos
Aeropuerto laguna del sauce	Desagote baño portatil	46741	100 Lts 100 Lts	1	Barometrica	Geneu Basani	Lucio Boreli
Aeropuerto laquna del sauce Aeropuerto laquna del sauce	Desagote baño portatil Desagote baño portatil	46739	100Lts	1	Barometrica	Basani	Martin Antunez
B1-Imp norte	Desagote baño portatil	46716 46900	100 Lts	1	Barometrioa	Basani	Camilo Pérez Pablo Farías
Interbalnearia	Desagote baño portatil	46899	100 Lts	i	Barometrica Barometrica	Basani Basani	Pablo Farías Marcelo Casella
B1-imp norte	De sagote baño portatil	47116	100 Lts	1	Barometrica	Basani	Pablo Farías
B1-imo norte Aeropuerto laguna del sauce	Desagote baño portatil Desagote baño portatil	47084 47376	100 Lts	1	Barometrioa	Basani	Pablo Farías
B1-imo norte	Desagote baño portatil	47523	100 Lts	1	Barometrica Barometrica	Basani Basani	Lucio Borelli Pablo Farías
	Desagote baño portatil	47635	100 Lts	1	Barometrica	Basani	Camilo Pérez
B1-imo norte	December Laffe and and	19555					
B1-imo norte B1-imo norte Aeropuerto laguna del sauce	Desagote baño portatil Desagote baño portatil	47763 48014	100 Lts 100 Lts	1	Barometrica Barometrica	Basani Basani	Pablo Farías Lucio Borelli



7. INFORME DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

Se determinó el rendimiento mes a mes de las máquinas utilizadas, evaluando el rendimiento y comparando con el rendimiento recomendado. En caso de desviaciones el Ingeniero Responsable de Mantenimiento y el Capataz evalúan las causas y toman acciones.

Fecha	Hora	м	es	Obra	Lugar	Combustibl	l Clasificació	ir FilaMaq	Codigo/Ma	Litros Cargi Km	Hs		Insp. Seguri Obser	vacio Conductor	Tope mln	Tope max
16/07/2020		5:48	jul-20	Interbalne	PETROBRAS	Nafta Supe	Vehículo	AUT	AUT31	36,36	71007		S n Prob emas	José Luis Martuo	0	0
16/06/2020		6:15	jun-20	Interbalne	PETROBRAS	Nafta Supe	Vehiculo	AUT	AUT31	41,04	0	0	S n Problemas	José Luis Martuo	0	0
25/06/2020		7:54	jun-20	Interbalne	CC15 - B138	GasOil	Máquina	MN	MN23	117	0	10543	§ n Prob emas	Luis Sosa	7	14
08/05/2020		5:58	may-20	Interbalne	PETROBRAS	Nafta Supe	Vehículo	AUT	AUT31	36			Sin Problen	José Luis Martuc	0	0

7.1. ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUAS

No se realizan análisis

7.2. CALIDAD DE AGUA DEL CAMPAMENTO (OBRADOR R102)

En el Campamento de Ruta 102 existe un pozo registrado en DINAGUA que provee de AGUA NO POTABLE usada para la limpieza de los baños y lavado de máquinas

El agua para el consumo es potable, proveniente de bidones.

7.3. MEDICIONES DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA

No se realizaron mediciones

7.4. MEDICIONES DE OTROS PARÁMETROS AMBIENTALES

No aplica

7.5. MEDIDAS CORRECTIVAS

No aplica



8. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

AUTOMOVIL	CHEVROLET	AVEO	SBO9694	Vehículo	DO Martuchi
MOTONIVELADORA	CAT	120H	5FM05911	Máquina	

9. PLANILLA DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

El personal afectado a la obra es el siguiente:

May -20	Jun -20	Jul -20
07	05	07

10.LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS PARA LA OBRA QUE HAN ACTUADO EN EL PERÍODO QUE SE INFORMA, RATIFICADA POR EL TÉCNICO AMBIENTAL EN CUANTO A QUE TODOS ELLOS ESTÁN AL DÍA CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

MATERIAL / SERVICIO	PROVEEDOR	Consumo
Tosca	Cantera Aldabalde	Mínimo (para baches)

11. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

No se realizaron las siguientes actividades de capacitación:

12. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL


No hubo interacción con la comunidad


13. AUDITORÍAS AMBIENTALES

El lunes 22 de junio hubo Auditoría Ambiental de la DNV en el contrato M43

14. CONTINGENCIAS

No aplica





Trigésimo primer Informe Trimestral de Avance del Plan de Gestión y Recuperación Ambiental



empresa constructora



PL 4410 Rev 2 Fecha: 12- 2010

Pág 2 de 8

FECHA:		27/Agosto/20						
IDENTIFICA	ACIÓN DE LA OBRA:	Mantenimiento po Interbalnearia, Tram Licitación M/43.	or Niveles de Servicio Ruta no: Aº Carrasco — Aº Solís Grande,					
UBICACIÓN	1:	Departamento de Car	Departamento de Canelones					
CLIENTE:		CVU						
PLAZO DE I	EJECUCIÓN:	60 meses (contrato básico) + 36 meses (ampliación)						
INICIO:	01/nov/12	FIN PREVISTO:	31/oct/17 (basico)					
VIGÉSIMO INFORME TRIMESTRAL: 01/may/20 – 31/jul/20								

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

En este período se realizaron tareas de mantenimiento y complementarias.

En cuanto al mantenimiento se realizaron tareas de sellados de fisuras, bacheos en parcial en calzada y banquinas, limpiezas de faja, cunetas, cunetas revestidas, cordones y alcantarillas.

Por obras complementarias se realizó tapada de pozos en calzadas de servicio entre los km 34 y el km 51.

A .- Obradores

Obrador del Camino Pérez

A.1-Dependencias

- 1- Comedor para el personal
 - Existe en la casa una habitación acondicionada a tal fin. Se colocó un depósito transitorio para los residuos sólidos domésticos generados tomando las medidas de mitigación establecidas en el Plan de Gestión y Recuperación Ambiental.
- 2- Vestuario, baños y duchas para el personal
 - Existen en la casa, contando con duchas con agua caliente.
 - Los efluentes domésticos se conducen a través de la red sanitaria de las construcciones y son vertidos en el pozo negro.
 - El pozo negro es impermeable y es desagotado cuando resulta necesario por la barométrica.
- 3- Depósito y almacén de herramientas menores
 - Se cuenta con depósitos de aceite situados sobre caballetes metálicos para detectar posibles fugas de fluidos.
 - Se cuenta con material absorbente para colocar sobre los posibles derrames durante el manipuleo (aserrín, etc.).



PL 4410

Rev 2

Fecha: 12-2010

Pág 3 de 8

 El manejo de los residuos sólidos domésticos y material contaminante, se disponen de acuerdo a lo indicado en el Plan de Gestión y Recuperación Ambiental.

4- Oficinas de la empresa

- Se encuentran ubicadas en una de las habitaciones disponibles en la casa ubicada en el obrador.
- Se colocaron recipientes para los residuos sólidos domésticos en zonas próximas a su generación, identificándolos con carteles adecuados.
- Periódicamente los residuos son retirados por el recolector domiciliario y llevados a su disposición final en el basurero municipal.

5- Laboratorio de asfalto, suelos y hormigón

• El laboratorio de suelos y hormigón se encuentra ubicado en un contenedor acondicionado a teles efectos y ubicado en el obrador.

6- Depósito de herramientas y maquinaria

 Fue acondicionada una superficie dentro del predio a los efectos de estacionar adecuadamente la maquinaria en uso, el suelo donde se estaciona esta maquinaria fue mejorado adecuadamente con material granular.

7- Depósitos de materiales

 Los materiales pétreos y granulares se ubicaron en el predio del obrador.

A.1.2- Taller de obra

- Se cuenta con material absorbente para cubrir posibles derrames.
- El material contaminado (filtros, trapos, etc.) es colocado luego de su uso en los depósitos establecidos a tal fin.
- Se colocó un depósito acondicionado para el manejo de material contaminante, tomando las medidas de mitigación correspondientes.

A.1.3- Lavado de la maquinaria

- Para el desarme de las partes de la maquinaria que requieran reemplazo o reparación de alguna pieza, se coloca bajo de la zona de trabajo una bandeja para confinar el líquido derramado.
- Los fluidos resultantes de esta recolección son ubicados en los depósitos existentes para tal fin; el gas oil es recolectado y ubicado en la bandeja dentro del taller de equipos de obra para el lavado de herramientas; otros fluidos son mezclados con material absorbente (aserrín, arena o tierra) y ubicado en los depósitos existentes para ser llevados a su disposición final en el vertedero municipal.

Obrador Ruta Interbalnearia, 33km300, a (-), en las proximidades del Aº Pando, margen Oeste.



PL 4410

Rev 2

Fecha: 12- 2010

Pág 4 de 8

En este lugar se cuenta con una casa donde funciona la oficina de obras y se utiliza como depósito de balizas y pequeñas herramientas.

La construcción cuenta con luz, teléfono, baños, cocina, etc.

- Existen duchas, agua caliente y agua potable suministrada por OSE.
- Los efluentes domésticos se conducen a través de la red sanitaria de las construcciones y son vertidos en el pozo negro.
- El pozo negro es impermeable y es desagotado cuando resulta necesario por la barométrica.

A.2 - Medidas de Gestión

A.2.1- Manejo de residuos domésticos

- Se colocaron recipientes para los residuos sólidos domésticos en zonas próximas a su generación, identificándolos con carteles adecuados.
- Periódicamente los residuos son retirados por el recolector domiciliario y llevados a su disposición final en el basurero municipal.

A.2.2- Manejo de efluentes domésticos

 Los efluentes generados en los baños se conducen a través de la red sanitaria de los locales.

A.2.3- Manejo de material contaminante

- Todos los materiales contaminados como ser filtros, materiales con asfalto, trapos, etc. se colocan en los depósitos transitorios existentes y luego son llevados a los sitios de disposición final por personal de la empresa.
- No se verificaron derrames de combustibles ó lubricantes

A.2.3.1- Cambios de aceite y manejo de aceite usado

- Los cambios de aceite se realizan dentro del taller de obra o en campo, colocando debajo del equipo, un depósito acondicionado para su recolección.
- Posteriormente el aceite es colocado en depósitos elevados e impermeables debidamente acondicionados.

A.2.3.2- Distribución de combustible

- El aprovisionamiento de combustible se efectúa en las estaciones de servicio ubicadas en los tramos donde se desarrollarán las obras, ó en algunos casos, con el camión (plataforma) surtidor de combustibles.
- Los cambios de aceite se realizan mediante el mismo camión (plataforma).

A.2.3.3- Lavado de herramientas y piezas de la maquinaria

- Dentro del taller de obra existe una bandeja conteniendo gas-oil para el lavado de herramientas y piezas de la maquinaria.
- Periódicamente se remueve el material saturado mezclándolo con material absorbente en los recipientes existentes dentro del obrador.
- El taller se encuentra sobre suelo protegido, evitando el contacto con el terreno natural durante el manipuleo del gas oil y de las herramientas utilizadas.



PL 4410

Rev 2

Fecha: 12-2010

Pág 5 de 8

B.- Canteras

B.2.1- Canteras de tosca

La empresa no explotó por sí cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes empresas comerciales:

Proveedor: Cantera "La Lucha".

Dirección: Camino Coppola y Hernández, La Paz - Canelones.

Rut: 213 451 430 012.

Proveedor: Richard González.

Dirección: Ruta Interbalnearia 63km a (-) 7km, Paraje Piedra de Afilar – Canelones.

Rut: 110 079 390 017.

B.2.2- Canteras de arena

La empresa no explotó por sí cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes empresas comerciales:

Proveedor: Álvaro García.

Dirección: Ruta Interbalnearia 76km500, Canelones.

Rut: 210 810 980 010.

Proveedor: Fervon S.A.

Dirección: Paname esq. Avda Giannattasio 30km500.

Rut: 214 860 980 017.

B.2.3- Canteras de piedra

La empresa no explotó por sí cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes empresas comerciales:

Proveedor: Canteras Montevideo

Dirección: Camino Pavia 3112, Montevideo.

Rut: 210 137 570 015.

Proveedor: Canteras Compañía Nacional de Cementos S.A.

Dirección: Camino Vecinal 9000, Pueblo Gerona - Pan de Azúcar - Maldonado.

Rut: 21 013384 0018.

Proveedor: Eduardo Martínez S.A.

Dirección: Br. Artigas 1659 ap.301 - Montevideo.

Rut: 211 61619 0016



PL 4410

Rev 2

Fecha: 12-2010

Pág 6 de 8

C. – Plantas de producción de materiales

Planta asfáltica EL PINAR

Medidas de Gestión

- Los tanques de asfalto y gas-oil están instalados sobre el nivel de suelo para poder detectar posibles pérdidas, además los mismos se encuentran sobre contenedores estancos de hormigón a efectos de prevenir fugas de material
- Se remueve periódicamente el material contaminado y éste es colocado en los depósitos existentes a tal fin.
- La mezcla asfáltica descartada, es utilizada en la confección de calles de circulación internas del predio y en rellenos.
- La planta cuenta con filtros de mangas para el control de emisiones; los mismos son controlados periódicamente a fin de contener las mismas.
- Se dispone de equipos de extinción.
- Los residuos generados como ser mangueras, piezas deterioradas, etc. son colocadas en los depósitos ubicados dentro del obrador y cuando deban ser desechadas son llevadas al vertedero municipal.
- El personal es informado y controlado periódicamente sobre el uso de los elementos de seguridad.
- Se colocó cartelería, cintas y/o cierre en zonas de acceso y circulación restringida.

Descarga de asfalto

- El abastecimiento de asfalto se realiza de modo de evitar derrames directos sobre el terreno.
- La descarga se realiza sobre un suelo protegido y preparado para canalizar y posteriormente recoger el material en caso de derrames.
- Los depósitos están próximos a las zonas de manipuleo del asfalto; son impermeables y están ubicados sobre el nivel del suelo para detectar posibles derrames.
- Se extreman las medidas de prevención durante el manipuleo de la manguera abastecedora, de manera de volcar el exceso de asfalto sobre los depósitos existentes.
- El transporte de la mezcla asfáltica se realiza mediante camiones fleteros contratados a tal fin; exigiéndose a los mismos cumplir con las condiciones establecidas para el transporte de cargas, incluidos los certificados habilitantes del SUCTA.

Planta asfáltica PAN DE AZUCAR

Medidas de Gestión

- Los tanques de asfalto y gas-oil están instalados sobre el nivel de suelo para poder detectar posibles pérdidas, además los mismos se encuentran sobre contenedores estancos de hormigón a efectos de prevenir fugas de material
- Se remueve periódicamente el material contaminado y éste es colocado en los depósitos existentes a tal fin.



PL 4410

Rev 2

Fecha: 12-2010

Pág 7 de 8

- La mezcla asfáltica descartada, es utilizada en la confección de calles de circulación internas del predio y en rellenos.
- La planta cuenta con filtros de mangas para el control de emisiones; los mismos son controlados periódicamente a fin de contener las mismas.
- Se dispone de equipos de extinción.
- Los residuos generados como ser mangueras, piezas deterioradas, etc. son colocadas en los depósitos ubicados dentro del predio y cuando deban ser desechadas son llevadas al vertedero municipal.
- El personal es informado y controlado periódicamente sobre el uso de los elementos de seguridad.
- Se colocó cartelería, cintas y/o cierre en zonas de acceso y circulación restringida.

Descarga de asfalto

- El abastecimiento de asfalto se realiza de modo de evitar derrames directos sobre el terreno.
- La descarga se realiza sobre un suelo protegido y preparado para canalizar y posteriormente recoger el material en caso de derrames.
- Los depósitos están próximos a las zonas de manipuleo del asfalto; son impermeables y
 están ubicados sobre el nivel del suelo para detectar posibles derrames.
- Se extreman las medidas de prevención durante el manipuleo de la manguera abastecedora, de manera de volcar el exceso de asfalto sobre los depósitos existentes.
- El transporte de la mezcla asfáltica se realiza mediante camiones fleteros contratados a tal fin; exigiéndose a los mismos cumplir con las condiciones establecidas para el transporte de cargas, incluidos los certificados habilitantes del SUCTA.

D.- Obras de Alcantarillas

Durante este período no se construyeron obras de alcantarillado.

E.- Zona de Obras

Se realizaron las siguientes acciones durante la ejecución de los trabajos en calzadas y faja de uso público en este contrato:

- Acondicionamiento de los lugares de estacionamiento provisorio.
- Retiro de materiales de desecho de la calzada y banquina acopiándolos adecuadamente.
- Limpieza y desobstrucción de alcantarillas existentes.
- Profundización de las cunetas.
- Remoción de los obstáculos que se encuentren dentro de la faja de obra.
- Recolección de basura presente en la faja.



PL 4410

Rev 2

Fecha: 12-2010

Pág 8 de 8

Manejo de residuos generados:

- Los materiales provenientes de bacheos en la calzada y la banquina, son trasladados a depósitos indicados por la dirección de obras ó enterrados en la faja de dominio público, teniendo especial cuidado en retirar previamente la capa vegetal a efectos de reponer dicho tapiz una vez realizado el depósito. En ambos casos se pone especial cuidado en no entorpecer el normal escurrimiento de las aguas con ese tipo de depósitos ni afectar estéticamente el entorno.
- En la faja pública se recogen los residuos sólidos provenientes de la basura, los que son depositados en el vertedero municipal.
- La tierra fértil removida, es acopiada para su posterior uso en labores de revegetación.

F.- Personal de Obra

Seguridad e Higiene

- Cumpliendo con la normativa relativa a seguridad e higiene, se suministra al personal los dispositivos de seguridad necesarios según las tareas a desarrollar tanto en la seguridad, antiparras, chalecos, cascos, zapatos de seguridad, etc.) como externa (extinguidores de fuego, alarmas de retroceso de máquinas, balizas, carteles, etc.).
- Todo el personal está inscripto en el Banco de Previsión Social.
- Se vigila constantemente el cumplimiento de las normas.
- Se solicita a los camioneros destajistas certificados habilitantes del SUCTA.
- Las cargas son transportadas teniendo especial cuidado en taparlas, usando para ello geotextiles especialmente adecuados.

OBRA: Licitación M/43 - Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta Interbalnearia, tramo: Aº Carrasco - Aº Solís Grande

Contratista: MOLINSUR S.A.

Ca	ampamento ampame	Sí	No	Comentarios
1	¿Se ha entregado un plano del campamento?	X		
2	¿Están ubicados en el plano los baños fijos?	X		
3	¿Hay depósito fijo (pozo negro) en el campamento?	X		
	El pozo ¿es filtrante?	21	X	
	1 0	X	/A	
-	El pozo ¿es impermeable?			Barométrica
	¿Quién limpia el pozo?	37		
	¿Cada cuánto tiempo se limpia el pozo?	X		Se estima trimestralmente
	¿Está previsto un formato de registro para			RG 4510.01 Disposición de
	documentar las limpiezas del pozo?	X		Residuos Generados; RG 4510.02
_	***************************************			Seguimiento y Medición Residuos
4	¿Hay baños químicos?	X		En obra
	¿Están ubicados en el plano los baños químicos?		X	-
	¿Quién hace el mantenimiento de los baños			Proveedor
_	químicos?	• • • •	•••	Tiovecdor
	¿Cada cuánto tiempo se hace mantenimiento de los			
	baños químicos?	• • •	•••	Establecido por proveedor según uso
	¿Está previsto un formato de registro para			
	documentar las limpiezas de los baños químicos?			
5	¿Hay baños portátiles?		X	
	¿Están ubicados en el plano los baños portátiles?			
	¿Quién hace el mantenimiento de los baños			
	portátiles?			
			-	
	¿Cada cuánto tiempo se hace mantenimiento de los			No aplica
_	baños portátiles?			
	¿Está previsto un formato de registro para			No aplica
_	documentar las limpiezas de los baños portátiles?	37	1	D 40 D 1
6	El agua de los grifos ¿proviene de la red de OSE?	X		En campamento Aº Pando
		٦,		En Camp. C ^{no} . Pérez, en Planta Pan
7	El agua de algún grifo ¿proviene de una perforación?	X		de Azúcar no se halló agua por
				perforación.
	El agua de algún grifo ¿proviene de un curso		X	En Planta Pan de Azúcar para baños.
	superficial?			
	Si el agua de algún grifo no proviene de la red de			En Camp. C ^{no} Pérez se realizó
	OSE ¿se han entregado análisis químicos recientes			análisis y se detectó que la misma
	de esa agua? Indicar parámetros			no es potable.
Re	siduos sólidos domésticos	Sí	No	Comentarios
8	¿Están ubicados en el plano los puntos de generación	X		
٥	y recolección in situ de residuos domésticos?	Λ		
	¿Hay puntos de acopio transitorio de residuos	v		
	domésticos?	X		
	¿Están ubicados en un plano los puntos de acopio	17		
	transitorio de residuos domésticos?	X		
	Tonata and the same and the sam			En canelones recogidos por el
	¿Cuál es el destino final de los residuos domésticos?			sistema de recolección IC. En Pan
	Court of a domino limit as 100 legidado aomesticos.			de Azúcar basurero Municipal.
	Si los residuos domésticos se disponen en el predio			The state of the s
	¿está indicado en el plano el lugar donde se			No aplica
	cesta indicado en el piano el fugar donde se enterrarán?	•••		110 aprioa
	Si los residuos domésticos se disponen en el predio			No anlica
	¿se ha tomado alguna medida de impermeabilización		•••	No aplica
	en el fondo del pozo? Indicar.			

OBRA: Licitación M/43 - Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta Interbalnearia,

tramo: Aº Carrasco - Aº Solís Grande

Contratista: MOLINSUR S.A.

		1	_	
	Si los residuos domésticos se disponen en el predio ¿se cubren todos los días?			No aplica
	¿Está previsto un formato de registro para documentar el retiro y destino final de los residuos domésticos, o en su defecto la disposición y cobertura de los mismos en el predio?	X		RG 4510.01 - Disposición de Residuos Generados por Sector
Re	esiduos especiales	Sí	No	Comentarios
9	¿Están ubicados en el plano los puntos de generación de los diferentes tipos de residuos especiales?	X		
	¿Está previsto clasificar y gestionar por separado los diferentes tipos de residuos especiales? Indicar tipos previstos (chatarra, hierro, madera, residuos de demolición, descartes de asfalto, baterías, material contaminado con hidrocarburos, filtros, aceites y lubricantes usados, etc.).			IT 4510 — Gestión de Residuos. Orgánicos, aguas servidas, papel/cartón, plásticos, metales, neumáticos, vidrios, residuos peligrosos.
	¿Hay puntos de acopio transitorio de los diferentes tipos de residuos especiales?	X		4
	¿Están ubicados en el plano los puntos de acopio transitorio de cada uno de los diferentes tipos de residuos especiales?	X		
	¿Cuál es el destino final de cada uno de los diferentes tipos de residuos especiales?			IT 4510 – Gestión de Residuos.
	¿Quién se ocupa del transporte de cada uno de los diferentes tipos de residuos especiales hacia su sitio de disposición final?			Molinsur y proveedores.
	¿Está previsto un formato de registro para documentar el retiro y destino de cada uno de los diferentes tipos de residuos especiales?	X		RG 4510.01 - Disposición de Residuos Generados por Sector
Ma	ntenimiento y lavado de maquinaria	Sí	No	Comentarios
10	¿Está indicado cómo se compone la flota de maquinaria vinculada a la obra?	X		Listado según oferta
11	¿Hay un plan de mantenimiento preventivo de maquinaria?	X		PR 6310 - Taller
	¿Dónde se realiza el mantenimiento preventivo de la maquinaria?			En obrador
	¿Está previsto un formato de registro para documentar las operaciones de mantenimiento preventivo de la maquinaria?	X		RG 6311.01 – Chequeo Diario de Equipos
12	¿Dónde se realiza el abastecimiento de combustible a la maquinaria?			En obrador / pie de obra
	¿Hay una descripción paso a paso de cómo se realiza el abastecimiento de combustible a la maquinaria?			IT 4462 – Manejo de Combustible
	¿Quién es el responsable de las operaciones de abastecimiento de combustible a la maquinaria?			Capataz General
	¿Está previsto un formato de registro para documentar las operaciones de abastecimiento de combustible a la maquinaria?	Х		RG 6310.04 Control de Suministro y stock de Gasoil
	¿Dónde se realiza el cambio de aceite a la maquinaria?			En obrador / pie de obra
	Si los cambios de aceite se realizan en una zona determinada ¿está indicada en el plano?	X		
	¿Hay una descripción paso a paso de cómo se realiza el cambio de aceite a la maquinaria?			

OBRA: Licitación M/43 - Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta Interbalnearia, tramo: Aº Carrasco - Aº Solís Grande

Contratista: MOLINSUR S.A.

	¿Quién es el responsable de las operaciones de cambio de aceite a la maquinaria?		•••	Encargado de Taller
	¿Está previsto un formato de registro para documentar las operaciones de cambio de aceite a la maquinaria?	X		RG 6310.06- Control de Suministro de Aceites de Motor
14	¿Está indicado en el plano el lugar donde se lava la maquinaria?	X		
	¿Con qué frecuencia se lava la maquinaria?			Quincenal
	¿Cuál es el destino de las aguas de lavado de maquinaria?			Pileta de tratamiento de efluentes
	¿Hay algún sistema de retención de sólidos, grasas, etc. previo al vertido del agua de lavado de maquinaria? Describir.	Х		Trampa de grasas
	¿Qué operación y/o mantenimiento requiere el sistema previsto para tratamiento de las aguas de lavado de maquinaria?			Limpieza trampa de grasas
	¿Hay una descripción paso a paso de lo que debe hacerse para la operación y/o mantenimiento del sistema de tratamiento de las aguas de lavado de maquinaria?			
	¿Quién se ocupa de la operación y/o mantenimiento del sistema de tratamiento de las aguas de lavado de maquinaria?			IT 4463
	¿Está previsto un formato de registro para documentar las operaciones de lavado de maquinaria?			
	¿Está previsto un formato de registro para documentar la operación y/o mantenimiento del sistema de tratamiento de las aguas de lavado de maquinaria?			
Ho	rmigones	Sí	No	Comentarios
	¿Se requiere en la obra la colocación de hormigón?	X		
	El hormigón ¿se adquirirá a un proveedor comercial? Indicar firma comercial, domicilio y RUC del proveedor	X		Hormigones Artigas - Camino Oncativo 2982. RUT 21 013061 0011
	¿Se fabricará hormigón en obra?	X		Hormigonera cuando se trate de pequeños volúmenes.
	Para la ejecución de la obra ¿se requerirá la instalación de una planta de fabricación de hormigón?		X	
	¿Está indicado en el plano el lugar donde se lavan las herramientas y equipos para preparación, transporte y colocación de hormigón?			
	¿Cuál es el destino de las aguas de lavado de las herramientas y equipos para preparación, transporte y colocación de hormigón?			,
	¿Hay algún sistema de retención de sólidos, corrección de pH, etc. previo al vertido del agua de lavado de las herramientas y equipos para preparación, transporte y colocación de hormigón?			
	Describir. ¿Qué operación y/o mantenimiento requiere el			

OBRA: Licitación M/43 - Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta Interbalnearia,

tramo: Aº Carrasco - Aº Solís Grande

Contratista: MOLINSUR S.A.

	lavado de las herramientas y equipos para			
-	preparación, transporte y colocación de hormigón?			
	¿Hay una descripción paso a paso de lo que debe			
	hacerse para la operación y/o mantenimiento del		.	•
\vdash	sistema de tratamiento de las aguas de lavado?			
	¿Hay una descripción paso a paso de lo que debe			
	hacerse para controlar y eventualmente corregir el			
	pH de las aguas de lavado previo a su vertido?			
	¿Quién se ocupa de la operación y/o mantenimiento			
	del sistema de tratamiento de las aguas de lavado de			TT-musicon and Autions
	las herramientas y equipos para preparación,			Hormigones Artigas
	transporte y colocación de hormigón?			
	¿Está previsto un formato de registro para			
	documentar la operación y/o mantenimiento de ese	 		
	sistema de tratamiento?			
	¿Está previsto un formato de registro para			
	documentar el pH de las aguas de lavado previo a su	 	 	
	vertido?			
Ca	nteras	Sí	No	Comentarios
16	¿Se requiere tosca para la obra?	X		
	¿Se explotarán canteras de tosca en la obra?		X	
	•			Cantera "La Lucha", Camino
				Coppola y Hernández – La Paz –
	Si se requiere tosca pero no se explotan canteras,			Canelones, Rut: 213 451 430 012
	indicar quién es el proveedor comercial (firma			Proveedor Richard González, Ruta
	comercial, domicilio y RUC)			Inter. 63km a (-) 7km, Piedra de
	,, womenso y 110 0)			Afilar – Canelones Rut: 110 079 390
				017.
	Indicar padrón y propietario de las canteras de tosca			017.
	vinculadas a la obra.			
	Las canteras de tosca vinculadas a la obra ¿están			I D i i i i i i i
	incluidas en el inventario de canteras de obra			Los Permisos los tiene el proveedor
	pública?			comercial.
	Indicar fecha de inicio de trámite solicitando incluir			
	las canteras de tosca en el Inventario de Canteras de			
	Obra Pública		•••	
	Las canteras de tosca vinculadas a la obra ¿tienen			
	AAP?			
	Indicar fecha de tramitación de la Comunicación			
	ante DINAMA de las canteras de tosca vinculadas a			
	la obra, y categorización solicitada.			
	¿Se ha entregado copia de la Comunicación ante			
	DINAMA de las canteras de tosca vinculadas a la			
	obra?			
	Indicar fecha y número de Resolución Ministerial de			
	las AAP de las canteras de tosca vinculadas a la obra			
17	¿Se requiere arcilla para la obra?		X	
	¿Se explotan canteras de arcilla en la obra?			
\neg	Si se requiere arcilla pero no se explotan canteras,	•••	•••	
	indicar quién es el proveedor comercial (firma			
	comercial, domicilio y RUC)	•••	•••	
	Indicar padrón y propietario de las canteras de arcilla			
	vinculadas a la obra			
\perp	rinouladas a la Oula			

OBRA: Licitación M/43 - Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta Interbalnearia, tramo: Aº Carrasco - Aº Solís Grande

Contratista: MOLINSUR S.A.

	Las canteras de arcilla vinculadas a la obra ¿están			
	incluidas en el inventario de canteras de obra			
	pública?			
	Indicar fecha de inicio de trámite solicitando incluir			
	las canteras de arcilla en el Inventario de Canteras de			
	Obra Pública			
	Las canteras de arcilla vinculadas a la obra ¿tienen			
	AAP?			
\vdash	Indicar fecha de tramitación de la Comunicación			
	ante DINAMA de las canteras de arcilla vinculadas a			
	la obra, y categorización solicitada.		•••	
	¿Se ha entregado copia de la Comunicación ante			
	DINAMA de las canteras de arcilla vinculadas a la	• • • •	•••	
	obra?			
	Indicar fecha y número de Resolución Ministerial de			
	las AAP de las canteras de arcilla vinculadas a la			,
	obra			
18	¿Se requiere limo para la obra?		X	
	¿Se explotan canteras de limo en la obra?			
	Si se requiere limo pero no se explotan canteras de			
	limo, indicar quién es el proveedor comercial (firma			
	comercial, domicilio y RUC)			
	Indicar padrón y propietario de las canteras de limo			
	vinculadas a la obra	•••		
	Las canteras de limo vinculadas a la obra ¿están			
	incluidas en el inventario de canteras de obra			
	pública?			
	Indicar fecha de inicio de trámite solicitando incluir			
	las canteras de limo en el Inventario de Canteras de			
	Obra Pública			
	Las canteras de limo vinculadas a la obra ¿tienen			
	AAP?		•••	
	Indicar fecha de tramitación de la Comunicación			
	ante DINAMA de las canteras de limo vinculadas a			
	la obra, y categorización solicitada.	•••	•••	
	· v · C			
	¿Se ha entregado copia de la Comunicación ante DINAMA de las canteras de limo vinculadas a la			
		• • •		
	obra?		_	
	Indicar fecha y número de Resolución Ministerial de			
10	las AAP de las canteras de limo vinculadas a la obra	37		
19	¿Se requiere arena para la obra?	X	77	
	¿Se explotan canteras de arena en la obra?		X	
				Álvaro García, Ruta Interbalnearia
	Si se requiere arena pero no se explotan canteras de			76km500, Rut : 210 810 980 010.
	arena, indicar quién es el proveedor comercial (firma		•••	Fervon S.A., Paname esq. Avda
	comercial, domicilio y RUC)			Giannattasio 30km500, Rut: 214
				860 980 017.
	Indicar padrón y propietario de las canteras de arena			
	vinculadas a la obra	••••	•••	
	Las canteras de arena vinculadas a la obra ¿están			Los Permisos los tiene el proveedor
	incluidas en el inventario de canteras de obra			comercial.
	pública?			comercial.
	Indicar fecha de inicio de trámite solicitando incluir			

OBRA: Licitación M/43 - Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta Interbalnearia,

tramo: Aº Carrasco - Aº Solís Grande

Contratista: MOLINSUR S.A.

	las canteras de arena en el Inventario de Canteras de Obra Pública			
	Indicar fecha de resolución del Poder Ejecutivo			*
	incluyendo las canteras de arena en el Inventario de		.	
-	Canteras de Obra Pública.			
	Las canteras de arena vinculadas a la obra ¿tienen AAP?			
	Indicar fecha de tramitación de la Comunicación			
	ante DINAMA de las canteras de arena vinculadas a			
	la obra, y categorización solicitada.			
	¿Se ha entregado copia de la Comunicación ante			
	DINAMA de las canteras de arena vinculadas a la			
	obra?			
	Indicar fecha y número de Resolución Ministerial de			
	las AAP de las canteras de arena vinculadas a la obra	• • • •		
20	¿Se requieren agregados pétreos para la realización de la obra?	X		
	¿Se explotan canteras de piedra en la obra?		X	
	Indicar forma de extracción del material en banco			
	(explosivos, etc.)			
	Si se usarán explosivos en la explotación de la			
	cantera, detallar procedimientos a seguir y			
	capacitación del personal a cargo.		_	
19			1	Canteras Montevideo SA. Camino
	Si se requieren áridos pero no se explotan canteras			Pavia 3112 – RUT 21 013757 0015.
	de piedra, indicar quién es el proveedor comercial	X		Compañía Nacional de Cementos
	(firma comercial, domicilio y RUC)			S.A, Camino Vecinal 9000, Pueblo
				Gerona – Pan de Azúcar –
	Indicar padrón y propietario de las canteras de piedra			Maldonado, Rut 21 013384 0018.
	vinculadas a la obra			
	Las canteras de piedra vinculadas a la obra ¿están			
	incluidas en el inventario de canteras de obra			
	pública?			
	Indicar fecha de inicio de trámite solicitando incluir			
	las canteras de piedra en el Inventario de Canteras de			
	Obra Pública			
	Las canteras de piedra vinculadas a la obra ¿tienen			
_	AAP?	•••	•••	
	Indicar fecha de tramitación de la Comunicación			
	ante DINAMA de las canteras de piedra vinculadas a			
	la obra, y categorización solicitada.			
	¿Se ha entregado copia de la Comunicación ante			
	DINAMA de las canteras de piedra vinculadas a la obra?	•••		
	Indicar fecha y número de Resolución Ministerial de			
	las AAP de las canteras de piedra vinculadas a la			
	obra	• • •		
	ta de trituración de áridos	Sí	No	Comentarios
	¿Se requieren áridos para la obra?	X	110	Comentarios
	Para la ejecución de la obra ¿se operará una planta			
	de trituración de áridos?		X	
_	Si se requieren áridos pero no se explota una planta			Cantera Montevideo S.A
- 3	or se requieren aridos pero no se explota una planta			Cantera Montevideo S.A

OBRA: Licitación M/43 - Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta Interbalnearia, tramo: Aº Carrasco - Aº Solís Grande

Contratista: MOLINSUR S.A.


	1 / 1/2	1	1	Campañía Nacional de Comentos
	de trituración, indicar quién es el proveedor			Compañía Nacional de Cementos
	comercial (firma comercial, domicilio y RUC)			S.A Ver arriba
	Indicar en un plano la ubicación de la planta de			
	trituración de áridos, los caminos de acceso a			
	emplear y los usos de los padrones adyacentes,			
	señalando la vivienda habitada más próxima.			
	¿Qué medidas se toman en la planta de trituración			
	para reducir las emisiones de polvo?			
	¿Está previsto un formato de registro para			
	documentar las medidas para reducir las emisiones			
	de polvo en la planta de trituración?			
DI	nta asfáltica	Sí	No	Comentarios
1 14		X	110	Comentarios
22	Para la ejecución de la obra ¿se operará una planta asfáltica?	Λ		
	Indicar en un plano la ubicación de la planta			*
	asfáltica, los caminos de acceso a emplear y los usos	77		
	de los padrones adyacentes, señalando la vivienda	X		
	habitada más próxima.			
	¿Qué sistema tiene la planta asfáltica para reducir las			
	emisiones de polvo?	X		Filtro por vía seca (Mangas)
	¿Qué operación y/o mantenimiento requiere el	X		Mantenimiento/control filtro de
	sistema de control de emisiones a la atmósfera de la			mangas
	planta asfáltica?			
	¿Hay una descripción paso a paso de lo que debe			
	hacerse para la operación y/o mantenimiento del			
	sistema de control de emisiones a la atmósfera de la			2
-	planta asfáltica?			DC 7510 01 M t i t -
	¿Está previsto un formato de registro para			RG 7510.01 Mantenimiento
	documentar la operación y/o mantenimiento del	X		Preventivo Planta
	sistema de control de emisiones a la atmósfera de la			
	planta asfáltica?			
	¿Hay una descripción paso a paso de cómo se realiza			
	la descarga de asfalto?			
	¿Está previsto un formato de registro para			RG 7510.06 Parte Diario de
	documentar las operaciones de descarga de asfalto?		8	Combustibles y Asfalto en Planta
	¿Está previsto el retiro de los materiales			IT 4510 Gestion de Residuos
	contaminados que se pueden generar en pequeños	X	1	11 1510 Gestion de Testidaes
		1		
	derrames en la zona de la planta asfáltica?			Ca agonia con motorial de descerto
	¿Cuál es el destino de los materiales contaminados			Se acopia con material de descarte
	que se generan al limpiar pequeños derrames en la		• • • •	se recicla como material de relleno
	zona de la planta asfáltica?			en las Plantas.
	¿Está previsto un formato de registro para			
	documentar las operaciones de limpieza de pequeños			
	derrames y disposición de los residuos resultantes?			
Car	niones y fleteros	Sí	No	Comentarios
23	¿Cuántos camiones se vincularán a la realización de la obra?			Aproximadamente 20 en el pico máximo
-	Indicar matrícula y relación con la empresa de cada			
	uno de los camiones vinculados a la obra.			Propios y fleteros
-				
	¿Se ha entregado copia de los certificados del			Se entregará
_	SUCTA de todos los camiones vinculados a la obra?			
	¿Hay algún vehículo que tenga observaciones en el		X	
	capítulo 8 del certificado del SUCTA? Indicar			


OBRA: Licitación M/43 - Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta Interbalnearia,

tramo: Aº Carrasco - Aº Solís Grande

Contratista: MOLINSUR S.A.

	matrícula y observaciones.			
	¿Está previsto cubrir la caja de los camiones que transportan materiales (indicar cuáles)? ¿Con qué?	Х		Con mantas de geotextil en caso de mezcla asfáltica y plastillera o malla sombra en otros casos.
M	onitoreo de variables ambientales	Sí	No	Comentarios
24	Las obras ¿incluyen intervenciones en cursos de agua permanentes (alcantarillas, puentes nuevos, obras en puentes existentes)?	X		
	Si las obras incluyen intervenciones en cursos de agua permanentes ¿hay tareas de muestreo de calidad de aguas previstas?		X	Son tareas de sustitución de apoyos de muy bajo volumen de hormigón.
	Detallar previsiones de parámetros de calidad de aguas a analizar, puntos de toma de muestra y periodicidad de los muestreos.			
25	¿Hay tareas de medición de niveles de ruido previstas?		X	
	Detallar parámetros acústicos a relevar, puntos de medición y periodicidad de los muestreos.			
26	¿Hay otras tareas de muestreo de variables ambientales previstas?		X	
	Detallar parámetros a relevar, puntos de medición y periodicidad de los muestreos.			







M43 – MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO RUTA INTERBALNEARIA II

INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL

1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

1.1 - TAREAS DE MANTENIMENTO - Tramos

Las tareas de mantenimiento rutinarias que se ejecutaron en este período fueron:

- Sellado de fisuras en calzada y banquina
- Reparación de baches en calzada, banquina y calzada de servicio
- Limpieza de cunetas y alcantarillas
- Limpieza de calzada
- Calzado de bordes

2 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

Sin actualización en el período.

3 - CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPS

Piedra partida Rulemos RM 400/2019

Arena ARETAJES RM 1626/2018

Balasto CBR80% RM 402/2020

4 - GESTIÓN DE CANTERAS

La piedra necesaria para la obra es suministrada por cantera comercial, RM 400/2019.

La arena se compra a la cantera de ARETAJES RM 1626/2018

El balasto CBR80% se compra en cantera NAMILUR SA RM 1694/2018.

5 - REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

CAMPAMENTO, DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS

El campamento de apoyo sigue siendo el ubicado en el 48K500 de Ruta 8

Para los frentes de obra se utilizan baños portátiles, los cuales se limpian en el obrador citado.

PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS

Los procesos específicos con sus impactos, controles y operaciones específicas están definidos en el RG 812-01 Control de Aspectos Ambientales.



M43 – MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO RUTA INTERBALNEARIA II

GESTION DE RESIDUOS

La gestión de residuos se realiza en el campamento de Ruta 8 km 48, según se describe en el DC 812, los remitos por traslados se registran en el RG 812-05.

Residuos domésticos sólidos

Se distribuyeron estratégicamente delante de los comedores y zonas de reunión de personal tanques para el depósito de residuos domésticos y en forma periódica se retiran las bolsas las que se depositan en el frente del campamento, sobre la vía pública, donde los levanta el recolector municipal. Se llevan los registros correspondientes. Se adjunta RG 812-05.

Residuos contaminados

Sólidos

Los sólidos contaminados se tramitan a través de Afrecor. para esto se distribuyeron tanques de diferentes colores (Amarillos – Trapos sucios / Rojo - Absorbentes contaminados / Azul – Filtros contaminados), cercanos a las plantas para el depósito de los residuos, los que periódicamente se envían al depósito de Camino Mendoza. Se llevan los registros correspondientes. Se adjunta RG 812-05.

Los absorbentes contaminados, se acopian en campamento y luego se mezclan con productos no conforme para mejorar caminería interna.

<u>Líquidos</u>

Aceites usados

Remitos de retiros se adjunta en RG 812-05.

Efluentes domésticos

Todos los servicios higiénicos de los obradores cuentan con instalación sanitaria que vierten sus efluentes en pozos negros impermeables, los cuales serán vaciados por barométrica.

En los frentes de obra se disponen baños portátiles. A estos baños se les realiza el vaciado y mantenimiento en el obrador.

Remitos de servicios se adjunta en RG 812-05.

<u>6 - INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES</u>

En el campamento de Ruta 8, progresiva 48k500, se aplicaron monitoreos ambientales, en zona de cambios de aceite, lavadero; en el mes de junio. Los ensayos dieron valores por debajo de los límites tolerables. Se adjunta informe en el anexo.



M43 – MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO RUTA INTERBALNEARIA II

7 - FLOTA VEHÍCULAR

El control de los vehículos y maquinaria, se realiza mediante los registros dispuestos a tales efectos, según los RG 713-xx correspondientes, los cuales se envían mensualmente a las oficinas centrales para su control.

8 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO

Se entrega mensualmente a la DDO la nómina propia y de subcontratos con el personal afectado a la obra.

9 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Actividades de capacitación en el período:

	Capacitaciones						
Sector/Cuadrilla Fecha		Observaciones					
		Gestión de residuos					
	30-Jul	Incidentes					
	11-Jun	Simulacro de derrame					
	30-Jul	Manejo seguro / equipos					
Carlos Cabrera	30-Jul	Productos químicos					
	13-May	Cargas Manuales					
	11-Jun	Gestión de banderillero					
	30-Jul	Gestión de banderillero					
	30-Jul	Mantenimiento de condiciones controladas					
Ciemsa	6-May	Charla trimestral					
Gadulir	8-May	Charla trimestral, charla sobre covid 19					
Monerdem	14-May	Charla trimestral, charla sobre covid 19					
Abel Soulier	20-May	Accidente en Ruta					
Abel Soulier	15-May	Cargas Manuales					
Dianta da barmigán	28-Jul	Productos químicos					
Planta de hormigón	28-Jul	Mantenimiento de condiciones controladas					

10 - AUDITORÍAS AMBIENTALES

No se realizaron en el período.

11 - CONTINGENCIAS

Están definidos los Planes de Contingencia de acuerdo a los IT 820-xx, por los cuales anualmente se realizan los entrenamientos correspondientes.

En el período no se desarrollaron actividades ni se registraron eventos.



M43 – MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO RUTA INTERBALNEARIA II

12- ACOPIOS

Los acopios de materiales para las tareas de mantenimiento se encuentran en el campamento de Ruta 8 km 48.



M43 – MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO RUTA INTERBALNEARIA II

Anexo - RG 812-05

Obrador o Sector:				
NATURALEZA DEL RESIDUO	Medida / registro	May-20	Jun-20	Jul-20
Domiciliarios	unidad	I.M.C.	I.M.C.	I.M.C.
Dominana i	remito unidad	20 X 50 KG.	18 X 50 KG.	21 X 50 KG.
Aguas servidas				
Maderas	remito unidad			
(4)	remito unidad	25	28	
Neumáticos				
	remito unidad	168913	168914 10	
Baterías	remito		168914	
	unidad		3 x 30 kg.	
Filtros de aceite usados	remito		168914	
Lodos contaminados	unidad			
Lodos contaminados	remito			
Trapos sucios	unidad			
Trapos sucios	remito			
	unidad	400 lts	600 lts.	
Aceites usados	remito	168913	168914	
Aceites usados	unidad			
contaminados	remito			



M43 - MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO RUTA INTERBALNEARIA II

Anexos - Informe de monitoreos

ECOTECH

Cerro Largo 1890 Tel.- Fax.: 24080768

Teléfonos: 24019342 - 24032130

ecotech@ecotech.com.uy

Laboratorio Ecotech S.R.L.

A la atención de:

Mauro Vaghi

INFORME DE ENSAYO Nro:

Fecha de emisión: 01/07/2020

Dirección: Av. Italia 4231

Identificación:

Página 1 de 3

Nombre del Solicitante: Coller S.A.

Teléfono: 094357737

Ciudad: Montevideo (Montevideo)

CÓDIGO INTERNO: 59068-1

Fecha recepción de la muestra:

26/06/2020

Fecha de Muestreo: //

Muestreo realizado por: Colier S.A.

Ruta 8- Zona aguas cambio de aceite

Fechas de realización de los ensayos: Entre el día 26/06/2020

Y el 30/06/2020

Identificación de muestra por Cliente

Lugar de muestreo:

Detalle significativo del muestreo: Traslado al Laboratorio realizado por: Cliente

			Técnica de			Valor según
Parámetro	Resultado	Unidades	Referencia	LD	LC	Decreto
Aceites y Grasas	<5	mg/L	Basado en EPA 1664	6	20	



Cerro Largo 1890

Tel.- Fax.: 24080768

Teléfonos: 24019342 - 24032130

ecotech@ecotech.com.uy

Laboratorio Ecotech S.R.L.

A la atención de:

Mauro Vaghi

INFORME DE ENSAYO Nro: 59068

Fecha de emisión: 01/07/2020

Página 2 de 3

CÓDIGO INTERNO: 59068-2

Fecha recepción de la muestra:

26/06/2020

Fecha de Muestreo: //

Muestreo realizado por: Colier S.A.

Identificación:

Ruta 8- Zona agua de la camara de lavadero

Y el 30/06/2020

Fechas de realización de los ensayos: Entre el día 26/06/2020

Identificación de muestra por. Cliente

Lugar de muestreo:

Detalle significativo del muestreo:

Traslado al Laboratorio realizado por. Cliente

			Técnica de			Valor según
Parámetro	Resultado	Unidades	Referencia	LD	LC	Decreto
Aceites y Grasas	<5	mg/L	Basado en EPA 1664	5	20	



INFORME DE GESTION AMBIENTAL TRIMESTRE: Mayo - julio 2020

M43 – MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO RUTA INTERBALNEARIA II



INFORME DE GESTION AMBIENTAL TRIMESTRE: Mayo - julio 2020


M43 – MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO RUTA INTERBALNEARIA II


Contenido

INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL	1
1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	1
1.1 - TAREAS DE MANTENIMENTO – Tramos	1
2 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES	1
3 - CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs	1
4 - GESTIÓN DE CANTERAS	1
5 - REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	1
CAMPAMENTO, DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS	1
PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS	1
GESTION DE RESIDUOS	2
Residuos domésticos sólidos	
nesiduos domesticos solidos	2
Residuos contaminados	2
nesiduos contaminados illininados illinina	∠
5 - INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES	2
7 - FLOTA VEHÍCULAR	
3 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO	3
9 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3
10 - AUDITORÍAS AMBIENTALES	3
11 - CONTINGENCIAS	3
L2- ACOPIOS	
Anexo – RG 812-05	
Anexos – Informe de monitoreos	6

Montevideo 10 de agosto de 2020

Ing. Diego Cerizola Ingeniero Residente







Informe de Implementación del PGA Consorcio Interbalnearia Este y Oeste-Mantenimiento de Puentes y Alcantarillas (M43/M44) Canelones-Maldonado

Mayo/2020-Julio/2020

Realizado por: Natalia Rodriguez

1. INTRODUCCIÓN

Se audita el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental para el Mantenimiento de Puentes y Alcantarillas (M43/M44) de puentes de la zona, en el departamento de Canelones y Maldonado

2. GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES

Se está utilizando como base para centralizar las actividades el Centro Logístico de CIEMSA ubicado en Orosmán Moratorio 4892, Montevideo.

2.1 Gestión de residuos

2.1.1 Residuos sólidos

Se cuenta con un sistema de segregación interna para los residuos tipo urbanos, en el cual se clasifican los mismos en húmedos (asimilables a urbanos) y ROC's Los residuos húmedos constan de restos de alimentos, papeles y plásticos sucios. Los ROC's son residuos de obra civil, escombros salientes de reparaciones de pavimentos, entre otros.

El escombro proveniente de las reparaciones de hormigón y los residuos recolectados de las tareas de limpieza se disponen en volquetas destinadas para tal fin dentro de Centro Logístico.

Todos estos residuos cuentan con un permiso para su disposición final en la Usina de Felipe Cardozo, previamente gestionado con la IM de Montevideo. **Ver Anexo I, II.**

No se generan residuos hospitalarios por lo cual no amerita una gestión especial. (En caso de generarse se le solicitará a la emergencia médica el retiro de los mismos).

Para el caso de los residuos metálicos (chatarra), los mismos son segregados y entregados a la empresa "Gerdau Laisa" para su posterior gestión. Se juntan en depósito de varios Centros de Trabajo y se llevan en conjunto. No se realiza todos los meses, se junta una cantidad significativa y se realiza el retiro.

Con respecto a los residuos peligrosos, en esta etapa únicamente se generaron envases de productos químicos y trapos contaminados con hidrocarburo. Los mismos son trasladados al centro logístico y almacenado en el depósito de residuos peligrosos. Dicho depósito cuenta con piso impermeable, contención para el 110% del volumen contenido, techado y ventilado. Los residuos son posteriormente gestionados con la empresa Márgenes del Rio para su disposición final. Se juntan en depósito de varios Centros de Trabajo y se retiran en conjunto. No se realiza todos los meses, se junta una cantidad significativa y se realiza retiro.

.

2.1.2 Efluentes líquidos domésticos

Se ha contratado la empresa BASANI para el servicio de baños químicos. Ellos se ocupan de la recolección y disposición de los efluentes líquidos generados, de acuerdo al permiso de la IM de Montevideo. **Ver Anexo III.**

2.2 Mantenimiento de los vehículos

Todas las tareas de mantenimiento son realizadas dentro de las instalaciones del Centro Logístico.

2.2.1 Cambios de aceite

El aceite usado es almacenado en un tanque de 200L en el depósito correspondiente. El mismo cuenta con techo, ventilación adecuada, contención para el 110% del volumen contenido y piso impermeable. El aceite usado es gestionado con la empresa Petromovil para valorización energética en Cementos Artigas. . Se juntan en depósito de varios Centros de Trabajo y se retiran en conjunto. No se realizan cambios de aceite.

2.2.2 Gestión de residuos

Los neumáticos generados en las tareas de mantenimiento son almacenados bajo techo para evitar la acumulación de agua, transitoriamente hasta que se defina como gestionarlos correctamente según el decreto 358/015. Las baterías una vez que son cambiadas se devuelven a la empresa proveedora de las nuevas baterías. . Se juntan en depósito de varios Centros de Trabajo y se retiran en conjunto. No se realizan retiros.

2.3 Manejo de productos químicos

Se cuenta con las hojas de seguridad de todos los productos químicos utilizados.

Estos productos químicos son almacenados en el Depósito de Productos Químicos del Centro Logístico, el cual cuenta con techo, ventilación, piso impermeable, contención para el 110% del volumen almacenado y señalización correspondiente.

2.4 Reparaciones utilizando hormigón

Durante esta etapa se elaboró hormigón para reparaciones realizadas sobre juntas de puentes y alcantarillas.

El mismo fue realizado en un pequeño trompo en el mismo lugar de trabajo. La elaboración del hormigón fue realizada sobre camión y retirada del sitio al centro logístico, vertiendo las aguas de lavado en un tanque para la decantación de los sólidos y posterior neutralización del agua. Los sólidos decantados se dejan secar y se gestionan como escombro.

3. **EMERGENCIAS**

No se consideró necesario realizar simulacros de emergencias ambientales durante este período dada la naturaleza del trabajo realizado.

4. CAPACITACIÓN

No se han realizado capacitaciones en dicho trimestre.


5. EVALUACION FINAL

El PGA del Mantenimiento de Puentes y Alcantarillas (M43/M44) se encuentra en proceso de implementación. Todos los remitos presentados son las salidas y habilitaciones gestionadas por el centro logístico. Lugar que opera de base para la gestión de residuos de dicho contrato.


ANEXO I- Habilitación Disposición final Residuos Vertedero IM

DIRECCIÓN*: SORIANO 1180 TELÉFONO*: 229020675 RUBRO*: OBRAS, MONTAGES Y SERVICIOS Correo electrónico para facturación: pagos@ciemsa com.uy RESIDUO Descripción del residuo*: TIPO DOMICILLARIO (COD 990161/990102) Descripción del residuo*: TIPO DOMICILLARIO (COD 990161/990102)	1- DATOS A COMPLETAR POR EL SOLICITANT RAZÓN SOCIAL*: CIEMSA		T.*: 211057180014		The same	100
Correo electrónico para facturación: pagos@ciemsa com.uy RESIDUO RESIDUO	DIRECCIÓN*: SORIANO 1180	FONO*: 229020675	1		連載と	
RESIDUO Descripción del residuo": TIPO DOMICILIARIO (COD 99010 1/990102/990501/990502) LIMPIEZA DE DEPOSITOS. RESTOS DE MADERA (COD 990701/990802/990906/ DESCARTE DE MATERIALES NO CONTAMINADOS (COD 990701/990802/990906/ 991401/991402/991403/991404/991405/991406/991406) Actividad de generación y/o motivo" LIMPIEZA GENERAL Dirección de origen": OROSMAN MORATORIO 4892 Acondicionamiento del residuo y precauciones de manipulación" GRANEL Y BOLSONES EN VOLQUETA TObligatorio, indicando si los kg y/o m" corresponden a disposición diferente de mensual (quincenal, semanal, o por única vez) INFORMACIÓN ADJUNTA RESPONSABLE: LEONARDO MOLITERNO CI.": 4.519.894-5 TRANSPORTISTA: ATLAS Nº registro IdeM: 007 2 - INFORME DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL (ECCA Se autoriza su disposición final por ENTERRAMIENTO ESPECIAL, en presencia de un responsable por la empresa cipordina al teléfono 1950 int 9602. El resicuo se dispondra en la Usina 8 de LUNES a VIERNES de 8 a 17 HORAS. LOS RESIDUOS DEBERRAN NORESAR ACONDICIONADOS EN BOLSAS Y CON VÁLIDO HASTA 3I 27 DE MARZO de 2020 INCLUSIVE.						
RESIDUO Descripción del residuo* TIPD DOMICILATRIO (COD 990101/9905012) DESCARTE DE MATERIALES NO CONTAMINADOS (COD 990701/990802/990906/ DESCARTE DE MATERIALES NO CONTAMINADOS (COD 990701/990802/990906/ 991401/991402/991403/991404/991405/991409) Actividad de generación y/o motivo* LIMPIEZA GENERAL Dirección de origen*. OROSMAN MORATORIO 4892 Acondicionamiento del residuo y precauciones de manipulación* GRANEL Y BOLSONES EN VOLQUETA **Oklyatorio, indicando si los kg y/o m² corresponden a disposición diferente de mensual (quincenal, semanal, o por única vez) NFORMACIÓN ADJUNTA: RESPONSABLE*. LEONARDO MOLITERNO C.I.*: 4.519.894-5 TRANSPORTISTA: ATLAS Nº registro IdeM: 007 2 - INFORME DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL (ECCA Se autoriza su disposición filinal per ENTERRAMIENTO ESPECIAL, en presencia de un responsable por la empresa cororina al teléfono 1950 int 9602. El resicuo se dispondrá en la Usina 8, de LUNES a VIERNES de 8 a 17 HORAS. LOS RESIDUOS DEBERRAN NORESAR ACONDICIONADOS EN BOLSAS Y CON IDIMENSIÓNES MENORES A 80 cm. 80 cm. VÁLIDO HASTA el 27 DE MARZO de 2020 INCLUSIVE.	Correo electrónico para facturación: pagos@ciemsa.com.uy	•			2001	adda
Actividad de generación y/o motivo* LIMPIEZA GENERAL Dirección de origen*: OROSMAN MORATORIO 4892 Acondicionamiento del residuo y precauciones de manipulación* GRANEL Y BOLSONES EN VOLQUETA "Obligatorio, indicando si los lig y/o m² corresponden a disposición diferente de mensual (quincenal, semanal, o por única vez) INFORMACIÓN ADJUNTA RESPONSABLE*: LEONARDO MOLITERNO CI.*: 4.519.894-5 TRANSPORTISTA: ATLAS Nº registro IdeM: 007 2 - INFORME DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL (ECCA Se autoriza su disposición final por ENTERRAMIENTO ESPECIAL, en presencia de un responsable por la empresa coordina al teléfono 1950 int 9602. El resicuo se dispondra en la Unica se disposición final por ENTERRAMIENTO ESPECIAL. LOS RESIDUOS DEBERAN NUGRESAR ACONDICIONADOS EN BOLSAS Y CON LOS RESIDUOS DEBERAN NUGRESAR ACONDICIONADOS EN BOLSAS Y CON VÁLIDO HASTA al 27 DE MARZO de 2020 INCLUSIVE.	RESIDUO		,	APROXIMADA E	kg/me	s m³/
Dirección de origen*: OROSMAN MORATORIO 4892 Acondicionamiento del residuo y precauciones de manipulación* GRANEL Y BOLSONES EN VOLQUETA **Obligatorio, indicando si los leg y/o m² corresponden a disposición diferente de mensual (quincenal, semanal, o por única vez) NFORMACIÓN ADJUNTA RESPONSABLE: LEONARDO MOLITERNO CI.* 4.519.894-5 TRANSPORTISTA: ATLAS Nº registro IdeM: 007 2 - INFORME DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL (ECCA Se autoriza su disposición final por ENTERRAMIENTO ESPECIAL, en presencia de un responsable por la empresa coordina al teléfono 1950 int 9602. El resicuo se dispondrá en la Usina 8, de LUMES a VIERNES de 8 a 17 HORAS. LOS RESIDUOS DEBERRAN NGRESAR ACONDICIONADOS EN BOLSAS Y CON VÁLIDO HASTA 31 27 DE MARZO de 2020 INCLUSIVE.	Descripción del residuo ¹¹ : TIPO DOMICILARIO (COD 990101/99011 MIMIEZA DE DEPOSITOS RESTOS DE DESCARTE DE MATERIALES NO CONT 991401/991402/991403/991404/991405/9	02/990501/99050 MADERA (COD AMINADOS (CO 91406/991409)	12) 990511/990512) D 990701/990802/990906/			20
Acondicionamiento del residuo y precauciones de manipulación* GRANEL Y BOLSONES EN VOLQUETA "Obligatorio, indicando si los leg y/o m* corresponden a disposición diferente de mensual (quincenal, semanal, o por única vez) NFORMACIÓN ADJUNTA RESPONSABLE* LEONARDO MOLITERNO CI.*: 4.519.894-5 TRANSPORTISTA: ATLAS Nº registro IdeM: 007 2 - INFORME DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL (ECCA Se autoriza su disposición final por ENTERRAMIENTO ESPECIAL, en presencia de un responsable por la empresa coordina al teléfono 1950 int 9602. El resicuo se dispondrá en la USIDA 8. de LUNES a VIERNES de 8 a 17 HORAS. LOS RESIDUOS DEPERAN PIGRESAR ACONDICIONADOS EN BOLSAS Y CON VÁLIDO HASTA 21. 27 DE MARZO de 2020 INCLUSIVE.	Actividad de generación y/o motivo*: LIMPIEZA GENERAL					
y precauciones de manipulación* GRANEL Y BOLSONES EN VOLQUETA "Obligatorio, indicando si los kg y/o m² corresponden a disposición diferente de mensual (quincenal, semanal, o por única vez) INFORMACIÓN ADJUNTA: RESPONSABLE*: LEONARDO MOLITERNO C.I.* 4.519.894-5 TRANSPORTISTA: ATLAS Nº registro IdeM: 007 2 - INFORME DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL (ECCA Se autoriza su disposición fine) per enterramiento especial, en presencia de un responsable por la empresa coordina al teléfono 1950 int 9602. El resicuo se dispondrá en la usina 8, de LUNES a VIERNES de 8 a 17 HORAS. LOS RESIDUOS DEBERAN INGRESAR ACONDICIONADOS EN BOLSAS Y CON DIMENSIONES MENORES A 80 cm. 80 cm. VÁLIDO HASTA el 27 DE MARZO de 2020 INCLUSIVE.	Dirección de origen*: OROSMAN MORATORIO 4892					
RESPONSABLE*: LEONARDO MOLITERNO CL.*: 4.519.894-5 TRANSPORTISTA: ATLAS R* registro IdeM: '007 2 - INFORME DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL (ECCA Se autoriza su disposición final per ENTERRAMIENTO ESPECIAL, en presencia de un responsable por la empresa corroina al teléfono 1950 int 9602. El resicuo se dispondrá en la Usina 8, de LUMES a VIERNES de 8 a 17 HORAS. LOS RESIDUOS DEBERRAN INGRESAR ACONDICIONADOS EN BOLSAS Y CON PIMENSIONES MENORES A 80 cm. 80 cm. VÁLIDO HASTA el 27 DE MARZO de 2020 INCLUSIVE.	y precauciones de manipulación* GRANEL Y BOLSONES I			manal, o por ún	ica vez)	
Correo electrónico: Indiamo com uy TRANSPORTISTA: ATLAS Nº registro IdeM: 007 2 - INFORME DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL (ECCA Se autoriza su disposición fine) or ENTERRAMIENTO ESPECIAL, en presencia de un responsable por la empresa cororina al teléfono 1950 int 9602. El resicuo se dispondrá en LOS RESIDUOS DEBERAN INGRESAR ACONDICIONADOS EN BOLSAS Y CON IDIMENSIONES MENORES A 80 cm. 80 cm. VÁLIDO HASTA el 27 DE MARZO de 2020 INCLUSIVE.	INFORMACIÓN ADJUNTA:	1				
TRANSPORTISTA: ATLAS Nº registro IdeM: 007 2 - INFORME DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL (ECCA Se autoriza su disposición fíne) por ENTERRAMIENTO ESPECIAL, en presencia de un responsable por la empresa coordina al teléfono 1950 int 9602. El resicuo se dispondrá en la usina 8, de LUNES a VIERNES de 8 a 17 HORAS. LOS RESIDUOS DEBERANA PORRESAR ACONDICIONADOS EN BOLSAS Y CON DIMENSIONES MENORES A 80 cm. 80 cm. VÁLIDO HASTA el 27 DE MARZO de 2020 INCLUSIVE.			TELEFONO': 099		com uy	
2 - INFORME DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL (ECCA Se autoriza su disposición fine) por ENTERRAMIENTO ESPECIAL, en presencia de un responsable por la empresa coordina al teléfono 1950 int 9602. El resicuo se dispondrá en la usina 8. de LUNES a VIERNES de 8 a 17 HORAS. LOS RESIDUOS DEBERAN NORESAR ACONDICIONADOS EN BOLSAS Y CON DIMENSIONES MENORES A 80 cm. 80 cm. VÁLIDO HASTA el 27 DE MARZO de 2020 INCLUSIVE.	FIRMA": /	- fret	Correo electrónico:	impliferno@ciems.a		
Se autoriza su disposición final por ENTERRAMIENTO ESPECIAL, en presencia de un responsable por la empresa coordina al teléfono 1950 int 9602. El residuo se dispondrá en la USIGNAS, de LUMES a VIERNES de 8 a 17 HORAS. LOS RESIDUOS DEBERAN NORESAR ACONDICIONADOS EN BOLSAS Y CON EDIMENSIONES MENORES A 80 cm. x 80 cm. VÁLIDO HASTA el 27 DE MARZO de 2020 INCLUSIVE.	C.I.*: 4.519.894-5	of the				
VÁLIDO HASTA el 27 DE MARZO de 2020 INCLUSIVE.	C.I.*: 4.519.894-5 TRANSPORTISTA: ATLAS	DE LA CALI	Nº registro IdeM: - 0	107		CA)
VÁLIDO HASTA el 27 DE MARZO de 2020 INCLUSIVE.	TRANSPORTISTA: ATLAS 2 - INFORME DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE Se autoriza su disposición final por ENTERRA responsable por la empresa coordina al telefor la usina 8, de LUNES a VIER	AMIENTO I no 1950 int	N° registro IdeM: 10 DAD Y CONTROL A ESPECIAL, er. pre 9602. El resicuo s a 17 HORAS.	AMBIENTA esencia de se dispond	un rå en	CA)
	C.I.: 4.519.894-5 TRANSPORTISTA ATLAS 2 - INFORME DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN D Se autoriza su disposición finel por ENTERRA responsable por la emprésa coordina al teléfor la USIGA 8, de LUNES A VIER LOS RESIDUOS DEBERRAN OGRESAR	AMIENTO I no 1950 int RNES de 8	Nº registro IdeM: 10 DAD Y CONTROL A ESPECIAL, er. pre 9602. El resicuo s a 17 HORAS. IONADOS EN BO	AMBIENTA esencia de se dispond	un rå en	CA)
COSTO 2 UN POR TONELAUA.	C.I.* 4519.894-5 TRANSPORTISTA: ATLAS 2 - INFORME DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN D Se autoriza su disposición final por ENTERRA responsable por la empresa coordina al telefor la usina 8 de LUNES a VIER LOS RESIDUOS DEBERRAN INGRESAR IDIMENSIONES MENO	AMIENTO I no 1950 int NES de 8 ACONDIC RES A 80	N° registro IdeM: 10 DAD Y CONTROL A ESPECIAL, er. pre 9602. El resicuo s a 17 HORAS. IONADOS EN BO cm. x 80 cm.	AMBIENTA esencia de se dispond	un rå en	CA)
El costo por disposición final está sujeto TÉCNICO del Servido ECIDAITE.	TRANSPORTISTA: ATLAS 2 - INFORME DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE SERVICIO DE EVALUACIÓN DE SERVICIO DE EVALUACIÓN DE SERVICIO DE ENTERRA RESPONSABLE POR LA CONTRA A DE LUMES A VIER LOS RESIDUOS DEBERRAN NORRESAR DIMENSIONES MENO VÁLIDO HASTA EL 27 DE MA	AMIENTO I no 1950 int NES de 8 ACONDIC RES A 80 RZO de 2	N° registro IdeM: 10 DAD Y CONTROL A ESPECIAL, en pre 9602. El resicuo s a 17 HORAS. IONADOS EN BO cm × 80 cm. 1020 INCLUSIVE.	AMBIENTA esencia de se dispond	un rå en	CA)

5



ANEXO II - Escombros, basura y residuos peligrosos.





CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS S.A. CIEMSA SOTIATIO 1180	RUT 21 105718 0014 REMITO Serie A Nº 068962
Tell: (+598) 2902 0675 - Fax: (+598) 2902 0674 Montevideo - Unguay clema@ciemaa.com.uy - www.clemsa.com.uy Fecha R.U.T. Compredor	C, Final
	INTERBALINEARS
Se llevo a vertesezo se	dad Cantidad
REL tos DE BASHAR Y	
TIERRA. PROVENIENTE DE Limpieras Parentes reach.	
y RABAR y "	
REGIOS DE ESCOYBROS ARREGIOS CABERALES INTER.	
Venículo 500 2120	
Recibi (mos) conforme: way AURABL Fecha: // - =	5-2020
I.V.A. AL DIA - D GABAL Impresos - G. de Leon-R.U.T. 21 240326 0015 REMITO Serie A del 060.551 al 061.350 x 4 CONSTANCIA Nº B3160470725 - 04/2016 - IMPRENTA AUTORIZADA.	Vía 1 Blanca Original - Clie Vía 2 Rosada - Contado Vía 3 Geleste - Transporti Vía 4 Amarilla - Arch

ANEXO III- Habilitación BASANI

		RACIÓN Y MANTEMIMIEN	
	UNIDAD	DE OPERACIÓN Y DISPOS	SCHO! FINAL
AUTORIZAC	IÓN PRECARIA Y REVO	CABLE PARA VERTER EF	LUENTES LÍQUIDOS,(BAÑOS QUIMI
		DE	
761/9	6 Y AGRESADOS DE LA	IM., EN LOS VOLGADERO	EL PODER EJECUTIVO: RESOLUCIÓ DS 4 Y 2 DURANTE EL AÑO 2010.
Empresa: BA	S. N.		
Razón Social: Domicilio:	CYLIUS S.A ISIDORO LARRAYA 4867	CAPACIDAD PE	FMITIDA ECUIPO BAROMETRICO
TELEFONO: 2.		1.500L11	4.500KILOS
Montaclo en:	camión combinado	Trailer	Tractor
Marca: HYUND		Pagron: 90290 423	MATRICULA SBZ 644

.







Montevideo, 03 de agosto de 2020.

Sres. del Consorcio Interbalnearia Oeste y Consorcio Interbalnearia Este Ing. Fernanda Herrera – Ing. Juan Echeverz

Presente.

Las especificaciones ambientales generales son consideradas parte integral de los contratos que se rigen por el documento denominado "Pliego de Condiciones Generales de la Dirección Nacional de Vialidad para la Construcción de Puentes y Carreteras" y de otros pliegos y contratos que la D.N.V. elabore para la ejecución de las obras.

Consecuentemente, como establece el Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial y las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad, BORDONIX S.A. remite el informe trimestral de gestión ambiental perteneciente al período mayo 2020– julio 2020 para las obras correspondientes a las licitaciones:

- Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta Interbalnearia, contrato M/43
- Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta Interbalnearia, contrato M44

Sin otro particular, saluda atentamente

Ivonne Arena

Dpto. Calidad y Medioambiente.

Cno. Manuel Fortet 2248

C.P. 12400 - Montevideo - Uruguay

Tel.: (598) 2320 2609* Fax.: (598) 2320 4001

E-mail: bordonix@bordonix.com







INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades genéricas desarrolladas durante la etapa de mantenimiento y operación:

- Demarcación de pavimentos de acuerdo a la norma uruguaya de Señalización Horizontal y órdenes de trabajo elevadas a nuestra empresa.
- Suministro e instalación de señalización vertical de acuerdo a la norma uruguaya de Señalización Vertical y órdenes de trabajo elevadas a nuestra empresa.
- Obras civiles para la construcción reparación de refugios peatonales según órdenes de trabajo elevadas a nuestra empresa.
- Mantenimiento de la señalización horizontal vertical y refugios peatonales.

Aspectos ambientales previstos:

	Controlado	Con disposición	Sin disposición	Cumplimiento de requisito	Documentos asociados
Emisión de gases de efecto invernadero	SI	N/A	N/A	SI	Vehículos con CAT (SUCTA) y Programa de mantenimiento preventivo
Emisión de COV's	SI	N/A	N/A	N/A	Máximo 2% v/v respecto a la pintura utilizada
Generación de combustibles y diluyentes sucios resultantes de limpiezas	SI	SI	NO	SI	Conforme a instrucción de Gestión de residuos (*) y Plan de gestión ambiental (*)
Generación de residuos sólidos	SI	SI	NO	SI	Conforme a instrucción de Gestión de residuos (*) y Plan de gestión ambiental (*)
Consumo de agua no potable	SI	N/A	N/A	SI	Provista en planta industrial y cursos de agua
Consumo de combustibles y diluyentes para demarcaciones	SI	SI	NO	SI	Diluyentes provistos en planta industrial.
Emisión de ruido generado durante la actividad	SI	N/A	N/A	SI	Requisitos legales (interno)

Cno. Manuel Fortet 2248

C.P. 12400 - Montevideo - Uruguay

Tel.: (598) 2320 2609* Fax.: (598) 2320 4001

E-mail: bordonix@bordonix.com







(*) Los integrantes de los equipos móviles clasificaron los residuos generados de acuerdo a la instrucción Gestión de residuos. Dichos residuos retornaron a la planta industrial, para dar disposición final según lo descrito en la instrucción Control Operacional y de acuerdo a la normativa legal.

En el caso puntual de los residuos orgánicos húmedos (alimentos) y materia desintegrada procedente de baños químicos, la disposición se realizó en lugares autorizados. Estas disposiciones se efectúan cuando el tiempo de permanencia del equipo fuera de la planta industrial así lo requieren.

Aspectos ambientales potenciales:

El manejo de los aspectos ambientales derivados de situaciones potenciales (incidentes y/o accidentes), se realiza conforme al procedimiento de **Preparación y respuesta ante emergencias**, la instrucción de **Control Operacional** y los lineamientos establecidos por el Técnico Prevencionista, los cuales permiten activar mecanismos de contingencia según la situación.

Referido a la materialización de incidentes/accidentes, en el periodo citado no se registró situaciones tales como derrames, incendios u otro tipo de evento.

<u>Talleres de capacitación realizados para la mejora del producto y la prestación del servicio</u> (calidad-medioambiente-seguridad laboral):

Capacitación	Poniente	Sectores involucrados	Fecha
Información, Protocolo y Respuestas sobre COVID- 19	Dr. Nelson Reyes	Todo el personal	13/5/2019
Manual de Seguridad	Rodrigo Cabrera	Vertical, Horizontal	08/06/20
Formación de Delegados Integrantes de las Comisiones Bipartitas de Seguridad y Salud en el Trabajo	Téc. Prev. Rodrigo Noguera Gelpi (UNIT)	Administración	08/06/2020
Ergonomía	Lic. Raul Torres	Vertical, Horizontal, Técnica, Mantenimiento, Administración	06/07/20
Manejo de Mercaderías Peligrosas	CATIDU	Horizontal	09/07/20

Cno. Manuel Fortet 2248

C.P. 12400 - Montevideo - Uruguay

Tel.: (598) 2320 2609* Fax.: (598) 2320 4001

E-mail: bordonix@bordonix.com







Otros:

- La empresa no utiliza: campamentos, obradores y plantas de producción de materiales.
- Las tareas de mantenimiento de los equipos tales como engrases y lavados, son efectuadas en estaciones de servicio que gestionan sus residuos de acuerdo los principios de gestión ambiental de nuestra empresa.
- Los desvíos de tránsito son realizados sobre la propia ruta, sin afectación de calles o caminos laterales.
- Contingencias, mitigación, reparación y compensación debido situaciones de emergencia: No hubo emergencias.
- Informes de contingencias ambientales: No hubo contingencias en el trimestre.
- Comunicados a la prensa: no emitidos.
- Autorización ambiental previa: obras de mantenimiento rutinario (tipo 1): no requieren.

Cno. Manuel Fortet 2248


C.P. 12400 - Montevideo - Uruguay


Tel.: (598) 2320 2609* Fax.: (598) 2320 4001

E-mail: bordonix@bordonix.com









Contrato M43

INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL

1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

- Corte de pasto y desmalezado en ambos lados de la faja y cantero central
- Limpieza de garitas en todo el tramo
- Carpido y poda en jardineras de Atlántida
- Se realizó la limpieza debajo de puentes en todo el tramo.
- Limpieza de canteros y próceres de Avenida de las Américas
- Aplicación de herbicida en cordones de todo el tramo
- Poda de todos los ejemplares arbustivos como árboles, palmeras, entre otros.
 Ubicados en todo el tramo, posteriormente se realizó la recolección de los desechos generados.
- Carpido de los ejemplares arbustivos

GESTION DE RESIDUOS

Se realiza un detalle de la cantidad de residuos generados por clasificación.

Residuos domésticos sólidos	289m₃
Carteleria	13
Animales muertos	53

También se recolectaron residuos de otro tipo, como cartones, partes de vehículo, cubiertas dispersas en todo el tramo.

Los residuos menores son recogidos y se embolsan para su posterior traslado al vertedero municipal en el kilómetro 29 de ruta Interbalnearia.

Contrato M43

7 - FLOTA VEHÍCULAR

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS						
VEHICULO / HERRAMIENTA	MANENIMIENTO / ACCION	PERIODISIDAD				
	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE)	10000 KM				
	ENGRASE Y REVISION DE SUSPENSION	10000 KM				
CAMIONES CAMIONETAS	REVISION GENERAL POR MECANICO	10000 KM				
AUTOS	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE)	250 HORAS				
	HIDROLAVADO EXTERIOR	CADA 15 DIAS				
	LIMPIEZA INTERIOR	1 DIA/SEMANA				
	ENGRASE Y REVISION EN TEMPORADA DE VERANO	TODOS LOS DIAS				
TRACTOR CON ROTATIVA	ENGRASE Y REVISION EN TEMPORADA DE INVIERNO	DIA POR MEDIO				
TRACTOR CON ROTATIVA	REVISION GENERAL POR MECANICO	250 HORAS				
90°60,63,6	HIDROLAVADO EXTERIOR	CADA 15 DIAS				
	LIMPIEZA INTERIOR	DIA POR MEDIO				
	ENGRASE PUNTERO/CAJA DE ENGRANAJES	DIA POR MEDIO				
		2				
DESMALEZADORAS	LIMPIEZA FILTRO DE AIRE	DIAS/SEMANA				
. 2	REVISION GENERAL POR MECANICO	1 DIA/MES				
	DESCARBONIZACION, LIMPIEZA GRAL Y REGULACION	1 DIA/MES				

Los operarios deben revisar todos los días antes de encender el vehículo que los niveles de aceite y agua estén a nivel, así como realizar una recorrida alrededor de la herramienta para corroborar que todo esté en orden.

Contrato M43

CONTROL DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

FECHA	VEHICULO MAQUINARIA	HORAS O KM	CAMBIO DE ACEITE	FILTROS	OTROS
	LANDINI SUPER			ACEITE Y	
13/05/2020	7860	3860	SI	GASOIL	

FECHA	DESMALEZADORA	CUADRILLA	MANTENIMIENTO
06/06/2020	11 UNIDADES	SAAVEDRA	LIMPIEZA EN GENERAL Y EN FILTROS.
	Modelo 541		CAMBIO DE BUJIAS, REGULACIÓN,
			PUESTA A PUNTO.