


**Cuadragésimo Informe Trimestral de Avance del Plan de
Gestión y Recuperación Ambiental**



	INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	PL 4410
		Rev 2
		Fecha: 12- 2010
		Pág 2 de 8

FECHA:	28/noviembre/22		
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA:	Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta Interbalnearia II (tramo: A° Solís Grande - Punta del Este).		
UBICACIÓN:	Departamento de Maldonado		
CLIENTE:	CVU		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	60 meses (contrato básico) + 60 meses (ampliación)		
INICIO:	01/nov/12	FIN PREVISTO:	31/oct/17 (básico)
CUADRAGÉSIMO INFORME TRIMESTRAL:		01/ago/22 – 31/oct/22	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO

En este período se realizaron tareas de sellados de fisuras en calzada y banquina.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

Se realiza el monitoreo de posibles arrastres hacia la zona protegida. Hasta la fecha no se ha constatado arrastres hasta esta zona.

A.- Obradores

Obrador del Camino Pérez

- Sin cambios en este período.

Obrador Ruta Interbalnearia km 102


- Se retiró el obrador allí instalado. Se procedió a la restitución de la capa vegetal y a las condiciones generales de la zona.

Obrador Ruta Interbalnearia, 33km300, a (-), en las proximidades del A° Pando, margen Oeste.

- Sin cambios en este período.

B.- Canteras

B.2.1- Canteras de tosca

	INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	PL 4410
		Rev 2
		Fecha: 12- 2010
		Pág 3 de 8

La empresa no explotó por sí cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes empresas comerciales:

Proveedor: Cantera “Belimix SA”.
Dirección: Ruta 9 km 113, Pan de Azúcar – Maldonado.
Rut : 218 775 380 011.

Proveedor: Richard González.
Dirección: Ruta Interbalnearia 63km a (-) 7km, Paraje Piedra de Afilar – Canelones.
Rut: 110 079 390 017.

B.2.2- Canteras de arena

La empresa no explotó por sí cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes empresas comerciales:

Proveedor: Eduardo Pereyra.
Dirección: Ruta Interbalnearia 76km500, Canelones.

B.2.3- Canteras de piedra


La empresa no explotó por sí cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes empresas comerciales:

Proveedor: Canteras Montevideo
Dirección: Camino Pavia 3112, Montevideo.
Rut: 210 137 570 015.

B.2.3- Canteras de material para terraplén

La empresa no explotó por sí cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes empresas comerciales:

Proveedor: Cantera “Belimix SA”.
Dirección: Ruta 9 km 113, Pan de Azúcar – Maldonado.
Rut : 218 775 380 011.

	INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	PL 4410
		Rev 2
		Fecha: 12- 2010
		Pág 4 de 8

C. – Plantas de producción de materiales

Planta asfáltica EL PINAR

Medidas de Gestión

Sin cambios en este período.

Descarga de asfalto

Sin cambios en este período

Planta asfáltica PAN DE AZUCAR

Se desafectó del contrato.

D.- Obras de Alcantarillas

En este período se construyeron únicamente las alcantarillas previstas por el proyecto.


E.- Zona de Obras

Se realizaron las siguientes acciones durante la ejecución de los trabajos en calzadas y faja de uso público en este contrato:

- Acondicionamiento de los lugares de estacionamiento provisorio.
- Retiro de materiales de desecho de la calzada y banquina acopiándolos adecuadamente.
- Limpieza y desobstrucción de alcantarillas existentes.
- Profundización de las cunetas.
- Remoción de los obstáculos que se encuentren dentro de la faja de obra.
- Recolección de basura presente en la faja.

Manejo de residuos generados:

- Los materiales provenientes de bacheos en la calzada y la banquina, son trasladados a depósitos indicados por la dirección de obras ó enterrados en la faja de dominio público, teniendo especial cuidado en retirar previamente la capa vegetal a efectos de reponer dicho tapiz una vez realizado el depósito. En ambos casos se pone especial cuidado en no entorpecer el normal escurrimiento de las aguas con ese tipo de depósitos ni afectar estéticamente el entorno.
- En la faja pública se recogen los residuos sólidos provenientes de la basura, los que son depositados en el vertedero municipal.

	INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	PL 4410
		Rev 2
		Fecha: 12- 2010
		Pág 5 de 8

- La tierra fértil removida, es acopiada para su posterior uso en labores de revegetación.

F.- Personal de Obra

Seguridad e Higiene

- Cumpliendo con la normativa relativa a seguridad e higiene, se suministra al personal los dispositivos de seguridad necesarios según las tareas a desarrollar tanto en la seguridad, antiparras, chalecos, cascos, zapatos de seguridad, etc.) como externa (extinguidores de fuego, alarmas de retroceso de máquinas, balizas, carteles, etc.).
- Se vigila constantemente el cumplimiento de las normas.
- Se solicita a los camioneros destajistas certificados habilitantes.
- Las cargas son transportadas teniendo especial cuidado en taparlas, usando para ello geotextiles especialmente adecuados.

COVID 19

Se ha actuado según los establecido en el convenio tripartito firmado el 11 de abril de 2020. A la vez y en función de este convenio, Molinsur SA realizó un protocolo interno sobre las medidas a tomar en todos los ámbitos de la empresa.

Se realizó nuevamente una charla de concientización sobre el cumplimiento de los protocolos a todo el personal de la empresa involucrado y a los posibles fleteros que puedan estar involucrados. A la vez se entregó materiales de cuidados e higiene a todo el personal con el fin de preservar la salud de los mismo. Se entrego tapabocas, alcohol en el gel, diversos desinfectantes, fumigadores, etc. con el fin de higienizar, desinfectar, casas, comedores, baños, vehículos de transportes. Toda esa documentación quedó debidamente documentada.

G.- Comprobantes de Residuos contaminados

Adjunto recibos de entrega de Residuos Contaminados o Peligrosos en el trimestre:



**INFORME TRIMESTRAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL**

PL 4410
Rev 2
Fecha: 12- 2010
Pág 6 de 8

MARENALES LTDA.
DEPOSITO RAFAEL
compra y venta de metales - chatarra
RAFAEL 3417
TELEFAX: 2514 3296
e-mail: deporafaelmetales@hotmail.es

R.U.T. 213968580011
REMITO
SERIE A
Nº 671561

DIA	MES	AÑO
24	0	22

DERIVADOR: Molinsur
DIRECCIÓN: Cam EDUARDO PÉREZ S.N.
RUT: 213242880015
DIRECCIÓN DE ORIGEN: Cam EDUARDO PÉREZ S.N.
HORA DE SALIDA: 11:00 hrs

Firma Salida: Rodolfo G.
ACLARACIÓN

GESTOR
DIRECCIÓN DE ENTREGA: RAFAEL 3417
HORA DE ENTREGA: 11:30 hrs

Firma Salida: Eduardo Pereira
ACLARACIÓN


CARGA: CHATARRA
TIPO: RECICLAJE
CANTIDAD:




IVA LA DIA
IMP GRAFISOL
M. CARLI
RUT. 216631960014
CONSTANCIA
83220060625 - 01/2022
REMITO A 671.501 - 671.700 x 2 vias
IMPRESA AUTORIZADA

F. DE VTO.
24.01.2024
ORIGINAL - CLIENTE - BLANCA
DUPLICADO - ARCHIVO - COLOR

1699 DNT 53 8

AFRECOR S.A. - Valorización de Residuos Industriales
R.U.T. 21 642970 0015
Nº 09254

 **AFRECOR**
Somos Resiter

 Haiti 1500; PTI Cerro
 Tel.: 2311 9915
 www.afrecor.com.uy


**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PARA TRATAMIENTO DE
RESIDUOS INDUSTRIALES**

La empresa AFRECOR S.A., autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA),
certifica el retiro de los siguientes residuos:

FECHA DE RECEPCIÓN:	03.10.22	
RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD
SLW.	15x200	
BATERIAS	8 unidades	
DATOS DEL GENERADOR / CLIENTE		RUT:
RAZÓN SOCIAL:	MOLINSUR SA	
LUGAR DE RETIRO:	C/O GONZALO PEREYRA	
LOCALIDAD:		DEPARTAMENTO:
PERSONA DE CONTACTO / RESPONSABLE:		
TELÉFONO DE CONTACTO:		
DINAMA XAO RM 1262/2019 - TRANSPORTE RDN 0344/2019		
Responsable por AFRECOR S.A.	PABLO NIEVES	
Responsable Generador / Cliente		

IMP. GONZALO PEREYRA - D.T. 008.851 AL 009.350 x 2 - 06/2022

1 VIA BLANCA CLIENTE / 2 VIA AMARILLO ARCHIVO

	INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	PL 4410
		Rev 2
		Fecha: 12- 2010
		Pág 8 de 8

AFRECOR
Somos Resiter

AFRECOR S.A.
Afreacor
Haití 1500, Montevideo
23119915
afreacor@afreacor.com.uy

RUT EMISOR: 216429700015
e-Factura
SERIE NÚMERO PAGO MONEDA
A 5766 Crédito UYU
RUT RECEPTOR: 213242880015
Molinsur S.A.
Eduardo Fuertes esq al paso escobar
MONTEVIDEO, URUGUAY

HA 15/07/2022 VENCIMIENTO 15/09/2022

GO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTO	MONTO
	Filtros contaminados		3,00	2.088,00		6.264,00
	Agua contaminada		1,60	4.977,00		7.963,20
	Certificado 8687.					
	Orden de Compra 8180.					