



MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS

Formulario N° 2019-10-3-0004985

N° OID:
2.16.858.2.10002652.66570.2019103.0004985

Prioridad: **Normal**
Acceso restringido: **No**

Tipo de Formulario: Formulario

Oficina origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto: DIRECTOR DE OBRA - ING. LUIS FERREIRA RTE. INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATO M/72, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE SETIEMBRE 2019 - NOVIEMBRE 2019 .-

Tipo de Titular: OFICINA
Titular: DNV - CONSTRUCCIONES 10/003/10023000

Fecha iniciado: **19/12/2019 14:47:31** Fecha valor: **19/12/2019**

Clasificación: **Público**

¿Tiene elemento físico?: **No**



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Montevideo, 19 de diciembre de 2019

Asesoría Técnica de Construcciones

Unidad Ambiental

Ing. Patricia Enrich

Presente

Se remite para vuestra consideración Informe Trimestral de Gestión Ambiental del contrato M/72 correspondiente al trimestre septiembre 2019 – noviembre 2019.

Sin otro particular, le saluda a Ud. atentamente,

Ing. Luis Ferreira
Director de Obra





San José de Mayo, 17 de diciembre de 2019

Sr. Director de Obra
Ing. Luis Ferreira
Presente.

Ref.: M/72 "Rehabilitación y mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 11 tramo: Planta urbana Ecilda Paullier – Atlántida"
Asunto: Informe trimestral de gestión ambiental: setiembre – noviembre 2019

De nuestra mayor consideración:

Por la presente cumplimos en presentar y someter a su consideración el Informe Trimestral de Gestión Ambiental del contrato de referencia correspondiente al trimestre setiembre - noviembre 2019.

Sin otro particular, saluda Atte.-

Ing. Carlos Terreno
SERVIAM S.A.

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL

Setiembre - Noviembre 2019

“REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE RUTA 11 TRAMO: PLANTA URBANA ECILDA PAULLIER – ATLÁNTIDA”

Obradores

Obrador Principal – Juan Soler

El obrador principal continúa en funcionamiento en el predio de Juan Soler, donde también se ubica el depósito central de la empresa y una de sus plantas asfálticas, pero que durante el período de estudio se encontró inactiva ya que el suministro de mezcla asfáltica estuvo a cargo de un subcontrato, debido a las grandes distancias de transporte desde Juan Soler.

Todas las cuadrillas asignadas al contrato tienen como obrador principal el anteriormente mencionado, y además cuentan con instalaciones móviles de baños, gazebos, mesas y sillas para oficiar de comedor en el horario de descanso. No se cuenta con otro obrador fijo a los efectos del contrato en cuestión.

Canteras

Se retomaron las tareas de trituración en la Cantera de la empresa ubicada en la localidad de Pavón, desde donde se abastecieron los agregados pétreos para las tareas de lechada asfáltica y tratamiento bituminoso ejecutadas en el período de estudio.

En julio de 2019 se presentó el Informe Anual de Desempeño Ambiental ante DINAMA, adjunto en esta instancia ya que en el trimestre anterior la cantera no se encontraba operativa.

El abastecimiento de materiales granulares para el período en consideración estuvo a cargo de la cantera Damcon, también ya vinculada al contrato y con toda la documentación pertinente vigente.

Uso y mantenimiento de máquinas

Toda la flota de maquinaria de la empresa, y por lo tanto la maquinaria asignada al contrato de referencia, está sometida a una rutina de mantenimiento periódica de forma de garantizar su buen funcionamiento y óptimos rendimientos.

Los equipos se abastecen de combustible en el Obrador de Juan Soler o en estaciones de servicio cercanas al lugar de trabajo, previamente asignadas al frente de obra en particular por su ubicación. La gestión tanto de los despachos de combustible como de los cambios de aceite se realiza mediante un sistema informático que proporciona información en tiempo real y su estudio histórico permite detectar anomalías en el funcionamiento de máquinas y camiones.

La gestión de los aceites de la flota se encuentra en proceso de desarrollo dentro de la aplicación informática con que se gestiona. Actualmente dentro del sistema se trabaja únicamente con el aceite

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





de motor y se está en proceso de incluir otros componentes (transmisión, hidráulica, etc.) para continuar mejorando la gestión de flota.

Gestión de Residuos

Los residuos se concentran, clasifican y almacenan en el depósito central en recipientes debidamente tapados y rotulados.

Los residuos del tipo domésticos son trasladados a vertedero municipal, para lo cual se gestionó una autorización en la Intendencia Municipal de San José. Los residuos especiales son trasladados al depósito central donde se disponen según el siguiente criterio: la arena contaminada, filtros usados y otros residuos contaminados (estopa, trapos, guates, envases) se entregan a TRIEX o PETROMOVIL; los envases plásticos de pintura se entregan a LUSOL; las latas de pintura, tanques de emulsión y todo tipo de chatarra se entregan a LAISA; los aceites recuperados se entregan a PETROMOVIL; las cubiertas se entregan al Plan Maestro de GENEU y baterías usadas son entregadas al proveedor.

Se adjuntan los registros de los volúmenes de residuos retirados por cada gestor para el trimestre de referencia. Todos los gestores se encuentran autorizados por DINAMA.

Seguridad e higiene

De acuerdo a la normativa vigente relativa a seguridad e higiene, según el Decreto 125/014 (Disposiciones Reglamentarias de Seguridad e Higiene para la Industria de la Construcción) se exigen una serie de medidas que son adoptadas por la Empresa.

En el marco del proceso de obtención de la certificación según la Norma ISO 45001: 2018, *Seguridad y salud en el trabajo* se realizó una capacitación el día 11 de noviembre a cargo del equipo de Gestión de Calidad en la que se introdujo la metodología de implementación de la Norma.

Particularmente se trataron los temas de consulta al personal en temas de seguridad laboral, capacitación y requisitos legales. El mes de noviembre se realizó la comunicación de la nueva política de gestión de la empresa que incluirá la Norma ISO 45001 y se entregó una encuesta que promueve la participación de todo el personal en el planteo de necesidades y expectativas en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Normas Generales

Es obligatorio el uso de la vestimenta, calzado, elementos de protección y equipo de seguridad que se requiera para cada trabajo a efectuar. Se controla en todos los frentes de obra su presencia y estado, y se registra en el formulario F-47: este trimestre se realizó el control de EPP en la semana del 16 al 20 de setiembre. Se sustituyen los EPP viejos o en mal estado y se hace entrega de EPP faltantes.

El técnico prevencionista realiza visitas periódicas a los frentes de obra y efectúa controles y recomendaciones para los distintos trabajos en ejecución. Durante las visitas realizadas este semestre no se constataron defectos considerables, sino que se realizaron sugerencias en cuanto al cerramiento de los tractores que trabajan con la selladora y por otro lado se planteó la necesidad de contar con baños químicos en todos los frentes (incluso los móviles), y esto se encuentra en etapa de estudio para buscar la alternativa que se adapte mejor a la operativa diaria de las distintas cuadrillas.

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





Colier – Subcontratista

En el mes de octubre finalizaron los trabajos con la empresa subcontratista Colier, que se encuentra certificada en calidad según la Norma UNIT ISO: 9.001 y en ambiental según la Norma UNIT ISO: 14.001.

Durante el período de referencia, para las tareas de tendido con mezcla asfáltica utilizaron agregados pétreos provenientes de canteras comerciales ya vinculadas al contrato, cuya documentación fue oportunamente presentada.

Comunidad

Se construyeron dos refugios peatonales en el km 108 a (+) y a (-), generando mayor comodidad para los habitantes de la zona.

Se brindó una veloz respuesta tras constatarse un accidente de tránsito en el Km 100 donde se dañaron varios tramos de defensa metálica. Debido a los taludes considerables y la peligrosidad del tramo se procedió a su rápida reposición, al otro día de ocurrido el siniestro.

Se trabaja con varios frentes de obra asignados al contrato de referencia durante el mes de noviembre (y al momento de presentación del presente ITGA) para garantizar una adecuada comodidad para la circulación del tránsito de turistas durante los meses de verano.

Sistema de Gestión Integrado

La empresa tiene implementado un Sistema de Gestión Integrado, en cuyo marco se encuentra la gestión ambiental de este contrato.

Posterior a la renovación de la certificación en las Normas ISO 9.001 e ISO 14.001 en el mes de junio (cuyos informes ya fueron presentados) no se contó con otras instancias de auditoría por parte de UNIT.

Eventos Ambientalmente Significativos

Luego del incidente de la rotura del caño de efluentes de la planta de Conaprole se procedió a su reparación en el mes de setiembre, quedando en funcionamiento normal el día 3 de setiembre. El 24 de octubre se hizo una prueba hidráulica en la línea y se comprobó su correcto funcionamiento por parte del ingeniero proyectista de la planta. La empresa Conaprole tomó muestras del agua del arroyo Cagancha (que había recibido efluente sin tratar proveniente del caño fisurado) pero no se encontraron contaminaciones inadmisibles.

Actividades desarrolladas en el trimestre

Tareas de Obra 3: Culminan los trabajos de tendido en mezcla asfáltica tanto de 5,5 cm como de 3 cm de espesor. Comienzan los trabajos en banquina: escarificado, recargo y tratamiento bituminoso doble (riego A con árido grueso y Riego B con lechada asfáltica)

Bacheo de pavimento con concreto asfáltico en caliente en Tramos 11, 12 y 16.

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





Sellado de fisuras por puenteo en varios tramos.

Se trabaja en el mantenimiento del Tramo 12: sellado de fisuras, bacheo en calzada con mezcla asfáltica y posterior ejecución de lechada asfáltica y bacheo y tratamiento bituminoso en banquetas.

Corte de pasto y desmalezado en todo el contrato, interrupción de esta tarea en el mes de julio por el poco crecimiento de la vegetación.

Pintura de pavimentos en varios tramos del contrato: repintado de resalto en Tramo 5, pintura de borde en Tramo 4, pintura manual en empalmes, rotondas y lomadas.

Colocación y reposición de tachas reflectivas en todo el contrato.

Dentro de las Obras de Arte Mayor se trabajó en las juntas del puente sobre el Río San José y el puente nuevo sobre el Río Santa Lucía, y ambos fueron recibidos. Se trabajó en la reparación de una fisura en una viga transversal del puente Cagancha, que se encuentra a la espera del comienzo de las tareas de refuerzo, previstas para enero de 2020.

Colocación de chevrone en poste metálico en todas las curvas (a excepción del Tramo 4, que contaba con postes de hormigón y del Tramo de Obra 3, donde aún se encuentra pendiente)

Tareas de mantenimiento de banquetas de tratamiento bituminoso en tramos 4, 12 y 14 a 16.

Ing. Carlos Terreno
SERVIAM S.A.

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy



**COPIA
SERVIAM**

Montevideo, 9 de julio de 2019

**Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente**

**DIRECCION NACIONAL DE
MEDIO AMBIENTE**

División Control Ambiental

EXPEDIENTE: 2013/14000/16488

**RESOLUCIONES MINISTERIALES N°904/2017 y
N°1176/2017**

**Informe anual de desempeño ambiental
Período: 18 de julio de 2018 – 9 de julio de 2019**

**Cantera de Obra Pública, padrón rural
N°19.069, San José.**



DIVISION ADMINISTRACION
MVOTMA - DINAMA

Recibido:
Fecha:
Hora:

[Handwritten signature]
2019/7/19

Montevideo, 9 de julio de 2019

**Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente**

**DIRECCION NACIONAL DE
MEDIO AMBIENTE**

División Control Ambiental

EXPEDIENTE: 2013/14000/16488

**RESOLUCIONES MINISTERIALES N°904/2017 y
N°1176/2017**

Informe anual de desempeño ambiental

Período: 18 de julio de 2018 – 9 de julio de 2019

**Cantera de Obra Pública, padrón rural
N°19.069, San José.**





Montevideo, 9 de julio de 2019

**MINISTERIO DE VIVIENDA
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
División Control Ambiental**

PRESENTE

Ref: Expediente 2013/14000/16488 – Canteras de Obra Pública ubicada en padrón rural N°19.069 (parte), extracción de tosca, roca y producción de piedra partida. Informe Anual de Desempeño Ambiental.

Informe Anual de Desempeño Ambiental

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente se detalla Informe Anual de Desempeño Ambiental, de acuerdo a lo solicitado en la Resolución Ministerial N°904/2017.

Antecedentes:

El Informe de Anual de Desempeño Ambiental anterior, fue presentado en DINAMA el 17/07/2018 y correspondía al período desde el 19/07/2017 al 17/07/2018.

Luego el 3/09/2018 se presentó un Complemento al Informe Anual de Desempeño Ambiental, ante DINAMA, conteniendo resultados de varias mediciones realizadas relacionadas con monitoreo de calidad de agua en Arroyo Pavón y puntos de vertido de sedimentadores y calidad de aire en el proyecto y a nivel del personal afectado al mismo (ruido y polvo).

El 14/02/2019 se presentó ante DINAMA una nota explicando que no se había realizado actividad en el predio.

Resumen de actividades:

La última voladura fue realizada el 19/06/18, y fue incluida en el informe de desempeño presentado el 17/07/2018. Luego de esa fecha no se procedió ni a perforar, ni a comprar explosivos, etc.

El equipo de trituración que estaba en el predio fue movilizado a otro proyecto de la empresa a partir del 29/06/2018, por lo cual no se procedió a la trituración de ningún material. Esto implica que tampoco se realizaron tareas de extracción de piedra, consecuentemente.

El último monitoreo de calidad de agua se realizó el 16/08/2018 y se encuentra dentro del expediente.

Los últimos acarreos de material y uso de acopios existentes provenientes de la extracción en el predio terminaron en el entorno del 29/10/2018.

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





Luego de esta fecha y hasta el momento **no se han retomado las actividades en la cantera**, por lo cual el plano de relevamiento topográfico del 10/07/2018 firmado por el Ing. Agrimensor Federico Severi que se encuentra en el expediente sigue estando vigente a efectos de comunicación ante DINAMA.

Mientras no hubo actividad en la cantera no se generaron residuos de ningún tipo.
No hubo reclamos de vecinos.

Actividades planificadas para el próximo año de actividad:

Para lo que sería el tercer año de actividad en la cantera se prevé:

- comenzar el retorno a la actividad en los próximos días, movilizand o equipos, etc.
 - empezar a realizar las perforaciones en el mes de julio aproximadamente
 - comenzar las voladuras en el entorno del mes de agosto
 - comenzar las tareas de trituración en el mes de setiembre aproximadamente
- todo esto sujeto a las condiciones climáticas que se presenten.

Cualquier información complementaria, estamos a las órdenes.

Sin otro particular, saluda atentamente,

Ing. Carlos Terreno

Gerente General y Representante Legal de SERVIAM S.A.

Ing. Florencia Roselli

Téc. de Comunicación de Proyecto y trámite ante DINAMA.

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy



LADERAS DEL MONTE S.A.



ORDEN DE SERVICIO

N° 000334

CARMELO DE ARZADUM 5990
MONTEVIDEO
TEL.: 2309 5601 - FAX: Int. 19
E-MAIL: petroeco@adinet.com.uy
www.petroenvil.com.uy



MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO

SBZ 6682



FECHA DE SERVICIO

6 9 19

Datos de Cadena de Gestión

GENERADOR Fecha: 6 9 19 Hora: 14:20	Empresa: SERVIAM R.U.T.: X 170118610012	Dirección/ Teléfono Contacto RUTA 11 KM 38,50	Firma/Aclaración Luis Botierrez
TRANSPORTISTA Fecha: 6 9 19 Hora: 14:50	Empresa: Laderas del Monte S.A. R.U.T.: 21 621614 0012	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Arzadum 5990 2307 5984	Firma/Aclaración Carmelo de Arzadum
ACOPIO Fecha: 6 9 19 Hora: :	Empresa: PETROMOVIL R.U.T.: 210980740010	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/Aclaración Carmelo de Arzadum
DESTINO FINAL Fecha: : : Hora: :	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/Aclaración

Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg @/Unidades	Observaciones
ACRITR USADO	1 X III	1300 LITROS	OLIPES
	I / II		



PLAN MAESTRO

Título: RECIBO DE BATERIAS P.DESHECHO

PM.WERBA S.A.

NOTA DE RECEPCION

FECHA: 10/10/2019

ENTREGA:

NOMBRE SERVIAN SA
DIRECCION San José

MATERIAL RECIBIDO

- 2 BATERIAS TIPO 12V 180AMP
- 1 BATERIAS TIPO 12V 130AMP
- 3 BATERIAS TIPO 12V 140AMP
- 2 BATERIAS TIPO 12V 150AMP
- 2 BATERIAS TIPO 12V 110AMP

10

OBSERVACIONES:

Cascos en desuso

RECIBIDO

ENTREGADO

FIRMA

FIRMA

ACLARACION

Carlos Ruiz

ACLARACION

DOCUMENTO

20113013

DOCUMENTO



PLAN MAESTRO

Título: RECIBO DE BATERIAS P.DESHECHO

PM.WERBA S.A.

NOTA DE RECEPCION

FECHA: 18/11/2019

ENTREGA:

NOMBRE SERVIAN SA

Dirección: San José

MATERIAL RECIBIDO

- 3 BATERIAS TIPO 12V 140AMP
- 1 BATERIAS TIPO 12V 150AMP
- 1 BATERIAS TIPO 12V 110AMP

5

OBSERVACIONES:

Cascos en desuso

RECIBIDO

FIRMA

ACLARACION

Claudia Muñoz

DOCUMENTO

2861381-3

ENTREGADO

FIRMA

ACLARACION

DOCUMENTO



CONSTANCIA DE RECEPCION

Fecha retiro 30.10.2019

Hora retiro 16:30

Nº 003856

ORIGEN

Razon social / Nombre SERVIA M

RUT/CI 170118610012

Domicilio retiro RUTA M km 38.500

Telefono

Adherido Nro 51

FIRMA y Aclaración

[Firma] Walter B. Suarez 26201226

Se deja constancia que el Plan recibe los neumáticos y cámaras sin clasificar, quedando bajo criterio de quien los entrega su calificación como fuera de uso propio

CANTIDADES	Birrodado	Turismo	Carga	Agrícola	Vial	Otro	KGS
Neumáticos		<u>camionetas camionetas</u>	<u>15</u>				
Cámaras					<u>25</u>		

OBSERVACIONES

Razon Social SER DEL CAMPO MATRICULA STP 15 M

RUT/CI 4283 2778

Aclaración

FIRMA

Razon Social

RUT 214251780012

Domicilio descarga

FLORIDA

Telefono

Fecha entrega

[Firma]

FIRMA

Aclaración

CARLOS A ATAHUALDES

FIRMA

[Firma]

DESCRIPCION

TRANSPORTE

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004985
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	19/12/2019 14:54:41	
Tipo:	Agregar Documentación	

Se adjunta ITGA.Escaneadas (14 folios)

Siga para la prosecución del trámite.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0004985-_m72.pdf	Sí

Firmante:
FERNANDEZ FILIPPA,CARLOS

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004985
Oficina Actuante:	DNV - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000	
Fecha:	31/12/2019 10:35:55	
Tipo:	Enviar	

Se envia a sus efectos

Firmante:
ENRICH QUIÑONES, NAIR

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004985
Oficina Actuante:	DNI - TÉCNICA 10/003/10010000	
Fecha:	24/01/2020 14:14:00	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra M/72, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004985
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	02/03/2020 16:53:07	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004985
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	14/05/2020 15:19:28	
Tipo:	Informar	

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento, consideración y prosecución del trámite.

Actuante:
VAZQUEZ BRUZZONE, ELIZABETH OFELIA
Pase a Firma
LONG, RODOLFO

MTOPI	FORMULARIO N°
	2019-10-3-0004985
Fecha:	19/05/2020 23:54:39
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
LONG,RODOLFO	19/05/2020 23:54:35	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004985
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	20/05/2020 11:32:58	
Tipo:	Enviar	

Siga el trámite como está dispuesto en el folio n° 19.

Firmante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004985
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/001/10030200	
Fecha:	20/05/2020 12:56:55	
Tipo:	Enviar	

SE ENVIA A ANALISIS Y GESTION.

Firmante:
FURTADO, MAGELA



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

epc

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 20 de mayo de 2020.-

Atento a lo solicitado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A. para la prosecución del trámite correspondiente.-----

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004985
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	20/05/2020 13:24:36	
Tipo:	Enviar	

Se proyecta trámite.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0004985-_gggggggggggg.pdf	Sí

Firmante:	
PALERMO CHIRIMELLI, EMILIANO	

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004985
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	20/05/2020 15:13:02	
Tipo:	Elevar	

Se eleva a Dirección General con proyecto de trámite con destino a CVU S.A.-

Firmante:
ROMEU, ALEJANDRO

MTOP	EXPEDIENTE N° 2019-10-3-0004985
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	21/05/2020 11:40:48
Tipo:	Firmar

Firma Director General, trámite de folio N° 23.

Actuante:
CIAFFONE, DORA
Pase a Firma
SCIRGALEA POPPA, CARLOS

MTOPI	FORMULARIO N°
	2019-10-3-0004985
Fecha:	21/05/2020 13:29:27
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
SCIRGALEA POPPA, CARLOS	21/05/2020 13:29:25	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004985
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	21/05/2020 15:37:40	
Tipo:	Enviar	

Siga trámite dispuesto.

Firmante:
CIAFFONE, DORA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004985
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	21/05/2020 17:39:37	
Tipo:	Enviar	

SE ENVIA VIA MAIL A LA CVU S.A.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
FURTADO, MAGELA