



N° OID:
2.16.858.2.10002652.66570.2020103.0002124

Prioridad: Normal
Acceso restringido: No

Tipo de Expediente:	Gestión Ambiental
Oficina origen:	Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/100000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403
Asunto:	DIRECTOR DE OBRA - ING.JAVIER MONTANS RTE.INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO , ABRIL Y MAYO 2020 , LICITACIÓN C/123 , REF." RUTA 90 - TRAMO : PIEDRAS COLORADAS - RUTA 25 " .-
Tipo de Titular	OFICINA
Titular:	DNV - CONSTRUCCIONES 10/003/10023000

Fecha iniciado:	26/06/2020 14:01:39	Fecha valor:	26/06/2020
Clasificación:	Público		
¿Tiene elemento físico?:	No		



Ministerio
**de Transporte
y Obras Públicas**

Piedras Coloradas, 26 de junio de 2020

GERENCIA CONSTRUCCIONES

Jefe de Departamento Contratación de Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Presente:

Ref. : LIC. C/123 "Ruta 90 - Tramo: Piedras Coloradas - Ruta 25"

Asunto: ITGA N° 2, Marzo – Abril – Mayo 2020

De mi mayor consideración:

Se eleva ITGA del Asunto, de fecha 18 de junio de 2020 de la empresa contratista INCOCI SA, para lo cual esta Dirección de Obra no efectúa objeciones.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

Ing. Javier Montans
DIRECTOR DE OBRA
D.N.V. - M.T.O.P.



Trinidad, 18 de junio del 2020

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY

Director de Obra

Ing. Javier Montans e Ing. Daniela de Souza

Presente,

**Ref.: Licitación C/123 - RUTA N° 90, TRAMO: Piedras Coloradas (48km000) – Empalme
Ruta N°25 (70km30)**

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL

Por la presente elevamos a Ud. el segundo Informe Trimestral de Gestión Ambiental elaborado para la obra de referencia, en cumplimiento de las Condiciones Generales del Contrato.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente

Ing. Eduardo SCATTOLINI

p/ INCOCI S.A



Ref.: Licitación C/123 - RUTA N° 90, TRAMO: Piedras Coloradas (48km000) – Empalme Ruta N°25 (70km30)

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

MARZO, ABRIL Y MAYO 2020

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en la segunda etapa de la obra, y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

Se deja constancia que nuestra gestión está alineada a las pautas planteadas en la realización de las actividades, referentes a aspectos relacionados con la protección ambiental específicamente del Plan de gestión Ambiental y Social elaborado por el BID.

1. Actividades desarrolladas

El predio donde está ubicado el obrador es una fracción del padrón N° 19.908, sobre R90 - 76km200 (entre la ruta N°25 y la ciudad de Guichón), propiedad del Sr. Juan Andrés Miller. El mismo está conformado por oficinas para uso de la empresa, oficinas para uso de la inspección de obra, vestuario y baños, depósito de herramientas, depósito de lubricantes, taller de mantenimiento, acopio de áridos, laboratorio de suelos, pileta de lavado de camiones.



Ubicación del obrador.



Durante el segundo trimestre se desarrollaron los trabajos de: reciclado de pavimento con cemento portland y ejecución de riego de imprimación.

Los trabajos se han realizado en horario diurno, buscando minimizar el efecto de las molestias procedentes de las máquinas y equipos en los alrededores de la zona de obra.

2. Gestión de Canteras

En el mes de Octubre se otorgó la Autorización Ambiental Previa y con la Autorización Ambiental de Operación para el proyecto de extracción del padrón N°1.888, otorgada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la extensión de destino para la Licitación de referencia.

Como parte de las medidas de mitigación, equipamiento y control, se destacan las siguientes:

Las áreas destinadas al manejo de productos peligrosos, como lubricantes son debidamente acondicionadas.

Los residuos peligrosos son enviados al taller y depósito de INCOCI para ser tratados mediante gestor habilitado.

- Se ubican los referidos acopios transitorios de forma que no intercepte escurrimientos pluviales significativos. Se limitará la altura de los mismos de manera de disminuir la generación de polvo.

Se adjunta al informe:

- Ampliación de destino de cantera Padrón N°1.888

Relevamiento fotográfico:





3. Registros de Gestión Ambiental

3.1 Servicios higiénicos

Se instalaron los vestuarios con baño incluido. Para estos efluentes de aguas servidas el destino es un pozo negro, cuyo mantenimiento es realizado por la barométrica habilitada del Municipio Departamental de Guichón.

El mantenimiento de los baños químicos está a cargo de la empresa “Rivero”, contando con habilitación de OSE correspondiente.

Adjunto a este informe, se presenta la documentación de mantenimiento hasta la fecha.

3.2 Consumo de agua

El agua de producción y agua potable para servicios de bienestar es proveniente del A° Ñacurutú Grande, aún a la espera de la aprobación de DINAGUA.

3.3 Residuos

Estos se clasifican en asimilables a domésticos, reciclables y peligrosos. Los primeros son enviados semanalmente al vertedero Municipal de Guichón. Los residuos reciclables como nylon - plástico y papel - cartón también se clasifican para luego ser enviados a ECOPUNTO recicladora del Departamento de Paysandú.



Los residuos peligrosos como los filtros y trapos contaminados de hidrocarburo se disponen en tachos para luego ser trasladados al taller de INCOCI ubicado en la ruta 57 (57km000) de la ciudad de Trinidad. Desde allí son gestionados por la empresa habilitada.



Con respecto a las baterías, los neumáticos, tierra contaminada, chatarra y aceite usado se gestionan de la siguiente manera:

Gestores habilitados:

- Neumáticos: Geneu
- Baterías: Obracel
- Tierra contaminada: Werba
- Chatarra: LAISA
- Aceite Usado: Petromóvil
- Filtros y Trapos sucios (hidrocarburo): Márgenes del Río

Se adjunta al informe:

- Registro interno a Taller y depósito de la empresa



3.5 Abastecimiento de combustible

El suministro de combustible es realizado a través de un camión surtidor del proveedor ANCAP a una cisterna de la empresa la cual surte a las máquinas de la empresa. Se asiste el llenado de las máquinas usando bandejas estancas, de manera de evitar derrames accidentales de combustible.

4. Informes de monitoreo de variables ambientales

En las piletas de lavado del mixer de hormigón, se controla el Ph del agua resultante por precaución de lluvias y por consecuencia el desborde del mismo, arrojando como resultado valores aceptables.

5. Equipos

Durante el trimestre, el equipo destinado a la obra estuvo compuesto por:

- 1 camión distribuidor de cemento portland
- 1 recicladora de suelos
- 2 camión cisterna regador de agua
- 1 motoniveladora
- 2 rodillo compactador liso
- 1 rodillo compactador neumático
- 1 barredora sopladora
- 1 camión regador de asfalto
- 1 esparcidor de material granular (gravilladora)
- 2 camión doble eje con volcadora
- 1 camioneta (traslado de encargado)



6. Plantilla de personal

Durante el trimestre, el promedio de personal afectado a la obra ha sido de 20 personas, entre las que se encuentran: apuntador, encargado de cuadrilla, maquinistas, choferes, banderilleros, laboratoristas y operarios de apoyo.

7. Actividades de capacitación

El equipo de SGI prevé capacitaciones en Gestión ambiental (Control Operacional para mantenimiento de máquinas, camiones y obradores y Gestión de residuos) para el mes de Junio debido al incremento de trabajadores.

Debido a la emergencia sanitaria que estamos atravesando y de acuerdo al convenio tripartito, se realizó capacitación sobre las medidas preventivas a llevar a cabo en la reincorporación de los trabajos en la construcción.

Adjunto a este informe, se presentan los registros de la capacitación mencionada.

8. Auditorías Ambientales


Aún no tuvimos auditoría correspondiente a la Licitación de referencia.

9. Contingencias

Por el momento no se han registrado ninguna contingencia durante el período que corresponde al ITGA.

10. Tareas previstas para el próximo trimestre

Las tareas que están previstas para el próximo semestre son: Reciclado de pavimento con cemento portland y ejecución de riego de imprimación.


Junio, 2020
Ing. Eduardo SCATTOLINI
p/ INCOCI S.A



Indice

1. Actividades desarrolladas 2

2. Gestión de Canteras 3

3. Registros de Gestión Ambiental 4

 3.1 Servicios higiénicos 4

 3.2 Consumo de agua 4

 3.3 Residuos 4

 3.5 Abastecimiento de combustible 6

4. Informes de monitoreo de variables ambientales 6

5. Equipos 6

6. Plantilla de personal 7

7. Actividades de capacitación 7

8. Auditorías Ambientales 7

9. Contingencias 7

10. Tareas previstas para el próximo trimestre 7



ÁREA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

TITULAR:	INCOCI S.A
PROYECTO:	EXTRACCION TOSCA Y PIEDRA PARTIDA – PAYSANDÚ

NOTIFICACION ELECTRÓNICA	TEL
INCOCI S.A	incoci@incoci.com.uy 43646000 -2
GUILLERMINA PRADO GUITIERREZ	guillierminap@incoci.com.uy

REFERENCIAS	
	Certificado de Clasificación de Proyecto
x	Informe de la División Evaluación de Impacto Ambiental
	Solicitud de Información Complementaria con Edición
	Texto de Manifiesto Público
	Resolución Ministerial
	Vista
	Otro:
Expediente:	2019/14000/012697

--

Nº PÁGINAS (incl.esta):	3
FECHA:	31 DE OCTUBRE 2019

TEL: 917 0710 int. 4405	FAX: 917 0710 int. 4460
-------------------------	-------------------------


31-10-19 09:32

Z9170710 4460

DINAMA AEIA

->9436460002

Pág. 2



Documento: EM2019/14000/012607

Referencia: 20

DIVISION EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAS AMBIENTALES DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO

Montevideo, 30 de octubre de 2019.

Ref.: Incoci S.A. - Extracción de minerales en el padrón N° 1.888 de la 5ª sección catastral del departamento de Paysandú.

La presente actuación surge de la solicitud de cambio de destino, presentada por parte de Incoci S.A., para el material extraído de su cantera ubicada en el padrón N° 1.888 de la 5ª sección catastral del departamento de Paysandú.

Asimismo se toma conocimiento de la fecha de comienzo de las actividades de extracción de material, la cual se encuentra registrada en el padrón N° 1.888 de la 5ª sección catastral del departamento de Paysandú, donde se indica que la extracción de material comenzó el 28 de octubre de 2019, habiendo sido otorgadas la Autorización Ambiental Previa y la Autorización Ambiental de Operación.

Antecedentes

Incoci S.A. presentó la comunicación de proyecto para la extracción de minerales en el padrón de referencia siendo concedidas la Autorización Ambiental Previa y la Autorización Ambiental de Operación el 17 de octubre de 2019 mediante la Resolución Ministerial N° 1675/019 (fs. 105y ss.).

El proyecto presentado y aprobado contempla la extracción de un máximo de 260.000 m³ de material en un plazo de 24 meses. El destino del material corresponde a la licitación C-115 de la Corporación Vial del Uruguay S.A., ruta 90 tramo: ruta 25 - Guichón.

Solicitud

En fecha 14 de octubre de 2019 la interesada presentó una solicitud de ampliación de destino del material extraído (fj. 110), siendo el nuevo destino a incorporar: el tramo de la ruta 90 comprendido entre Piedras Coloradas y ruta 25 (Contrato C/123 de la Corporación Vial del Uruguay S.A.).

Análisis

Evaluada la situación presentada se desprende lo siguiente:

1. La extracción inició sus actividades el 28 del presente mes por lo que su comienzo es reciente encontrándose dentro de los volúmenes autorizados de material a extraer (260.000 m³).
2. El destino agregado es linderero a la obra para la cual se solicitó la AAP-AAO, por lo que no existe una variación significativa en el trayecto de los camiones que transporten el material. Tampoco variará el número

Firmas:

Mónica Moscatelli - Jefe de Departamento

Primera firma: Mónica Moscatelli 30/10/2019

Página 1 de 2


31-10-19 09:53

29170710 4460

DINAMA AEIA

->9436460002

Pág. 3



Documento: EM2019/14000/012697

Referencia: 20

de camiones ya que no se solicitó aumento del volumen de la extracción.

Conclusión

Considerando que el proyecto fue clasificado en la categoría A, que la autorización ambiental se encuentra vigente y que lo único que variará será la ampliación del destino, manteniéndose el volumen de extracción y demás condiciones establecidas en la R.M. 1675/2019 de fecha 17 de octubre de 2019, no se encuentran objeciones técnicas para acceder a la ampliación solicitada.

En base a lo expuesto se eleva a la Gerencia de Área, para su consideración previo a la notificación del interesado.

Primera firma: Monica Moscatelli 30/10/2019

Firmas:

Mónica Moscatelli - Jefe de Departamento

Página 2 de 2

Martin Gabriel Rivero Zeni

Rivero
Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 1855

Fecha

03	03	2020
----	----	------

RUT COMPRADOR	C. F

Remitente: INCOCI

Dirección: _____

Destinatario: _____

Dirección: Ruta 90

Cant.	Detalle
	Limp de 5 baños
①	obrador ruta 90
③	en ruta.
①	conterea.

Gráfica Medina
Remito Interno - 1.451/1.950 x 2 vías
Ord. 15061 - 08/2019

Recibi Conforme: _____

Aclaración: _____

Cédula: _____

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Martin Gabriel Rivera Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 1862

Fecha
10 03 2020

RUT COMPRADOR	C. F


Remitente: INCOCI

Dirección: _____

Destinatario: _____

Dirección: Ruta 90

Cant.	Detalle
	<u>Limpieza 5 baños</u>



Gráfica Medina
Remito Interno - 1.451/1.950 x 2 vías
Ord. 15061 - 08/2019

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Recibi Conforme: _____

Aclaración: _____

Cédula: _____

AUTORIZADA
POR:

Original: Blanca
2da. vía: Verde
3ra. vía: Amarilla

Por INCOCI S.A.

ss. Ord. 27601. 12/19. Imprenta autorizada.

Martin Gabriel Rivero Zeni



Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 1870

Fecha
17 03 2020

RUT COMPRADOR	C. F

Remitente:

Dirección:

Destinatario:

Dirección:

Cant.	Detalle
	limp 5 años

Gráfica Medina
Remito Interno - 1.451/1.950 x 2 vías
Ord. 15061 - 08/2019

Recibí Conforme:

Aclaración:

Cédula:

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Martin Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 1885

Fecha
11 04 20

RUT COMPRADOR	C. F

Remitente:

incoj

Dirección:

Destinatario:

Dirección:

Ruta 90

Cant.	Detalle
	Limp 5 20105
	y Entrega de bono fijo.

Gráfica Medina
Remito Interno - 1.451/1.950 x 2 vías
Ord. 15061 - 08/2019

Recibi Conforme:

Aclaración:

Cédula:

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Martín Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 1888

Fecha
30 04 2020

RUT COMPRADOR

C. F

Remitente:

INCOI

Dirección:

Destinatario:

Ruta 90

Dirección:

Cant.	Detalle
	Limp de 550503

Gráfica Medina
Remito Interno - 1.451/1.950 x 2 vías
Ord. 15061 - 08/2019

Recibí Conforme:

Aclaración:

Cédula:

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Martin Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536

Telefax 472 28948

Paysandú



RUT 120285740017

REMITO INTERNO

N° 1883

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F

14	01	2020
----	----	------

Remitente: INCOCi

Dirección: Ruta 90

Destinatario: _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle
	Limp 5 botes
①	obrador
③	- ruta.
①	cartero.

Gráfica Medina
Remito Interno - 1.451/1.950 x 2 vías
Ord. 15061 - 08/2019

Recibi Conforme: _____

Aclaración: _____

Cédula: _____

Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo



PAYSANDU
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL

**MUNICIPIO
de GUICHÓN**



El Municipio de Guichón certifica: Que se le brinda el servicio de barométrica a la Empresa INCOCI S.A. RUT 212211750014, en el inmueble ubicado en Ruta 90 Km 76

A solicitud de parte interesada se expide el presente a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil veinte.-

Dra. LOURDES SUAREZ FAJAR
Alcalde(a) Municipio Guichón

vehículo Matrícula MAH 4413 Obra 100%

cantidad de litros COMPLETAR TANQUE NAFTA WPE

de WILLIAM SILVA

Proveedor, mencione el N° de esta Orden en su factura

2019.1.1. RUT 0904208013

4.000.000.2 vial. 08/19

Abuscha

Firma y Sello

Martin Gabriel Rivero Zent

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú

RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 1895

Fecha
12 05 2020

RUT COMPRADOR C.F.

Remitente: INCOPI

Dirección:

Destinatario:

Dirección: Ruta 90

Cant.	Detalle
	<u>Limp de 5 litros</u>

Abuscha

Gráfica Medina
Remito Interno - 1.451/1.950 x 2 vial
Ord. 15061 - 08/2019

Recibi Conforme:

Aclaración:

Cédula:

1ª Blanca - Original / 2ª Rosada - Archivo

Martin Gabriel Rivero Zent

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú

RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 1843

Fecha
26 05 2020

RUT COMPRADOR C.F.

Remitente: INCOPI

Dirección:

Destinatario: Ruta 90

Dirección:

Cant.	Detalle
	<u>Limp de 5 litros</u>
	<u>① cantera.</u>
	<u>② en ruta.</u>

Abuscha

Gráfica Medina
Remito Interno - 1.451/1.950 x 2 vial
Ord. 15061 - 08/2019

Recibi Conforme:

Aclaración:

Cédula:

1ª Blanca - Original / 2ª Rosada - Archivo

Martin Gabriel Rivero Zent

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú

RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 1892

Fecha
06 05 2020

RUT COMPRADOR C.F.

Remitente: INCOPI

Dirección:

Destinatario: Ruta 90

Dirección:

Cant.	Detalle
	<u>Limp de 5 litros</u>
	<u>① cantera.</u>
	<u>② de color</u>
	<u>③ ruta.</u>

Abuscha

Gráfica Medina
Remito Interno - 1.451/1.950 x 2 vial
Ord. 15061 - 08/2019

Recibi Conforme:

Aclaración:

Cédula:

1ª Blanca - Original / 2ª Rosada - Archivo

Martin Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 1835

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F

19	05	2020
----	----	------

Remitente: INCOCI

Dirección:

Destinatario:

Dirección: Rola 70

Cant.	Detalle
	Comp. de 5 años
1	D. cantera.
4	Rola.

Gráfica Medina
Remito Interno - 1.451/1.950 x 2 vías
Ord. 15061 - 08/2019

Recibí Conforme:

Aclaración:

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula:



BOLETO DE ENTREGA DE
MATERIALES Y/O EQUIPOS

Nº 14848

FECHA		
10	5	20

SEÑOR: _____ Nº RUT _____
DIRECCION: _____ Nº ORDEN: _____
TRANSPORTISTA: MARCELO RODRIGUEZ MATRICULA: CV13
ORIGEN: BUICHON DESTINO: TRINIDAD R.57



CANTIDAD	CONCEPTO
8	CUBIERTAS USADAS
5	TARRINAS 1000 LT VACIAS
26	FILTROS USADOS
1/2	BOLSAS TRAPOS SUCIOS
2	TANQUES x 200 LT ACEITE QUEMADO
	TABLAS USADAS

RECIBIDO EN CONFORMIDAD
Nombre:
Firma:
C.I.:

TRANSPORTISTA
Nombre:
Firma:
C.I.:

Imp. ECOS S.R.L. RUT 060042060013. 03/17.
14301/15300. 3 vías. Ord. 23108.

Via 1: blanco (Cliente) - Via 2: celeste (Contaduría) - Via 3: amarillo (Archivo).

	REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b
	CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		
	REF: IT 7113		Revisión: 2
Fecha: 20-4-20		Receptor de Residuos:	
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: 8 Bolsas con Bolsas Portland / 2 Bolsas			
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: 8 Bolsas c/ nylon ENVOLTORIO PORTLAND / 2 Bolsas			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA: 6 Bolsas			
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA: FILTROS: TRAPOS SUCIOS: OTROS:			
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra: RUTA 90			
Firma del que entrega: 		Firma del que recibe: 	
Aclaración de firma: Pedro Vega		Aclaración de firma: Pedro Vega	



MARGENES DEL RIO S.A.
Servicios Ambientales

Haití 1500 | Montevideo, Uruguay | Tel.: 2311 1683
www.margenesdelrio.com


N° 1654

FECHA
17/4/20

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES

DATOS IDENTIFICATORIOS			
GENERADOR	Empresa: INCOCI S.A	Dirección:	
GESTOR	Empresa:	Dirección:	
TRANSPORTISTA	Empresa:	Matrícula: Vehículo:	
OPERADOR	Márgenes del Río S.A. Haití 1500 – PTI Cerro	2311 16 83	Habilitación Ambiental Operativa N° 1707/2016 y renovaciones.

DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO					
TIPO	ESTADO	EMBALAJE	KG, LTSÓ UN	BULTOS	OBSERVACIONES
FILTROS	USADOS	TANQUE	200 LT	2	—
TRAPOS	SUCIOS	TANQUE	200 LT	1	—
PERCLORO	USADO	BIDON	10 LT	4	—

CERTIFICACIÓN		
GENERADOR	GESTOR	OPERADOR
		
firma	firma	firma
ACLARACIÓN/SELLO	ACLARACIÓN/SELLO	ACLARACIÓN/SELLO

Este residuo/s se recibe según la declaración del generador en cuanto a su clasificación y peligrosidad



PUNTO DE RECEPCIÓN

Constancia de ingreso de NCFU

TIPO	CANTIDAD
Cámaras	—
Birrodados	—
Autos / Camionetas	—
Ómnibus / Camiones	8
Viales / Agrícolas	10
Total de NCFU	18

Datos del Punto de Recepción

Nombre Julian Neumaticos RUT 060037840012
Dirección Inés Durán 939 Teléfono 4364-3706

Estado general

Presencia de agua Sí ☐ NO ☒

Observaciones _____

Fecha 9/3/20

PRI 0497

Generador

Nombre Incoi SA RUT 212211750014
Dirección Herrera 519 Teléfono 4364-6000

Observaciones _____

[Firma]
Firma y aclaración del generador

[Firma] Josefina Grub
Firma y aclaración del punto de recepción

Adherido al Plan Maestro de Gestión de NCFU de la



www.reciclonfu.uy

OBRACEL
Pasión por las Baterías

IMPORTACION, EXPORTACION
Y DISTRIBUCION DE BATERIAS

Dr. ANDRES ROMERO s/n
SARANDI GRANDE, Florida
Tel. 4354 9347 / 4354 7190

www.obracel.com
E-mail: batpombo@adinet.com.uy

R.U.T. 21 518479 0019

N° 001862

DIA	MES	AÑO
1	3	19.

FIRMA AUTORIZADA DEL PLAN MAESTRO RESOLUCION MINISTERIAL N° 1571/2013
POR LA DIRECCION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE (DINAMA)


CONSTANCIA DE RECEPCION DE BATERIAS USADAS


Identificación de la empresa adherente: Incoi SA.

Dirección: Trinidad. Tel.:

UNIDADES	VOLT.	AMP.	KGS:
29			758
TOTAL UNIDADES			TOTAL Kgs. 758.

OBSERVACIONES:

Firma del Adherente: 
Aclaración: PAUL CASTRO
Ced. Identidad: 3158 131-D

Firma por OBRACEL: 
Aclaración: Valeria Pombo
Ced. Identidad: 3369.688-2

IMP. SARANDI - R.U.T. 070009520016 - Form. BD

DESTINO VIAS: Blanco CLIENTE, Celeste OBRACEL, Rosado: DINAMA



Montevideo, 17 de junio de 2019

Certificado de destrucción

INCOCI S.A.

Por la siguiente declaramos que la empresa a la cual se hace referencia ha entregado el siguiente listado de residuos a Werba S.A. Nuestra empresa se hará cargo de la gestión de los mismos para garantizar su reciclaje o disposición final responsable. El servicio está comprendido en la Autorización Ambiental de Werba S.A. entregada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

Descripción del Residuo Destruidos	Cantidad
Arena – Tierra con hidrocarburos	156 Kg

Dichos residuos fueron entregados a Werba S.A. en la fecha 17/05/2019.

En caso que deban realizar la declaración jurada de residuos para Dinama pueden contactar a nuestro departamento técnico quienes le asistiran en completar el formulario correspondiente.

Por Werba S.A.

Ing. Emiliano Avondet

WERBA S.A
Teléfono: 598 - 2514 0360*
Fax: 598 - 2514 2195
Coronel Belinzon 4880 - C.P. 12000
Montevideo, Uruguay
www.werbasa.com
e-mail: contacto@werbasa.com



	REGISTRO DE SGI	Código: RC 6202
	CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN INTERNA	
	REF: PRN6209	Revisión: 3

FECHA:	17-3-2020
TEMAS:	CORONAVIRUS - Medidas preventivas (Limpieza y desinfección, TRANSPORTES DE OBRA, SINTOMAS Y COMO ACTUAR)
DURACION:	15 minutos
OBRA/SECTOR:	Ruta 90

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Daniel Rodriguez	OFICIAL	[Signature]
KELVIN OLIVERA	OFICIAL	[Signature]
David Silva	MEDIO	[Signature]
CARLO DASILVA	OFICIAL	[Signature]
VICTOR HUGO LIMA		[Signature]
MARCIODAROSA		[Signature]
LEONARDO GONZALEZ	OFICIAL	[Signature]
LEONEL DOMINIGUEZ	OFICIAL	[Signature]
Diego Mendez	Medio Oficial	[Signature]
Carlos Huayra	Medio Oficial	[Signature]
MARCELO RODRIGUEZ	CHOFER	[Signature]
José GONZALEZ	MAQUINISTA	[Signature]
Washington Coronado	Medio	[Signature]
Manuel Rios	OFICIAL	[Signature]
Gergio Camp	OFICIAL	[Signature]
Daniel Fernandez	OFICIAL	[Signature]
Bulbeu Santos	MEDIO	[Signature]
Heber Pizarro	Medio OFICIAL	[Signature]

OBSERVACIONES: Se colocaron afiches, se proveyo de productos de limpieza, alcohol en gel

M. Etchemendy
MAT. 2110
Tec. Prevencionista
FIRMA DE PONENTES

 INCOCI	REGISTRO DE SGI	Código: RC 6202
	CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN INTERNA	
	REF: PRN6209	Revisión: 3

FECHA:	17-3-2020
TEMAS:	COVID-19 - Medidas preventivas (Limpieza y Desinfección, Traslado de obra, síntomas y como actuar)
DURACION:	15 minutos
OBRA/SECTOR:	Ruta 90

[illegible]

OBSERVACIONES: Se colocaron etiquetas, se protegió de productos de limpieza y alcohol en gel.

M. Etchenary
MAT. 2110
M. Etchenary
FIRMA DE PONENTES

Fecha: 8/11/2018
Revisado por: Daniela Zacur
C:/SGI/GENERAL/REGISTROS

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002124
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	26/06/2020 14:10:59	
Tipo:	Agregar Documentación	

Se adjunta ITGA,lic.C/123.

Siga para la prosecución del trámite.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2020-10-3-0002124-_2 - Nota Elevación ITGA C123 MarAbrMay2020.pdf	Sí
2	2020-10-3-0002124-_2 - ITGA C123 MarAbrMay2020.pdf	Sí

Firmante:
FERNANDEZ FILIPPA,CARLOS

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002124
Oficina Actuante:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	26/06/2020 14:28:36	
Tipo:	Enviar	

Pase a la unidad de gestión ambiental de oficina técnicas de construcción a sus efectos.

Firmante:
CABRERA CEMERLLIAN PABLO ADRIAN

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002124
Oficina Actuante:	DNV - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000	
Fecha:	26/06/2020 15:18:03	
Tipo:	Enviar	

Se envia a sus efectos

Firmante:
ENRICH QUIÑONES, NAIR

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002124
Oficina Actuante:	DNV - GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 10/003/10011023	
Fecha:	29/06/2020 13:53:12	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra C/123, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHE, MARTIN

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002124
Oficina Actuante:	DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	07/07/2020 17:27:52	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.-

Montevideo, 1 de julio de 2020.-

VISTO: la renuncia presentada por el Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ingeniero Rodolfo Long;-----

RESULTANDO: que no ha sido designado aún el cargo de Director de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas;---

CONSIDERANDO: que es necesario asegurar la continuidad del funcionamiento de la mencionada Dirección Nacional;-----


ATENTO: a lo indicado precedentemente;-----

EL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

1º.- Encárgase interinamente del Despacho de la Dirección Nacional de Vialidad a partir del 1º de julio de 2020, con las mismas competencias del Director Nacional de Vialidad y hasta nueva resolución, al Ingeniero Luis Alberto Silva Tejedor, Cédula de Identidad N° 1.861.822-9.-----

2º.- Comuníquese y pase a la Dirección Nacional de Vialidad para notificación, difusión y demás efectos. Cumplido, archívese.-----


LUIS ALBERTO HEBER
Ministro de Transporte y Obras Públicas

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002124
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	13/07/2020 11:52:51	
Tipo:	Informar	

Se eleva a la Dirección General para su conocimiento y consideración sugiriendo su posterior remisión a la Corporación Vial del Uruguay.

Se adjunta R/M de fecha 1 de julio de 2020.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2020-10-3-0002124-_DOC130720-13072020114503.pdf	Sí

Actuante:
VAZQUEZ BRUZZONE, ELIZABETH OFELIA
Pase a Firma
SILVA TEJEDOR, LUIS

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002124
Fecha:	14/07/2020 19:45:11	
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
SILVA TEJEDOR, LUIS	14/07/2020 19:45:10	Avala el documento

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002124
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	16/07/2020 10:34:46	
Tipo:	Enviar	

Siga el trámite como está dispuesto en el folio n° 36.

Firmante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002124
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	16/07/2020 11:32:28	
Tipo:	Enviar	

PASE ANALISIS Y GESTION

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.-

Montevideo, 16 de julio de 2020.-

Atento a lo manifestado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., para prosecución de las presentes actuaciones.-----

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002124
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	16/07/2020 12:43:17	
Tipo:	Elevar	

Se eleva a Dirección General de Secretaría con proyecto de trámite con destino a CVU S.A.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2020-10-3-0002124-_TRAMITE-DNV-CVU.pdf	Sí

Firmante:
ROMEU, ALEJANDRO

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002124
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	20/07/2020 12:58:30	
Tipo:	Firmar	

Firma Director General de Secretaría, trámite de folio N° 40.

Actuante:
CIAFFONE, DORA
Pase a Firma
SCIRGALEA POPPA, CARLOS

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002124
Fecha:	21/07/2020 11:04:39	
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
SCIRGALEA POPPA, CARLOS	21/07/2020 11:04:33	Avala el documento

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002124
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	21/07/2020 13:26:54	
Tipo:	AUTO- Pase Masivo	

Siga trámite dispuesto.

Firmante:
CIAFFONE, DORA

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002124
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	21/07/2020 14:00:24	
Tipo:	Enviar	

SE REMITE A LA CVU.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
MENONI, MALVINA