

Expediente N° 2020-10-3-0002259

MESA DE ENTRADA

10 NOV. 2020

N° OID:

2.16.858.2.10002652.66570.2020103.0002259

NUMERO DE REFERENCIA 63/395 FIRMA

Prioridad:

Acceso restringido: No

Tipo de

Expediente:

Varios

Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN

Oficina origen:

DOCUMENTAL 10/003/10021403

DIRECTOR DE OBRA - ING. ALESSANDRO GRISI RTE. INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL REF. A LA OBRA "RUTA 6 -TRAMO SARANDÍ DEL

YÍ (201K750) A CASA SAINZ (238K100), CORRESPONDIENTE DE

Asunto:

DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020.

Tipo de Titular OFICINA

Titular:

DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100

Fecha iniciado:

07/07/2020 15:06:10

Fecha valor:

07/07/2020


Clasificación:

Público

¿Tiene elemento

físico?:

No





REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Sarandí del Yi, 26 de junio de 2020

Sr. Jefe Departamento Contratación de Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Presente

DIRECCIÓN NACIONAL

DE VIALIDAD

Obra: "Ruta 6 - tramo Sarandi del Yi (201K750) a Casa Sainz (238K100)"

Asunto: Informe trimestral de Gestión Ambiental

De mi mayor consideración:

Cúmpleme elevar a Ud. el Informe trimestral sobre la Gestión Ambiental correspondiente al período diciembre 2019 a febrero 2020, presentado por la empresa contratista Stiler S.A. El mismo, según opinión de la Dirección de Obra, es de aceptación.

Sin otro particular saluda atentamente

Ing. Alessandro Grisi Director de Obra





OBRA: Lic. C/73, Ruta 6

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Período: Diciembre - Febrero de 2020

Licitación C/73, Ruta 6

Incluye Ampliación : Puente sobre Arroyo agua Sucla

Contenido

INFOR	ME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL
1.	Introducción
2.	Frentes de trabajo durante el período de referencia
3.	Equipos afectados a obra
4.	Planificación y Control Operacional
4.	1. Control de combustible
4.	2. Gestión de residuos
5.	Actividades de capacitación
	Auditorías ambientales
	Obrador ¡Error! Marcador no definido.
	4
a.	Control en el consumo de combustible de los equipos en función de las horas de uso4
b.	Planilla y copia de registros asociados a la gestión de residuos especiales4
c.	Planilla y copia de registros asociados al desagote de baños químicos4



OBRA: Lic. C/73, Ruta 6

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

1. Introducción

La obra consiste en el ensanche de la plataforma, recargo de base, y tratamiento bituminoso doble de la Ruta 6, entre progresivas 201K750 y 238K100 tramo: Sarandí del Yí - Casa Sainz.

Las tareas afectadas a obra comprenden:

- Excavaciones
- Drenajes
- Bacheo del pavimento existente
- Sub-base granular
- Capa de base
- Riego de imprimación
- Tratamiento bituminoso doble
- Banquinas
- Acondicionamiento de la faja
- Nuevo puente sobre Agua Sucia

2. Frentes de trabajo presentes durante el período de referencia

- a. Frente de trabajo correspondiente a los tratamientos bituminosos. El mismo es móvil, y se traslada en función de la demanda desde los diferentes frentes que así lo soliciten.
- b. Puente sobre agua sucia, se está trabajando en las fundaciones del lado Norte

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL – Lic. C/73, Ruta 6

1



OBRA: Lic. C/73, Ruta 6

3. Equipos afectados a obra

Detalle	Tipo
CAT 320	Retro
Komatsu GD675	Moto
CAT 416F2	Combinada
Camion JAC HFC 1132 190HP	Camión
SECMAIR CHPSEALER 41	Chipsealer
DYNAPAC CP 2700	Compactador
LAY MOR SM250	Barredora
DYNAPAC CC 3200	Compactador
DYNAPAC CA 1500DP	Compactador

4. Planificación y Control Operacional

4.1. Control de combustible

El control del combustible en los equipos afectados a obra se realiza a través de planillas donde se toma como indicador de seguimiento el consumo mensual de cada uno de ellos, con relación a las horas de uso.

Se presenta en el anexo adjunto, detalle de los registros asociados.*

(*) Planilla correspondiente va en anexo

4.2. Gestión de residuos

Residuos asimilables a urbanos

La obra cuenta con recipientes identificados por colores según PGA, distribuidos en las zonas de reunión del personal, obrador y comedor. Este tipo de residuos son retirados a través del sistema de recolección municipal.

Residuos especiales

Son generados principalmente en la zona de taller o eventualmente a pie de obra y enviados periódicamente al obrador central de la empresa, desde donde se gestiona su disposición final. Se presenta en el anexo adjunto, detalle de los registros asociados.*

(*) Planilla correspondiente va en anexo

Efluentes líquidos - baños químicos

La disposición de los efluentes primarios y secundarios generados en el frente de obra se

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL – Lic. C/73, Ruta 6

2



Trimestre:

OBRA: Lic. C/73, Ruta 6

realiza a través de baños químicos suministrados por un proveedor autorizado. Este adicionalmente es responsable de la disposición final de lo retirado. En la obra se mantiene el registro de los permisos de la empresa que realiza el servicio, así como de los remitos correspondientes. Se presenta a continuación la planilla de seguimiento, y en el anexo adjunto copia de los registros asociados

Se presenta en el anexo adjunto, detalle de los registros asociados.*

(*) Planilla correspondiente va en anexo

5. Actividades de capacitación


Ver SIG

6. Auditorías ambientales

Se recibió el informe de la Auditoría Ambiental correspondiente al mes de abril de 2019, y se incorporaron las oportunidades de mejora sugeridas.

7. Obrador

Sin cambios respecto al planteo original definido a través del PGA de la obra.



INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL - Lic. C/73, Ruta 6

3



ANEXO 1

a. Control en el consumo de combustible de los equipos en función de las horas de uso

Detalle	Tipo	İts
CAT 320	Retro	450
Komatsu GD675	Moto	650
CAT 416F2	Combinada	950
Camion JAC HFC 1132 190HP	Camión	350
SECMAIR CHPSEALER 41	Chipsealer	430
DYNAPAC CP 2700	Compactador	210
LAY MOR SM250	Barredora	95
DYNAPAC CC 3200	Compactador	230
DYNAPAC CA 1500DP	Compactador	190

b. Planilla y copia de registros asociados a la gestión de residuos especiales

Fecha	Residuo	Cantidad	REMITO	TRANSPORTE	DESDE	HASTA
14/12/2019	CUBIERTAS	2		PROPIO	Ruta 6	
25/01/2019	CUBIERTAS	2		PROPIO	Ruta6	Deposito Stiler
05/02/2019	BATERIAS	2		PROPIO	Ruta6	Deposito Stiler*

c. Planilla y copia de registros asociados al desagote de baños químicos

Fecha	Cantidad de baños	Servicio	Boleta
04/12/2019	3	Desagote BQ Alcafe	284801-284802-284803-284804
22/12/2019			285929-285930-285931-285932
24/01/2019			287349-287350-287351-287352
27/02/2019			288872-288873-288874-288875

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL – Lic. C/73, Ruta 6




OBRA: Lic. C/73, Ruta 6

Nuevo Puente sobre Agua Sucia.

Se trabaja en las fundaciones mediante micro pilotes, está operativa la está desarrollando la empresa Viermond.

Se trata de 13 pilotes perforados en el lado Norte, los mismos se construyen en sitio mediante Pilotera de la empresa Viermond

Las tareas suponen la perforación y posterior hormigonado de los mismos, se trabaja para la fabricación con una motohormigonera FIORI de capacidad 4m3, la cual se lava en Pileta construida en Obrador general, se adjunta detalle.



МТОР	EXPEDIENTE N°
MIOP	2020-10-3-0002259
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403
Fecha:	07/07/2020 15:12:54
Tipo:	Agregar Documentación

Se adjunta documentación escaneada (7 folios).

Siga para la prosecución del trámite.

W-1956 1-1-W-1-W-1-1-1-1	Archivos Adjuntos	
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2020-10-3-0002259- 2259.pdf	Sí

Firmante:	
CLARK HERNANDEZ, MARIA NOELIA	

Folio nº 8

MITOD	EXPEDIENTE N°
МТОР	2020-10-3-0002259
Oficina Actuante:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100
Fecha:	08/07/2020 14:27:18
Tipo:	Enviar

Pase a la unidad de gestión ambiental de oficina técnicas de construcción a sus efectos.

Firmante:	
CABRERA CEMERLLIAN PABLO ADRIAN	

МТОР	EXPEDIENTE N°
MITOR	2020-10-3-0002259
Oficina Actuante:	DNV - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000
Fecha:	09/07/2020 14:03:15
Tipo:	Enviar

Se envia a sus efectos

2		
	Firmante:	
	ENRICH QUIÑONES, NAIR	

ApiaDocumentum Folio nº 10

МТОР	EXPEDIENTE N°
MIOF	2020-10-3-0002259
Oficina Actuante:	DNV - GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 10/003/10011023
Fecha:	10/07/2020 11:09:59
Tipo:	Enviar

Tomado conocimiento y habiendo sido agregado a la carpeta de la obra, se envía a los efectos de ser remitido a la UCAT con destino a la CVU.

Firmante:	
GOYENECHE, MARTIN	

ApiaDocumentum Folio nº 11

МТОР	EXPEDIENTE N°	
MIOF	2020-10-3-0002259	
Oficina Actuante:	DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	19/10/2020 19:33:01	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:	
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA	

Folio nº 12

МТОР	EXPEDIENTE N°	
MIOF	2020-10-3-0002259	
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	21/10/2020 14:43:37	
Tipo:	Informar	

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento, sugiriendo su posterior remisión a la Corporación Vial del Uruguay.

Actuante:	
VAZQUEZ BRUZZONE, ELIZABETH OFELIA	
 Pase a Firma	
CIGANDA HERNAN	th Spage as

ApiaDocumentum

МТОР		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002259
Fecha:		21/10/2020 17:19:34
Tipo:		AG - Constancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes					
CIGANDA HERNAN	CIGANDA HERNAN 21/10/2020 17:19:33 Avala el documento				

МТОР	EXPEDIENTE N°
MITOP	2020-10-3-0002259
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403
Fecha:	22/10/2020 09:14:44
Tipo:	Enviar

Siga el trámite como está dispuesto.

Firmante:	
CLARK HERNANDEZ, MARIA NOELIA	

ApiaDocumentum

Cu Co, te.

MTOD	EXPEDIENTE N°	
MTOP	2020-10-3-0002259	
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	23/10/2020 09:18:35	
Tipo:	Enviar	

PASE A ANALISIS Y GESTION

Firmante:	
SALDIVIA, SUSAN	

ApiaDocumentum Folio nº 16



epc

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 23 de octubre de 2020.-

Atento a lo manifestado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., para prosecución de las presentes actuaciones.-----

_bvvv.pdf Folio n° 17

МТОР	EXPEDIENTE N°	
MIOP	2020-10-3-0002259	
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	23/10/2020 10:49:32	
Tipo:	Enviar	

Se proyecta trámite.

	Archivos Adjuntos	
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2020-10-3-0002259bvvv.pdf	Sí

Firmante:	
 PALERMO CHIRIMELLI, EMILIANO	70

Folio nº 18

MTOD	EXPEDIENTE N°
MTOP	2020-10-3-0002259
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110
Fecha:	23/10/2020 16:30:49
Tipo:	Elevar

Se eleva a Dirección General de Secretaría con proyecto de trámite con destino a CVU S.A.-

Firmante:	
ROMEU, ALEJANDRO	

ApiaDocumentum Folio nº 19

*** ***

MTOP EXPEDIENTE N°
2020-10-3-0002259

Oficina Actuante: DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000

Fecha: 26/10/2020 11:16:33

Tipo: Firmar

Director General de Secretaria firma actuación de folio Nº 17

Actuante:	
TECHERA TERRA, ADRIANA	
Pase a Firma	
SCIRGALEA POPPA, CARLOS	


ApiaDocumentum

МТОР		EXPEDIENTE №
		2020-10-3-0002259
Fecha:	26/10/202	0 17:23:21
Tipo:	AG - Con	stancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

	Firmantes	
SCIRGALEA POPPA, CARLOS	26/10/2020 17:23:20	Avala el documento

ApiaDocumentum Folio n° 21



SE REMITE A LA CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO A DICHO ORGANISMO.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
LAMANNA GONCALVES, MARCELO HUMBERTO

ApiaDocumentum Folio n° 22