



N° OID:
2.16.858.2.10002652.66570.2020103.0003653

Prioridad: Normal
Acceso restringido: No

Tipo de Expediente:	Gestión Ambiental
Oficina origen:	Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/100000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403
Asunto:	DIRECTOR DE OBRA - ING.JAVIER MONTANS RTE.INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2020) , FECHA 23 DE SETIEMBRE 2020 , EMPRESA CONTRATISTA INCOCI S.A. , OBRA " RUTA 90 , TRAMO : PIEDRAS COLORADAS-RUTA 25 " LICITACIÓN C/123 .-
Tipo de Titular	OFICINA
Titular:	DNV - CONSTRUCCIONES 10/003/10023000

Fecha iniciado:	06/10/2020 09:45:10	Fecha valor:	06/10/2020
Clasificación:	Público		
¿Tiene elemento físico?:	No		



Trinidad, 23 de setiembre del 2020

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY

Director de Obra

Ing. Javier Montans

Presente,

**Ref.: Licitación C/123 - RUTA N° 90, TRAMO: Piedras Coloradas (48km000) – Empalme
Ruta N°25 (70km30)**

TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL

Por la presente elevamos a Ud. el tercer Informe Trimestral de Gestión Ambiental elaborado para la obra de referencia, en cumplimiento de las Condiciones Generales del Contrato.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente

Ing. Eduardo SCATTOLINI

p/ INCOCI S.A



Ref.: Licitación C/123 - RUTA N° 90, TRAMO: Piedras Coloradas (48km000) – Empalme Ruta N°25 (70km30)

TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en la tercera etapa de la obra, y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

Se deja constancia que nuestra gestión está alineada a las pautas planteadas en la realización de las actividades, referentes a aspectos relacionados con la protección ambiental específicamente del Plan de gestión Ambiental y Social elaborado por el BID.

1. Actividades desarrolladas

El predio donde está ubicado el obrador es una fracción del padrón N° 19.908, sobre R90 - 76km200 (entre la ruta N°25 y la ciudad de Guichón), propiedad del Sr. Juan Andrés Miller. El mismo está conformado por oficinas para uso de la empresa, oficinas para uso de la inspección de obra, vestuario y baños, depósito de herramientas, depósito de lubricantes, taller de mantenimiento, acopio de áridos y laboratorio de suelos



Fotografía de la entrada al obrador.



Durante el tercer trimestre se desarrollaron los trabajos de: reciclado de pavimento con cemento portland y ejecución de riego de imprimación.

Los trabajos se han realizado en horario diurno, buscando minimizar el efecto de las molestias procedentes de las máquinas y equipos en los alrededores de la zona de obra.

2. Gestión de Canteras

Tal como se mencionó en informes anteriores, se continúa con la extracción de la cantera ubicada en el padrón N°1.888 contando con la Autorización Ambiental Previa y con la Autorización Ambiental de Operación vigente, otorgada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la extensión de destino para la Licitación de referencia.

En el mes de Agosto comenzaron las tareas de trituración de piedra para las futuras tareas de pavimentación. La roca es extraída de la cantera mencionada mediante la utilización de excavadora con martillo hidráulico; y triturada en sitio mediante la utilización de equipos móviles de trituración.






Foto panorámica de la Cantera



Depósito para herramientas en la Cantera

Para la instalación de la Planta se tuvo presente el instructivo IT 7116 para la instalación de la misma, evitando ubicarse en áreas ambientalmente sensibles, cerca de centros poblados o casas habitadas, zona inundable, entre otros. Se consideró también, la distancia mayor a 500m del Arroyo existente.

Como parte de las medidas de mitigación, equipamiento y control, se destacan las siguientes:

- Las áreas destinadas al manejo de productos peligrosos, como lubricantes son debidamente acondicionadas.
- Los residuos peligrosos son enviados al taller y depósito de INCOCI para ser tratados mediante gestor habilitado.



- Se ubican los referidos acopios transitorios de forma que no intercepte escurrimientos pluviales significativos. Se limita la altura de los mismos de manera de disminuir la generación de polvo.

3. Registros de Gestión Ambiental

3.1 Servicios higiénicos

Para los efluentes de aguas servidas, el destino es un pozo negro, cuyo mantenimiento es realizado por la barométrica habilitada del Municipio Departamental de Guichón.

El mantenimiento de los baños químicos está a cargo de la empresa “Rivero”, contando con habilitación de OSE correspondiente.

3.2 Consumo de agua

El agua de producción y agua para servicios de bienestar es proveniente del Aº Ñacurutú Grande, aún a la espera de la aprobación de DINAGUA.

3.3 Residuos

Estos se clasifican en asimilables a domésticos, reciclables y peligrosos. Los primeros son enviados semanalmente al vertedero Municipal de Guichón. Los residuos reciclables como nylon - plástico y papel - cartón también se clasifican para luego ser enviados a ECOPUNTO recicladora del Departamento de Paysandú.

Los residuos peligrosos como los filtros y trapos contaminados de hidrocarburo se disponen en tachos para luego ser trasladados al taller de INCOCI ubicado en la ruta 57 (57km000) de la ciudad de Trinidad. Desde allí son gestionados por la empresa habilitada.



Con respecto a las baterías, los neumáticos, tierra contaminada, chatarra y aceite usado se gestionan de la siguiente manera:

Gestores habilitados:

- Neumáticos. Geneu
- Baterías: Obracel
- Tierra contaminada: Werba
- Chatarra: LAISA
- Aceite Usado: Petromóvil
- Filtros y Trapos sucios (hidrocarburo): Márgenes del Río

Se adjunta al informe:

- Registro interno a Taller y depósito de la empresa



3.5 Abastecimiento de combustible

El suministro de combustible es realizado a través de un camión surtidor del proveedor ANCAP a una cisterna de la empresa la cual surte a las máquinas de la empresa. Se asiste el llenado de las máquinas usando bandejas estancas, de manera de evitar derrames accidentales de combustible.

4. Informes de monitoreo de variables ambientales

En las piletas de lavado del mixer de hormigón, se controla el Ph del agua resultante por precaución de lluvias y por consecuencia el desborde del mismo, arrojando como resultado valores aceptables.



5. Equipos

- Durante el trimestre, el equipo destinado a la obra estuvo compuesto por:
 - 1 camión distribuidor de cemento portland
 - 1 recicladora de suelos
 - 2 camión cisterna regador de agua



- 1 motoniveladora
- 2 rodillo compactador liso
- 1 rodillo compactador neumático
- 1 barredora sopladora
- 1 camión regador de asfalto
- 1 esparcidor de material granular (gravilladora)
- 2 camión doble eje con volcadora
- 1 camioneta (traslado de encargado)
- 1 Trituradora móvil primaria (de mandíbula)
- 1 Trituradora móvil secundaria (trompo)
- 1 Criba móvil

6. Plantilla de personal

Durante el trimestre, el promedio de personal afectado a la obra ha sido de 20 personas, entre las que se encuentran: apuntador, encargado de cuadrilla, maquinistas, choferes, banderilleros, laboratoristas y operarios de apoyo.

7. Actividades de capacitación

En los meses de Junio, Julio y Agosto el equipo de SGI realizó las capacitaciones y evaluación en Gestión ambiental (Control Operacional para mantenimiento de máquinas, camiones y obradores y Gestión de residuos) y se hizo entrega de los boletines correspondientes. A través de esta inducción, también se informó que el personal tiene la obligación de cumplir los procedimientos e instructivos que correspondan a fin de contribuir a la prevención en afectación al medio ambiente, mantener y mejorar las buenas prácticas previstas en materia de Gestión Ambiental.

Respecto a la emergencia sanitaria que estamos atravesando y de acuerdo al convenio tripartito, se realizó capacitación sobre las medidas preventivas a llevar a cabo en la reincorporación de los trabajos en la construcción.

Adjunto a este informe, se presenta la documentación.



8. Auditorías Ambientales

El día 8 del mes de Julio se realizó auditoría por parte de CVU correspondiente a la Licitación de referencia.

El informe recibido, titulado como "Informe de Auditoría Ambiental, C123 – Contrato básico 11/10/2019 - "Rehabilitación del tramo de Ruta 90 (Depto. de Paysandú) entre progresivas 48K000 (Piedras Coloradas) y 70K300 (empalme con Ruta 25)", no se presentaron No Conformidades.


9. Contingencias

Por el momento no se han registrado ninguna contingencia durante el período que corresponde al ITGA.

10. Tareas previstas para el próximo trimestre

Las tareas previstas para el próximo semestre son la ejecución de capa de rodadura, y señalización vertical y horizontal del tramo.

Setiembre, 2020


Ing. Eduardo SCATTOLINI
p/ INCOCI S.A



Indice

1. Actividades desarrolladas 2

2. Gestión de Canteras 3

3. Registros de Gestión Ambiental 5

 3.1 Servicios higiénicos 5

 3.2 Consumo de agua 5

 3.3 Residuos 5

 3.5 Abastecimiento de combustible 7

4. Informes de monitoreo de variables ambientales 7

5. Equipos 7

6. Plantilla de personal 8

7. Actividades de capacitación 8

8. Auditorías Ambientales 9

9. Contingencias 9

10.Tareas previstas para el próximo trimestre 9

Martin Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú

REMITO INTERNO

N° 359

DIA	MES	AÑO
01	06	2020

ENTREGA☐

RETIRO☐

CAMBIO POR REPARACIÓN☐

CLIENTE:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

N° DE BAÑOS:

DAMAS☐

CABALLEROS☐

MIXTO☐

PAPEL HIGIÉNICO:

Rollos

PAPEL TOALLA:

Rollos

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

Litros

HORARIO:

Llegada

Salida

OBSERVACIONES:

Climpieza de 5 baños:

1. b. en cantera.

4. b. en ruta 90.

NÚMERO DE FUNCIONARIO:

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

Gráfica Medina - Remito Interno - 001/500 x 2 vías - Ord. 12507

1° Blanca - Original
2° Amarilla - Archivo

Martin Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú

REMITO INTERNO

N° 373

DIA	MES	AÑO
25	06	2020

ENTREGA☐

RETIRO☐

CAMBIO POR REPARACIÓN☐

CLIENTE:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

N° DE BAÑOS:

0

5

DAMAS☐

CABALLEROS☐

MIXTO☐

PAPEL HIGIÉNICO:

Rollos

PAPEL TOALLA:

Rollos

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

Litros

HORARIO:

Llegada

Salida

OBSERVACIONES:

Cimp de 5 baños

NÚMERO DE FUNCIONARIO:

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

Gráfica Medina - Remito Interno - 001/500 x 2 vías - Ord. 12507

1° Blanca - Original
2° Amarilla - Archivo

Martin Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú

REMITO INTERNO

N° 369

DIA	MES	AÑO
17	06	2020

ENTREGA☐

RETIRO☐

CAMBIO POR REPARACIÓN☐

CLIENTE:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

N° DE BAÑOS:

0

5

DAMAS☐

CABALLEROS☐

MIXTO☐

PAPEL HIGIÉNICO:

Rollos

PAPEL TOALLA:

Rollos

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

Litros

HORARIO:

Llegada

Salida

OBSERVACIONES:

Climpieza de 5 baños

4. en ruta 90-

1. en cantera.

NÚMERO DE FUNCIONARIO:

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

Gráfica Medina - Remito Interno - 001/500 x 2 vías - Ord. 12507

1° Blanca - Original
2° Amarilla - Archivo

Martin Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú

REMITO INTERNO

N° 364

DIA	MES	AÑO
09	06	2020

ENTREGA☐

RETIRO☐

CAMBIO POR REPARACIÓN☐

CLIENTE:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

N° DE BAÑOS:

0

5

DAMAS☐

CABALLEROS☐

MIXTO☐

PAPEL HIGIÉNICO:

Rollos

PAPEL TOALLA:

Rollos

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

Litros

HORARIO:

Llegada

Salida

OBSERVACIONES:

Climpieza de 5 baños-

1. cantera 4. ruta

NÚMERO DE FUNCIONARIO:

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

Gráfica Medina - Remito Interno - 001/500 x 2 vías - Ord. 12507

1° Blanca - Original
2° Amarilla - Archivo

Martin Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú

REMITO INTERNO

N° 377

DIA	MES	AÑO
03	07	2020

ENTREGA☐

RETIRO☐

CAMBIO POR REPARACIÓN☐

CLIENTE:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: Guichón

N° DE BAÑOS:

06

DAMAS☐

CABALLEROS☐

MIXTO☐

PAPEL HIGIÉNICO:

☐ Rollos

PAPEL TOALLA:

☐ Rollos

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

☐ Litros

HORARIO:

Llegada

Salida

OBSERVACIONES: Limpieza de 5 baños

NÚMERO DE FUNCIONARIO:

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

Gráfica Medina - Remito Interno - 001/500 x 2 vías - Ord. 12507

1ª Blanca - Original
2ª Amarilla - Archivo

Martin Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú

REMITO INTERNO

N° 387

DIA	MES	AÑO
01	07	2020

ENTREGA☐

RETIRO☐

CAMBIO POR REPARACIÓN☐

CLIENTE:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: Ruta 90

N° DE BAÑOS:

05

DAMAS☐

CABALLEROS☐

MIXTO☐

PAPEL HIGIÉNICO:

☐ Rollos

PAPEL TOALLA:

☐ Rollos

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

☐ Litros

HORARIO:

Llegada

Salida

OBSERVACIONES: Limpieza de 5 baños
① En ruta 90.
② cantera de Guichón.

NÚMERO DE FUNCIONARIO:

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

Gráfica Medina - Remito Interno - 001/500 x 2 vías - Ord. 12507

1ª Blanca - Original
2ª Amarilla - Archivo

Martin Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú

REMITO INTERNO

N° 382

DIA	MES	AÑO
14	08	2020

ENTREGA☐

RETIRO☐

CAMBIO POR REPARACIÓN☐

CLIENTE:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: Ruta 90

N° DE BAÑOS:

05

DAMAS☐

CABALLEROS☐

MIXTO☐

PAPEL HIGIÉNICO:

☐ Rollos

PAPEL TOALLA:

☐ Rollos

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

☐ Litros

HORARIO:

Llegada

Salida

OBSERVACIONES: Limp de 5 baños
① cantera ② ruta

NÚMERO DE FUNCIONARIO:

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

Gráfica Medina - Remito Interno - 001/500 x 2 vías - Ord. 12507

1ª Blanca - Original
2ª Amarilla - Archivo

Martin Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú

REMITO INTERNO

N° 381

DIA	MES	AÑO
08	07	2020

ENTREGA☐

RETIRO☐

CAMBIO POR REPARACIÓN☐

CLIENTE:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: Ruta 90

N° DE BAÑOS:

05

DAMAS☐

CABALLEROS☐

MIXTO☐

PAPEL HIGIÉNICO:

☐ Rollos

PAPEL TOALLA:

☐ Rollos

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

☐ Litros

HORARIO:

Llegada

Salida

OBSERVACIONES: Limpieza de 5 baños
① cantera ② Ruta

NÚMERO DE FUNCIONARIO:

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

Gráfica Medina - Remito Interno - 001/500 x 2 vías - Ord. 12507

1ª Blanca - Original
2ª Amarilla - Archivo

Gas oil Cantera				Observaciones
Horas	Salida Litros	Saldo		
1192	128		LMAE SANCHEZ	
	255		FABIO TADE	
	150		Luis SANCHEZ	



PAYSANDU
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL

MUNICIPIO
de GUICHÓN



El Municipio de Guichón certifica: Que se le brindó el servicio de barométrica a la Empresa INCOCI S.A RUT 212211750014, en el inmueble ubicado en Ruta 90 Km 76, en el día de la fecha

A solicitud de parte interesada se expide el presente a los doce días del mes de agosto del año dos mil veinte.-

Sra. ELSA VILLALBA GONZALEZ
Alcaldesa
Municipio Guichón

	REGISTRO DE SGI	RC 7576
	CONTROL OPERACIONAL - GESTION AMBIENTAL	
		REV: 1

Parámetro a controlar:
Sector/Obra:
Responsable del registro:
Firma:

Ver lista al final del registro

Fecha	Parámetro a controlar	Unidad	Resultado	RESPONSABLE DEL CONTROL	Observaciones respecto a la medición realizada
31/1/20	Agua Pileta lavado H°	PH	5	Corbo Abraham	✓
13/2/20	" " "	PH	4	"	
18/2/20	" " "	PH	5	"	
19/6/20	" " "	PH	9	"	✓
23/6/20	" " "	PH	7	"	✓
25/6/20	" " "	PH	10	"	✓
3/7/20	" " "	PH	7	"	✓
31/7/20	Agua 1° Pileta lavado	PH (compa)	10	"	✓
31/7/20	Agua 2° Pileta lavado	PH	5	"	✓

TABLA DE PARAMETROS A CONTROLAR			
N° identificación	Parámetro	Ubicación de la medición / Sector	
1	PH	Efluente líquido	Obras y TYD
2	Partículas sólidas	Efluente líquido	Obras y TYD
3	Grasas y Aceites	Efluente líquido	Obras y TYD
4	Material Particulado	Chimenea	Planta Asfáltica / Planta Trituradora
5	SO2	Chimenea	Planta Asfáltica
6	Gases de Combustión	Chimenea	Planta Asfáltica
7	Audiometría	Ambiente de trabajo	Planta Trituradora y Obras

Firma Encargado de Área:
Aclaración de firma:
Firma Responsable de SGI:
Aclaración de firma:



BOLETO DE ENTREGA DE
MATERIALES Y/O EQUIPO

Nº 14849

FECHA		
3	7	2

SEÑOR: _____ Nº RUT _____
DIRECCION: _____ Nº ORDEN: _____
TRANSPORTISTA: R. BISCAITACO MATRICULA: CV 15
ORIGEN: GUICHON DESTINO: R. 57

CANTIDAD	CONCEPTO
2	SEMAFOROS
1	ROLLO CABLE
2	PANELES SOLARES
7	CUBIERTAS VIADAS

RECIBIDO EN CONFORMIDAD
Nombre:
Firma:
C.I.:

TRANSPORTISTA
Nombre:
Firma:
C.I.:

Imp. ECOS S.R.L. RUT 060042060013. 03/17.
14301/15300. 3 vías. Ord. 23108.

Via 1: blanco (Cliente) - Via 2: celeste (Contaduría) - Via 3: amarillo (Archivo).



PUNTO DE RECEPCIÓN

Constancia de ingreso de NCFU

TIPO	CANTIDAD
Cámaras	—
Birrodados	—
Autos / Camionetas	—
Ómnibus / Camiones	12
Viales / Agrícolas	8
Total de NCFU	20.

Datos del Punto de Recepción

Nombre Julio Sarmiento RUT 060031840012
Dirección J. Durán 939 Teléfono 4364-3706

Estado general

Presencia de agua SÍ ☐ NO ☒

Observaciones _____

Fecha 16/06/2020

PRI **1901**

Generador

Nombre INCOPI SA RUT 21221175004
Dirección HERREDA Teléfono 4364 6000

Observaciones _____

[Firma] Fernando Sanchez
Firma y aclaración del generador

[Firma] Gobardo Ruiz
Firma y aclaración del punto de recepción

Adherido al Plan Maestro
de Gestión de NCFU de la



www.reciclonfu.uy



PUNTO DE RECEPCIÓN

Constancia de ingreso de NCFU

Fecha 12/08/2020

PRI 1905

Generador

Nombre Incel SA RUT 2122175004

Dirección HERRERA 539 Teléfono 4364-6000

Observaciones

TIPO	CANTIDAD
Cámaras	
Birrodados	
Autos / Camionetas	
Ómnibus / Camiones	20
Viales / Agrícolas	6
Total de NCFU	26

Firma y aclaración del generador

Firma y aclaración del punto de recepción

Datos del Punto de Recepción

Nombre I.D. Jaraquemada RUT 060033840032

Dirección I.D. Jaraquemada 939 Teléfono 4364-3706

Estado general

Presencia de agua Sí NO X

Observaciones

Adherido al Plan Maestro de Gestión de NCFU de la



www.reciclonfu.uy



ORDEN DE SERVICIO

N° 002195

CARMELO DE ARZADUM 5990
MONTEVIDEO - URUGUAY
TELS.: 2304 4974 - 2307 5984
E-mail: info@petromovil.com.uy
Web: www.petromovil.com.uy

MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO

STP4449

Datos de Cadena de Gestión



FECHA DE SERVICIO

30	6	2020
----	---	------

GENERADOR Fecha 30 6 2020 Hora 10 15	Empresa: INCOCSI	Dirección/ Teléfono Contacto RUTOS KM 57	Firma/ Aclaración
TRANSPORTISTA Fecha 30 6 2020 Hora 11 00	Empresa: Petro Movil Ltda.	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Azardum 5990 2304 4974	Firma/ Aclaración
ACOPIO Fecha Hora 	Empresa: PETROMOVIL LTDA	Dirección/ Teléfono Contacto 11 11	Firma/ Aclaración
DESTINO FINAL Fecha Hora 	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg./L./Unidades	Observaciones
ACRITIZ EN DESUSO	I X / II	1400 LITROS	
	I / II		
	I / II		
	I / II		
	I / II		
	I / II		
	I / II		
	I / II		
	I / II		
	I / II		

 INCOCI	REGISTRO DE SGI	Código: RC 6202
	CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN INTERNA	
	REF: PRN6209	Revisión: 3


FECHA:	4 - 6 - 2020
TEMAS:	Inducción decreto 125/14. Riesgos ESPECÍFICOS y GENERALES MEDIDAS PREVENTIVAS. CHARLA TAREA BANDERILLEROS. POLÍTICA DE GESTIÓN, CONTROL OPERACIONAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS
DURACION:	2 Horas
OBRA/SECTOR:	Ruta 90

[illegible]**OBSERVACIONES:**

M. P. Echeverría
MAT. Z110
TEC PREVENCIÓNISTA

FIRMA DE PONENTES

Fecha: 8/11/2018
Revisado por: Daniela Zacur
C:/SGI/GENERAL/REGISTROS












	REGISTRO DE SGI	Código: RC 6202
	CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN INTERNA	
	REF: PRN6209	Revisión: 3

FECHA: 4/6/20

TEMAS: Control Operacional, Gestión de residuos y Política. Procedimiento de actuación ante emergencia. Derrame, Incendio y la explosión. Eventos climáticos externos. Incidentes con lesión y la de salud. Coparticipación a banderillos (señalización, comunicación y posicionamiento).

DURACION: 45 minutos.

OBRA/SECTOR: Ruta 90.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Adrian Figueroa	Traginista. Portero	x 
Victor Agnes		20 
Paul Susalla		
Daniel Nelson		a 
Adrian Bellini		a 
Pablo Valdez		a 
Leonardo Gonzalez		
Rodrigio Torcher		
Fabio Tade	MAQUINISTA	
Gaston Figueroa		
Pablo Tiller		
Wilton Silveira		30 
Alcandro Page		x 
GASTON FIGUEROA		
Nicolas Farias		
Carlos Bui		x 
Sebastian Sola Cruz		
Heber Pias		21 


OBSERVACIONES:

Se entregaron boletines y Política. Se realizaron evaluaciones Ambiental y SST









FIRMA DE PONENTES

Fecha: 8/11/2018
Revisado por: Daniela Zacur
C:/SGI/GENERAL/REGISTROS

	REGISTRO DE SGI	Código: RC 6202
	CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN INTERNA	
	REF: PRN6209	Revisión: 3

FECHA:	4/6/20
TEMAS:	Control Operacional, Gestión de residuos y Pautas. Procedimiento de actuación ante emergencia. Terremoto, Incendio y/o explosión. Eventos climáticos extremos. Incidentes con lesión y/o de Salud. Capacitación a bandilleros (señalización, comunicación y posicionamiento).
DURACION:	
OBRA/SECTOR:	Zona 90

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Edmundo Suvilla		
Sergio Campi		
Matias Rodriguez		x Matias R
Lucas Delgado		x 
Carlos Tinjari		x 
Sergio Olivera		x 
Marco Fernandez		x 
Brian Baez		x 
Richard Perez		x 


OBSERVACIONES:

	
FIRMA DE PONENTES	

Fecha: 8/11/2018
Revisado por: Daniela Zacur
C:/SGI/GENERAL/REGISTROS

	REGISTRO DE SGI	Código: RC 6202
	CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN INTERNA	
	REF: PRN6209	Revisión: 3

FECHA:	12/6/2020
TEMAS:	Control operacional, Gestión de residuos, Política de la empresa
DURACION:	30 minutos
OBRA/SECTOR:	Ruta 90

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Washington Corbajal	1/2 OFICIAL	
Arbo Cristino	OFICIAL	
Dardo Corbeto		
Daniel Velazquez	CHOFER	
Jonathan Turconi	MAQUINISTA	Jonathan Turconi
Cecilia Silva	LIMPIADORA	* Cecilia Silva
Thiagu Pereira		
Gesar Piedra		
Fabi Gloria Duarte	CHOFER	
César Piedra	OFICIAL	



OBSERVACIONES:


FIRMA DE PONENTES

Fecha: 8/11/2018
Revisado por: Daniela Zacur
C:/SGI/GENERAL/REGISTROS

	REGISTRO DE SGI	Código: RC 6202
	CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN INTERNA	
	REF: PRN6209	Revisión: 3

FECHA:	21/7/2020
TEMAS:	Importancia de cubrir con techos para residuos sólidos en cada puente que se trabaje.
DURACION:	15 min
OBRA/SECTOR:	RUTA 90

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Pedro Etcheveregaray	Director de obra	
Dario Topia	Capataz	
José Benítez	Encargado de andilla	

OBSERVACIONES:

FIRMA DE PONENTES

Fecha: 8/11/2018
Revisado por: Daniela Zacur
C:/SGI/GENERAL/REGISTROS

Código: RC 6202

CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN INTERNA

Revisión: 3

TEMAS: CHARLA DE INDUCCIÓN DEC. 125/14. RIESGOS ESPECÍFICOS Y GENERALES - MEDIDAS PREVENTIVAS CHARLA A BANDERILLEROS.

ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA: (GESTIÓN DE RESIDUO) Y CONTROL OPERACIONAL.

Política de Gestión

OBRA/SECTOR: RUTA 90

[illegible]

OBSERVACIONES: SE ENTREGO BOLETIN BANDERILLO

M. Echeverri
MAT. 2110
TEL. PREV.

FIRMA DE PONENTES

C:/SGI/GENERAL/REGISTROS

FECHA:	21-7-2020
TEMAS:	Organizaciones de extintores en obra de
DURACION:	15 minutos
OBRA/SECTOR:	RUTA 90

[illegible]

M. Echeverry
Nº 2110
TCC PREVENCIÓNISTA

Folio n° 26



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Piedras Coloradas, 2 de octubre de 2020

GERENCIA CONSTRUCCIONES

Jefe de Departamento Contratación de Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Presente:

Ref. : LIC. C/123 "Ruta 90 - Tramo: Piedras Coloradas - Ruta 25"

Asunto: ITGA N° 3, Junio – Julio – Agosto 2020

De mi mayor consideración:

Se eleva ITGA del Asunto, de fecha 23 de setiembre de 2020 de la empresa contratista INCOCI SA, para lo cual esta Dirección de Obra no efectúa objeciones.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

Ing. Javier Montans
DIRECTOR DE OBRA
D.N.V. - M.T.O.P.

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0003653
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	06/10/2020 09:55:51	
Tipo:	Agregar Documentación	

Se adjunta ITGA.

Siga para la prosecución del trámite.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2020-10-3-0003653-_3 - ITGA C123 JunJulAgo2020.pdf	Sí
2	2020-10-3-0003653-_3 - Nota Elevación ITGA C123 JunJulAgo2020.pdf	Sí

Firmante:
FERNANDEZ FILIPPA,CARLOS

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0003653
Oficina Actuante:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	15/10/2020 10:58:43	
Tipo:	Enviar	

Pase a la unidad de gestión ambiental de oficina técnicas de construcción a sus efectos.

Firmante:
CABRERA CEMERLLIAN PABLO ADRIAN

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0003653
Oficina Actuante:	DNV - GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 10/003/10011023	
Fecha:	23/10/2020 11:36:16	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra C/123, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHE, MARTIN

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0003653
Oficina Actuante:	DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	03/11/2020 12:35:26	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0003653
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	04/11/2020 11:43:22	
Tipo:	Informar	

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento, consideración sugiriendo su posterior remisión a la Corporación Vial del Uruguay.

Actuante:
VAZQUEZ BRUZZONE, ELIZABETH OFELIA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0003653
Fecha:	11/11/2020 13:35:29	
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
CIGANDA HERNAN	11/11/2020 13:35:26	Avala el documento

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0003653
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	12/11/2020 15:42:14	
Tipo:	Enviar	

Se remite a Analisis y Gestión.-

Firmante:
RETAMOZA ANADON, YESICA

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0003653
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	12/11/2020 15:55:39	
Tipo:	Elevar	

Atento a lo manifestado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., para prosecución de las presentes actuaciones.-

Firmante:
ROMEU, ALEJANDRO

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0003653
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	12/11/2020 16:16:56	
Tipo:	Firmar	

Director General de Secretaria firma actuación de folio N° 35

Actuante:
TECHERA TERRA, ADRIANA
Pase a Firma
SCIRGALEA POPPA, CARLOS

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0003653
Fecha:	12/11/2020 16:42:26	
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
SCIRGALEA POPPA, CARLOS	12/11/2020 16:42:24	Avala el documento

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0003653
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/001/10030200	
Fecha:	13/11/2020 10:00:14	
Tipo:	Enviar	

PASE A LA CVU

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.	
Firmante:	
SALDIVIA, SUSAN	