



N° OID:  
**2.16.858.2.10002652.66570.2020103.0004745**

Prioridad: **Normal**  
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Oficina origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto: DEPARTAMENTO CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES REMITE RESULTADO DEL INFORME TRIMESTRAL N° 4 EFECTUADO LOS MESES DE SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, PERTENECIENTES A LA LICITACIÓN N° C/123- MESA DE ENTRADA UNIFICADA -

Tipo de Titular: OFICINA  
Titular: DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100

Fecha iniciado: **17/12/2020 14:09:40** Fecha valor: **17/12/2020**

Clasificación: **Público**

¿Tiene elemento físico?: **No**



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

Piedras Coloradas, 16 de diciembre de 2020

**GERENCIA CONSTRUCCIONES**

Jefe de Departamento Contratación de Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Presente:

**Ref. :** LIC. C/123 "Ruta 90 - Tramo: Piedras Coloradas - Ruta 25"

**Asunto:** ITGA N° 4, Setiembre – Octubre – Noviembre 2020

De mi mayor consideración:

Se eleva ITGA del Asunto, de fecha diciembre de 2020 de la empresa contratista INCOCI SA, para lo cual esta Dirección de Obra no efectúa objeciones.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

**Ing. Javier Montans**  
DIRECTOR DE OBRA  
D.N.V. - M.T.O.P.



4TO. INFORME TRIMESTRAL

Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas  
(48km000) – Empalme Ruta N°25 (70km30)

Período: Setiembre 2020 – Octubre 2020 – Noviembre 2020

*Diciembre 2020*

4to Informe trimestral – Set. 2020, Oct. 2020, Nov.2020  
Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –  
Empalme Ruta N°25 (70km30).



## Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	OBRADOR Y FRENTE DE OBRA	1
3.	GESTIÓN DE CANTERAS	2
4.	REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	3
4.1	Servicios Higiénicos	3
4.2	Consumo de agua	4
4.3	Gestión de residuos sólidos	4
4.4	Abastecimiento de combustible	5
5.	EQUIPOS	6
6.	PLANTILLA DE PERSONAL	6
7.	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6
8.	AUDITORIAS AMBIENTALES	7
9.	CONTINGENCIAS	7
10.	TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE	8
11.	RESPONSABLES DE ELABORACIÓN	8

4to Informe trimestral – Set. 2020, Oct. 2020, Nov.2020

Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –  
Empalme Ruta N°25 (70km30).



## 1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en la cuarta etapa de la obra, y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

Se deja constancia que nuestra gestión está alineada a las pautas planteadas en la realización de las actividades, referentes a aspectos relacionados con la protección ambiental específicamente del Plan de Gestión Ambiental y Social elaborado por el BID.

## 2. OBRADOR Y FRENTE DE OBRA

El obrador del padrón N° 19.908, sobre R90 - 76km200 (entre la ruta N°25 y la ciudad de Guichón) no tuvo modificaciones, siendo propiedad del Sr. Juan Andrés Miller, conformado por oficinas para uso de la empresa, oficinas para uso de la inspección de obra, vestuario y baños, depósito de herramientas, depósito de lubricantes, taller de mantenimiento, acopio de áridos y laboratorio de suelos.

## TRABAJOS REALIZADOS

Durante el trimestre, teniendo en cuenta que se estuvo llevando a cabo un estudio ante un posible cambio de proyecto en el tramo afectado a la obra, las tareas realizadas consistieron únicamente en el mantenimiento de la capa de base ejecutada y en el mantenimiento y regularización de la señalización de obra colocada en el tramo.

Los trabajos se han realizado en horario diurno, buscando minimizar el efecto de las molestias procedentes de las máquinas y equipos en los alrededores de la zona de obra.

4to Informe trimestral – Set. 2020, Oct. 2020, Nov.2020

Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –  
Empalme Ruta N°25 (70km30).



### 3. GESTIÓN DE CANTERAS

Se continúa con la extracción, trituración y clasificación de basalto en la cantera ubicada en el padrón N°1.888 contando con la Autorización Ambiental Previa y con la Autorización Ambiental de Operación vigente, otorgada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la extensión de destino para la Licitación de referencia.

Respecto a la trituración de piedra, la roca es extraída de la misma cantera mediante la utilización de excavadora con martillo hidráulico; y triturada en sitio mediante la utilización de equipos móviles de trituración.



*Vivienda más cercana a 2km aprox.*

4to Informe trimestral – Set. 2020, Oct. 2020, Nov.2020

Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –  
Empalme Ruta N°25 (70km30).



*Vivienda más cercana a 2km aprox.*

Como parte de las medidas de mitigación, equipamiento y control, se destacan las siguientes:

- Las áreas destinadas al manejo de productos peligrosos, como lubricantes son debidamente acondicionadas.
- Los residuos peligrosos son enviados al taller y depósito de INCOCI para ser tratados mediante gestor habilitado.
- Se ubican los referidos acopios transitorios de forma que no intercepte escurrimientos pluviales significativos. Se limita la altura de los mismos de manera de disminuir la generación de polvo.

#### **4. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL**

##### **4.1 Servicios Higiénicos**

Para los efluentes de aguas servidas, el destino es un pozo negro, cuyo mantenimiento es realizado por la barométrica habilitada del Municipio Departamental de Guichón.

El mantenimiento de los baños químicos está a cargo de la empresa “Rivero”, contando con habilitación de OSE correspondiente.

4to Informe trimestral – Set. 2020, Oct. 2020, Nov.2020

Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –  
Empalme Ruta N°25 (70km30).



#### 4.2 Consumo de agua

El agua de producción y agua para servicios de bienestar es proveniente del Aº Ñacurutú Grande, a la espera de la aprobación de DINAGUA.

#### 4.3 Gestión de residuos sólidos

Estos se clasifican en asimilables a domésticos, reciclables y peligrosos. Los primeros son enviados semanalmente al vertedero Municipal de Guichón. Los residuos reciclables como nylon - plástico y papel - cartón también se clasifican para luego ser enviados a ECOPUNTO recicladora del Departamento de Paysandú.

Los residuos peligrosos como los filtros y trapos contaminados de hidrocarburo se disponen en tachos para luego ser trasladados al taller de INCOCI ubicado en la ruta 57 (57km000) de la ciudad de Trinidad. Desde allí son gestionados por la empresa habilitada.



**4to Informe trimestral – Set. 2020, Oct. 2020, Nov.2020**

Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –  
Empalme Ruta N°25 (70km30).



Con respecto a las baterías, los neumáticos, tierra contaminada, chatarra y aceite usado se gestionan de la siguiente manera:

Gestores habilitados:

- Neumáticos: Geneu
- Baterías: Obracel
- Tierra contaminada: Werba
- Chatarra: LAISA
- Aceite Usado: Petromóvil
- Filtros y Trapos sucios (hidrocarburo): Márgenes del Río

Se adjunta al informe:

Registro interno a Taller y depósito de la empresa

#### **4.4 Abastecimiento de combustible**

Tal como se ha mencionado en informes anteriores, el suministro de combustible es realizado a través de un camión surtidor del proveedor ANCAP a una cisterna de la empresa la cual surte a las máquinas de la empresa. Se asiste el llenado de las máquinas usando bandejas estancas, de manera de evitar derrames accidentales de combustible.

**4to Informe trimestral – Set. 2020, Oct. 2020, Nov.2020**

Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –  
Empalme Ruta N°25 (70km30).



## **5. EQUIPOS**

Durante el trimestre, el equipo destinado a la obra estuvo compuesto por:

- 1 camión cisterna regador de agua
- 1 motoniveladora
- 1 rodillo compactador liso
- 1 rodillo compactador neumático
- 2 camión doble eje con volcadora
- 1 camioneta (traslado de encargado)
- 1 trituradora móvil primaria (de mandíbula)
- 1 Trituradora móvil secundaria (trompo)
- 1 Criba móvil

## **6. PLANTILLA DE PERSONAL**

Durante el trimestre, el promedio de personal afectado a la obra ha sido de 15 personas, entre las que se encuentran: apuntador, encargado de cuadrilla, maquinistas, choferes, banderilleros, laboratoristas y operarios de apoyo.

## **7. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN**

En los meses de referencia no hubo nuevos ingresos, por lo que el equipo de SGI no realizó capacitaciones y evaluación en Gestión ambiental.

4to Informe trimestral – Set. 2020, Oct. 2020, Nov.2020

Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –  
Empalme Ruta N°25 (70km30).



## 8. AUDITORIAS AMBIENTALES

El día 30 del mes de setiembre se realizó auditoría por parte del MTOP – DICCA correspondiente a la Licitación de referencia y la Licitación C/115, teniendo fecha de informe del 30/10/2020.

No se detectaron No Conformidades, pero se detectaron dos observaciones que se mencionan a continuación:

1. *Se han usado árboles del predio del obrador para sujetar estructuras de las actividades allí realizadas.*

Acción correctiva: Se retiró toda la cartelera y estructuras de los árboles. Se modifica el Procedimiento del Sistema de gestión de la empresa - PRN 7121 (punto 5.13).



2. *Se ha instalado una tolva próxima a un conjunto de árboles del predio del obrador, dado los vientos predominantes de la zona esta situación ha generado una cubierta importante de polvo sobre los mismos.*

Corresponde a la Licitación C115.

## 9. CONTINGENCIAS

Por el momento no se han registrado ninguna contingencia durante el período que corresponde al ITGA.

4to Informe trimestral – Set. 2020, Oct. 2020, Nov.2020  
Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –  
Empalme Ruta N°25 (70km30).



#### 10. TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE

Teniendo en cuenta que fue aprobado un cambio de proyecto, las tareas previstas para el próximo semestre comprenden el recargo de todo el tramo con una capa de material granular de 15 cm de espesor en todo el ancho de plataforma.

Respecto a la cantera, se va a solicitar ampliación de área.

#### 11. RESPONSABLES DE ELABORACIÓN

ETAPA	FIRMA	FECHA
Elaborado	Responsable SGI: Arq. Daniela Zacur	04/12/2020
Revisado	Jefe de Obra: Ing. Pedro Echeverrigaray	08/12/2020
Aprobado	Gerente de Obra: Ing. Eduardo Scattolini	11/12/2020

BOLETO DE MATERIALES Y/O EQUIPOS

Nº 015037



Dr. Luis A. de Herrera Nº 519  
Trinidad - Flores  
Uruguay

FECHA		
27	10	20

SEÑOR: INCOCI N° RUT \_\_\_\_\_  
DIRECCION: \_\_\_\_\_ N° ORDEN: \_\_\_\_\_  
TRANSPORTISTA: M. ETCHEMENDY MATRICULA: NAR 9866  
ORIGEN: GUICHOU DESTINO: TRINIDAD R. 57

CANTIDAD	CONCEPTO
150	LTS FILTROS USADOS
100	LTS TPAPOS SUCIOS

RECIBIDO EN CONFORMIDAD

TRANSPORTISTA  
Nombre: \_\_\_\_\_



MATERIALES Y/O EQUIPOS

Nº 15029

FECHA		
25	9	20

SEÑOR: INCOCI N° RUT \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_ N° ORDEN: \_\_\_\_\_  
 TRANSPORTISTA: R. BISCALZA G MATRICULA: CV15  
 ORIGEN: ROTA 90 DESTINO: TRINIDAD R. 57

CANTIDAD	CONCEPTO
10	CUBIERTAS USADAS
600	LTS ACEITE QUEMADO. -

RECIBIDO EN CONFORMIDAD
Nombre:
Firma:
C.I.:

TRANSPORTISTA
Nombre:
Firma:
C.I.:

Imp. ECOS S.R.L. RUT 060042060013. 03/17.  
14301/15300. 3 vías. Ord. 23108.

Via 1: blanco (Cliente) - Via 2: celeste (Contaduría) - Via 3: amarillo (Archivo).



	REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b
	<b>CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS</b>		
Fecha: <u>10-11-20</u>	REF: IT 7113		Revisión: 2
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA:		Receptor de Residuos:	
<u>2 BOLSAS (12 BOLSAS c/BOLSAS PORTLAND)</u>			
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA:			
<u>6 BOLSAS</u>			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA:			
<u>2 BOLSAS</u>			
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:	FILTROS:	TRAPOS SUCIOS:	OTROS:
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra:			
Firma del que entrega:		Firma del que recibe: 	
Aclaración de firma:		Aclaración de firma: <u>MARÍA ELIZABETH - 2671386</u>	

	REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b
	<b>CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS</b>		
	REF: IT 7113		Revisión: 2
Fecha: 27-10-20	Receptor de Residuos:		
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: 3 BOLSAS / 8 BOLSAS CON BOLSAS DE PORTLAND)			
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: 3 BOLSAS			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA: 1 BOLSA			
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:			
FILTROS:	TRAPOS SUCIOS:	OTROS:	
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra:			
Firma del que entrega:		Firma del que recibe:	
Aclaración de firma:		Aclaración de firma:	

C:/SGI/REGISTROS/GESTION AMBIENTAL - 14001

RC 7571b.doc

	REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b
	<b>CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS</b>		
Fecha: <u>23-11-20</u>	REF: IT 7113		Revisión: 2
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA:		Receptor de Residuos:	
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA:			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA:			
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:			
FILTROS:	TRAPOS SUCIOS:	OTROS:	
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra:			
Firma del que entrega:		Firma del que recibe:	
Aclaración de firma:		Aclaración de firma:	

*1 BOLSA (16 BOLSAS C/BOLSAS PORTLAND)*

*9 BOLSAS*

*2 BOLSAS*



*MARÍA ELIZABETH  
2671386-3*

 <b>INCOCI</b>	REGISTRO DE SGI	Código: RC 7571b
	<b>CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS</b>	
REF: IT 7113	Revisión: 2	
Fecha: 3-9-20	Receptor de Residuos:	
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: 2 BOLSAS / 10 BOLSAS CON BOLSAS PORTLAND		
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: 1 BOLSA / 5 BOLSAS C/NYLON BOLSAS PORTLAND		
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMESTICOS entregado por INCOCI SA: 1 BOLSA		
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA: FILTROS:                      TRAJOS SUCIOS:                      OTROS:		
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:		
Sector / Obra:		
Firma del que entrega:	Firma del que recibe: <i>Julio</i>	
Aclaración de firma:	Aclaración de firma: <i>Julio HANSLA</i>	

	REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b
	<b>CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS</b>		
	REF: IT 7113		Revisión: 2
Fecha: <u>16-9-20</u>	Receptor de Residuos:		
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: <u>1 BOLSA / 6 BOLSAS c/BOLSAS PORTLAND</u>			
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: <u>1 BOLSA / 4 BOLSAS c/NYLON BOLSAS PORTLAND</u>			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA: <u>1 BOLSA</u>			
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:			
FILTROS:	TRAPOS SUCIOS:	OTROS:	
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra:			
Firma del que entrega:	Firma del que recibe: <u>Julio S</u>		
Aclaración de firma:	Aclaración de firma: <u>Julio S Añel</u>		

C:/SGI/REGISTROS/GESTION AMBIENTAL - 14001

RC 7571b.doc



**MARGENES DEL RÍO S.A.**  
 Servicios Ambientales

Haití 1500 | Montevideo, Uruguay | Tel.: 2311 1683  
 www.margenesdelrio.com

N° 1869

**FECHA**  
 3/11/20

## CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES

### DATOS IDENTIFICATORIOS

GENERADOR	Empresa: <b>INCOI</b>	Dirección:
GESTOR	Empresa:	Dirección:
TRANSPORTISTA	Empresa: <b>INCOI</b>	Matrícula: Vehículo:
OPERADOR	Márgenes del Río S.A. Haití 1500 - PTI Cerro	2311 16 83 Habilitación Ambiental Operativa N° 1707/2016 y renovaciones.


### DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO

TIPO	ESTADO	EMBALAJE	KG, LTSÓ UN	BULTOS	OBSERVACIONES
<b>MADERA</b>	<b>SOLAS</b>	<b>PAQUETE</b>	<b>50 kg</b>	<b>1</b>	<b>—</b>
<b>PLASTICO</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>400 lt</b>	<b>2</b>	<b>—</b>

### CERTIFICACIÓN

GENERADOR	GESTOR	OPERADOR
firma ACLARACIÓN/SELLO	firma ACLARACIÓN/SELLO	firma ACLARACIÓN/SELLO

Este residuo/s se recibe según la declaración del generador en cuanto a su clasificación y peligrosidad



**ORDEN DE SERVICIO**

N° 002537

CARMELO DE ARZADUM 5990  
 MONTEVIDEO - URUGUAY  
 TELS.: 2304 4974 - 2307 5984  
 E-mail: info@petromovil.com.uy  
 Web: www.petromovil.com.uy

**MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO**

STP 444



**FECHA DE SERVICIO**

26 10 2020

**Datos de Cadena de Gestión**

<b>GENERADOR</b> Fecha: 26/10/2020 Hora: 11:10	Empresa: INCONCI R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto RUTA 55 KM 57	Firma/ Aclaración 
<b>TRANSPORTISTA</b> Fecha: 26/10/2020 Hora: 12:20	Empresa: Petromovil Ltda. R.U.T.: 21 098074 0010	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Azardum 5990 2304 4974	Firma/ Aclaración 
<b>ACOPIO</b> Fecha: Hora:	Empresa: LC II R.U.T.: 11 21	Dirección/ Teléfono Contacto II II	Firma/ Aclaración 
<b>DESTINO FINAL</b> Fecha: Hora:	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

**Datos de Residuos**

Descripción	Descripción	Kg./Unidades	Observaciones
ACEITE EN BESO	1 x / II	3500 LITROS	
	/ II		

MULTIHELLOS - H. GILLARDO Y CIA. S.R.L. - TEL: 2903 1378 - ORDEN DE SERVICIO - del 2.501 al 2.750 x 4 vias - 09/2020



**PUNTO DE RECEPCIÓN**

Constancia de ingreso de **NCFU**

TIPO	CANTIDAD
Cámaras	—
Birrodados	—
Autos / Camionetas	—
Ómnibus / Camiones	15
Viales / Agrícolas	12
<b>Total de NCFU</b>	<b>27</b>

Fecha 08/10/2020

PRI **1909**

**Generador**

Nombre INCOG SA RUT 21221175004

Dirección HERRERA 539 Teléfono 4364-6000

Observaciones \_\_\_\_\_

 Fernando Sanchez  
Firma y aclaración del generador

 Gabriela Pirona  
Firma y aclaración del punto de recepción

**Datos del Punto de Recepción**

Nombre Julión Neumáticos RUT 060031840092

Dirección J. Durán 939 Teléfono 4364-3706

**Estado general**

Presencia de agua Sí  NO

Observaciones \_\_\_\_\_

Adherido al Plan Maestro de Gestión de NCFU de la



[www.reciclonfu.uy](http://www.reciclonfu.uy)



MATERIALES Y/O EQUIPOS

Nº 15029

FECHA		
25	9	20

SEÑOR: INCOCI N° RUT \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_ N° ORDEN: \_\_\_\_\_  
 TRANSPORTISTA: R. BISCALZA G MATRICULA: CV15  
 ORIGEN: ROTA 90 DESTINO: TRINIDAD P. 57

CANTIDAD	CONCEPTO
10	CUBIERTAS USADAS
600	LTS ACEITE QUEMADO. -

RECIBIDO EN CONFORMIDAD
Nombre:
Firma:
C.I.:

TRANSPORTISTA
Nombre:
Firma:
C.I.:

Imp. ECOS S.R.L. RUT 060042060013. 03/17.  
14301/15300. 3 vías. Ord. 23108.

Via 1: blanco (Cliente) - Via 2: celeste (Contaduría) - Via 3: amarillo (Archivo).

Martin Gabriel Rivero Zeni

**Rivero**

Grito de Asencio 1536  
Telefax 472 28948  
Paysandú



RUT 120285740017  
REMITO INTERNO  
N° 1930

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F.

08	09	2019
----	----	------

Remitente: INCOOP

Dirección: Ruta 90

Destinatario: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	Detalle
	Grupo de 5 Saños.
10	Cartera
10	Cirola

*Abraham*

Gráfica Medina  
Remito Interno - 1.451/1.950 x 2 vias  
Ord. 15061 - 08/2019

Recibi Conforme: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: \_\_\_\_\_

Martín Gabriel Rivero Zeni

**Rivero**  
Grito de Asencio 1536  
Telefax 472 28948  
Paysandú



RUT 120285740017  
REMITO INTERNO  
N° 1933

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F.

15	09	2020
----	----	------

Remitente: INCOCI

Dirección: \_\_\_\_\_

Destinatario: \_\_\_\_\_

Dirección: ruta 90

Cant.	Detalle
	Limpieza de 5 baños
①	- canten.
④	- nota.

*[Handwritten Signature]*

Gráfica Medina  
Remito Interno - 1.451/1.950 x 2 vías  
Ord. 15061 - 08/2019

Recibí Conforme: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: \_\_\_\_\_

Martin Gabriel Rivero Zeni

**Rivero**  
Grito de Asencio 1536  
Telefax 472 28948  
Paysandú



RUT 120285740017  
REMITO INTERNO  
N° 1937

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F.

21	09	2020
----	----	------

Remitente: INCOCI

Dirección: \_\_\_\_\_

Destinatario: rola 90

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	Detalle
	Limpieza de s banos
(1)	Cantera.
(4)	En rola 90.

*[Handwritten signature]*

**Riwero**

Grito de Asencio 1536  
Telefax 472 28948  
Paysandú



RUT 120285740017  
REMITO INTERNO  
N° 1945

Fecha

30 9 20

RUT COMPRADOR	C. F.

Remitente: INGOCE

Dirección: \_\_\_\_\_

Destinatario: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	Detalle
1	
5	LIMPIEZAS

*[Handwritten signature]*

Gráfica Medina  
Remito Interno - 1.451/1.950 x 2 vías  
Ord. 15061 - 08/2019

Recibí Conforme: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: \_\_\_\_\_



Martín Gabriel Rivero Zeni

**Rivero**  
Grito de Asencio 1536  
Telefax 472 28948  
Paysandú



RUT 120285740017  
REMITO INTERNO  
N° 2252

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F.

13	10	20
----	----	----

Remitente: INDOCCI

Dirección: \_\_\_\_\_

Destinatario: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	Detalle
6	LIMPIEZA 5

*[Handwritten Signature]*

Gráfica Medina  
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías  
Ord. 382 - 07/2020

Recibi Conforme: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: \_\_\_\_\_

Martín Gabriel Rivero Zeni

**Rivero**  
Grito de Asencio 1536  
Telefax 472 28948  
Paysandú



RUT 120285740017  
REMITO INTERNO  
N° 2258

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F.

27 10 20

Remitente: INCOCI

Dirección: \_\_\_\_\_

Destinatario: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	Detalle
5	LIMPIEZAS

Gráfica Medina  
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías  
Ord. 382 - 07/2020

Recibí Conforme: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: \_\_\_\_\_

Martín Gabriel Rivero Zeni

**Rivero**  
Grito de Asencio 1536  
Telefax 472 28948  
Paysandú



RUT 120285740017  
REMITO INTERNO  
N° 2405

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F.

3	11	20
---	----	----

Remitente: INCOCI

Dirección: \_\_\_\_\_

Destinatario: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	Detalle
5	LIMPIEZAS

*Abraham*

Gráfica Medina  
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías  
Ord. 382 - 07/2020

Recibí Conforme: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: \_\_\_\_\_

Martin Gabriel Rivero Zeni

**Rivero**  
Grito de Asencio 1536  
Telefax 472 28948  
Paysandú



RUT 120285740017  
REMITO INTERNO  
N° 2408

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F.

10/11/20

Remitente: Incon

Dirección: \_\_\_\_\_

Destinatario: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	Detalle
5	Limpieza

Gráfica Medina  
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías  
Ord. 382 - 07/2020

Recibí Conforme: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: \_\_\_\_\_

Martín Gabriel Rivero Zeni

**Rivero**

Grito de Asencio 1536  
Telefax 472 28948  
Paysandú



RUT 120285740017  
REMITO INTERNO  
N° 2412

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F.

17 11 20

Remitente: INCOCI

Dirección: \_\_\_\_\_

Destinatario: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	Detalle
5	LIMPIEZA

*Abraham*

Gráfica Medina  
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías  
Ord. 382 - 07/2020

Recibí Conforme: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: \_\_\_\_\_

Martín Gabriel Rivero Zeni

# Rivero

Grito de Asencio 1536

Telefax 472 28948

Paysandú



RUT 120285740017

REMITO INTERNO

N° 2415

Fecha

24 11 20

RUT COMPRADOR	C. F

Remitente: INCOCI

Dirección: \_\_\_\_\_

Destinatario: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	Detalle
5	LIMPIEZAS

*[Handwritten signature]*

Gráfica Medina  
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías  
Ord. 382 - 07/2020

Recibí Conforme: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: \_\_\_\_\_

Martin Gabriel Rivero Zeni

**Rivero**  
Grito de Asencio 1536  
Telefax 472 28948  
Paysandú



RUT 120285740017  
REMITO INTERNO  
N° 1924

Fecha

24 08 20

RUT COMPRADOR	C. F.

Remitente: inkoci  
Dirección: Ruta 90  
Destinatario:  
Dirección:

Cant.	Detalle
	<u>Limp de 5 baños</u>

Gráfica Medina  
Remito Interno - 1.451/1.950 x 2 vías  
Ord. 15061 - 08/2019

Recibi Conforme:  
Aclaración:  
Cédula:

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Martin Gabriel Rivero Zeni

**Rivero**  
Grito de Asencio 1536  
Telefax 472 28948  
Paysandú



RUT 120285740  
REMITO INTERNO  
N° 1925

Fecha

03 09 20

RUT COMPRADOR	C. F.

Remitente: inkoci  
Dirección: Ruta 90  
Destinatario:  
Dirección:

Cant.	Detalle
	<u>Limp de 5 baños</u>

Gráfica Medina  
Remito Interno - 1.451/1.950 x 2 vías  
Ord. 15061 - 08/2019

Recibi Conforme:  
Aclaración:  
Cédula:

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0004745
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	17/12/2020 14:28:06	
Tipo:	Enviar	

Siga para la prosecución del trámite.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2020-10-3-0004745-_Nota Elevación ITGA.pdf	Sí
2	2020-10-3-0004745-_2 ITGA.pdf	Sí

Firmante:
CLARK HERNANDEZ, MARIA NOELIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0004745
Oficina Actuante:	DNI - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	17/12/2020 15:23:51	
Tipo:	Enviar	

Pase a la unidad de gestión ambiental de oficina técnicas de construcción a sus efectos.

Firmante:
CABRERA CEMERLLIAN PABLO ADRIAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0004745
Oficina Actuante:	DNI - GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 10/003/10011023	
Fecha:	04/01/2021 14:11:40	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra C/123, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0004745
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	14/01/2021 18:03:03	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0004745
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	18/01/2021 12:31:38	
Tipo:	Informar	

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento y consideración sugiriendo su posterior remisión a la Corporación Vial del Uruguay.

Actuante:
VAZQUEZ BRUZZONE, ELIZABETH OFELIA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0004745
Fecha:	19/01/2021 13:08:29	
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
CIGANDA HERNAN	19/01/2021 13:08:26	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0004745
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	19/01/2021 13:47:29	
Tipo:	Enviar	

PASE A LA CVU

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0004745
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	19/01/2021 14:27:18	
Tipo:	Enviar	

Montevideo, 19 de enero de 2021.-

Atento a lo manifestado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., para prosecución de las presentes actuaciones.

Firmante:
MACERATTINI, FEDERICO

MTOP	EXPEDIENTE N° 2020-10-3-0004745
Oficina Actuante:	DGS - COORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 10/001/10030100
Fecha:	19/01/2021 15:06:32
Tipo:	Elevar

Se eleva a Dirección General de Secretaría con proyecto de trámite.-

Firmante:
ROMEU, ALEJANDRO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0004745
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	20/01/2021 09:47:47	
Tipo:	Firmar	

DIRECCION GENERAL DE SECRETARIA

Remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., para prosecución de las presentes actuaciones.

Actuante:
TECHERA TERRA, ADRIANA
Pase a Firma
SCIRGALEA POPPA, CARLOS

MTOPI	EXPEDIENTE N°
	2020-10-3-0004745
Fecha:	20/01/2021 11:02:42
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
SCIRGALEA POPPA, CARLOS	20/01/2021 11:02:41	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0004745
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	20/01/2021 11:20:55	
Tipo:	Enviar	

PASE A LA CVU

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN