



N° OID:  
**2.16.858.2.10002652.66570.2021103.0000707**

Prioridad: **Normal**  
Acceso restringido: **No**

---

Tipo de Expediente:	Gestión Ambiental
Oficina origen:	Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403
Asunto:	DIRECTOR DE OBRA ALESSANDRO GRISI REMITE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL REFERENTE A OBRA RUTA 6 TRAMO SARANDI DEL YI - CASA SAINZ EMPRESA CONSTRUCTORA STILER S.A - MESA DE ENTRADA UNIFICADA -

---

Tipo de Titular OFICINA

---

---

Fecha iniciado:	<b>15/03/2021 15:40:25</b>	Fecha valor:	<b>15/03/2021</b>
Clasificación:	<b>Público</b>		
¿Tiene elemento físico?:	<b>No</b>		

---

## Resumen de actuaciones clasificadas

<b>Nro. Actuación</b>	<b>Oficina</b>	<b>Usuario</b>	<b>Clasificación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Folio Inicio</b>	<b>Folio Fin</b>
---------------------------	----------------	----------------	----------------------	--------------	-------------------------	----------------------

## Lista de vinculaciones del expediente

<b>Relación</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Nro expediente</b>	<b>Fecha Vinculación</b>
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------



REPÚBLICA  
ORIENTAL  
DEL URUGUAY



DIRECCIÓN NACIONAL  
DE VIALIDAD

Sarandí del Yi, 05 de marzo de 2021

Sr. Jefe Departamento Contratación de Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Presente

Obra: "Ruta 6 – tramo Sarandí del Yi (201K750) a Casa Sainz (238K100)"

Asunto: Informe trimestral de Gestión Ambiental

De mi mayor consideración:

Cúpleme elevar a Ud. el Informe trimestral sobre la Gestión Ambiental correspondiente al período setiembre 2020 a noviembre 2020, presentado por la empresa contratista Stiler S.A. El mismo, según opinión de la Dirección de Obra, es de aceptación.

Sin otro particular saluda atentamente

  
Ing. Alessandro Grisi  
Director de Obra

	<b>INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> Trimestre: Set – Nov - 2020	OBRA: Lic. C/73, Ruta 6
---	--	-------------------------

## INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Período: Setiembre – Noviembre de 2020

Licitación C/73, Ruta 6

Incluye Ampliación : Puente sobre Arroyo agua Sucia

### Contenido

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL .....	1
1. Introducción .....	1
2. Frentes de trabajo durante el período de referencia.....	1
3. Equipos afectados a obra .....	2
4. Planificación y Control Operacional .....	2
4.1. Control de combustible .....	2
4.2. Gestión de residuos.....	2
5. Actividades de capacitación .....	3
6. Auditorías ambientales.....	3
7. Obrador .....	¡Error! Marcador no definido.
ANEXO – .....	4
a. Control en el consumo de combustible de los equipos en función de las horas de uso.....	4
b. Planilla y copia de registros asociados a la gestión de residuos especiales .....	4
c. Planilla y copia de registros asociados al desagote de baños químicos.....	4

	<b>INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> Trimestre: Junio - Agosto - 2019	OBRA: Lic. C/73, Ruta 6
---	---	-------------------------

## INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

### 1. Introducción

La obra consiste en el ensanche de la plataforma, recargo de base, y tratamiento bituminoso doble de la Ruta 6, entre progresivas 201K750 y 238K100 tramo: Sarandí del Yí - Casa Sainz.

Las tareas afectadas a obra comprenden:

- Excavaciones
- Drenajes
- Bacheo del pavimento existente
- Sub-base granular
- Capa de base
- Riego de imprimación
- Tratamiento bituminoso doble
- Banquinas
- Acondicionamiento de la faja
- Nuevo puente sobre Agua Sucia

Al momento la obra está en etapa de recepción provisoria

### 2. Frentes de trabajo presentes durante el período de referencia

Desde Set a Nov no se ejecutaron tareas viales salvo mantenimientos puntuales de áreas del pavimento con muy poco personal .La mayoría del personal se ha destinado al puente .

- a. Mantenimiento de pavimentos (3 operarios)
- b. Puente sobre agua sucia, se culminaron las fundaciones del lado sur , se ha iniciado el montaje del puente en su totalidad

	<b>INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> <u>Trimestre: Junio - Agosto - 2019</u>	OBRA: Lic. C/73, Ruta 6
---	--	-------------------------

### 3. Equipos afectados a obra

Detalle	Tipo
Komatsu	Retro
CAT 416F2	Combinada
Camion JAC HFC 1132 190HP	Camion
SECMAIR CHPSEALER 41	Camión

### 4. Planificación y Control Operacional

#### 4.1. Control de combustible

El control del combustible en los equipos afectados a obra se realiza a través de planillas donde se toma como indicador de seguimiento el consumo mensual de cada uno de ellos, con relación a las horas de uso.

Se presenta en el anexo adjunto, detalle de los registros asociados.\*

(\*) Planilla correspondiente va en anexo

#### 4.2. Gestión de residuos

##### *Residuos asimilables a urbanos*

La obra cuenta con recipientes identificados por colores según PGA, distribuidos en las zonas de reunión del personal, obrador y comedor. Este tipo de residuos son retirados a través del sistema de recolección municipal.

##### *Residuos especiales*

Son generados principalmente en la zona de taller o eventualmente a pie de obra y enviados periódicamente al obrador central de la empresa, desde donde se gestiona su disposición final. Se presenta en el anexo adjunto, detalle de los registros asociados.\*

(\*) Planilla correspondiente va en anexo

##### *Efluentes líquidos - baños químicos*

La disposición de los efluentes primarios y secundarios generados en el frente de obra se realiza a través de baños químicos suministrados por un proveedor autorizado. Este adicionalmente es responsable de la disposición final de lo retirado. En la obra se mantiene el registro de los permisos de la empresa que realiza el servicio, así como de los remitos correspondientes. Se presenta a continuación la planilla de seguimiento, y en el anexo adjunto copia de los registros asociados

	<b>INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> Trimestre: Junio - Agosto - 2019	OBRA: Lic. C/73, Ruta 6
---	---	-------------------------

Se presenta en el anexo adjunto, detalle de los registros asociados.\*  
 (\*) Planilla correspondiente va en anexo

**5. Actividades de capacitación**


Ver SIG

**6. Auditorías ambientales**

Se recibió el informe de la Auditoría Ambiental correspondiente al mes de agosto 2020 y se incorporaron las oportunidades de mejora sugeridas.

**7. Obrador**

Sin cambios respecto al planteo original definido a través del PGA de la obra, se han entregado los contenedores, del diseño original solo tenemos un gaipón actualmente



	<b>INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> <u>Trimestre:</u> Junio - Agosto - 2019	OBRA: Lic. C/73, Ruta 6
---	--	-------------------------

### ANEXO 1

a. Control en el consumo de combustible de los equipos en función de las horas de uso

		lts mes	horas uso
Komatsu	excavadora	450	45
Jac	camion	100	50
Secmair	asfalto	300	50
Tandem	compactado	100	50

b. Planilla y copia de registros asociados a la gestión de residuos especiales

Fecha	Residuo	Cantidad	REMITO	TRANSPORTE	DESDE	HASTA
15/09/2020	CUBIERTAS	1	4618	PROPIO	Ruta 6	Deposito Stiler
21/10/2020	Pallets madera	1	4619	PROPIO	Ruta6	Deposito Stiler *
21/10/2020	BATERIAS	1	4620	PROPIO	Ruta6	Deposito Stiler*


c. Planilla y copia de registros asociados al desagote de baños químicos

Fecha	Cantidad de baños	Servicio	Boleta
04/09/2020	1	Desagote BQ Alcafe	371221
17/09/2020	1	Desagote BQ Alcafe	371253
09/10/2020	1	Desagote BQ Alcafe	371325
27/10/2020	1	Desagote BQ Alcafe	371452
07/11/2020	1	Desagote BQ Alcafe	371552

	<b>INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> Trimestre: Junio - Agosto - 2019	OBRA: Lic. C/73, Ruta 6
---	---	-------------------------

### Nuevo Puente sobre Agua Sucia.

Se inició montaje final de la estructura, esta etapa consiste en montar 8 vigas y 50 losetas prelosas, luego se construye la losa de rodadura



MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000707
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	15/03/2021 15:53:26	
Tipo:	Enviar	

Se envía documentación para su prosecución.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2021-10-3-0000707-_informe trimestral ruta 6 sarandi del yi.pdf	Sí

Firmante:	
DE LA RIVA , GABRIELA	

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000707
Oficina Actuante:	DNI - DESPACHO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 10/003/10021402	
Fecha:	16/03/2021 09:39:10	
Tipo:	Enviar	

Se envía al Departamento Contrataciones de Obras Nacionales, Ing. Ernesto Carballo, de acuerdo a lo dispuesto.

Firmante:
POSTIGLIONE SALVO, DIANA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000707
Oficina Actuante:	DNI - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	16/03/2021 13:05:56	
Tipo:	Enviar	

Tomado conocimiento siga a la División Técnicas de Construcción, Ing. Martín Goyeneche a sus efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000707
Oficina Actuante:	DNV - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000	
Fecha:	16/03/2021 13:47:18	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra C/73, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOP	EXPEDIENTE N° 2021-10-3-0000707
Oficina Actuante:	DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000
Fecha:	19/07/2021 19:10:38
Tipo:	Enviar

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000707
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	26/07/2021 11:15:17	
Tipo:	Enviar	

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento, consideración y posterior remisión a la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Actuante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000707
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	28/07/2021 22:04:13	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	28/07/2021 22:04:12	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000707
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	29/07/2021 10:19:33	
Tipo:	Enviar	

Se envía de acuerdo a lo dispuesto.

Firmante:
POSTIGLIONE SALVO, DIANA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000707
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	29/07/2021 13:24:21	
Tipo:	Elevar	

Atento a lo manifestado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., para prosecución de las presentes actuaciones.-

Firmante:
ROMEU, ALEJANDRO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000707
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	29/07/2021 17:35:24	
Tipo:	Firmar	

DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA

Director General firma actuación de folio N° 16.

Actuante:
TECHERA TERRA, ADRIANA
Pase a Firma
SCIRGALEA POPPA, CARLOS

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000707
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	29/07/2021 17:52:06	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
SCIRGALEA POPPA, CARLOS	29/07/2021 17:52:05	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000707
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	30/07/2021 11:53:05	
Tipo:	Enviar	

PASE A LA CVU COMO ESTA DISPUESTO

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN