



Expediente N° 2021-10-3-0002013

Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

N° OID:
2.16.858.2.10002652.66570.2021103.0002013

Prioridad: **Normal**
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Oficina origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES REMITE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL REFERENTE A LICITACIÓN C/123 EMPRESA INCOCI S.A.- MESA DE ENTRADA UNIFICADA -

Tipo de Titular: OFICINA

Titular: DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100

Fecha iniciado: 30/06/2021 11:04:18

Fecha valor: 30/06/2021

Clasificación: **Público**

Elemento físico: **No**

Resumen de actuaciones clasificadas

Nro. Actuación	Oficina	Usuario	Clasificación	Fecha	Folio Inicio	Folio Fin
---------------------------	----------------	----------------	----------------------	--------------	-------------------------	----------------------

Lista de vinculaciones del expediente

Relación	Dependencia	Nro expediente	Fecha Vinculación
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Piedras Coloradas, 28 de junio de 2021

GERENCIA CONSTRUCCIONES

Jefe de Departamento Contratación de Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Presente:

Ref. : LIC. C/123 "Ruta 90 - Tramo: Piedras Coloradas - Ruta 25"

Asunto: ITGA N° 6, Marzo – Abril – Mayo 2021

De mi mayor consideración:

Se eleva ITGA del Asunto, de fecha junio de 2021 de la empresa contratista INCOCI SA, para lo cual esta Dirección de Obra no efectúa objeciones.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

Ing. Javier Montans
DIRECTOR DE OBRA
D.N.V. - M.T.O.P.



6TO. INFORME TRIMESTRAL

Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas
(48km000) – Empalme Ruta N°25 (70km30)

Período: Marzo – Abril – Mayo 2021

Junio 2021

6to Informe trimestral – marzo, abril y mayo 2021
Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –
Empalme Ruta N°25 (70km30).



Indice

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	OBRADOR Y FRENTE DE OBRA	1
3.	TRABAJOS REALIZADOS	1
4.	GESTIÓN DE CANTERAS	1
5.	REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	2
5.1	Servicios Higiénicos	2
5.2	Consumo de agua	2
5.3	Gestión de residuos sólidos	2
5.4	Abastecimiento de combustible	4
6.	EQUIPOS	4
7.	PLANTILLA DE PERSONAL	4
8.	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4
9.	AUDITORIAS AMBIENTALES	5
10.	CONTINGENCIAS	5
11.	TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE	8
12.	RESPONSABLES DE ELABORACIÓN	8

6to Informe trimestral – marzo, abril y mayo 2021

Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –
Empalme Ruta N°25 (70km30).



1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en el sexto trimestre de la obra, y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

Se deja constancia que nuestra gestión está alineada a las pautas planteadas en la realización de las actividades, referentes a aspectos relacionados con la protección ambiental específicamente del Plan de Gestión Ambiental y Social elaborado por el BID.

2. OBRADOR Y FRENTE DE OBRA

El obrador continúa siendo el mismo que se especifica en los informes trimestrales anteriores, padrón N° 19.908, sobre R90 - 76km200 (entre la ruta N°25 y la ciudad de Guichón) no teniendo modificaciones.

3. TRABAJOS REALIZADOS

Durante el trimestre de referencia, se realizó recargo de base con material granular CBR>80 en un espesor de 15cm en todo el ancho de plataforma de acuerdo al proyecto aceptado.

4. GESTIÓN DE CANTERAS

Sigue vigente la Autorización Ambiental Previa y con la Autorización Ambiental de Operación de la cantera con padrón N° 1.888, otorgada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la extensión de destino para la Licitación de referencia.

Tal como se había comunicado en el informe anterior, se solicitó ampliación de área y plazo de operación de la cantera en el mes de diciembre, aún a la espera de la resolución.

6to Informe trimestral – marzo, abril y mayo 2021

Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –
Empalme Ruta N°25 (70km30).



5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

5.1 Servicios Higiénicos

Para los efluentes de aguas servidas, el destino es un pozo negro, cuyo mantenimiento continúa siendo realizado por la barométrica habilitada del Municipio Departamental de Guichón.

El mantenimiento de los baños químicos está a cargo de la empresa “Rivero”, contando con habilitación de OSE correspondiente.

5.2 Consumo de agua

El agua de producción y agua para servicios de bienestar es proveniente del Aº Ñacurutú Grande.

En el presente mes se presentó la solicitud de renovación de la toma y la Declaración jurada de extracción y uso de aguas correspondiente a la toma declarada para la obra de referencia. Se adjunta comprobante de ingreso ante DINAGUA y confirmación de recepción vía mail por la Regional de DINAGUA – Salto de la declaración Jurada.

5.3 Gestión de residuos sólidos

Se continúa clasificando los residuos en asimilables a domésticos, reciclables y peligrosos. Los primeros son enviados semanalmente al vertedero Municipal de Guichón. Los residuos reciclables como nylon - plástico y papel - cartón también se clasifican para luego ser enviados a ECOPUNTO recicladora del Departamento de Paysandú.

Los residuos peligrosos como los filtros y trapos contaminados de hidrocarburo se disponen en tachos para luego ser trasladados al taller de INCOCI ubicado en la ruta 57 (57km000) de la ciudad de Trinidad. Desde allí son gestionados por la empresa habilitada.

6to Informe trimestral – marzo, abril y mayo 2021

Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –
Empalme Ruta N°25 (70km30).



Con respecto a las baterías, los neumáticos, tierra contaminada, chatarra y aceite usado se gestionan de la siguiente manera:

Gestores habilitados:

- Neumáticos. Geneu
- Baterías: Obracel
- Tierra contaminada: Werba
- Chatarra: LAISA
- Aceite Usado: Petromóvil
- Filtros y Trapos sucios (hidrocarburo): Márgenes del Río

6to Informe trimestral – marzo, abril y mayo 2021

Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) – Empalme Ruta N°25 (70km30).



5.4 Abastecimiento de combustible

Tal como se ha mencionado en informes anteriores, el suministro de combustible continúa siendo realizado a través de un camión surtidor del proveedor ANCAP a una cisterna de la empresa la cual surte a las máquinas de la empresa. Se asiste el llenado de las máquinas usando bandejas estancas, de manera de evitar derrames accidentales de combustible.

6. EQUIPOS

Durante el trimestre, el equipo destinado a la obra estuvo compuesto por:

- 1 camión cisterna regador de agua.
- 1 motoniveladora.
- 1 rodillo compactador liso.
- 1 rodillo compactador pata de cabra.
- Camiones para acarreo de material (fleteros contratados).
- 1 Excavadora para arranque y carga de material de cantera.

7. PLANTILLA DE PERSONAL

Durante el trimestre, el promedio de personal afectado a la obra ha sido de 25 personas, entre las que se encuentran: apuntador, encargado de cuadrilla, maquinistas, choferes, banderilleros, laboratoristas y operarios de apoyo.

8. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

En los meses de referencia no hubo nuevos ingresos, por lo que el equipo de SGI no realizó capacitaciones de inducción en Gestión ambiental.

6to Informe trimestral – marzo, abril y mayo 2021

Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –
Empalme Ruta N°25 (70km30).



9. AUDITORIAS AMBIENTALES

En el mes de marzo se realizó auditoría por parte de CVU a cargo del equipo auditor de CSI ingenieros.

- Se detectaron dos No Conformidades y ninguna observación:

ID:01 – *“La Infraestructura para segregación y acopio de residuos sólidos o líquidos generados o almacenados en la cantera es insuficiente, lo cual contraviene los apartados 11.2 y 11.3 del MAV”*

ID:02 – *“La Infraestructura de servicios para higiene y salud ocupacional en la cantera fue desmantelada, siendo que aún hay tareas en la misma. Lo anterior contraviene el punto 8.5 del MAV y el decreto 125/014 de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción”*

En ambos casos, el análisis de la causa es el mismo. Se detecta falta de concientización por parte del personal que realizó el retiro de la Planta Trituradora y la infraestructura correspondiente ubicada en la cantera.

Para la mitigación del impacto de forma inmediata se solicita servicio de baño químico y se trasladan materiales necesarios para la realización de contención y acondicionamiento para el acopio de residuos generados en la cantera.

Como acción correctiva, se realiza capacitación a los capataces responsables de comunicar a los operarios que realizan la tarea, con el objetivo de generar concientización y establecer las condiciones que se deben cumplir en caso de continuar con actividades en el lugar cuando se retiran plantas móviles.

6to Informe trimestral – marzo, abril y mayo 2021

Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –
Empalme Ruta N°25 (70km30).



Tachos de residuos en sitio



Baño químico ubicado en el predio

6to Informe trimestral – marzo, abril y mayo 2021

Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –
Empalme Ruta N°25 (70km30).



Proceso de elaboración de contención para tanques



Contención impermeable para tanques

El registro de capacitación planteado en las acciones correctivas se adjunta al presente documento.

6to Informe trimestral – marzo, abril y mayo 2021

Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –
Empalme Ruta N°25 (70km30).



10. CONTINGENCIAS

Por el momento no se han registrado ninguna contingencia durante el período que corresponde al presente ITGA.

11. TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE

Las tareas previstas para el próximo semestre comprenden el recargo de base con material granular CBR>80 en un espesor de 15 cm en todo el ancho de plataforma.

12. RESPONSABLES DE ELABORACIÓN

ETAPA	FIRMA	FECHA
Elaborado	Responsable SGI: Arq. Daniela Zacur	10/06/2021
Revisado	Jefe de Obra: Ing. Pedro Echeverrigaray	22/06/2021
Aprobado	Gerente de Obra: Ing. Eduardo Scattolini	23/06/2021



Montevideo, 22 de diciembre de 2020

Ministerio de Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Sr. Director Nacional de Medio Ambiente

Sr. Eduardo Andrés

PRESENTE


De nuestra mayor consideración:

Por la presente, quien suscribe en representación de INCOCI S.A. se presenta ante Ud. para hacer entrega del Informe de Situación Actual y Solicitud de Ampliación de Área y de Plazo de operación, de la Cantera ubicada en parte del Padrón Rural N°1.888 de la quinta sección catastral del departamento de Paysandú, enmarcada en el expediente N°2019/14000/012697.

La presentación del mencionado informe se realiza de acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial N°1675/2019.

Sin otro particular saluda atentamente,

Por INCOCI S.A.


Ing. Guillermina Prado
Responsable de Oficina Técnica

DIVISION ADMINISTRACION
MVG/MA - DINAMA
Recibido: 22/12/20
Fecha:
Hora:

OFICINA CENTRAL: DR. LUIS A. DE HERRERA 519 - TRINIDAD - FLORES - TELEFAX: 4364 6000 - incoci@incoci.com.uy



DINAGUA
Dirección Nacional
de Aguas

FORMULARIO DE RECEPCIÓN
PROYECTO DE OBRA DE APROVECHAMIENTO

OFICINA REGIONAL	SALTO
IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE	INCOCI S.A.

TIPO DE OBRA:

- Embalse (represa, tajamar, reservorio)
- Toma
- Tanque excavado
- Pozo
- Manantial

TIPO DE SOLICITUD:

- Nueva
- Renovación
- Modificación
- Cesión / Transferencia
- Permiso de estudio


CONTENIDO DEL PROYECTO (Art. 3°):

- a) Informe técnico de la obra
- b) Plan de Uso de Suelos y Aguas (solo para RIEGO)
- c) Certificado notarial de relación con predios

NOTIFICACIÓN (Art. 12°): En caso de documentación faltante, el solicitante dispone de diez días para su presentación.

FIRMA y C.I. del solicitante:  2.899.455-0

Fecha: 03/06/2021

Firma Funcionario Receptor:  Ing. Agr. Pablo Aguerre
Jefe Regional - Durazno
DINAGUA

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO (Art. 13°):

Carpeta Expediente DINAGUA **Carpeta Expediente DGRNR**

Dejar constancia de si se recibió las dos vías del Proyecto. En tal caso indicar fecha y forma de remisión a las otras oficinas.

En caso contrario el solicitante deberá dejar asentado dónde presentará la vía faltante.

25/6/2021

Gmail - Declaración Jurada 2020/2021



Daniela Zacur <danielazacur.incoci@gmail.com>

Declaración Jurada 2020/2021

Gerardo de los Santos <gerardo.delossantos@ambiente.gub.uy>

18 de junio de 2021, 15:01

Para: danielaz@incoci.com.uy

Buenas tardes Daniela, confirmo por este medio la recepción de la Declaración Jurada de Extracción y Uso de Aguas 2020/2021 enviada por INCOCI S.A. (Exp. N° 2019/14000/018429).

Saludos.

--



Ministerio
de Ambiente

DINAGUA
Dirección Nacional
de Aguas

Gerardo De Los Santos

Regional Salto


Brasil 516 - Salto

(+598) 473 24950 Int. 8113 | gerardo.delossantos@ambiente.gub.uy

REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b	
CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS			
REF: IT 7113		Revisión: 2	
Fecha: 16-3-21	Receptor de Residuos:		
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: <i>1 BOLSAS</i>			
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: <i>3 BOLSAS</i>			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA: <i>2 BOLSAS</i>			
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA: <i>3 CEPILLOS USADOS</i>			
FILTROS: OTROS: <i>DE BARNEDORA</i>			
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra:			
Firma del que entrega:	Firma del que recibe: <i>Cristina Borellet</i>		
Aclaración de firma:	Aclaración de firma: <i>Cristina Borellet</i>		

RC 7571b.doc

C:/SGI/REGISTROS/GESTION AMBIENTAL - 14001

 INCOCI		REGISTRO DE SGI	Código: RC 7571b
		CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	
Fecha:	4-3-21	REF: IT 7113	Revisión: 2
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA:		Receptor de Residuos:	
2 Bolsas		10 Bolsas c/Bolsas Pentland	
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA:			
4 Bolsas			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA:			
1/2 Bolsa			
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:		OTROS:	
FILTROS:			
TRAPOS SUCIOS:			
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra: NTA 90			
Firma del que entrega:		Firma del que recibe: 	
Aclaración de firma:		Aclaración de firma: YANINA ELIZABETH	

Código: RC 7571b

CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

Fecha: 5-5-21	REF: IT 7113	Revisión: 2	Receptor de Residuos:
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA:			
200 kts 100 Lts Bolsas PORTLAND			
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA:			
450 Lts			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA:			
200 kts			
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:			
9 CEPILLOS			
FILTROS: OTROS: BARRERONES			
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra:			
Firma del que entrega:		Firma del que recibe:	
		<i>[Firma]</i>	
Aclaración de firma:		Aclaración de firma: Sirones Coelbanza	

RC 7571b.doc

C:/SGI/REGISTROS/GESTION AMBIENTAL - 14001

Martín Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 2102

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F.

2	3	21
---	---	----

Remitente: INGOC

Dirección: _____

Destinatario: _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle
2	LIMPIEZAS Calle D. H.


Gráfica Medina
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías
Ord. 382 - 07/2020

Recibi Conforme: _____

Aclaración: _____

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: _____

	REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b
	CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		
Fecha: 4-3-21	REF: IT 7113	Revisión: 2	
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA:		Receptor de Residuos:	
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA:			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA:			
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:			
FILTROS:	TRAPOS SUCIOS:	OTROS:	
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra: WTA 90			
Firma del que entrega:		Firma del que recibe: 	
Aclaración de firma:		Aclaración de firma: NANDA ELIZABETH	

Martin Gabriel Rivero Zent

Rivero
Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandó



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 2107

Fecha

RUT COMPRADOR	C.F.

16 3 21

Remitente: INCOCI

Dirección: _____

Destinatario: _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle
2	LIMPIEZA

Abraham

Gráfica Medina
Remito Interno - 1 95172 450 x 2 vías
Ord. 382 - 07/2020

Recibi Conforme: _____

Aclaración: _____

Cédula: _____

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Martin Gabriel Rivero Zent

Rivero
Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandó



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 2108

Fecha

RUT COMPRADOR	C.F.

16 3 21

Remitente: INCOCI

Dirección: _____

Destinatario: _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle
2	LIMPIEZA

Abraham

Gráfica Medina
Remito Interno - 1 95172 450 x 2 vías
Ord. 382 - 07/2020

Recibi Conforme: _____

Aclaración: _____

Cédula: _____

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Martin Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 2110

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F.

23	3	21
----	---	----

Remitente: INCOCI

Dirección: _____

Destinatario: _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle
2	LIMPIEZA

Gráfica Medina
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías
Ord. 382 - 07/2020

Recibí Conforme: _____

Aclaración: _____

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: _____

Martin Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 2107

Fecha

16 3 21

RUT COMPRADOR	C. F

Remitente: INCOCI

Dirección: _____

Destinatario: _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle
2	LIMPIEZAS

Abraham

Gráfica Medina
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías
Ord. 382 - 07/2020

Recibi Conforme: _____

Aclaración: _____

Cédula: _____

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Martin Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 2108

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F.

9	3	21
---	---	----

Remitente: INCOCI

Dirección: _____

Destinatario: _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle
2	LIMPIEZA

Alfonso

Gráfica Medina
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías
Ord. 382 - 07/2020

Recibi Conforme _____

Aclaración: _____

Cédula: _____

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Martin Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 2102

Fecha

2	3	21
---	---	----

RUT COMPRADOR	C. F

Remitente: INGOC

Dirección: _____

Destinatario: _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle
2	LIMPIEZAS C/ta D. H.

Gráfica Medina
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías
Ord. 382 - 07/2020

Recibi Conforme: _____

Aclaración: _____

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: _____

Martin Gabriel Rivero Zeni

Rivero
Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 2120

Fecha

20 / 1 / 21

RUT COMPRADOR	C. F

Remitente: INCOCI

Dirección: _____

Destinatario: _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle
2	BANDS GUICHON
1	BAND CANTERA KM 108

Gráfica Medina
Remito Interno - 1 951/2.450 x 2 vías
Ord. 382 - 07/2020

Recibi Conforme _____

Aclaración _____

Cédula _____

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Martin Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 2117

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F.

12	4	21
----	---	----

Remitente: INCOCI

Dirección: _____

Destinatario: _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle
2	LIMPIEZA Y ENTREGA DE 1 BANO POLIYON VERDE N°

Gráfica Medina
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías
Ord. 382 - 07/2020

Recibi Conforme: _____

Aclaración: _____

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: _____

Martín Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 2116

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F

6	4	29
---	---	----

Remitente: INCOCI

Dirección: _____

Destinatario: _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle
2	LIMPIEZA

Gráfica Medina
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías
Ord. 382 - 07/2020

Recibi Conforme: _____

Aclaración: _____

Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: _____

Martin Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 2025

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F

15	5	21
----	---	----

Remitente: INGOCI

Dirección: _____

Destinatario: _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle
4	LIMPIEZAS GUEHON

Gráfica Medina
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vias
Ord. 382 - 07/2020

Recibi Conforme: _____

Aclaración: _____

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: _____

Martin Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017

REMITO INTERNO

N° 2137

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F

11	5	21
----	---	----

Remitente: INCOCU

Dirección: _____

Destinatario: _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle
	ENTREGA DE 1 BARRIL K 52
	POLI YON AZU N°141

África Medina
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías
d. 382 - 07/2020

Recibi Conforme: _____

Aclaración: _____

Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: _____

Martin Gabriel Rivera Zani

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 2144

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F

18	5	21
----	---	----

Remitente: INGOCI

Dirección: _____

Destinatario: _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle
1	BANOCANTERA A 108CM
3	BANOS RUTA 90
	<i>[Signature]</i>

Gráfica Medina
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vias
Ord. 382 - 07/2020

Recibi Conforme _____

Aclaración: _____

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: _____

Martin Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 2131

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F.

4	5	21
---	---	----

Remitente: INCOCI

Dirección: _____

Destinatario: _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle
1	BANDO CANTERA 108 KM
2	BUNIA 90

Gráfica Medina
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías
Ord. 382 - 07/2020

Recibi Conforme: _____

Aclaración: _____

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: _____

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002013
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	30/06/2021 11:11:56	
Tipo:	Enviar	

Siga para la prosecución del trámite.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2021-10-3-0002013-_1 Nota Elevac.pdf	Sí
2	2021-10-3-0002013-_2 ITGA C123.pdf	Sí

Firmante:
CLARK HERNANDEZ, MARIA NOELIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002013
Oficina Actuante:	DNI - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000	
Fecha:	09/07/2021 09:48:03	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra C/123, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002013
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	19/07/2021 18:41:12	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002013
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	26/07/2021 11:48:42	
Tipo:	Enviar	

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento, consideración y posterior remisión a la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Actuante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002013
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	28/07/2021 22:16:12	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	28/07/2021 22:16:11	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002013
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	29/07/2021 10:05:22	
Tipo:	Enviar	

Se envía de acuerdo a lo dispuesto.

Firmante:
POSTIGLIONE SALVO, DIANA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002013
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	29/07/2021 13:11:37	
Tipo:	Enviar	

Atento a lo manifestado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., para prosecución de las presentes actuaciones.-

Firmante:
ROMEU, ALEJANDRO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002013
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	29/07/2021 14:07:34	
Tipo:	Firmar	

DIRECCION GENERAL DE SECRETARÍA

Director General firma actuación de folio N° 40.

Actuante:
TECHERA TERRA, ADRIANA
Pase a Firma
SCIRGALEA POPPA, CARLOS

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002013
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	29/07/2021 14:36:02	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
SCIRGALEA POPPA, CARLOS	29/07/2021 14:36:01	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002013
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	30/07/2021 13:24:40	
Tipo:	Agregar Documentación	

Se remite a la Corporación Vial del Uruguay S.A. como está dispuesto.-

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
OLVEIRA, CAROLINA