

Traxpalco	Nº Documento: ITGA-A-4.3.2-01	Fecha última revisión: 20/11/2020	Rev: 00	Pág: 1 de 6
	Nombre del documento: Informe trimestral de gestión ambiental			

Informe Trimestral de Gestión Ambiental N° 35

Mayo - Junio - Julio 2021

Se entrega el informe trimestral sobre el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA) presentado para la obra Mantenimiento por niveles de servicio en Ruta Interbalnearia, en el tramo comprendido entre A° Solís y Punta del Este Depto. Maldonado.

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA

Tarea	Empresa
Mantenimiento de faja	Subcontrato: Monerden

Obra	Empresa
Adecuación planialtimétrica de Ruta Interbalnearia. Construcción de pasaje a desnivel de Ruta 37.	Traxpalco
Retiro y colocación de luminarias.	Cablex
Construcción de alcantarillas.	Solstar
Construcción de puente.	Palnet

2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

En abril de 2021, se presenta a la Dirección de obra, el Plan de Gestión Ambiental (PGA) de la obra Ampliación de M44 – Intercambiador Pan de Azúcar.

3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS

El seguimiento de estos se realiza en el registro Rg-A-4.3.2-04 Seguimiento de AAP.

Traxpalco	Nº Documento:	Fecha Última revisión:	Rev:											
	Rg-A-4.3.2-04	22/1/2020	01											
	Nombre del documento:													
Seguimiento de AAP														
fecha de actualización: jul 2021														
10 días														
DIANAMA														
obra	PGA (EIA)	tipo cantera	ubicación	georef (x,y UTM)	padron	propietario	fecha	referencia	fecha	ASUNTO	Nº resolución	Nº expediente	plazo	volumen máximo m3
M44 - Ampliación Pan de Zúcar	piedra	CP	8.241	Terlon S.A.
	tosca	R9	30.883	Luis Bonilla	14/7/2020	AAO	1069/2020	2020/14000/000874	3 años	

4. GESTIÓN DE CANTERAS

- Canteras utilizadas en el trimestre

Tipo de Cantera	Ubicación
Tosca	Cantera comercial. Padrón 30.883, 3ª Sección catastral del departamento de Maldonado.
Piedra	Padrón 8.241, 1ª Sección Catastral del departamento de Maldonado.

5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los residuos domésticos son gestionados por el Municipio Pan de Azúcar.

Tipo residuo	Operador	Unidad	May-Jun-Jul 21
DOMESTICOS	Municipio	bolsa	23
ACEITE USADO	PETROMOVIL	litros	0
BATERIAS	BENCO	unidad	0
NEUMATICOS	GENEU	unidad	0
FILTROS	MARGENES DEL RIO	volumen	0
TRAPOS SUCIOS	MARGENES DEL RIO	volumen	0
Effluentes sanitarios	Aquamark Limpieza y baños químicos	servicio limpieza	5

Servicio de baños químicos: Aquamark



RUC EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO	
216086920013		e-Factura	
SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
A	6379	Crédito	02/07/2021
RUC COMPRADOR		IDENTIFICADOR DE COMPRA	
210003210014			
NOMBRE		DOMICILIO	
TRAXPALCO S.A.		, Maldonado, Maldonado	
FECHA DE DOCUMENTO		MONEDA	
02/07/2021		UYU	

Descripción	Unid	*	P. Unitario \$	Desc	Rec	Cantidad	Importe \$
Acquiere baño obra	Unid	3	5.000,00	0,00	0,00	3	15.000,00
Servicio de Limpieza semanal	Unid	5	0,00	0,00	0,00	12	0,00

Subtotal gravado (22%): 15.000,00 Total IVA (22%): 3.300,00
TOTAL A PAGAR: 18.300,00



Código de seguridad: evBtk

Res. Nro.
Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy
L.V.A al día
Nro. de CAE 90210566529
Rango de CAE: Serie A N° 6001 al 11000

Fecha de Vencimiento:
22/04/2023

Página 1 de 1

ADENDA:
Obs: RUTA 37 Y RUTA INTERB. - NPA70 A111 A107 - 1/07/21 AL 31/07/21
LIMPIEZAS LOS MARTES: 6/07 13/07 20/07 27/07

* 1- No gravado, 2- IVA tasa mín, 3- IVA tasa básica, 5- Entrega gratuita, 6- No facturable, 7- No facturable negativo, 10- Exportación y asim.

- Consumos combustibles

Ubicación	Tipo	May-Jun-Jul 21
Intercambiador	Gas oil Nafta Queroseno	79.433 lts

- Consumo aceites

Ubicación	Tipo	May-Jun-Jul 21
Intercambiador	Motor Hidráulico/transmisión	615 lts

- Mantenimiento

Fecha	Vehículo	KM/HS	Observaciones
13/5/2021	MI02	249863	Cambio de aceite motor,1f motor,2f gasoil,1f aire
13/5/2021	P25	1768	Cambio de aceite motor 1f motor,2f gasoil,2f aire,2f cabina
18/5/2021	CC32	78130	Cambio de aceite motor, 1f motor,1f nafta,1f aire
19/5/2021	CV85	5494/71800	Cambio de aceite motor 1f motor,3f gasoil,2f aire
19/5/2021	CV89	2876/73180	Cambio de aceite motor,1f motor,3f gasoi,2f aire
20/5/2021	PUD32	155910	Cambio de aceite motor 1f motor,1f nafta,1f aire,1 faire cabina
27/5/2021	P19	6705	Cambio de aceite motor, 1f aceite,2f gasoil,2f aire,2f hidraulico
31/5/2021	AM35	225100	Cambio de aceite motor 1f motor,1f aire
31/5/2021	PUD33	156213	Cambio de aceite motor 1f motor,1f aire
3/6/2021	APV34	1451	Cambio de aceite motor y filtros hidraulicos 1f motor,3f gasoil,2f aire,2f aire cabina,2f hidraulicos
18/6/2021	TN10	1262	Cambio de aceite motor,caja de cambios transmision,1fmotor,2f aire,1f gasoil,1f hidraulico
25/6/2021	RN12	1143	Cambio de aceite ruedas
25/6/2021	FR03	589	Cambio de aceite Rodillo x3 y ruedas x 4
7/7/2021	P25	2054	Cambio de aceite motor,1f motor,2fgasoil,2f aire,4f hidraulicos
15/7/2021	CC30	92203	Cambio de aceite motor,1f motor,2f gasoil,2f aire
16/7/2021	P19	6867	Cambio de filtro de succion hidraulico, 1f hidraulico
17/7/2021	GE10	12006	Cambio de aceite motor,2f aceite,1f gasoil,1f aire
17/7/2021	P22	4819	Cambio de aceite motor, 1f motor,3f gasoil,2f aire

6. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

Vehículos afectados a la obra	Empresa
<ul style="list-style-type: none"> • 2 palas cargadoras • 2 motoniveladoras • 3 retroexcavadoras • 4 equipos de compactación • 10 camiones con volcadora • 2 camiones con zorra • 2 camión cisterna para agua • 1 camión cisterna para combustible • 4 vehículos utilitarios menores • 1 equipo de perforación 	Traxpalco

Se verificó que todos los vehículos tienen vigentes los certificados del SUCTA y se encuentran en cada camión a disposición para su control.

7. PLANILLA DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

Mes/Año	Traxpalco
Mayo 2021	23 personas
Junio 2021	25 personas
Julio 2021	28 personas

8. LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS

Proveedor / Gestor
Canteras - Numeral 4.
Hormigón – Cielo Azul
Cemento Asfaltico - Bitafal
Señalización - BORDONIX
Gestión trapos sucios/Filtros - Márgenes del Rio
Aceite usado – Petromobil

9. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

No se realizaron en el trimestre.

10. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL


Instancia de consulta y participación con aquellos vecinos que viven próximos al obrador, no hubo quejas de parte de los mismos.

11. AUDITORÍAS AMBIENTALES

MTOP	22/07/2021
-------------	------------

12. CONTINGENCIAS

No hubo en el periodo.



Ing. Marcelo Borrelli
Por TRAXPALCO S.A.