



15 de Febrero de 2019

Sr. Director de Obra
Dirección Nacional de Vialidad
Ing. Jorge Alessandri
Presente:

Ref.: Obra "M/63 Mantenimiento de los Accesos a Montevideo"

Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Por la presente elevamos a Ud. *ITGA 6*, elaborado para la obra de referencia, correspondiente a los meses de Diciembre 2018 Enero Febrero 2019.


Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

Gonzalo Saya
Residente por STILER SA

SEXTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

1. CAMPAMENTO

Plano del campamento.



Ubicación general del campamento

No se han producido modificaciones en el campamento tanto en infraestructura como uso, se ubica en calle Flores y Tomkinson en una zona cercana a la Obra.



Detalle de ubicación de contenedores de oficina y depósitos

2 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

2.1 - TAREAS DE MANTENIMIENTO

Las tareas de mantenimiento rutinarias que se ejecutaron en este período fueron

1. Recolección de basura diariamente
2. Limpieza de cunetas y alcantarillas
3. Limpieza de calzada
4. Calzado de bordes
5. Bacheo en calzada
6. Corte de pasto de canteros centrales y de faja
7. Mantenimiento de señalización
8. Pintura de cordones
9. Reparaciones de veredas y cordones
10. Limpieza de Bocas de tormenta, cámaras, alcantarillas

11. Bacheo en banquetas con mezcla asfáltica en caliente
12. Colocación de banquetas metálicas en zonas donde fueron chocadas o vándalizadas.
13. Reparaciones de cordones y banquetas
14. Cambio de postes de señalización
15. Tapado de pozos en calzada con mezcla asfáltica fina.

2.2 – REHABILITACION

1. Bacheo de hormigón en calzada, incluye remoción, reposición y colocación de Hormigón, estas tareas se iniciaron en el mes de febrero, se han mantenido ahora en la zona de calzada del intercambiador Ruta 1 (al centro) – Ruta 5 (a concesión R5).

3 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

En el período no correspondieron actualizaciones.

4 -DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS

Se cuenta con baños fijos en el campamento y se utilizan baños químicos en todos los frentes de obra.

Se obtienen los siguientes registros para el periodo.

FECHA	Cant. Baños	Servicio	Boleta
07/12/2018	2	desagote	310552-310548-
14/12/2018	5	desagote	311355-311354-311351-311352-311356
21/12/2018	5	desagote	328267
18/01/2019	5	desagote	322574-322571-322573-322575-322572
25/01/2019	4	desagote	323345-323346-323347-323348
30/01/2019	3	desagote	323953-323954-323955
01/02/2019	2	desagote	324043-324042
06/02/2019	1	desagote	324530
13/02/2019	4	desagote	329843-329844-329845-329847
15/02/2019	5	desagote	330110-330113-330114-330115-330118
20/02/2019	5	desagote	330681-330682-330683-330684-330680
22/02/2019	3	desagote	325001-325004-325045
27/02/2019	3	desagote	325957-325958-325959
27/02/2019	2	desagote	325955-325956

5 - GESTION DE RESIDUOS

La gestión de residuos se realiza a través de la empresa de servicios de volquetas, SASSANO, con vertido final en la Usina 5 de la IMM, también la empresa MAQSA en residuos derivados de cambios de aceite y otros en los equipos.

Se obtienen los siguientes registros para el periodo.

FECHA	RESIDUO	CANTIDAD	REMITO	TRANSPORTE	DESDE	HASTA
07/12/2018	residuos	3	30281	Sassano	Obrador	F Cardozo
07/12/2018	residuos	1		Sassano	Obrador	F Cardozo
10/12/2018	residuos	2	30123	Sassano	Obrador	F Cardozo
12/12/2018	residuos	2	30285	Sassano	Obrador	F Cardozo
15/12/2018	residuos	1	31086	Sassano	Obrador	F Cardozo
17/12/2018	residuos	2	30338	Sassano	Obrador	F Cardozo
19/12/2018	residuos	1	31097	Sassano	Obrador	F Cardozo
20/12/2018	residuos	1	30458	Sassano	Obrador	F Cardozo
26/12/2018	residuos	2	30482	Sassano	Obrador	F Cardozo
27/12/2018	residuos	1	31112	Sassano	Obrador	F Cardozo
02/01/2019	residuos	3	31123	Sassano	Obrador	F Cardozo
04/01/2019	residuos	1	30486	Sassano	Obrador	F Cardozo
07/01/2019	residuos	2	31129	Sassano	Obrador	F Cardozo
14/01/2019	residuos	2	30474	Sassano	Obrador	F Cardozo
16/01/2019	residuos	2	30552	Sassano	Obrador	F Cardozo
18/01/2019	residuos	2	30664	Sassano	Obrador	F Cardozo
22/01/2019	residuos	2	30678	Sassano	Obrador	F Cardozo
24/01/2019	residuos	3	31364	Sassano	Obrador	F Cardozo
30/01/2019	residuos	3	30509	Sassano	obrador	F Cardozo
01/02/2019	residuos	2	30517	Sassano	Obrador	F Cardozo
02/02/2019	residuos	1	30525	Sassano	obrador	F Cardozo
04/02/2019	residuos	1	30593	Sassano	Obrador	F Cardozo
06/02/2019	residuos	2	31201	Sassano	Obrador	F Cardozo
07/02/2019	residuos	1	21397	Sassano	Obrador	F Cardozo
08/02/2019	residuos	3	30545	Sassano	obrador	F Cardozo
12/02/2019	residuos	1	30787	Sassano	Obrador	F Cardozo
13/02/2019	residuos	2	36054	Sassano	Obrador	F Cardozo
14/02/2019	residuos	1	30794	Sassano	obrador	F Cardozo
18/02/2019	residuos	3	36063	Sassano	Obrador	F Cardozo
20/02/2019	residuos	2	36071	Sassano	Obrador	F Cardozo
22/02/2019	residuos	2	36080	Sassano	Obrador	F Cardozo

5.1 Residuos domésticos sólidos

Se distribuyeron estratégicamente delante de los comedores y zonas de reunión de personal tanques para el depósito de residuos domésticos y en forma periódica se retiran las bolsas, las que se depositan en las volquetas. Se llevan los registros correspondientes.

5.2 Residuos contaminados


5.2.1 Sólidos

Los sólidos contaminados se tramitan a través de MAQSA empresa del grupo dedicada a equipos y mantenimiento de los mismos.



Esta empresa retira las cubiertas, baterías, filtros, llevándolo a las plantas para el depósito de los residuos, se envían a los talleres centrales para su disposición final. Se llevan los registros correspondientes.

Adjunto comprobantes



RECICLO NCFU
El ciclo sustentable del neumático

PUNTO DE RECEPCIÓN

Constancia de egreso de **NCFU**

TIPO	CANTIDAD
Cámaras	
Birrodados	
Autos / Camionetas	30
Ómnibus / Camiones	30
Viales / Agrícolas	28
Total de NCFU	88

Datos del destino

Acopio regional Nombre _____
Teléfono _____

Transportista Empresa _____
Matrícula _____

PRE 1823

Fecha retiro 18/01/2018 Fecha recepción 1/1


Generador

Nombre Stiler SA RUT 210129280001
Dirección Dv' Pena 5198 Teléfono 098286002

Almzén
[Signature]
Firma y aclaración del punto de recepción

[Signature]
Firma y aclaración del transportista

Firma y aclaración del acopio regional que recibe

Adherido al Plan Maestro de Gestión de NCFU de la 
www.reciclonfu.uy

CL - RUT 210540010015 - 03/2017 - 0/18326 - Del PRE 006001 al PRE 02500 - Registro Autorizado Via 1 Punto de recepción (Blanco) - Via 2 archivo RECICLO (Verde) - Via 3 Transportista (Amarillo)



JUAN J. RADESCA S.A.

RUT 21 000302 0010



CONCEPCION ARENAL 1586 - MONTEVIDEO
TEL/FAX: (598) 2203 6715* - ventas@radesca.com.uy

Nº 2673

FECHA		
16	11	18

RECEPCION DE BATERIAS EN DESUSO

En cumplimiento de Ley Nº 17775 y Decreto 373/003, con registros en la DINAMA exp. nos. 4147/03 - 2004/14001/1/01311, recibimos de:

Nombre: STILER S.A.

Dirección: MISIONES 1466

RUT/DOC. 210129280011, baterías plomo-ácido en desuso para ser tratadas en condiciones ambientalmente seguras.

8 (ochos) inid. / 174,30 kg

Entregado por: SEBASTIAN RIVERO DOC. 4.131.124.4

Recibido por: MARTIN VAZQUEZ DOC. 5.058.425-4

Grupo MEGA print Tel.: 2200 1091
GRUPO MEGAPRINT S.R.L. R.U.T. 21 257276 0015 - Nº 2501 AL 3500 - FECHA 12/17 - 1 VÍAS - IMPRENTA AUTORIZADA - O.T. 794

1ª Vía Blanca - Original Cliente
2ª Vía Amarilla - Copia Contaduría / 3ª Vía Rosada - Copia Archivo

5.2.2 Líquidos

Aceites usados

Los aceites usados se trasladan igualmente por MAQSA y otros proveedores de mantenimiento de vehículos tipo Jack.

FERRALUR Ltda.

RUTA 5 NUEVA Km. 18.500
DINAMA Nº: 2013 - 14000 - 13822
CEL.: 094 430 900
ferralur@adinet.com.uy

R.U.T 21 250294 0014
CONSTANCIA DE RESIDUOS


Nº 0470

DIA	MES	AÑO
17	10	18

SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA

Nombre: STILER

Dirección: 294293956 CARLOS

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	<u>1000 LTS aceite usado</u>		
 <u>SEBASTIAN RIVERO</u>			

Imprenta SJO S.R.L. - R.U.T. 21 250395 0013
Constancia de Residuos del 401 al 800 x 3 - 042316
Imprenta Autorizada 2395 6892 - Cc: 10.748

1ª Vía Original Blanco
2ª Vía Copia Rosada
3ª Vía Archivo Celeste



Mauro Ltda.
 Hungría 3665 - Tel.: 2514 1556
 Cel: 099 642 994 - 094 296 080
 Montevideo

RUT 21 217668 0019
RETIRO DE ACEITES USADOS
 N° 10952

Cuidemos nuestro medio ambiente
 Empresa autorizada por DINAMA e I.M.M.

Nombre: TALLER EL CERCADO

Dirección: C. ARRIERO 1963

DIA	MES	AÑO
31	10	18

CANT.	DETALLE	UNIDAD	TOTAL
2	Tanques de 200 litros de aceites usados	Litros	400
	Materiales contaminados con hidrocarburos		
	Filtros usados	C/U	
	Fardos de 15 kg de trapos sucios	Kg.	
	Cubiertas en desuso	C/U	

Observaciones:

IVA AL DIA

IMPRESA EXPRESS
 GRAFAL S.A. - RUT 213969740012
 Constanza 83 18 0434783 - O.T. B - 67599
 REMITO Retiro Aceites N°. A 10901 al 11650 - 3 Vías - 04/18
 Imprenta Autorizada - Tel.: 2902 6343*

Fecha de Vencimiento
 02/04/2020

1a. Vía Blanca - Original Cliente
 2a. Vía Rosada - Original Contaduría
 3a. Vía Celeste - Copia Archivo

Efluentes domésticos

Todos los servicios higiénicos de los obradores cuentan con instalación sanitaria que vierten sus efluentes en pozos negros impermeables, los cuales son vaciados por barométrica.

En los frentes de obra se disponen baños portátiles. A estos baños se les realiza el vaciado y mantenimiento por parte de la empresa responsable en los diferentes frentes.

6 - FLOTA VEHÍCULAR

El control de los vehículos y maquinaria, se realiza mediante los registros dispuestos a tales efectos, se realizan por parte de MAQSA.

7 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO

Se entrega mensualmente a la DDO la nómina propia y de subcontratos con el personal afectado a la obra.

8 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Las capacitaciones se llevan a cabo por parte de la empresa, estos registros se presentan a la DDO.

9 - AUDITORÍAS AMBIENTALES

No se han realizado auditorias en el periodo

10 - CONTINGENCIAS

Si bien están definidos los Planes de Contingencia, en este período no se han producido situaciones en las que haya sido necesario ponerlos en práctica.

11 - CANTERAS

La obra requiere el uso de material granular.

En el presente período se realizó compra de material granular natural, de cantera ubicada en la La Paz con autorizaciones propias.

Los Hormigones, suministro, limpieza de camiones, están a cargo de la empresa Hormigones Artigas.