



30 de Noviembre de 2019

Sr. Director de Obra
Dirección Nacional de Vialidad
Ing. Ernesto Carballo
Presente:

Ref.: Obra "M/63 Mantenimiento de los Accesos a Montevideo"

Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Por la presente elevamos a Ud. *ITGA 9*, elaborado para la obra de referencia, correspondiente a los meses de Setiembre Octubre Noviembre 2019.


Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

Gonzalo Saya
Residente por STILER SA

SEPTIMO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

1. CAMPAMENTO

Plano del campamento.



como uso,



Detalle de ubicación de contenedores de oficina y depósitos

2 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA

2.1 - TAREAS DE MANTENIMIENTO

Las tareas de mantenimiento rutinarias que se ejecutaron en este período fueron

1. Recolección de basura diariamente
2. Limpieza de cunetas y alcantarillas
3. Limpieza de calzada
4. Calzado de bordes
5. Bacheo en calzada
6. Corte de pasto de canteros centrales y de faja
7. Mantenimiento de señalización
8. Pintura de cordones
9. Reparaciones de veredas y cordones
10. Limpieza de Bocas de tormenta, cámaras, alcantarillas

11. Bacheo en banquetas con mezcla asfáltica en caliente
12. Colocación de banquetas metálicas en zonas donde fueron chocadas o vándalizadas.
13. Reparaciones de cordones y banquetas
14. Recambio de postes de señalización
15. Tapado de pozos en calzada con mezcla asfáltica fina.

2.2 – REHABILITACION

1. Bacheo de hormigón en calzada, incluye remoción, reposición y colocación de Hormigón, se han mantenido ahora en la zona de calzada ruta 5 salida a Montevideo desde Arroyo Pantanoso Chico hasta puente Santa Lucia

3 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

En el período no correspondieron actualizaciones.

4 – GESTION DE CANTERAS CANTERAS

La obra requiere el uso de material granular.

En el presente período se realizó compra de material granular natural, de cantera ubicada en la La Paz con autorizaciones propias.

5 – REGISTROS DE CONTROL AMBIENTAL

5.1 -DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS

Se cuenta con baños fijos en el campamento y se utilizan baños químicos en todos los frentes de obra.

Se obtienen los siguientes registros para el periodo.

FECHA	Cant. Baños	Servicio	Boleta
04/09/2019	3	desagote	347927-347928-347925
06/09/2019	4	desagote	347848-347845-347849-347835
11/09/2019	3	desagote	348531-348533-348534
12/09/2019	4	desagote	348531-348533-348535
13/09/2019	2	desagote	348642-348632
18/09/2019	4	desagote	348932-348933-348931-348929
20/09/2019	4	desagote	346357-346348-346335-346334
25/09/2019	2	desagote	346737-346739
27/09/2019	4	desagote	346873-346864-346860-346859
02/10/2019	5	desagote	347243-347244-347245-347246-347247
04/10/2019	2	desagote	349037-349040
09/10/2019	3	desagote	349403-349405-349406
16/10/2019	2	desagote	349990-349991
18/10/2019	3	desagote	350210-350217-350218
25/10/2019	4	desagote	350973-350974-350986-350988
30/10/2019	2	desagote	351258-351257
01/11/2019	3	desagote	351258-351258
08/11/2019	2	desagote	351258-351259
13/11/2019	5	desagote	352520-352521-352522-352523-352542
15/11/2019	1	BAROMETRICA	10265
20/11/2019	3	desagote	353444-353445-353446
22/11/2019	1	desagote	357925
27/11/2019	3	desagote	353301-356884-356892
29/11/2019	4	desagote	356651-356658-356659-356660

5.2 - GESTION DE RESIDUOS

La gestión de residuos se realiza a través de la empresa de servicios de volquetas, SASSANO, con vertido final en la Usina 5 de la IMM, también la empresa MAQSA en residuos derivados de cambios de aceite y otros en los equipos.

Se obtienen los siguientes registros para el periodo.

FECHA	RESIDUO	CANTIDAD	REMITO	TRANSPORTE	DESDE	HASTA
03/09/2019	residuos	2	31848	Sassano	Obrador	F Cardozo
05/09/2019	residuos	1	32053	Sassano	Obrador	F Cardozo
06/09/2019	residuos	1	32184	Sassano	Obrador	F Cardozo
09/09/2019	residuos	2	32189	Sassano	Obrador	F Cardozo
11/09/2019	residuos	1	32196	Sassano	Obrador	F Cardozo
14/09/2019	residuos	3	32356	Sassano	Obrador	F Cardozo
18/09/2019	residuos	2	32366	Sassano	Obrador	F Cardozo
20/09/2019	residuos	1	32098	Sassano	Obrador	F Cardozo
23/09/2019	residuos	1	32379	Sassano	Obrador	F Cardozo
24/09/2019	residuos	1	32127	Sassano	Obrador	F Cardozo
25/09/2019	residuos	2	32477	Sassano	Obrador	F Cardozo
27/09/2019	residuos	2	32140	Sassano	Obrador	F Cardozo
30/09/2019	residuos	1	32313	Sassano	Obrador	F Cardozo
01/10/2019	residuos	1	32318	Sassano	Obrador	F Cardozo
03/10/2019	residuos	1	32654	Sassano	Obrador	F Cardozo
04/10/2019	residuos	1	32326	Sassano	Obrador	F Cardozo
07/10/2019	residuos	1	32332	Sassano	Obrador	F Cardozo
09/10/2019	residuos	1	32339	Sassano	Obrador	F Cardozo
10/10/2019	residuos	1	32626	Sassano	Obrador	F Cardozo
11/10/2019	residuos	1	32629	Sassano	Obrador	F Cardozo
14/10/2019	residuos	1	32347	Sassano	Obrador	F Cardozo
16/10/2019	residuos	1	32803	Sassano	Obrador	F Cardozo
16/10/2019	residuos	1	32643	Sassano	Obrador	F Cardozo
16/10/2019	residuos	1	32350	Sassano	Obrador	F Cardozo
17/10/2019	residuos	2	32776	Sassano	Obrador	F Cardozo
21/10/2019	residuos	2	32829	Sassano	Obrador	F Cardozo
24/10/2019	residuos	2	32824	Sassano	Obrador	F Cardozo
25/10/2019	residuos	1	32828	Sassano	Obrador	F Cardozo
31/10/2019	residuos	3	32965	Sassano	Obrador	F Cardozo
01/11/2019	residuos	1	32967	Sassano	Obrador	F Cardozo
04/11/2019	residuos	1	32723	Sassano	Obrador	F Cardozo
05/11/2019	residuos	1	32739	Sassano	Obrador	F Cardozo
06/11/2019	residuos	1	34007	Sassano	Obrador	F Cardozo
07/11/2019	residuos	1	32745	Sassano	Obrador	F Cardozo
11/11/2019	residuos	1	32988	Sassano	Obrador	F Cardozo
13/11/2019	residuos	1	33103	Sassano	Obrador	F Cardozo
14/11/2019	residuos	2	32999	Sassano	Obrador	F Cardozo
15/11/2019	residuos	1	34030	Sassano	Obrador	F Cardozo
18/11/2019	residuos	1	34033	Sassano	Obrador	F Cardozo
19/11/2019	residuos	1	33059	Sassano	Obrador	F Cardozo
20/11/2019	residuos	1	34040	Sassano	Obrador	F Cardozo
21/11/2019	residuos	1	33066	Sassano	Obrador	F Cardozo
22/11/2019	residuos	1	32000	Sassano	Obrador	F Cardozo
26/11/2019	residuos	1	33079	Sassano	Obrador	F Cardozo
27/11/2019	residuos	1	33082	Sassano	Obrador	F Cardozo
29/11/2019	residuos	1	33405	Sassano	Obrador	F Cardozo
28/11/2019	residuos	2	33087	Sassano	Obrador	F Cardozo



RECICLO NFU
El ciclo sustentable del neumático

PUNTO DE RECEPCIÓN

Constancia de egreso de NCFU

PR 3577

ha retiro 11/11/16 Fecha recepción 16

Generador

Nombre STILER RUT 24077424001

Dirección Calle 4700 de Pasa 3120 Departamento Montevideo

Localidad _____ Teléfono 2452405

TIPO	CANTIDAD (UNES)	CANTIDAD (m ³)
Cámaras		
Birrotederos		
Autos / Camionetas		
Ómnibus / Camiones		
Viales / Agrícolas	<u>39</u>	
Total de NCFU	<u>39</u>	

Firma y aclaración del punto de recepción

(Signature) A. Gallo

Firma y aclaración del transportista

(Signature) Martin Alfaro

Datos del destino

Acopio regional Nombre _____ Firma y aclaración del acopio regional que recibe _____

Teléfono _____

Transportista Empresa _____

Matrícula _____


 Adherido al Plan Maestro de Gestión de NCFU de la
 www.resiclonfu.uy

CL-RUT 22034086215-12/2007-0/08.219-3479002514/FR/CT/MSI-imprensaturizack Via 1, Punto de recepción (Bianco) - Vía 2 archivo RECICLO (Verde) - Vía 3 Transportista (Amarillo)

ESTAMOS AUTORIZADOS
A RETIRAR EXCLUSIVAMENTE
EN MONTEVIDEO, CAPELONES
ROCHA, MALDONADO

6 - FLOTA VEHÍCULAR

El control de los vehículos y maquinaria, se realiza mediante los registros solicitados por administración de obra. Solicitando cumplimiento de normas de circulación en rutas nacionales.

7 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO

Se entrega mensualmente a la DDO la nómina propia y de subcontratos con el personal afectado a la obra.

8 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Las capacitaciones se llevan a cabo por parte de la empresa, estos registros se presentan a la DDO.

El día 2 de octubre se realiza capacitación genérica de seguridad con un módulo específico de gestión ambiental.

9 - AUDITORÍAS AMBIENTALES

No se han realizado auditorias en el periodo

10 - CONTINGENCIAS

Si bien están definidos los Planes de Contingencia, en este período no se han producido situaciones en las que haya sido necesario ponerlos en práctica.