



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Expediente N° 2021-10-3-0003948

N° OID:
2.16.858.2.10002652.66570.2021103.0003948

Prioridad: **Normal**
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Oficina origen:

Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto:

DEPARTAMENTO CONTRATACIÓN OBRAS NACIONALES REMITE 7° INFORME TÉCNICO DE GESTIÓN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021 - LICITACIÓN C/123 - RUTA 90 - TRAMO: PIEDRAS COLORADAS - EMPALME RUTA 25 - EMPRESA INCOCI SA - MESA DE ENTRADA UNIFICADA -

Fecha iniciado: 01/11/2021 17:16:11

Fecha valor: 01/11/2021

Clasificación: Público

Elemento físico: No

Resumen de actuaciones clasificadas

Nro. Actuación	Oficina	Usuario	Clasificación	Fecha	Folio Inicio	Folio Fin
-------------------	---------	---------	---------------	-------	-----------------	--------------

Lista de vinculaciones del expediente

Relación	Dependencia	Nro expediente	Fecha Vinculación
----------	-------------	----------------	-------------------



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Piedras Coloradas, 29 de octubre de 2021

GERENCIA CONSTRUCCIONES

Jefe de Departamento Contratación de Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Presente:

Ref. : LIC. C/123 "Ruta 90 - Tramo: Piedras Coloradas - Ruta 25"

Asunto: ITGA N° 7, Junio – Julio – Agosto 2021

De mi mayor consideración:

Se eleva ITGA del Asunto, de fecha setiembre de 2021 de la empresa contratista INCOCI SA, para lo cual esta Dirección de Obra no efectúa objeciones.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

Ing. Javier Montans
DIRECTOR DE OBRA
D.N.V. - M.T.O.P.

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 915 7933
Rincón 575, Montevideo - Uruguay



7MO. INFORME TRIMESTRAL

Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas
(48km000) – Empalme Ruta N°25 (70km30)

Período: Junio, Julio y Agosto 2021

Setiembre 2021

7mo Informe trimestral – junio, julio y agosto 2021
Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –
Empalme Ruta N°25 (70km30).



Indice

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	OBRADOR Y FRENTE DE OBRA	1
3.	TRABAJOS REALIZADOS	1
4.	GESTIÓN DE CANTERAS	1
5.	REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	3
5.1	Servicios Higiénicos	3
5.2	Consumo de agua	3
5.3	Gestión de residuos sólidos	3
5.4	Abastecimiento de combustible	5
6.	EQUIPOS	5
7.	PLANTILLA DE PERSONAL	5
8.	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5
9.	AUDITORIAS AMBIENTALES	6
10.	CONTINGENCIAS	6
11.	TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE	6
12.	RESPONSABLES DE ELABORACIÓN	6

7mo Informe trimestral – junio, julio y agosto 2021
Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –
Empalme Ruta N°25 (70km30).



1. INTRODUCCIÓN

Se describen a continuación los principales trabajos realizados en el séptimo trimestre de la obra, y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

Se deja constancia que nuestra gestión está alineada a las pautas planteadas en la realización de las actividades, referentes a aspectos relacionados con la protección ambiental específicamente del Plan de Gestión Ambiental y Social elaborado por el BID.

2. OBRADOR Y FRENTE DE OBRA

El obrador continúa siendo el mismo que se especifica en los informes trimestrales anteriores, padrón N° 19.908, sobre R90 - 76km200 (entre la ruta N°25 y la ciudad de Guichón) no teniendo modificaciones.

3. TRABAJOS REALIZADOS

Durante el trimestre de referencia, se realizó recargo de base con material granular CBR>80 en un espesor de 15cm en todo el ancho de plataforma de acuerdo al proyecto aprobado.

4. GESTIÓN DE CANTERAS

La cantera de obra pública, con padrón N°1.888 cuenta con AAP y AAO vigente fue cerrada teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en informes anteriores y los requisitos que devienen de la Resolución Ministerial N°1675/2019 del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento territorial y Medio Ambiente.

Se procedió a remover y agrupar todos los vestigios del lugar producidos como consecuencia de las actividades para luego ser trasladados según correspondiera, tal como se especifica en el capítulo de residuos.

El material orgánico previamente acopiado, se esparció sobre taludes y piso de la explotación de manera de fomentar la revegetación del predio, los cambios en el paisaje fueron minimizados.

7mo Informe trimestral – junio, julio y agosto 2021
Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –
Empalme Ruta N°25 (70km30).



Cierre cantera N°1.888



Cierre cantera N°1.888



Cierre cantera N°1.888

7mo Informe trimestral – junio, julio y agosto 2021
Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –
Empalme Ruta N°25 (70km30).



5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

5.1 Servicios Higiénicos

Para los efluentes de aguas servidas, el destino es un pozo negro, cuyo mantenimiento continúa siendo realizado por la barométrica habilitada del Municipio Departamental de Guichón.

El mantenimiento de los baños químicos está a cargo de la empresa “Rivero”, contando con habilitación de OSE correspondiente.

5.2 Consumo de agua

El agua de producción es proveniente del Aº Ñacurutú Grande.

El agua para uso sanitario en obrador, también se utiliza agua del arroyo Ñacurutú con las indicaciones correspondientes para ser potable, contenido en tarrinas de 1000L desde donde se distribuye gravitatoriamente al punto de entrega.

Se continúa a la espera de la resolución por parte de DINAGUA sobre la solicitud de renovación de la toma y uso de aguas.

Con respecto al consumo de agua del personal, se suministra agua potable en dispensadores.

5.3 Gestión de residuos sólidos

Se continúa clasificando los residuos en asimilables a domésticos, reciclables y peligrosos. Los primeros son enviados semanalmente al vertedero Municipal de Guichón. Los residuos reciclables como nylon - plástico y papel - cartón también se clasifican para luego ser enviados a ECOPUNTO recicladora del Departamento de Paysandú.

Los residuos peligrosos como los filtros y trapos contaminados de hidrocarburo se disponen en tachos para luego ser trasladados al taller de INCOCI ubicado en la ruta 57 (57km000) de la ciudad de Trinidad. Desde allí son gestionados por la empresa habilitada.

7mo Informe trimestral – junio, julio y agosto 2021
Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –
Empalme Ruta N°25 (70km30).



Con respecto a las baterías, los neumáticos, tierra contaminada, chatarra y aceite usado se gestionan de la siguiente manera:

Gestores habilitados:

- Neumáticos. Geneu
- Baterías: Obracel
- Tierra contaminada: Werba
- Chatarra: LAISA
- Aceite Usado: Petromóvil
- Filtros y Trapos sucios (hidrocarburo): Márgenes del Río

7mo Informe trimestral – junio, julio y agosto 2021
Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –
Empalme Ruta N°25 (70km30).



5.4 Abastecimiento de combustible

Tal como se ha mencionado en informes anteriores, el suministro de combustible continúa siendo realizado a través de un camión surtidor del proveedor ANCAP a una cisterna de la Empresa la cual surte a las máquinas de la empresa. Se asiste el llenado de las máquinas usando bandejas estancas, de manera de evitar derrames accidentales de combustible.

6. EQUIPOS

Durante el trimestre, el equipo destinado a la obra estuvo compuesto por:

- 1 camión cisterna regador de agua.
- 1 motoniveladora.
- 1 rodillo compactador liso.
- 1 rodillo compactador pata de cabra.
- Camiones para acarreo de material (fleteros contratados).
- 1 Excavadora para arranque y carga de material de cantera.

7. PLANTILLA DE PERSONAL

Durante el trimestre, el promedio de personal afectado a la obra ha sido de 20 personas, entre las que se encuentran: apuntador, encargado de cuadrilla, maquinistas, choferes, banderilleros, laboratoristas y operarios de apoyo.

8. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

En los meses de referencia no hubo nuevos ingresos, por lo que el equipo de SGI no realizó capacitaciones de inducción en Gestión ambiental.

7mo Informe trimestral – junio, julio y agosto 2021
Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –
Empalme Ruta N°25 (70km30).



9. AUDITORIAS AMBIENTALES

En el mes de marzo no se realizaron auditorias por parte del cliente.

10. CONTINGENCIAS

Por el momento no se han registrado ninguna contingencia durante el período que corresponde al presente ITGA.

11. TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE

Las tareas previstas para el próximo semestre comprenden:

- Finalización del recargo de base con material granular CBR>80.
- Reciclado de base en 20cm de espesor, con incorporación de cemento Portland.
- Ejecución de riegos de curado de bases cementadas, con riego de arena como cobertura.
- Ejecución de tratamiento bituminoso doble en calzada, y tratamiento bituminoso simple en banquetas.

12. RESPONSABLES DE ELABORACIÓN


ETAPA	FIRMA	FECHA
Elaborado	Responsable SGI: Arq. Daniela Zacur	16/09/2021
Revisado	Jefe de Obra: Ing. Pedro Echeverrigaray	16/09/2021
Aprobado	Gerente de Obra: Ing. Eduardo Scattolini	30/09/2021



Municipio
de Guichón

18 de Julio 341 / 47422004
municipiogulichon@paysandu.gub.uy

El Municipio de Guichón certifica: Que se le brindó el servicio de barométrica a la Empresa INCOCI S.A RUT 212211750014, en el inmueble ubicado en Ruta 90 Km 76, en el día de la fecha
A solicitud de parte interesada se expide el presente a los ocho días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.-


MUNICIPIO DE GUICHÓN
INTENDENCIA DE PAYSANDÚ

Martín Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 2212

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F

11	08	22
----	----	----

Remitente: INCOO
Dirección: Ruta 90 (de los Charros)
Destinatario:
Dirección:

Cant.	Detalle
2	Impresoras Quinkos

Gráfica Medina
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías
Ord. 382 - 07/2020

Recibí Conforme:
Aclaración:
Cédula:

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

INC	echa:	Cantidad de	Cantidad de	Cantidad d	Cantidad c	FILTROS	Cantidad	Sector / C	Firma de	Aclarac
-----	-------	-------------	-------------	------------	------------	---------	----------	------------	----------	---------

Martín Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 2008

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F

1	6	21
---	---	----

Remitente: INCOCI

Dirección: _____

Destinatario: _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle
4	LIMPIEZA

Gráfica Medina
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías
Ord. 382 - 07/2020

Recibí Conforme: _____

Aclaración: _____

Cédula: _____

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Martín Gabriel Rivero Zeni

Rivero
Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 2583

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F

24	07	21
----	----	----

Remitente: INCOG
Dirección: Ruta 90 (De los Charrinos)
Destinatario: _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle
2.	Limpieza de Baños Amigos

Gráfica Medina
Remito Interno - 2.451/2.950 x 2 vías
Ord. 882 - 05/2021

Recibí Conforme: _____

Aclaración: _____

Cédula: _____

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Martín Gabriel Rivero Zeni

Rivero
Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 2583

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F

24	07	21
----	----	----

Remitente: INCOG
Dirección: Ruta 90 (De los Charrinos)
Destinatario: _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle
2.	Limpieza de Baños Amigos

Gráfica Medina
Remito Interno - 2.451/2.950 x 2 vías
Ord. 882 - 05/2021

Recibí Conforme: _____

Aclaración: _____

Cédula: _____

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Martin Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 2212

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F

11	08	21
----	----	----

Remitente: INCOO
Dirección: Ruta 90 (De Los Charros.)

Destinatario: _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle
2	Limpio de Pisos Azules.

Gráfica Medina
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías
Ord. 382 - 07/2020

Recibi Conforme: _____

Aclaración: _____

Cédula: _____

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Martin Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 2212

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F

11	08	21
----	----	----

Remitente: INCOO
Dirección: Ruta 90 (De Los Charros.)
Destinatario: _____
Dirección: _____

Cant.	Detalle
2	Limpio de Pisos Azules.

Gráfica Medina
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías
Ord. 382 - 07/2020

Recibi Conforme: _____
Aclaración: _____
Cédula: _____

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Martín Gabriel Rivero Zeni

Rivero

Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 2229

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F

23	08	21
----	----	----

Remitente: INROCI

Dirección: Pto. 90 (De los Andes)

Destinatario: _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle
2.	Impreso de Puntos Andinos.

Gráfica Medina
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías
Ord. 382 - 07/2020

Recibi Conforme: _____

Aclaración: _____

Cédula: _____

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Martín Gabriel Rivero Zeni

Rivero
Grito de Asencio 1536
Telefax 472 28948
Paysandú



RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 2229

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F

23	08	21
----	----	----

Remitente: INROCI
Dirección: Pto. 90 (De los Andes)
Destinatario: _____
Dirección: _____

Cant.	Detalle
2.	Limpiador de Paredes Domicos.

Gráfica Medina
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías
Ord. 382 - 07/2020

Recibi Conforme: _____

Aclaración: _____

Cédula: _____

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

	REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b
	CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		
	REF: IT 7113		Revisión: 2
Fecha:	5-8-21		
	Receptor de Residuos:		
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA:			
150 LT			
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA:			
100 LT			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA:			
50 LT			
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:			
FILTROS: TRAPOS SUCIOS: OTROS:			
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra: 12-90			
Firma del que entrega:		Firma del que recibe: x [Signature]	
Aclaración de firma:		Aclaración de firma: MAR. DA ELISA LIZ	



INCOCI
Dr. Luis A. de Herrera N° 519
Trinidad - Flores
Uruguay

**BOLETO DE ENTREGA DE
MATERIALES Y/O EQUIPOS**

Nº 015057

FECHA		
6	8	21

SEÑOR: INCOCI S.A N° RUT _____

DIRECCION: _____ N° ORDEN: _____

TRANSPORTISTA: H. CORDERO MATRICULA: CV 7

ORIGEN: RUTA 90 GUICHON DESTINO: R. 57 TRINIDAD

CANTIDAD	CONCEPTO
<u>150</u>	<u>LATAS VACIAS DE PINTURA DE RUTA</u>

RECIBIDO EN CONFORMIDAD

Nombre: _____

Firma: _____

C.I.: _____

TRANSPORTISTA

Nombre: _____

Firma: _____

C.I.: _____


Imp. ECOS S.R.L. RUT 060042060013. 03/17.
14301/15300. 3 vías. Ord. 23108.

Via 1: blanco (Cliente) - Via 2: celeste (Contaduría) - Via 3: anaranjado (Archivo)

	REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b
	CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		
	REF: IT 7113		Revisión: 2
Fecha: 30-8-21	Receptor de Residuos:		
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: 100 LTS			
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: 100 LTS			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA: 100 LTS			
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA: FILTROS: TRAPOS SUCIOS: OTROS:			
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra: RUTA 90			
Firma del que entrega:		Firma del que recibe:	
Aclaración de firma:		Aclaración de firma: PABLO ALONSO	

 INCOCI	REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b
	CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		
	REF: IT 7113		Revisión: 2
Fecha:	7 - 6 - 21		
Receptor de Residuos:			
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA:			
100 LITROS 1 Balsa c/Bolsas Portland			
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA:			
150 LITROS			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA:			
50			
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:			
FILTROS: TRAPOS SUCIOS: OTROS:			
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra:			
Firma del que entrega:		Firma del que recibe:	
Aclaración de firma:		Aclaración de firma:	

 INCOCI	REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b
	CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		
	REF: IT 7113		Revisión: 2
Fecha:	29-6-21		
Receptor de Residuos:			
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA:			
100 LT			
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA:			
100 LT			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA:			
100			
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:			
FILTROS: TRAPOS SUCIOS: OTROS:			
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra:			
Firma del que entrega:		Firma del que recibe:	
Aclaración de firma:		Aclaración de firma:	



ORDEN DE SERVICIO

N° 3054

CARMELO DE ARZADUM 5990
MONTEVIDEO - URUGUAY
TELS.: 2304 4974 - 2307 5984
E-mail: info@petromovil.com.uy
Web: www.petromovil.com.uy

MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO

STP 4442

Datos de Cadena de Gestión



FECHA DE SERVICIO

7	7	21
---	---	----

GENERADOR Fecha 7721 Hora 1130	Empresa: INCOCI R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto ROTA 57 1km 57 TRINIDAD	Firma/ Aclaración
TRANSPORTISTA Fecha 7721 Hora 121000	Empresa: Petromovil Ltda. R.U.T.: 21 098074 0010	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Azardum 5990 2304 4974	Firma/ Aclaración
ACOPIO Fecha Hora	Empresa: u n R.U.T.: u n	Dirección/ Teléfono Contacto u n	Firma/ Aclaración
DESTINO FINAL Fecha Hora	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg./L./Unidades	Observaciones
ACRITE	1 K / II	1.400	
EN	/ II		
DESUSO	/ II		
	/ II		
	/ II		
	/ II		
	/ II		
	/ II		
	/ II		
	/ II		



RECICLO NFU
El ciclo sustentable del neumático

PUNTO DE RECEPCIÓN

Constancia de ingreso de **NCFU**

TIPO	CANTIDAD
Cámaras	
Birrodados	
Autos / Camionetas	
Ómnibus / Camiones	11
Viales / Agrícolas	5
Total de NCFU	<u>16</u>

Fecha 6/7/21

PRI **1920**

Generador

Nombre INCOPI SA

RUT 2122117500K

Dirección HERREDA

Teléfono 4364-6000

Observaciones _____

Juan J. Murillo Lucía López

Firma y aclaración del generador

Gabriel Pardo [Firma]

Firma y aclaración del punto de recepción

Datos del Punto de Recepción

Nombre Julián Clementes

RUT 0600318400R

Dirección J. Durón 939

Teléfono 4364-3706

Estado general

Presencia de agua Sí ☐ NO ☒

Observaciones _____

Adherido al Plan Maestro
de Gestión de NCFU de la



www.reciclonfu.uy



MARGENES DEL RÍO S.A.
Servicios Ambientales
Haití 1500 | Montevideo, Uruguay | Tel.: 2311 1683
www.margenesdelrio.com

N° **2177**

FECHA
23/06/2021

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES

DATOS IDENTIFICATORIOS					
GENERADOR	Empresa:	INCOI.	Dirección:	Civano de Plata	
GESTOR	Empresa:		Dirección:		
TRANSPORTISTA	Empresa:		Matrícula:		
			Vehículo:		
OPERADOR	Márgenes del Río S.A. Haití 1500 – PTI Cerro	2311 16 83	Habilitación Ambiental Operativa N° 1707/2016 y renovaciones.		

DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO					
TIPO	ESTADO	EMBALAJE	KG. LTS O UN	BULTOS	OBSERVACIONES
Terminados		19 bultos	18 kg	1	
Vitrinas		19 bultos	0,7 m3	2	

CERTIFICACIÓN		
GENERADOR	GESTOR	OPERADOR
firma	firma	firma
ACLARACIÓN/SELLO	ACLARACIÓN/SELLO	ACLARACIÓN/SELLO

Este residuo/s se recibe según la declaración del generador en cuanto a su clasificación y peligrosidad



ms impresos - Tel.: 2402 9999 - 05/2019 - 1.251 / 2.250 x 2c - www.msimpresos.com

Blanco - Rosado



GERDAU



TICKET

Ticket

Chatarra

Empresa:

Gerdau Laisa S.A.

Planta:

UY-ML-Laisa Montevideo

Fecha Impresión

30.06.2021

Ticket número:

11031331

Tipo ticket:

Entrada

Proveedor:

100122917 - INCOCI S A

Ref. Doc.:

Número Doc:

Fecha Documento

Placa Vehículo:

NCF5686

Transportista:

100122917 - INCOCI S A

Origen:

Tp de flete:

CIF

Altura carga:

0,000

GSCT 13

202804

Conductor:

RICHARD BISCAIZACO

Peso bruto:

29,080 to 09:42:44

Tara:

17,310 to 11:34:01

Peso neto:

11,770 to

Impureza:

0,353 to

Detalles Ticket

Metilico	Impureza	Peso
500 0426-CHATARRA	0,247	7,992
PES. 04 GRANDE -		
OXIDACIONE-ME01		
500 0430-CHATARRA	0,106	3,425
LIVIANA /		
MISMA-ME01		



Montevideo, 16 de julio de 2021

Certificado de destrucción

INCOCI S.A.

Por la siguiente declaramos que la empresa a la cual se hace referencia ha entregado el siguiente listado de residuos a Werba S.A. Nuestra empresa se hará cargo de la gestión de los mismos para garantizar su reciclaje o disposición final responsable. El servicio está comprendido en la Autorización Ambiental de Werba S.A. entregada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

Descripción del Residuo Destruídos	Cantidad
Tierra contaminada con hidrocarburos	110 Kg

Dichos residuos fueron entregados a Werba S.A. en la fecha 30/06/2021.

En caso que deban realizar la declaración jurada de residuos para Dinama pueden contactar a nuestro departamento técnico quienes le asistiran en completar el formulario correspondiente.

Por Werba S.A.

Ing. Emiliano Avondet

WERBA S.A.
Teléfono: 598 - 2514 0360*
Fax: 598 - 2514 2195
Coronel Belinzon 4880 - C.P. 12000
Montevideo, Uruguay
www.werbasa.com
e-mail: contacto@werbasa.com





Montevideo, 19 de octubre de 2021

Certificado de destrucción

INCOCI S.A.

Por la siguiente declaramos que la empresa a la cual se hace referencia ha entregado el siguiente listado de residuos a Werba S.A. Nuestra empresa se hará cargo de la gestión de los mismos para garantizar su reciclaje o disposición final responsable. El servicio está comprendido en la Autorización Ambiental de Werba S.A. entregada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

Descripción del Residuo Recibido	Cantidad
Tonners	1 Kg
Hierro	109 kg
Baterías de plomo en desuso	309 kg

Dichos residuos fueron entregados a Werba S.A. en la fecha 07/09/2021.

En caso que deban realizar la declaración jurada de residuos para Dinama pueden contactar a nuestro departamento técnico quienes le asistiran en completar el formulario correspondiente.

Por Werba S.A.

Ing. Emiliano Avondet

WERBA S.A.
Teléfono: 598 - 2514 0360*
Fax: 598 - 2514 2195
Coronel Belinzon 4880 - C.P. 12000
Montevideo, Uruguay
www.werbasa.com
e-mail: contacto@werbasa.com



MTOP		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0003948
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	01/11/2021 17:25:19	
Tipo:	Enviar	

Se envía para prosecución del trámite.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2021-10-3-0003948-_7 - Nota Elevacion ITGA C123 JunJulAgo21.pdf	Sí
2	2021-10-3-0003948-_7 - ITGA C123 JunJulAgo21.pdf	Sí

Firmante:
TEJERA ESPINOSA, CARMENCITA BEATRIZ

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0003948
Oficina Actuante:	DNV - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000	
Fecha:	04/11/2021 13:41:17	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra C-123 periodo Junio - Agosto 2021, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHE, MARTIN

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0003948
Oficina Actuante:	DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	10/11/2021 17:59:36	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0003948
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	12/11/2021 11:28:38	
Tipo:	Enviar	

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento, consideración y posterior remisión a la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Actuante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0003948
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	17/11/2021 17:29:09	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	17/11/2021 17:29:06	Avala el documento

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0003948
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	18/11/2021 10:47:15	
Tipo:	Enviar	

Se envía de acuerdo a lo dispuesto.

Firmante:
POSTIGLIONE SALVO, DIANA

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0003948
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	18/11/2021 13:20:20	
Tipo:	Enviar	

Atento a lo manifestado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., para prosecución de las presentes actuaciones.

Actuante:
PALERMO CHIRIMELLI, EMILIANO
Pase a Firma
ROMEU, ALEJANDRO

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0003948
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	18/11/2021 13:36:37	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
ROMEUE, ALEJANDRO	18/11/2021 13:36:35	Avala el documento

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0003948
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	19/11/2021 17:12:25	
Tipo:	Informar	

DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA

Se remite a informe de los asesores Ing. Luis Ceiter e Ing. Carlos González.

Firmante:
LESCHENKO CARAMBULA, IBANA

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0003948
Oficina Actuante:	MINISTRO - 10/000/00000000	
Fecha:	16/01/2022 22:41:01	
Tipo:	Enviar	

Habiendo tomado conocimiento, remítase el expediente a la Corporación Vial del Uruguay S. A. para sus efectos

Firmante:
GONZALEZ, CARLOS ORIBE

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0003948
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	19/01/2022 13:23:36	
Tipo:	Firmar	

DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARIA

- De conformidad con lo actuado a fs.37 y 40.
- Pase a la MEU para la remisión de las presentes actuaciones a la Corporación Vial del Uruguay S.A.-

Actuante:
GUICHON, MARINELLA
Pase a Firma
SOLER MALLO, GRACIELA RITA

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0003948
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	19/01/2022 19:18:28	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
SOLER MALLO, GRACIELA RITA	19/01/2022 19:18:27	Avala el documento

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0003948
Oficina Actuante:	DGS - MESA DE ENTRADA - MEU	
Fecha:	20/01/2022 10:20:05	
Tipo:	Enviar	

PASE A LA CVU COMO ESTA DISPUESTO

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN