



N° OID:  
**2.16.858.2.10002652.66570.2020103.0001852**

Prioridad: **Normal**  
Acceso restringido: **No**

---

Tipo de Expediente:	Gestión Ambiental
Oficina origen:	Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - REGIONAL 9 10/003/10031Z09
Asunto:	EMPRESA RAMON C. ALVAREZ S.A. JORGE BAGNASCO INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL OBRA MANTENIMIENTO POR NI8VELES DE SERVICIO RUTA 1 TRAMO 119KM000 CIUDAD DE COLONIA LICITACION M/78

---

Fecha iniciado:	<b>10/06/2020 09:37:58</b>	Fecha valor:	<b>10/06/2020</b>
Clasificación:	<b>Público</b>		
¿Tiene elemento físico?:	<b>No</b>		

---



**RAMON C. ALVAREZ S.A.**  
CONSTRUCCIONES

Montevideo, 09 de junio de 2020.

Sra. Directora de Obra  
Ing. Myriam Grill  
Presente

Ref : Obra " Mantenimiento por niveles de servicio  
Ruta N°1 Tramo 119km000 - Ciudad de Colonia",  
(Licitación M/78)

Se adjunta el ITGA N°2 (período marzo 2020- mayo 2020), correspondiente a la obra de referencia.

Sin otro particular saluda atentamente.

Por Ramón C. Alvarez S.A.  
Jorge Bagnasco

ISIDORO LARRAYA 4545  
12100 MONTEVIDEO  
URUGUAY



TELS.: (598) 2525 2477 - 2525 6137 - 2525 6143

E-mail: [info@ramoncalvarez.com](mailto:info@ramoncalvarez.com)

[www.ramoncalvarez.com](http://www.ramoncalvarez.com)

Montevideo 09 de junio de 2020.

**Mantenimiento por niveles de servicio en Ruta 1, tramo 119k000-Ciudad de Colonia, Licitación N° M78**

**Empresa Ramón C. Alvarez S.A.**

**Informe Trimestral de Gestión Ambiental**

**N°2 (marzo 2020 – mayo 2020)**

El presente informe de gestión ambiental de la obra de referencia se divide en dos capítulos.

En el primero de ellos se enumera en forma general los trabajos realizados en el trimestre pasado, mientras que en el segundo se informan las medidas adoptadas para la prevención y mitigación de los posibles impactos negativos de la obra en el ambiente con influencia de la obra.

**I) Actividades Desarrolladas en el Trimestre**

Los trabajos desarrollados en el trimestre no han representado acciones especiales o distintas de las usuales en los procedimientos constructivos de carreteras tradicionales, ya que se trata de una obra clásica de acuerdo a lo ya detallado en el Plan de Restauración Ambiental.

Los trabajos más relevantes que se han realizado en el trimestre son los siguientes:

- Mezcla asfáltica para bacheos y tendidos de capa de rodadura
- Ejecución de riegos bituminosos de imprimación y de adherencia
- Trituración de material granítico para elaboración de mezcla asfáltica
- Defensas metálicas –Reposición y mantenimiento. Retiro de elementos
- Faja pública – corte de pasto con tractores y bordeadoras, limpieza de faja pública.
- Señalización vial (Horizontal –pintura de eje y bordes, colocación y reposición de tachas reflectivas -, Vertical –postes y señales – reposición, mantenimiento y agregado,)
- Limpieza de alcantarillas y cunetas
- Suministro, colocación de señales verticales con sus postes de hormigón.
- Transporte de materiales asfálticos
- Trabajos de mantenimiento en puentes



## II) Medidas de prevención y de mitigación de impacto adoptadas.

Durante el transcurso de la obra no ha ocurrido ningún incidente que pudiera ocasionar impactos negativos en el medio ambiente, por lo que las medidas de prevención o mitigación de impactos adoptadas son en general las propuestas en el programa oportunamente presentado para las situaciones normales y repetitivas de la obra.

- Manejo de Residuos Sólidos

Residuos domésticos: Son retirados y llevados para su disposición final por parte del servicio de recolección de residuos de la Intendencia Municipal de Colonia.

- Efluentes Domésticos

Los baños del campamento como oportunamente se informó cuentan con instalación sanitaria que vierte sus efluentes en dos pozos negros impermeables, los cuales son vaciados cuando esto es necesario.

Se ha realizado el mantenimiento de dichas instalaciones de forma de prevenir desbordes o estacionamientos de aguas residuales.

- Manejo de Combustibles y lubricantes

Al haberse iniciado los trabajos con materiales bituminosos, se ha implementado un sistema para el manejo de los asfaltos de forma de minimizar los riesgos de incidentes.

El asfalto es acopiado en termo tanques y/o tanques adecuados a tal fin realizándose el proceso de carga y descarga de los mismos en forma cuidadosa de forma de que no ocurran derrames.

En el caso de que ocurrieran se trata de remover los mismos de forma de evitar su esparcimiento por el entorno.

La ubicación de los depósitos se ha determinado en lugares lejanos a los cursos de agua de forma de minimizar la probabilidad de contaminación de los mismos ante un incidente de magnitud importante, que a la fecha no ha ocurrido.

Tanto el diluido asfáltico, la emulsión y el cemento asfáltico llegan a la obra desde Montevideo transportados por camiones y termo tanques propios de la empresa.

En todos los casos, el personal que realiza el transporte y descarga de los materiales es idóneo y se ha capacitado en el manejo de éstos.

Una vez en la obra se utiliza un camión regador de asfáltico, y el personal responsable de dicho equipo realiza las tareas de carga y descarga en forma cuidadosa tratando de minimizar los derrames como ya se mencionó, y verifica en forma periódica el funcionamiento de todo el equipo para evitar pérdidas de cualquier tipo.



- **Faja**

Se ha procedido al corte de pasto y mantenimiento de acuerdo al procedimiento indicado en el Plan de Gestión Ambiental.

- **Maquinaria**

Los cambios de aceite de los camiones al igual que los de las máquinas de alta movilidad se realizan en el campamento en la zona dispuesta para ello, juntando el aceite usado en un cuarto tanque metálico que se construyó a tales efectos.

A los equipos de baja movilidad se les cambiará el aceite en el sitio de trabajo, recogiendo el aceite usado en el cuarto tanque antes mencionado.


El aceite usado proveniente de los cambios de aceite de los equipos se ha depositado en un tanque metálico de doscientos litros que se ha acondicionado en el depósito a tales efectos.

Dicho aceite se está utilizando en camiones y equipos que presentan un consumo elevado y para la lubricación de la trituradora.

- **Canteras**

Se continua la explotación de una cantera de piedra ubicada en el padrón N°18.080 de la 12ª sección catastral del Departamento de Colonia., de la cual se extraerán los materiales necesarios para triturar realizando las excavaciones y aperturas de frentes de cantera en forma ordenada de manera de que una vez finalizada la obra la misma se pueda acondicionar convenientemente para su abandono.

Al predio se accede directamente a través del km 30 de la ruta nacional N°22, debiendo transitar luego 7.5 km al este para ingresar al predio.



Por Ramón C. Alvarez S.A.  
Jorge Bagnasco

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0001852
Oficina Actuante:	DNI - REGIONAL 9 10/003/10031Z09	
Fecha:	10/06/2020 09:44:35	
Tipo:	Informar	

Pase a la Sra. Directora de Obra Ing. Myriam Grill.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2020-10-3-0001852-_exp1852.pdf	Sí

Firmante:	
SOLARI, ALEJANDRA	

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0001852
Oficina Actuante:	DNI - REGIONAL 9 10/003/10031Z09	
Fecha:	10/06/2020 16:25:36	
Tipo:	Enviar	

Se remite a Asesoría Técnica en Construcción - Ing. Patricia Enrich a su consideración, Informe Trimestral de Gestión Ambiental correspondiente a marzo - mayo 2020 del Contrato de Mantenimiento de Ruta 1 M78 que ejecuta la empresa Ramón C. Álvarez SA.

Firmante:
GRILL BARCO, MYRIAM

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0001852
Oficina Actuante:	DNI - REGIONAL 9 10/003/10031Z09	
Fecha:	11/06/2020 10:23:46	
Tipo:	Enviar	

Por Despacho y Tramitaci3n de Expediente, remítase a Asesoría Técnica en Construcción - Ing. Patricia Enrich como está dispuesto.

Firmante:
SOLARI, ALEJANDRA



MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0001852
Oficina Actuante:	DNI - DESPACHO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 10/003/10021402	
Fecha:	11/06/2020 15:04:59	
Tipo:	Enviar	

Siga el trámite como está dispuesto en el folio N° 7.

Firmante:
DE LOS SANTOS, RODOLFO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0001852
Oficina Actuante:	DNI - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000	
Fecha:	29/06/2020 15:04:41	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de la obra M/78, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU

Firmante:
ENRICH QUIÑONES, NAIR

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0001852
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	09/07/2020 17:43:02	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.-**

Montevideo, 1 de julio de 2020.-

**VISTO:** la renuncia presentada por el Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ingeniero Rodolfo Long;-----

**RESULTANDO:** que no ha sido designado aún el cargo de Director de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas;---

**CONSIDERANDO:** que es necesario asegurar la continuidad del funcionamiento de la mencionada Dirección Nacional;-----


**ATENTO:** a lo indicado precedentemente;-----

**EL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**

**RESUELVE:**

**1°.-** Encárgase interinamente del Despacho de la Dirección Nacional de Vialidad a partir del 1° de julio de 2020, con las mismas competencias del Director Nacional de Vialidad y hasta nueva resolución, al Ingeniero Luis Alberto Silva Tejedor, Cédula de Identidad N° 1.861.822-9.-----

**2°.-** Comuníquese y pase a la Dirección Nacional de Vialidad para notificación, difusión y demás efectos. Cumplido, archívese.-----

  
**LUIS ALBERTO HEBER**  
Ministro de Transporte y Obras Públicas

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0001852
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	14/07/2020 11:50:37	
Tipo:	Informar	

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento y consideración, sugiriendo su posterior remisión a la Corporación Vial del Uruguay.

Se adjunta R/M de fecha 1 de julio de 2020.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2020-10-3-0001852-_DOC130720-13072020114503.pdf	Sí

Actuante:
VAZQUEZ BRUZZONE, ELIZABETH OFELIA
Pase a Firma
SILVA TEJEDOR, LUIS

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0001852
Fecha:	18/07/2020 19:16:14	
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
SILVA TEJEDOR, LUIS	18/07/2020 19:16:09	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0001852
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	20/07/2020 15:06:06	
Tipo:	Enviar	

Siga el trámite como está dispuesto.

Firmante:
CLARK HERNANDEZ, MARIA NOELIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0001852
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	21/07/2020 09:16:00	
Tipo:	Enviar	

PASE ANALISIS Y GESTION

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN





Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

epc

**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**

Montevideo, 21 de julio 2020.-

Atento a lo manifestado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A. para la prosecución del trámite correspondiente.-----

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0001852
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	21/07/2020 09:59:54	
Tipo:	Enviar	

Se proyecta trámite.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2020-10-3-0001852-_0000113.pdf	Sí

Firmante:	
PALERMO CHIRIMELLI, EMILIANO	

MTOP	EXPEDIENTE N° 2020-10-3-0001852
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110
Fecha:	21/07/2020 11:01:58
Tipo:	Elevar

Se eleva a Dirección General de Secretaría con proyecto de trámite con destino a CVU S.A.-

Firmante:
ROMEU, ALEJANDRO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0001852
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	22/07/2020 13:32:31	
Tipo:	Firmar	

Firma Director General, trámite de folio N° 16.

Actuante:
CIAFFONE, DORA
Pase a Firma
SCIRGALEA POPPA, CARLOS

MTOPI	EXPEDIENTE N°
	2020-10-3-0001852
Fecha:	23/07/2020 11:37:59
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
SCIRGALEA POPPA, CARLOS	23/07/2020 11:37:51	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0001852
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	23/07/2020 14:33:46	
Tipo:	AUTO- Pase Masivo	

Siga trámite dispuesto.

Firmante:
CIAFFONE, DORA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0001852
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	24/07/2020 07:48:14	
Tipo:	Enviar	

SE REMTIE A LA CVU.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
MENONI, MALVINA