INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL
Septiembre 2021 – Noviembre 2021

Contrato de Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 1
Tramo Radial ruta 3 – km 119

INTRODUCCIÓN

El contrato abarca trabajos iniciales de puesta a punto para lograr los estándares, trabajos rutinarios de conservación para mantener los estándares logrados, obras iniciales obligatorias establecidas en el pliego y otras tareas complementarias a definir posteriormente, extendiéndose entre todas por un plazo de 60 meses a partir de diciembre de 2019.

Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay.
(00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax (00598) (434) 29763
administracion@serviam.com.uy

El circuito a mantener abarca ambas calzadas de la Ruta 1 entre la radial a Ruta 3 y el KM 119, cercano a la ciudad de Nueva Helvecia, y el tramo de la Ruta 1 vieja por la pasada por la localidad de Ecilda Paullier.

La gestión ambiental del contrato, y en particular de la obras, se enmarca en el PGA presentado al comienzo del Contrato.

OBRADOR

En este período no hubo cambios en el obrador respecto al ITGA anterior.

Se mantienen las siguientes instalaciones:

- oficinas administrativas (DDO, Jefe de Obra, Apuntadores),
- instalaciones de bienestar del personal,
- depósitos de repuestos, elementos y herramientas de trabajo y otros insumos
- máquinas y equipos varios

Si bien no existen grandes acopios de gas oil, la distribución de combustible a los equipos se hace con cisternas móviles, las que se llenan en las estaciones de servicio de la zona y luego recorren la obra en sus distintos frentes. Para el guardado de estas cisternas, se preparó una zona apta con techo y piso impermeable

La empresa tiene documentado instructivos de manipulación de sustancias peligrosas y afines, y realiza capacitaciones al personal de forma periódica, tal como lo establece su sistema de gestión ambiental bajo estándares ISO 14.001.

En este período no se registraron accidentes en los que hubiera que haber puesto en marcha algún plan de contingencia.

CANTERA Y PLANTA ASFÁLTICA

Al igual que en él periodo, los agregados pétreos utilizados para el manenimieno en este período, fueron producidos en la cantera de SERVIAM ubicada en el padrón rural Nº19.069, en la progresiva 32K500 de Ruta 11, la que abastece no sólo al presente contrato sino también a otras obras activas de la empresa, en este periodo solo se utilizaron materiales de dicha cantera.

En ese periodo no se trabajó con mezcla asfáltica.

En este período no se registraron accidentes en los que hubiera que haber puesto en marcha algún plan de contingencia.

FRENTES DE OBRA

En el período comprendido se trabajaron en los siguientes frentes de obras:

- corte de pasto
- limpieza y reparaciones menores de alcantarillas
- corrección de drenajes superficiales
- limpieza de cauces
- sellado de fisuras en banquinas de tratamiento bituminoso
- tratamientos bituminosos por superficies en banquina
- sellado de juntas de pavimento de hormigón

En este período no se registraron accidentes en los que hubiera que haber puesto en marcha algún plan de contingencia.

MAQUINARIA

El mantenimiento de las máquinas y equipos se realiza en talleres de la zona y, eventualmente, en el taller ubicado en el obrador central. El abastecimiento de combustible se realizó en estaciones de servicio.

La maquinaria empleada en obra está sometida a una rutina de mantenimiento periódica, de forma de garantizar su correcto desempeño y evitar pérdida de combustibles, aceites y lubricantes.

Para toda la maquinaria se utiliza la Aplicación Móvil Mantenimiento de Flota donde los operario, despachante o encargado puede saber las horas o km que le faltan a un equipo para el próximo mantenimiento programado, registrando el QR correspondiente en el celular. Además, cada equipo cuenta con al menos un botiquín de primeros auxilios, un extintor y un listado con los teléfonos de emergencia.

El lavado de maquinaria se realiza en el obrador de Juan Soler, en una plataforma de hormigón armado con pendiente hacia una pileta de tratamiento de lodos, que consiste en una cámara compartimentada en dos sectores, que permite por un lado el pasaje de líquidos y por otro la retención de aceites y sólidos. Esta pileta es inspeccionada cada 6 meses y si corresponde se realiza la limpieza de la misma. Los residuos sólidos y líquidos que surgen de esta limpieza son entregados a gestores autorizados por DINACEA.

En este período no se registraron accidentes en los que hubiera que haber puesto en marcha algún plan de contingencia.

TRANSPORTE DE MATERIALES

El transporte de materiales en este período se realizó con camiones de propiedad de la empresa.

En este período no se registraron accidentes en los que hubiera que haber puesto en marcha algún plan de contingencia.

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

La gestión de residuos sólidos y líquidos busca minimizar la generación y procura su reutilización y reciclaje. Los residuos se almacenan temporalmente en contenedores estancos, con las medidas de identificación, protección y contención que correspondan, y luego se gestiona su disposición final con operadores autorizados por DINAMA. Los residuos generados en los distintos frentes de obra móviles reciben el mismo tratamiento en cuanto a su identificación y clasificación y posteriormente son enviados al Obrador Central desde donde se gestiona su disposición final.

Se adjunta parte de tareas, en el cual se especifica día y volumen de residuos generados en la faja y llevados al vertedero.

En este periodo no se generaron residuos particulares, como baterías, filtros, neumáticos, etc. En el próximo periodo que se generen se adjuntaran remitos.

En anexos, se adjuntan servicios de limpieza de baños químicos y barométrica.

En este período no se registraron accidentes en los que hubiera que haber puesto en marcha algún plan de contingencia.

CAPACITACIÓN

En este período no se realizaron capacitaciones sobre temas ambientales.

PLAN DE CONTINGENCIAS

En este período no se registraron accidentes en los que hubiera que haber puesto en marcha algún plan de contingencia.

AUDITORIAS

En este periodo se no realizaron auditorias.

Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay.
(00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax (00598) (434) 29763
administracion@serviam.com.uy

RELACION CON LA COMUNIDAD

En este período no hubo distorsión del tránsito que ameritara reuniones oficiales con los vecinos y tampoco se recibieron quejas de ningún tipo de parte de los mismos.
Se mantuvo en este período la señalización pertinente de las zonas de trabajo, descritas anteriormente.

Ing. Nicolas Olivera
SERVIAM S.A.

Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay.
(00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax (00598) (434) 29763
administracion@serviam.com.uy

Parte de Tareas Seiembre - Noviembre 2021 - TAREAS CALZADA Y BANQUINAS

	Unidad	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Tramo 5	Tramo 6	Tramo 7	Tramo 8	Tramo 9	Tramo 10	Tramo 11	Tramo 12	Tramo 13	Tramo 14
Pavimento de Mezcla Asfáltica															
CMA - Bacheo espesor parcial	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMA - Bacheo espesor total	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMA - Recapados parciales	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMA - Desprendimientos	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMA - Sellado de fisuras por puenteo	m	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	100
CMA - Sellado en áreas	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMA - Fresado	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMA - Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pavimento de Hormigón															
Banquinas en mezcla asfática															
Banquinas tratamiento bituminoso															
BTB - Bacheo y tratamiento	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BTB - Escarificado y tratamiento	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BTB - Desprendimientos	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BTB - Sellado de fisuras por puenteo	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BTB - Sellado en áreas	m2	0	0	0	0	0	0	0	12	23	6	84	5	11	0
BTB - Gravillado en área	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BTB - Desnivel calzada banquina	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BTB - Otros - tapado de pozos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BTB - Otros - limpieza borde banquina	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Parte de Tareas Seiembre - Noviembre 2021 - TAREAS FAJA

	Unidad	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Tramo 5	Tramo 6	Tramo 7	Tramo 8	Tramo 9	Tramo 10	Tramo 11	Tramo 12	Tramo 13	Tramo 14
Faja															
Refugios															
RE - Pintura	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
RE - Reparación	m2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RE - Sustitución	c/u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RE - Refugio nuevo	c/u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RE - Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drenajes															
DR - Limp. y/o prof. Cunetas	m	0	0	1.704	0	0	250	250	0	0	0	1.074	22	0	0
DR - Limpieza cauce	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DR - Limpieza alcantarilla	c/u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DR - Reparación menor alcantarilla	m2	0	0	1	0	0	3	3	1	2	0	0	0	0	0
DR - Reparación mayor alcantarillas	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DR - Sustitución alcantarilla	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DR - Alcantarilla nueva	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DR - Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ırte de Tareas Seiembre - Noviembre 2021 - TAREAS SEGURIDAD VIAL

	Unidad	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Tramo 5	Tramo 6	Tramo 7	Tramo 8	Tramo 9	Tramo 10	Tramo 11	Tramo 12	Tramo 13	Tramo 14
Señalización vertical															0
SV - Pintura poste	c/u	8	0	0	0	0	13	13	7	13	0	0	4	8	0
SV - Reparación poste	c/u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SV - Sustitución poste	c/u	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0
SV - Poste nuevo	c/u	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
SV - Limpieza chapa señales	m2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	25
SV - Reparación chapa señales	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SV - Sustitución chapa señales	m2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
SV - Chapa nueva	m2	0	0	4	0	0	0	0	0	5	0	3	0	0	0
SV - Otros - Cebrado amarillo y negro en cabeceras puente	ud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SV - Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pórtico/Pescante															
Defensas metálicas															
Señalización horizontal															
Pintura estructuras															
PE - Cordón	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PE - Puentes	m2	225	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	450
PE - Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS

Correspondiente a Factura N°: _____

Ecilda Paullier - San José / Nueva Helvecia - Colonia

FECHA	HORA	DESAGOTE BAÑOS QUÍMICOS	CANTIDAD	DESAGOTE CÁMARA SÉPTICA	VIAJES	FIRMA CLIENTE	ACLARACIÓN DE FIRMA	C.I.	OBSERVACIONES
28/09/21	11:45	7936							RUTA 3
28/09/21	11:55	MTR6569							RUTA 3
28/09/21	12:10	B3203							RUTA 3
28/09/21	12:25	B3211							RUTA 3 VILLA MA
28/09/21	12:35	MTR6570							RUTA 3 VILLA MA
28/09/21	12:45	11314 BASANI							RUTA 3 BALPO
28/09/21	13:00	MTR6556							RUTA 3 BALPO
28/09/21	13:25	B3224							RUTA 3 BALPO
28/09/21	13:40	MTR6387							RUTA 3 RADIA
28/09/21	14:00	79966							RUTA 1 KM 72
28/09/21	14:30	B0859							RUTA 1 KM 88

CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS

Correspondiente a Factura N°: _____

Ecilda Paullier - San José / Nueva Helvecia - Colonia

FECHA	HORA	DESAGOTE BAÑOS QUÍMICOS	CANTIDAD	DESAGOTE CÁMARA SÉPTICA	VIAJES	FIRMA CLIENTE	ACLARACIÓN DE FIRMA	C.I.	OBSERVACIONES
21/09/21	14:00	11314 BAÑO							RUTA 3 GALPO
21/09/21	14:10	83193							RUTA 3 GALPO
21/09/21	14:35	09859							RUTA 7 KM 98
21/09/21	15:00	79966							RUTA 7 ORCADOR
24/09/21	08:20	11314 BAÑO							RUTA 3 GALPO
24/09/21	08:40	83193							RUTA 3 GALPO
24/09/21	08:55	MTR6570							RUTA 3 VILLA MA
24/09/21	09:10	MTR6556							RUTA 3 VILLA MA
24/09/21	09:25	83211							RUTA 3 VILLA MA
24/09/21	09:40	MTR6569							RUTA 3
24/09/21	09:55	79316							RUTA 3
24/09/21	10:15	MTR6387							RUTA 3
24/09/21	10:35	83203							RUTA 3
24/09/21	11:10	84423							CANTERA ST
28/09/21	10:00	84423							CANTERA ST
28/09/21	11:30	83204							RUTA 3 KM 82

CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS

Correspondiente a Factura N°: _____

Ecilda Paullier - San José / Nueva Helvecia - Colonia

FECHA	HORA	DESAGOTE BAÑOS QUÍMICOS	CANTIDAD	DESAGOTE CÁMARA SÉPTICA	VIAJES	FIRMA CLIENTE	ACLARACIÓN DE FIRMA	C.I.	OBSERVACIONES
17/09/21	10:10	83203							RUTA 3 RABITO
17/09/21	10:25	11314 BASQUI							RUTA 3 GALPON
17/09/21	10:35	83224							RUTA 3 GALPON
17/09/21	10:55	MTR6570							RUTA 3
17/09/21	11:10	83211							RUTA 3
17/09/21	11:30	MTR6569							RUTA 3
17/09/21	11:50	79316							RUTA 3
17/09/21	12:20	84423							CANCERA SJ
21/09/21	10:00	84423							CANTERA SJ
21/09/21	11:45	83204						EPL	RUTA 3 KM82
21/09/21	12:15	79316							RUTA 3
21/09/21	12:35	MTR6570							RUTA 3
21/09/21	12:50	83211							RUTA 3
21/09/21	13:10	MTR6569							RUTA 3
21/09/21	13:30	MTR6284							RUTA 3
21/09/21	13:45	83203							RUTA 3

ALQUILER
BAÑOS QUÍMICOS
TORRES HNOS.

099 233 918
dariovtorres@hotmail.com
Ecilda Paullier - San José / Nueva Helvecia - Colonia

CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS

Correspondiente a Factura N°: ______________

FECHA	HORA	DESAGOTE BAÑOS QUÍMICOS	CANTIDAD	DESAGOTE CÁMARA SÉPTICA	VIAJES	FIRMA CLIENTE	ACLARACIÓN DE FIRMA	C.I.	OBSERVACIONES
14/09/21	10:20	83200				[illegible]			RUTA 11 JUAN S...
14/09/21	10:35	84423				[illegible]			CANTERA S...
14/09/21	12:00	83204				[illegible]	C. PARADA	[illegible]	RUTA 3 KM 82
14/09/21	12:25	83211				[illegible]			RUTA 3
14/09/21	12:35	MTR6569				[illegible]			RUTA 3
14/09/21	12:45	MTR6556				[illegible]			RUTA 3 VILLAMAG...
14/09/21	13:00	11314 BASQUI				Nicolas Pintos			RUTA 3 GALPÓN
14/09/21	13:15	83224				Nicolas Pintos			RUTA 3 GALPON
14/09/21	13:30	79316				[illegible]			RUTA 3
14/09/21	13:45	MTR6570				[illegible]			RUTA 3
14/09/21	14:05	83203				[illegible]			RUTA 3 RADIAL
14/09/21	14:25	MTR6387				[illegible]			RUTA 3 RADIAL
14/09/21	14:50	80859				Rodrigo [illegible]			RUTA 1 KM 84
14/09/21	15:15	79966				[illegible]			RUTA 1 OBRADOR
17/09/21	09:40	MTR6556				[illegible]			RUTA 3 RADIAL
17/09/21	09:55	MTR6387				[illegible]			RUTA 3 RADIAL

CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS 500x1 - 06/2019 - IMPRENTA FERREIRA

CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS

Correspondiente a Factura N°: _____

Ecilda Paullier - San José / Nueva Helvecia - Colonia

FECHA	HORA	DESAGOTE BAÑOS QUÍMICOS	CANTIDAD	DESAGOTE CÁMARA SÉPTICA	VIAJES	FIRMA CLIENTE	ACLARACIÓN DE FIRMA	C.I.	OBSERVACIONES
07/09/21	12:25	MTR6577							RUTA 3
07/09/21	12:40	83203							RUTA 3 RADIAL
07/09/21	12:50	MTR6387							RUTA 3 RADIAL
07/09/21	13:05	11314 BASANI							RUTA 3 GALPON
07/09/21	13:15	83224							RUTA 3 GALPON
07/09/21	14:20	80859							RUTA 1 KM90
07/09/21	14:40	79966							RUTA 1 KM86
10/09/21	09:40	83203							RUTA 3 RADIAL
10/09/21	09:55	MTR6387							RUTA 3 RADIAL
10/09/21	10:05	MTR6570							RUTA 3
10/09/21	10:20	79316							RUTA 3
10/09/21	10:35	11314 BASANI							RUTA 3 GALPON
10/09/21	10:45	83224							RUTA 3 GALPON
10/09/21	11:00	MTR6569							RUTA 3
10/09/21	11:10	83211							RUTA 3
10/09/21	12:15	84423							PANTERA SI

CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS

Correspondiente a Factura N°: _____

Ecilda Paullier - San José / Nueva Helvecia - Colonia

FECHA	HORA	DESAGOTE BAÑOS QUÍMICOS	CANTIDAD	DESAGOTE CÁMARA SÉPTICA	VIAJES	FIRMA CLIENTE	ACLARACIÓN DE FIRMA	C.I.	OBSERVACIONES
03/09/21	10:50	84423							CANTERA SJ
03/09/21	11:40	83204							OBRADOR RUTA 3
03/09/21	12:00	MTR6569							RUTA 3
03/09/21	12:15	83211							RUTA 3
03/09/21	12:30	79316							RUTA 3
03/09/21	12:40	MTR6570							RUTA 3
03/09/21	12:50	83203							RUTA 3 RADIAL
03/09/21	13:05	MTR6387							RUTA 3 RADIAL
03/09/21	13:20	11314 BASONI							RUTA 3 GALPON
03/09/21	13:30	83193							RUTA 3 GALPON
03/09/21	13:45	MTR6556							RUTA 3 GALPON
07/09/21	10:15	79954							RUTA 11 DEPOSITO
07/09/21	10:50	84423							CANTERA SJ
07/09/21	11:45	83211							RUTA 3
07/09/21	12:05	MTR6569							RUTA 3
07/09/21	12:15	79316							RUTA 3

ALQUILER BAÑOS QUÍMICOS
TORRES HNOS.
099 233 918
dariowtorres@hotmail.com
Ecilda Paullier - San José / Nueva Helvecia - Colonia

CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS

Correspondiente a Factura N°: ____________________

FECHA	HORA	DESAGOTE BAÑOS QUÍMICOS	CANTIDAD	DESAGOTE CÁMARA SÉPTICA	VIAJES	FIRMA CLIENTE	ACLARACIÓN DE FIRMA	C.I.	OBSERVACIONES
4/11/21	10	79966				[signature]			Ruta 1 Km 107
4/11/21	10.20	80850				[signature]			Ruta 1 Km 102
5/11/21	8.10	MTR6387				[signature]			Ruta 3 Radial
5/11/21	8.10	83203				[signature]			Ruta 3 Radial
5/11/21	8.20	11314	Baroni			[signature]			Obrador R 3
5/11/21	8.30	83224				[signature]			" R 3
5/11/21	8.40	MTR6556				[signature]			" R 3
5/11/21	9.00	83211				[signature]			Ruta 3 VM
5/11/21	9.00	MTR6570				[signature]			Ruta 3 VM
5/11/21	9.40	MTR6569				[signature]			R 3 Km 75
/11/21	9.55	79314				[signature]			R 3 Km 75
5/11/21	10.15	83204				[signature]		EPG Caron	~~El Chino~~
5/11/21	11.00	84423				[signature] Federico [illegible]			El Chino
5/11/21	12.00	Azul				[signature] MARIANO CARDOZA			Juan Soler
/11/21									
/11/21									

CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS 500x1 - 06/2019 - IMPRENTA FERREIRA

CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS

Correspondiente a Factura N°: _____

Ecilda Paullier - San José / Nueva Helvecia - Colonia

FECHA	HORA	DESAGOTE BAÑOS QUÍMICOS	CANTIDAD	DESAGOTE CÁMARA SÉPTICA	VIAJES	FIRMA CLIENTE	ACLARACIÓN DE FIRMA	C.I.	OBSERVACIONES
12/11/21	9:30	MTR6569							RUTA 3
12/11/21	10:00	79316							RUTA 3
12/11/21	10:25	83204							RUTA 3 OBRADOR
12/11/21	10:33	84423							RUTA 3 CHIVO
12/11/21	11:15	80859							RUTA 11 96
12/11/21	12:15	79966							RUTA 1 Km 103
6/11/21	8:31	79954							OBRADOR RUTA 11
6/11/21	8:40	AZUL							OBRADOR RUTA 11
6/11/21	8:54	80859							RUTA 11 Km 41
6/11/21	10:15	84423							RUTA 3 CHIVO OBRADOR
6/11/21	10:40	79316							RUTA 3 KM 76
6/11/21	11:05	MTR6569							RUTA 3 KM 75
16/11/21	11:20	83211							RUTA 3 VILLA MARIA
16/11/21	11:40	11314							RUTA 3 OBRADOR
16/11/21	11:57	MTR6556							RUTA 3 OBRADOR
16/11/21	12:10	83224							RUTA 3 OBRADOR

CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS

Correspondiente a Factura N°: _____

Ecilda Paullier - San José / Nueva Helvecia - Colonia

FECHA	HORA	DESAGOTE BAÑOS QUÍMICOS	CANTIDAD	DESAGOTE CÁMARA SÉPTICA	VIAJES	FIRMA CLIENTE	ACLARACIÓN DE FIRMA	C.I.	OBSERVACIONES
23/11/21	10:55	83224							RUTA 3 OBRADOR
23/11/21	11:40	79966							RUTA 1 Km 80
26/11/21	8:10	83224							RUTA 3 OBRADOR
26/11/21	8:20	MTR 6556							RUTA 3 OBRADOR
26/11/21	9:00	MTR 6570							RUTA 3 Km 73
26/11/21	9:10	83211							RUTA 3 Km 73
26/11/21	9:20	MTR 6569							RUTA 3 Km 76
26/11/21	9:45	79316							RUTA 3 Km 77
26/11/21	10:10	83204							RUTA 3 EPC
30/11/21	9:20	80859							RUTA 11 RAIGON
30/11/21	10:50	MTR 6569							RUTA 3 Km 76
30/11/21	11:15	83211							RUTA 3 Km 75
30/11/21	11:20	MTR 6570							RUTA 3 Km 75
30/11/21	11:40	MTR 6307							RUTA 3 Km 7
30/11/21	12:10	83193						CARTELERIA	[illegible]
30/11/21	12:20	MTR 6556							CARTELE

EPC C7