


**Trigésimo noveno Informe Trimestral de Avance del Plan de
Gestión y Recuperación Ambiental**



	INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	PL 4410
		Rev 2
		Fecha: 12- 2010
		Pág 2 de 11

FECHA:	12/setiembre/22		
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA:	Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta Interbalnearia II (tramo: A° Solís Grande - Punta del Este).		
UBICACIÓN:	Departamento de Maldonado		
CLIENTE:	CVU		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	60 meses (contrato básico) + 60 meses (ampliación)		
INICIO:	01/nov/12	FIN PREVISTO:	31/oct/17 (básico)
TRIGÉSIMO NOVENO INFORME TRIMESTRAL: 01/may/22 – 31/jul/22			

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO

En este período se realizaron tareas de sellados de fisuras en calzada y banquina.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

En este período se finaliza la obra del intercambiador de tránsito en el km 102 de la Ruta Interbalnearia intersección con Cno. de los Arrayanes. Se trabajó en generar la protección vegetal en los terraplenes, cunetas y desmontes con tierra vegetal y el aporte de semillas. Ver fotos en las páginas siguientes.

Se realiza el monitoreo de posibles arrastres hacia la zona protegida. De este monitoreo surge que la zona del cantero central al pie de talud apareció algunos pequeños arrastres de material debido al peralte de la ruta proyectada. Este arrastre quedó localizado al pie de talud y en ningún momento llegó a 200m del área protegida. De este punto se desprende una oportunidad de mejora del drenaje. Se construyó un cordón en los bordes del pavimento del terraplén y se realizaron bajadas de agua revestidas en hormigón con el fin de evitar los arrastres de material. Conjuntamente se construyó un canal revestido a lo largo de todo el pie del terraplén en la zona del cantero central. La ejecución del cordón y las bajadas de agua revestidas de hormigón no quedó localizada en la zona de los arrastres, sino que se extendió a todo el largo y lados del terraplén principal.








**INFORME TRIMESTRAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL**

PL 4410
Rev 2
Fecha: 12- 2010
Pág 5 de 11





	INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	PL 4410
		Rev 2
		Fecha: 12- 2010
		Pág 7 de 11

A.- Obradores

Obrador del Camino Pérez

- Sin cambios en este período.

Obrador Ruta Interbalnearia km 102

- Se retiró el obrador allí instalado. Se procedió a la restitución de la capa vegetal y a las condiciones generales de la zona.

Obrador Ruta Interbalnearia, 33km300, a (-), en las proximidades del A° Pando, margen Oeste.

- Sin cambios en este período.

B.- Canteras

B.2.1- Canteras de tosca

La empresa no explotó por sí cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes empresas comerciales:

Proveedor: Cantera “Belimix SA”.

Dirección: Ruta 9 km 113, Pan de Azúcar – Maldonado.

Rut : 218 775 380 011.

Proveedor: Richard González.

Dirección: Ruta Interbalnearia 63km a (-) 7km, Paraje Piedra de Afilar – Canelones.

Rut: 110 079 390 017.

B.2.2- Canteras de arena


La empresa no explotó por sí cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes empresas comerciales:

Proveedor: Eduardo Pereyra.

Dirección: Ruta Interbalnearia 76km500, Canelones.

B.2.3- Canteras de piedra

La empresa no explotó por sí cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes empresas comerciales:

	INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	PL 4410
		Rev 2
		Fecha: 12- 2010
		Pág 8 de 11

Proveedor: Canteras Montevideo
Dirección: Camino Pavia 3112, Montevideo.
Rut: 210 137 570 015.

B.2.3- Canteras de material para terraplén

La empresa no explotó por sí cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes empresas comerciales:

Proveedor: Cantera “Belimix SA”.
Dirección: Ruta 9 km 113, Pan de Azúcar – Maldonado.
Rut : 218 775 380 011.

C. – Plantas de producción de materiales

Planta asfáltica EL PINAR

Medidas de Gestión

Sin cambios en este período.

Descarga de asfalto

Sin cambios en este período

Planta asfáltica PAN DE AZUCAR

Se desafectó del contrato.


D.- Obras de Alcantarillas

En este período se construyeron únicamente las alcantarillas previstas por el proyecto.

E.- Zona de Obras

Se realizaron las siguientes acciones durante la ejecución de los trabajos en calzadas y faja de uso público en este contrato:

- Acondicionamiento de los lugares de estacionamiento provisorio.

	INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	PL 4410
		Rev 2
		Fecha: 12- 2010
		Pág 9 de 11

- Retiro de materiales de desecho de la calzada y banquina acopiándolos adecuadamente.
- Limpieza y desobstrucción de alcantarillas existentes.
- Profundización de las cunetas.
- Remoción de los obstáculos que se encuentren dentro de la faja de obra.
- Recolección de basura presente en la faja.

Manejo de residuos generados:

- Los materiales provenientes de bacheos en la calzada y la banquina, son trasladados a depósitos indicados por la dirección de obras ó enterrados en la faja de dominio público, teniendo especial cuidado en retirar previamente la capa vegetal a efectos de reponer dicho tapiz una vez realizado el depósito. En ambos casos se pone especial cuidado en no entorpecer el normal escurrimiento de las aguas con ese tipo de depósitos ni afectar estéticamente el entorno.
- En la faja pública se recogen los residuos sólidos provenientes de la basura, los que son depositados en el vertedero municipal.
- La tierra fértil removida, es acopiada para su posterior uso en labores de revegetación.


F.- Personal de Obra

Seguridad e Higiene

- Cumpliendo con la normativa relativa a seguridad e higiene, se suministra al personal los dispositivos de seguridad necesarios según las tareas a desarrollar tanto en la seguridad, antiparras, chalecos, cascos, zapatos de seguridad, etc.) como externa (extinguidores de fuego, alarmas de retroceso de máquinas, balizas, carteles, etc.).
- Se vigila constantemente el cumplimiento de las normas.
- Se solicita a los camioneros destajistas certificados habilitantes.
- Las cargas son transportadas teniendo especial cuidado en taparlas, usando para ello geotextiles especialmente adecuados.

COVID 19

Se ha actuado según lo establecido en el convenio tripartito firmado el 11 de abril de 2020. A la vez y en función de este convenio, Molinsur SA realizó un protocolo interno sobre las medidas a tomar en todos los ámbitos de la empresa.

	INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	PL 4410
		Rev 2
		Fecha: 12- 2010
		Pág 10 de 11

Se realizó nuevamente una charla de concientización sobre el cumplimiento de los protocolos a todo el personal de la empresa involucrado y a los posibles fleteros que puedan estar involucrados. A la vez se entregó materiales de cuidados e higiene a todo el personal con el fin de preservar la salud de los mismo. Se entregó tapabocas, alcohol en el gel, diversos desinfectantes, fumigadores, etc. con el fin de higienizar, desinfectar, casas, comedores, baños, vehículos de transportes. Toda esa documentación quedó debidamente documentada.

G.- Comprobantes de Residuos No contaminados

Adjunto recibos de entrega de Residuos Contaminados o Peligrosos en el trimestre:

Afreacor SA

Entregamos a esta empresa, filtros de aire, de aceite, baterías, aceite usado, y lodo contaminado.

V. NFU - Nuevo Remito 2462 agregado
 Sergio Amosa <s.amosa@molinsur.com>
 Fe 17/06/2022 8:34
 Para:
 • Rodolfo Gonzalez <rgonzalez@molinsur.com>;
 • Ariel Pioli <a.pioli@molinsur.com>
 C:
 • Alejandra Santos <a.santos@molinsur.com>
 Buenos días,
 Reciclado de cubiertas para archivar
 Saludos

De: postmaster@nfu.data.com.uy <postmaster@nfu.data.com.uy>
 Enviado el: jueves, 16 de junio de 2022 16:29
 Para: Sergio Amosa <s.amosa@molinsur.com>
 Asunto: NFU - Nuevo Remito 2462 agregado

RECICLO NFU
 El ciclo sustentable del neumático

Remito 2462 agregado

Numero	2462
Fecha	2022-06-16
Cantidad total	54
Matricula	LTP6015
Transportista	REVICLASS

Generador

Nombre	MOLINSUR SA
RUT/CI	213242880015
Direccion	SAN JOSE 807
Departamento	Montevideo

Detalle

Total	54
Autos camionetas	9
Birrodados	0
Bolones polvo	0
Camaras	0
Omnibus camiones	12
Otras	0
Viales agricolas	33

AFRECOR S.A. - Valorización de Residuos Industriales

R.U.T. 21 642970 0015



AFRECOR

Somos Resiter

N° 08687



Haiti 1500; PTI Cerro



Tel.: 2311 9915



www.afrecor.com.uy

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES

La empresa AFRECOR S.A., autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA),
certifica el retiro de los siguientes residuos:

FECHA DE RECEPCIÓN:

27/6/2022.

RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD
Pellets de acero TK	3	2088 kg
Agua contaminada	2 m ³	1,6 4977 x m
Acero usado	1400 kg	Ø

DATOS DEL GENERADOR / CLIENTE

RUT:

RAZÓN SOCIAL:

Molinsur

LUGAR DE RETIRO:

Cerro Eduardo Perez.

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

Canelones.

PERSONA DE CONTACTO / RESPONSABLE:

TELÉFONO DE CONTACTO:

DINAMA AAO RM 1262/2019 - TRANSPORTE RDN 0344/2019

Responsable por AFRECOR S.A.

Responsable Generador / Cliente

IMP. GONZALO PEREYRA - DEL 008.351 AL 008.850 X 2 - 03/2022

1 VIA BLANCA CLIENTE / 2 VIA AMARILLO ARCHIVO