

Traxpalco	Nº Documento: ITGA-A-4.3.2-01	Fecha última revisión: 20/11/2020	Rev: 00	Pág: 1 de 5
	Nombre del documento: Informe trimestral de gestión ambiental			

Informe Trimestral de Gestión Ambiental Nº 39

Mayo - Junio - Julio 2022

Se entrega el informe trimestral sobre el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA) presentado para la obra Mantenimiento por niveles de servicio en Ruta Interbalnearia, en el tramo comprendido entre A° Solís y Punta del Este Depto. Maldonado.

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA

Tarea	Empresa
Mantenimiento de faja	Subcontrato: Monerden

Obra	Empresa
Retiro y colocación de luminarias.	Subcontrato: Cablex
Construcción de alcantarillas.	Subcontrato: Solstar (mayo/Junio)
Señalización	Subcontrato: Bordonix

2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

En abril de 2021, se presenta a la Dirección de obra, el Plan de Gestión Ambiental (PGA) de la obra Ampliación de M44 – Intercambiador Pan de Azúcar.

3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS

El seguimiento de estos se realiza en el registro Rg-A-4.3.2-04 Seguimiento de AAP.

Traxpalco	Nº Documento:	Fecha Última revisión:	Rev:
	Rg-A-4.3.2-04	22/1/2020	01
	Nombre del documento:		
Seguimiento de AAP			

fecha de actualización: jul 2021

10 días

DIANAMA														
obra	PGA (EIA)	tipo cantera	ubicación	georef (x,y UTM)	padron	propietario	fecha	referencia	fecha	ASUNTO	Nº resolución	Nº expediente	plazo	volumen máximo m3
M44 - Ampliación Pan de Zúcar	piedra	CP	8.241	Terlon S.A.
	tosca	R9	30.883	Luis Bonilla	14/7/2020	AAO	1069/2020	2020/14000/000874	3 años	

4. GESTIÓN DE CANTERAS

No se utilizaron.

5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los residuos domésticos son gestionados por el Municipio Pan de Azúcar.

Tipo residuo	Operador	Unidad	Mayo – Junio - Julio 2022
DOMESTICOS	Municipio	bolsa	8
ACEITE USADO	PETROMOVIL	litros	0
BATERIAS	BENCO	unidad	0
NEUMATICOS	GENEU	unidad	0
FILTROS	MARGENES DEL RIO	volumen	0
TRAPOS SUCIOS	MARGENES DEL RIO	volumen	0

Efluentes sanitarios	Limpieza y baños químicos	servicio limpieza	16
----------------------	---------------------------	-------------------	----

Correspondiente a Monerden.

- Consumos combustibles

Ubicación	Tipo	Mayo – Junio - Julio 2022
Intercambiador	Gas oil Nafta Queroseno	275 lts

- Consumo aceites

Ubicación	Tipo	Mayo – Junio - Julio 2022
Intercambiador	Motor Hidráulico/transmisión	25 lts

- Mantenimiento

La empresa Monerden, realiza el mantenimiento que comprende al cambio de aceite y filtros, en la ANCAP de Pan de Azúcar.

6. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

Vehículos afectados a la obra	Empresa
• 1 camión chico	Traxpalco
• 1 camión chico	Solstar
• 1 camión chico	Monerden

Se verificó que todos los vehículos tienen vigentes los certificados del SUCTA y se encuentran en cada camión a disposición para su control.

7. PLANILLA DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

Mes/Año	Traxpalco	Monerden	Solstar
Mayo 22	2 personas	6 personas	2 personas
Junio 22	2 personas	6 personas	2 personas
Julio 22	2 personas	6 personas	--

8. LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS

Proveedor / Gestor
Canteras - Numeral 4.
Hormigón – Cielo Azul
Cemento Asfáltico - Bitafal
Señalización - BORDONIX
Gestión trapos sucios/Filtros - Márgenes del Río
Aceite usado – Petromobil

9. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

No se realizaron en el trimestre.

10. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL


No hubo en el periodo.

11. AUDITORÍAS AMBIENTALES

No hubo en el periodo.

12. CONTINGENCIAS

No hubo en el periodo.



Ing. Marcelo Borrelli
Por TRAXPALCO S.A.