


Ruta 6 - Río Santa Lucía Chico
PERFIL DEL LECHO DEL ARROYO
Aguas Abajo



| ELEMENTO | NÚMERO | Dist. a pie de Eo +1 (m) | Prof desde vereda (m) | | | | | N.FUND. (m) | PERFIL ORIG. (m) |
|--------------|--------|-----------------------------|-----------------------|----------|------------|-----------|----------|----------------|---------------------|
| | | | 16/8/2000 | 2/1/2003 | 14/11/2014 | 14/1/2016 | 3/9/2019 | | |
| ESTRIBO | 1 | 0 | | | | | | -13,7 | -2,45 |
| pie de talud | | 4 | -3,30 | -3,40 | -2,93 | -3,90 | -3,20 | | |
| PILA | 1 | 8 | -4,50 | -4,33 | -3,39 | -3,37 | -3,48 | -13,8 | -4,52 |
| PILA | 2 | 18 | -4,90 | -4,70 | -4,27 | -4,35 | -4,30 | -13,9 | -5,25 |
| PILA | 3 | 28 | -5,10 | -5,10 | -4,08 | -4,05 | -4,48 | -13,9 | -4,81 |
| PILA | 4 | 36 | -6,40 | -6,52 | -6,48 | -6,40 | -6,57 | -14,9 | -4,24 |
| PILA | 5 | 44 | -5,30 | -5,13 | -5,10 | -5,08 | -5,35 | -15,0 | -4,41 |
| PILA | 6 | 54 | -5,20 | -5,10 | -4,70 | -4,47 | -5,09 | -15,0 | -4,42 |
| PILA | 7 | 64 | -5,50 | -5,37 | -5,42 | -4,85 | -5,27 | -14,4 | -4,06 |
| PILA | 8 | 72 | -9,10 | -9,92 | -4,73 | -4,83 | -5,26 | -12,3 | -4,54 |
| PILA | 9 | 80 | -9,30 | -9,20 | -6,04 | -5,50 | -5,95 | -11,9 | -3,91 |
| PILA | 10 | 90 | -8,60 | -9,00 | -8,25 | -8,00 | -8,37 | -11,9 | -3,55 |
| PILA | 11 | 100 | -4,80 | -4,95 | -3,32 | -3,32 | -3,83 | -11,8 | -3,07 |
| pie de talud | | 104 | -3,30 | -4,52 | -3,39 | -3,37 | -3,12 | | |
| ESTRIBO | 2 | 108 | | | | | | -11,2 | -2,80 |