



Montevideo, 26 de julio de 2022

DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL
División evaluación de impacto ambiental y licencias ambientales

SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

Exp N°: 2021/36001/005602

Proyecto: Ensanche, refuerzo y adecuación de accesos de los puentes sobre el arroyo San Miguel en ruta nacional N° 19.

Por la presente dando cumplimiento a la RM 272/2022 en su literal 2-b, se informa a ambos organismos, la fecha de inicio de trabajos fue el día 11/07/22. El obrador se ubica junto a la aduana de San Miguel, tal como se indico en el PGA presentado en la respuesta a la SIC el día 26/01/22. Cabe destacar que el área del obrador no afecta zonas con presencia de bosque serrano y de quebrada, ni pastizal con afloramiento rocoso.




Ilustración 1 Ubicación del obrador

Gestión Documental
Recibido:
Fecha: 27-07-22
Hora: 13:10
Ministerio de Ambiente

MARIA CASTRO
MINISTERIO DE AMBIENTE
DTA



Ilustración 2 Obrador en instalación

I.Q. Martin Goyeneche
Departamento de Gestión Ambiental y Calidad
Dirección Nacional de Vialidad

Email: martin.goyeneche@externo.mtop.gub.uy
Cel: 099284354

Ministerio de Transportes y Obras Públicas
Dirección Nacional de Vialidad
Departamento de Gestión Ambiental y Calidad
Recibido en el Departamento de Gestión Ambiental y Calidad
Fecha de recepción: 14/05/2014
Hora de recepción: 10:30
Ministerio de Transportes y Obras Públicas