



Expediente N° 2023-10-3-0002409

Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

N° OID:  
2.16.858.2.10002652.66570.2023103.0002409

Prioridad: **Normal**  
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Oficina origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000 / DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

Asunto: RAMÓN C.ÁLVAREZ REMITE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL , OBRA "MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO EN RUTA 1 , TRAMO 119K000 - CIUDAD DE COLONIA" LICITACIÓN M/78 -

Fecha iniciado: 25/05/2023 13:29:27

Fecha valor: 25/05/2023

Clasificación: **Público**

Elemento físico: **No**

## Resumen de actuaciones clasificadas

<b>Nro. Actuación</b>	<b>Oficina</b>	<b>Usuario</b>	<b>Clasificación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Folio Inicio</b>	<b>Folio Fin</b>
---------------------------	----------------	----------------	----------------------	--------------	-------------------------	----------------------

## Lista de vinculaciones del expediente

<b>Relación</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Nro expediente</b>	<b>Fecha Vinculación</b>
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------

	<b>Informe trimestral de gestión ambiental</b>	Código: DC 7.1-0 Versión: 01

Montevideo, 21 de abril 2023

**Obra: Mantenimiento por niveles de servicio en Ruta 1, tramo 119k000-Ciudad de Colonia, Licitación - M78.**

ITGA N° 13 (período diciembre 2022 - febrero 2023)

Por medio de este informe, se actualiza a la Dirección de Obra, la información cuantificada y al día de lo realizado en materia de gestión ambiental en el periodo que se informa.

**1. Actividades desarrolladas en la obra en el periodo**

En este punto se describen las actividades realizadas durante el periodo, cuantificando su avance y adjuntando cuando corresponda los registros fotográficos que contribuyan con la descripción de la gestión ambiental desarrollada.

Las tareas desarrolladas en el trimestre son las siguientes:

- Trituración material granítico
- Defensas metálicas-reposición y mantenimiento
- Faja publica- corte de pasto y limpieza Gral.
- Señalización vial (reposición tachas ref. y postes y señales)
- Limpieza alcantarillas y cunetas
- Suministro señales verticales y postes de hormigón

**2. Actualización de Documentos Ambientales**

Durante el periodo, se mantiene el PAC o, PGA sin cambios

**3. Gestión de Canteras**

Durante este periodo, se mantiene detenida la explotación de la cantera de piedra afectada a lic M78. ejecutándose trabajos de reducción de tamaño de piedras grandes (excedentes de voladuras anteriores) con martillo, y trituración de este material.

**4. Registros de Gestión Ambiental**

Se adjunta FC 7.5-11- Registro de entrega de residuos actualizada durante el periodo correspondiente. Los residuos domésticos son retirados por el servicio municipal, los residuos de servicios higiénicos, se retiran por servicio barométrico y los residuos peligrosos se acopian a la espera de retiro por parte del operador contratado.

	<h2 style="margin: 0;">Informe trimestral de gestión ambiental</h2>	Código: DC 7.1-0 Versión: 01
---	---	---------------------------------

Lugar Obra: \_\_\_\_\_

NOTA: En los casos que la unidad de medida sea diferente a la indicada en la tabla anotar en el campo "Observaciones" la unidad de medida utilizada, por ejemplo kg, m3, bolsas de tantos cm x tantos cm, etc.

Fecha	CANTIDAD- UNIDAD (VER NOTA)											Nombre de la empresa/ organismo que retira/ recibe el residuo	Firma de quien entrega el residuo	Observaciones		
	Basura común no contaminada (lo que va en los tanques naranjas) (litros)	Chatarra (kg)	Suelo contaminado con hidrocarburos (litros)	Filtros usados de combustible y aceite (litros)	Acetes usados (litros)	Baterías usadas (unidades)	Neumáticos fuera de uso (unidades)	Agua negra - barométrica (litros)	Lodos lavadero de maquinaria general (litros)	Lodos lavadero de mixers (litros)	Escorbros (litros)				RAP (litros)	Otros (describir e incluir unidades)
15/07/22	100						200							J.F. Calojiz		
26/07/22	120						250							u u		
21/08/22	150						300							u u		
23/08/22	120						250							u u		
14/09/22	150						200							u u		
24/09/22	130						150							u u		
23/10/22	100						100							u u		
29/10/22	100						250							u u		
10/11/22	120						2000							u u		
30/11/22	130						2800							u u		
08/12/22	150						200							u u		
15/12/22	150						200							u u		
23/01/23	200						250							u u		
08/02/23	120						2000							u u		
23/02/23	150						2500							u u		
08/03/23	130						2000							u u		
23/03/23	120						1500							u u		
06/04/23	700						2000							u u		
11/04/23						600								AFRECOR		
27/05/23	150						2500							J.F. Calojiz		
02/06/23	200						2800							u u		

Página 1 de 1

Se realiza lavado de maquinaria en el lavadero del obrador de Tarariras. Se registra monitoreo semanal de pH de efluente final que infiltra al terreno sin desvíos en el período.

Se registra mantenimiento preventivo y correctivo de flota en FC 7.5-14.

Los materiales bituminosos se ubican en espacios que cumplen con contenciones contra derrames reglamentarias, así como los combustibles y lubricantes.

Los cambios de aceite y fluidos hidráulicos de la flota, se desarrollan en el taller del obrador, sobre explanada de carpeta asfáltica. Estos fluidos, se almacenan en tanques dentro de pileta de contención, a la espera de ser gestionado según PR 7.5-02- Gestión de Residuos.

El consumo de combustible y lubricantes se registra en FC 7.5-01

Suelo contaminado en el periodo, se deposita en tanques dentro de pileta de contención, a la espera de ser retirados por el operador de residuos peligrosos contratado, AFRECOR SA.

**5. Informes de monitoreo de variables ambientales**

El agua que se utiliza en obra para consumo humano, es proveniente del obrador principal, proviene de pozo subterráneo declarado en DINAGUA, y con análisis de potabilidad vigente.

**6. Flota vehicular afectada a la obra en el periodo informado**

	<b>Informe trimestral de gestión ambiental</b>	Código: DC 7.1-0 Versión: 01

La flota afectada a la obra durante el periodo, no ha recibido observaciones frente a incumplimientos, frente a emisiones acústicas o a la atmosfera.

#### **7. Personal afectado a la obra**

Durante el periodo trabajaron promedialmente 15 funcionarios en la ejecución de la obra.


#### **8. Contingencias**

Durante la poda de palmeras realizada en el tramo 9, se produjo la quema de algunos restos de hojas de palmera en la faja por personal afectado a la recolección de lo producido en la poda.

Estos operarios fueron previamente capacitados en buenas prácticas ambientales y que procedieran de acuerdo al instructivo de traslado a la zona de disposición final definido para esta poda. Al prender fuego generaron un desvío del procedimiento adoptado.

Los restos de cenizas fueron recogidas y el suelo carpido y regado para favorecer la pronta recuperación del tapiz vegetal.

Por Ramón C. Álvarez S.A.



Ing. Jorge Bagnasco

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0002409
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	25/05/2023 13:35:47	
Tipo:	Agregar Documentación	

Siga para a prosecución del trámite.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2023-10-3-0002409-Infor Trim M78 SANDRA N13 21 abril 2023.pdf	Sí

Firmante:	
FERNANDEZ FILIPPA,CARLOS	

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0002409
Oficina Actuante:	DNI - REGIONAL 9 10/003/10031Z09	
Fecha:	26/05/2023 08:52:53	
Tipo:	Enviar	

Se remite a Gerencia Técnica - Departamento Ambiental y Calidad - Ing. Martín Goyeneche, Informe Trimestral de Gestión Ambiental N° 13, del contrato M78 - Ruta 1 tramo 119km -Accesos a Colonia, correspondiente al periodo dic22 a feb23, que ejecuta la empresa Ramón C. Alvarez SA, a los efectos correspondientes.

Firmante:
GRILL BARCO, MYRIAM

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0002409
Oficina Actuante:	DNI - REGIONAL 9 10/003/10031Z09	
Fecha:	26/05/2023 09:25:33	
Tipo:	Enviar	

Por Despacho y Tramitación de Expediente, remítase a Gerencia Técnica - Departamento Ambiental y Calidad Ing. Martín Goyeneche como está dispuesto.

Firmante:
SOLARI, ALEJANDRA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0002409
Oficina Actuante:	DNI - DESPACHO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 10/003/10021402	
Fecha:	26/05/2023 10:07:37	
Tipo:	Enviar	

Se envía de acuerdo a lo dispuesto a fojas 6.

Firmante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0002409
Oficina Actuante:	DNI - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000	
Fecha:	01/06/2023 13:24:27	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra M/78 periodo Dic 2022 - Feb 2023, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0002409
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	05/06/2023 17:23:53	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0002409
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	06/06/2023 12:21:11	
Tipo:	Elevar	

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento sugiriendo la remisión de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A. para la prosecución del trámite correspondiente.

Actuante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0002409
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	12/06/2023 08:43:54	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	12/06/2023 08:43:53	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0002409
Oficina Actuante:	DGS - COORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 10/001/10030100	
Fecha:	12/06/2023 13:33:33	
Tipo:	Enviar	

Con lo informado por la Dirección Nacional de Vialidad, se envía a Asesores del Sr. Ministro para su conocimiento y consideración.-

Firmante:
ROMEUI, ALEJANDRO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0002409
Oficina Actuante:	MINISTRO - 10/000/00000000	
Fecha:	13/06/2023 18:11:03	
Tipo:	Enviar	

Habiendo tomado conocimiento, remítase el expediente a la Corporación Vial del Uruguay S. A.

Firmante:
GONZALEZ, CARLOS ORIBE

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0002409
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	15/06/2023 11:27:49	
Tipo:	Firmar	

***DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA***

Remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., como está sugerido a foja 13.---

Actuante:
LESCHENKO CARAMBULA, IBANA
Pase a Firma
OVIEDO, MARIA JOSÉ

MTOPI	EXPEDIENTE N°
	2023-10-3-0002409
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	15/06/2023 14:23:28
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
OVIEDO, MARIA JOSÉ	15/06/2023 14:23:26	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0002409
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	15/06/2023 15:47:54	
Tipo:	Enviar	

Se remite a la Corporación Vial del Uruguay S.A., como está dispuesto.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
CLARK ARÉVALO, MARIA NOELIA