



Expediente N° 2023-10-3-0001515

Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

N° OID:
2.16.858.2.10002652.66570.2023103.0001515

Prioridad: **Normal**
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Oficina origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000 / DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

Asunto: REGIONAL 9 REMITE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PERÍODO JUNIO -- AGOSTO 2022 LICITACIÓN M78 MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO EN RUTA 1 TRAMO 119K00 - CIUDAD DE COLONIA EMPRESA RAMÓN C. ALVAREZ.

Tipo de Titular OFICINA

Titular: DNV - REGIONAL 9 10/003/10031Z09

Fecha iniciado: 31/03/2023 14:49:19

Fecha valor: 31/03/2023

Clasificación: **Público**

Elemento físico: **No**

Resumen de actuaciones clasificadas

Nro. Actuación	Oficina	Usuario	Clasificación	Fecha	Folio Inicio	Folio Fin
---------------------------	----------------	----------------	----------------------	--------------	-------------------------	----------------------

Lista de vinculaciones del expediente

Relación	Dependencia	Nro expediente	Fecha Vinculación
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------




**Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas**

■ Tarariras, 30 de marzo de 2023.

Se remite a Gerencia Técnica – Departamento de Calidad y Gestión Ambiental – Ing. Martín Goyeneche, Informe Trimestral de Gestión Ambiental del contrato M78 de Ruta 1, que ejecuta la empresa Ramón C. Álvarez, del periodo junio-agosto 2022, considerándose de aceptación.

Se deja constancia que se recibió en la fecha que consta, omitiéndose la tramitación.



Ing. MYRIAM GRILL
DIRECTOR DIVISION REGIONAL 9
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.

	Informe trimestral de gestión ambiental	Código: DC 7.1-0 Versión: 01

Montevideo, 29 de setiembre 2022

Obra: Mantenimiento por niveles de servicio en Ruta 1, tramo 119k000-Ciudad de Colonia, Licitación - M78.

ITGA N° 11 (período junio 2022 - agosto 2022)

Por medio de este informe, se actualiza a la Dirección de Obra, la información cuantificada y al día de lo realizado en materia de gestión ambiental en el periodo que se informa.

1. Actividades desarrolladas en la obra en el periodo

En este punto se describen las actividades realizadas durante el periodo, cuantificando su avance y adjuntando cuando corresponda los registros fotográficos que contribuyan con la descripción de la gestión ambiental desarrollada.

Las tareas desarrolladas en el trimestre son las siguientes:

Trituración material granítico
Defensas metálicas-reposición y mantenimiento
Faja publica- corte de pasto y limpieza Gral.
Señalización vial (reposición tachas ref. y postes y señales)
Limpieza alcantarillas y cunetas
Suministro señales verticales y postes de hormigón

Trabajo en refugio peatonal en Ruta 1, El Calabrés,

2. Actualización de Documentos Ambientales

Durante el periodo, se mantiene el PAC o, PGA sin cambios

3. Cumplimiento de Requisitos de AAP

AAP- AAO Cantera tosca exp 2019/14000/004353

Tramite de renovación de AAO CANTERA DE PIEDRA, en curso. Se consulta durante el trimestre varias veces en DINACEA, en las que nos comunican que está cursando el proceso de evaluación.

4. Gestión de Canteras

Durante este periodo, se mantiene detenida la explotación de la cantera de piedra afectada a lic M78. ejecutándose trabajos de reducción de tamaño de piedras grandes (excedentes de voladuras anteriores) con martillo, y trituración de este material.

	Informe trimestral de gestión ambiental	Código: DC 7.1-0 Versión: 01
		(Empty space)

5. Registros de Gestión Ambiental

Se adjunta FC 7.5-11- Registro de entrega de residuos actualizada durante el periodo correspondiente. Los residuos domésticos son retirados por el servicio municipal, los residuos de servicios higiénicos, se retiran por servicio barométrico y los residuos peligrosos se acopian a la espera de retiro por parte del operador contratado.

Fecha	Basura común contaminada (lo que va en los tanques naranjas) (litros)	Chatarra (kg)	Suelo contaminado con hidrocarburos (litros)	Filtros usados combustible (litros)	Aceites usados (litros)	Baterías usadas (unidades)	Neumáticos fuera de uso (unidades)	Agua negra barométrica (litros)	Lodos lavadero maquinaria general (litros)	Lodos lavadero mixers (litros)	Escombros (litros)	RAP (litros)	Otros (describir e incluir unidades)	Nombre del organismo que recibe el residuo	Firma de quien entrega el residuo
15/09/22	100							200						I. y Coloniz	
22/09/22	120							250						u	u
29/09/22	150							300						u	u
06/10/22	120							250						u	u
13/10/22	150							2000						u	u
20/10/22	130							1500						u	u
27/10/22	100							2000						u	u

NOTA: En los casos que la unidad de medida sea diferente a la indicada en la tabla anotar en el campo "Observaciones" la unidad de medida de tantos cm x tantos cm, etc.

Fecha	Basura común no contaminada (lo que va en los tanques naranjas) (litros)	Chatarra (kg)	Suelo contaminado con hidrocarburos (litros)	Filtros usados de combustible y aceite (litros)	Aceites usados (litros)	Baterías usadas (unidades)	Neumáticos fuera de uso (unidades)	Agua negra - barométrica (litros)	Lodos lavadero de maquinaria general (litros)	Lodos lavadero de mixers (litros)	Escombros (litros)	RAP (litros)	Otros (describir e incluir unidades)	Nombre de la empresa/ organismo que retira/ recibe el residuo
15/09/22	100							200						I. y Coloniz
22/09/22	120							250						u
29/09/22	150							300						u
06/10/22	120							250						u
13/10/22	150							2000						u
20/10/22	130							1500						u
27/10/22	100							2000						u

	Informe trimestral de gestión ambiental	Código: DC 7.1-0 Versión: 01

Se realiza lavado de maquinaria en el lavadero del obrador de Tarariras. Se registra monitoreo semanal de pH de efluente final que infiltra al terreno sin desvíos en el período.

Se registra mantenimiento preventivo y correctivo de flota en FC 7.5-14.

Los materiales bituminosos se ubican en espacios que cumplen con contenciones contra derrames reglamentarias, así como los combustibles y lubricantes.

Los cambios de aceite y fluidos hidráulicos de la flota, se desarrollan en el taller del obrador, sobre explanada de carpeta asfáltica. Estos fluidos, se almacenan en tanques dentro de pileta de contención, a la espera de ser gestionado según PR 7.5-02- Gestión de Residuos.

El consumo de combustible y lubricantes se registra en FC 7.5-01

Suelo contaminado en el periodo, se deposita en tanques dentro de pileta de contención, a la espera de ser retirados por el operador de residuos peligrosos contratado, AFRECOR SA.

6. Informes de monitoreo de variables ambientales

El agua que se utiliza en obra para consumo humano, es proveniente del obrador principal, proviene de pozo subterráneo declarado en DINAGUA, y con análisis de potabilidad vigente.

7. Flota vehicular afectada a la obra en el periodo informado

La flota afectada a la obra durante el periodo, no ha recibido observaciones frente a incumplimientos, frente a emisiones acústicas o a la atmosfera.

8. Personal afectado a la obra

Durante el periodo trabajaron promedialmente 23 funcionarios en la ejecución de la obra.


9. Contingencias

Durante la poda de palmeras realizada en el tramo 9, se produjo la quema de algunos restos de hojas de palmera en la faja por personal afectado a la recolección de lo producido en la poda.

Estos operarios fueron previamente capacitados en buenas prácticas ambientales y que procedieran de acuerdo al instructivo de traslado a la zona de disposición final definido para esta poda. Al prender fuego generaron un desvío del procedimiento adoptado.

Los restos de cenizas fueron recogidas y el suelo carpido y regado para favorecer la pronta recuperación del tapiz vegetal.

Por Ramón C. Álvarez S.A.



Ing. Jorge Bagnasco

GABRIELA DE LA RIVA

De: MYRIAM GRILL
Enviado el: jueves, 30 de marzo de 2023 13:51
Para: MTOP - Unidad Administracion Documental
Asunto: Para iniciar Apia
Datos adjuntos: elevitga11.docx; Infor Trim M78 SANDRA N°11 29 setiembre 2022.pdf

Categorías: GABY

Buenas tardes.

Para hacer expte. y enviar a Ing. Goyeneche.

Agradezco enviar número apia.

Sds.
Myriam

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0001515
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	31/03/2023 15:06:14	
Tipo:	Enviar	

Se envía para su prosecución.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2023-10-3-0001515-elevitga11.docx	Sí
2	2023-10-3-0001515-Infor Trim M78 SANDRA N°11 29 setiembre 2022.pdf	Sí
3	2023-10-3-0001515-mail 17.pdf	Sí

Firmante:
DE LA RIVA , GABRIELA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0001515
Oficina Actuante:	DNI - GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 10/003/10011023	
Fecha:	08/05/2023 10:24:18	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra M-78 periodo Jun - Ago 2022, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0001515
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	31/05/2023 17:16:36	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0001515
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	05/06/2023 10:03:33	
Tipo:	Elevar	

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento sugiriendo la remisión de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A. para la prosecución del trámite correspondiente.

Actuante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0001515
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	13/06/2023 15:38:08	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	13/06/2023 15:38:08	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0001515
Oficina Actuante:	DGS - COORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 10/001/10030100	
Fecha:	13/06/2023 17:01:31	
Tipo:	Enviar	

Con lo informado por la Dirección Nacional de Vialidad, se envía a Asesores del Sr. Ministro para su conocimiento y consideración.-

Firmante:
ROMEUI, ALEJANDRO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0001515
Oficina Actuante:	MINISTRO - 10/000/00000000	
Fecha:	15/06/2023 21:30:41	
Tipo:	Enviar	

Habiendo tomado conocimiento, remítase el expediente a la Corporación Vial del Uruguay S. A.

Firmante:
GONZALEZ, CARLOS ORIBE

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0001515
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	16/06/2023 15:58:57	
Tipo:	Firmar	

DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA

Remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., como está sugerido a foja 12.---

Actuante:
LESCHENKO CARAMBULA, IBANA
Pase a Firma
OVIEDO, MARIA JOSÉ

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0001515
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	16/06/2023 16:21:42	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
OVIEDO, MARIA JOSÉ	16/06/2023 16:21:40	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0001515
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	20/06/2023 08:20:07	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU como esta dispuesto

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN