



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

Expediente N° 2022-10-3-0003236

N° OID:  
**2.16.858.2.10002652.66570.2022103.0003236**

Prioridad: **Normal**  
Acceso restringido: **No**

---

Tipo de Expediente:	Gestión Ambiental
Oficina origen:	Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000 / DGS - MESA DE ENTRADA - MEU
Asunto:	DIVISIÓN CONSTRUCCIONES REMITE TERCER INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021 - C 130 - CAMINO A LOS CUADRADO - EMPRESA JOSE CUJO SA - MESA DE ENTRADA UNIFICADA -

---

Fecha iniciado:	<b>25/07/2022 23:07:16</b>	Fecha valor:	<b>25/07/2022</b>
Clasificación:	<b>Público</b>		
Elemento físico:	<b>No</b>		

---

## Resumen de actuaciones clasificadas

<b>Nro. Actuación</b>	<b>Oficina</b>	<b>Usuario</b>	<b>Clasificación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Folio Inicio</b>	<b>Folio Fin</b>
---------------------------	----------------	----------------	----------------------	--------------	-------------------------	----------------------

## Lista de vinculaciones del expediente


<b>Relación</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Nro expediente</b>	<b>Fecha Vinculación</b>
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------

RV: C130 - ITGA 3

PABLO CABRERA

lun 25/7/2022 13:26

Para: MTOP - Mesa de Entrada Unificada <meu@mtop.gub.uy>;

 2 archivos adjuntos (18 MB)

José Cujó S.A. - C130 Camino Cuadrado ITGA 3.pdf; Nota C130 - Elevacion ITGA 3.pdf;

Estimados buenas tardes,

Les re envió correo electrónico para iniciar expediente. Se agradece que el mismo sea dirigido a Martin Goyeneche

Saludos

**Pablo Cabrera Camerllian**  
**Administrativo**

División Construcciones  
Dpto Contratación de Obras Nacionales  
Dirección Nacional de Vialidad - MTOP-  
Rincón 575, Montevideo, UY  
<tel:29158333>- int 20820

---

**De:** JUAN ANTONIO RODRIGUEZ <juanantonio.rodriguez@externo.mtop.gub.uy>

**Enviado el:** lunes, 25 de julio de 2022 13:17

**Para:** ERNESTO CARBALLO <ernesto.carballo@mtop.gub.uy>

**CC:** PABLO CABRERA <pablo.cabrera@mtop.gub.uy>

**Asunto:** C130 - ITGA 3

Ernesto,

Adjunto el 3er ITGA para hacer expediente, según me solicita Martin

Saludos

---

**Ing. Juan A. Rodríguez Barbagelata**

División construcciones

**D.N.V. - M.T.O.P.**



Ministerio  
**de Transporte  
y Obras Públicas**

Tacuarembó, 25 de julio del 2022

Sr. Jefe de Departamento de Contratación de Obras Nacionales

**Ing. Ernesto Carballo**

Presente


**Obra:** "C130 – Camino a los Cuadrado – Tramo; 0k000 – 34k000"

**Asunto:** Elevación ITGA 3

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente se eleva a Ud. para su evaluación y análisis el tercer informe de gestión ambiental, ITGA 3, de los meses de junio, julio y agosto del 2021 para la obra que comprende a la rehabilitación del camino a los Cuadrado, comprendido en el contrato de obra C130, elaborado por la contratista José Cujó S.A.

Sin otro particular saluda atentamente,



Ing. Juan A. Rodríguez Barbagelata  
Dirección Nacional de Vialidad

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 915 7933  
Rincón 575, Montevideo - Uruguay



<b>INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA</b>
REG-G-74 V01



JOSE CUJO S.A.

## **INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL**

<b>Proyecto</b>	Licitación C/130 "Camino Los Cuadrados Tramo: 0km000 - 34km000"
<b>Contratante</b>	Corporación Vial del Uruguay
<b>Financiamiento</b>	

**Fecha: 15/09/21 (período evaluado JUN/JUL/AGO 21)**

**Elaborado por: Ing. Rodolfo Ferreira**

**Aprobado por: Ing. José Da Cunda**

<b>INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA</b>
REG-G-74 V01



**INDICE**

<b>1. CONTROL DE CAMBIOS .....</b>	<b>3</b>
<b>2. PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (DIC 2020, ENE Y FEB 2021).....</b>	<b>3</b>
<b>2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL TRIMESTRE.....</b>	<b>3</b>
<b>2.2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES .....</b>	<b>4</b>
<b>2.3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS .....</b>	<b>4</b>
<b>2.4. GESTIÓN DE CANTERAS .....</b>	<b>4</b>
<b>2.5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL.....</b>	<b>5</b>
<b>2.6. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES .....</b>	<b>5</b>
<b>2.7. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL TRIMESTRE .....</b>	<b>6</b>
<b>2.8. PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO .....</b>	<b>8</b>
<b>2.9. LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS.....</b>	<b>9</b>
<b>2.10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN .....</b>	<b>9</b>
<b>2.11. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL .....</b>	<b>9</b>
<b>2.12. AUDITORÍAS AMBIENTALES .....</b>	<b>10</b>
<b>2.13. CONTINGENCIAS .....</b>	<b>10</b>
<b>3. ANEXO I .....</b>	<b>11</b>

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



## 1. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Sección afectada	Descripción
01		Todas	Elaboración del documento

## 2. TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (JUNIO, JULIO, AGOSTO 2021)

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en el trimestre junio a agosto de 2021 y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

### 2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL TRIMESTRE

El porcentaje de avance de la obra en el trimestre que se informa es del 75,2%.

En el frente de obra se ejecutaron las siguientes tareas:

- Mantenimiento de Obrador
- Destape de cantera
- Trituración de material de cantera
- Destape, excavación y recarga del terraplén
- Ensanche de plataforma con material proveniente de la cantera
- Recarga de capa de subbase
- Recarga de capa de base de pavimento
- Construcción de alcantarillas, colocación de caños con retiro de existentes rotos
- Excavaciones, y cementado de base para alcantarillas H
- Hormigonado de cabezales de alcantarillas
- Hormigonado de alcantarillas H

<b>INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA</b>
<b>REG-G-74 V01</b>



## **2.2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES**

Se realizó una actualización del PGA de acuerdo a sugerencias de cambio de la primer versión.

## **2.3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS**

En el Anexo I se adjuntan la documentación mencionada en las AAP de la obra.

## **2.4. GESTIÓN DE CANTERAS**

La obra requiere el uso de tosca y piedra triturada tanto para la conformación de la caja del pavimento como para el recargo de la subbase y base así como también es necesario para los cementados para apoyo y calzado de alcantarillas H y Z. Los materiales son arrancados y preparados en la cantera abierta en el padrón N°10.620 perteneciente a la 11ª sección catastral del departamento de Tacuarembó.

Los materiales son obtenidos por extracción a cielo abierto por retroexcavadoras, se utiliza material procesado mediante una trituradora de mandíbula y cono para la capa de base.

El material es extraído mediante uso de maquinaria propiedad de la Empresa, luego es transportado hasta el sitio de obra mediante el uso de camiones con volcadora y colocado directamente en el nivel de pavimento correspondiente. De acuerdo al desarrollo de la obra, no ha sido necesario realizar acopios transitorios de material granular.

Por el momento no ha sido necesario el uso de explosivos para la extracción del material de cantera.

En este período se comenzó a utilizar piedra triturada de la cantera de la obra para la elaboración de hormigón.

Para la elaboración de hormigón además se sigue contando con el suministro de arena de cantera comercial de la ciudad de Paso de Los Toros.

<b>INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA</b>
<b>REG-G-74 V01</b>



Tipo de cantera	Ubicación	N° de AAP / AAO	Fecha otorgada (DINAMA)	N° de resolución Obra Pública (MTOPI)	Fecha otorgada (Obra Pública)
Tosca/Piedra Partida	<b>Padron 10621 Tacuarembó</b>	EM2020/14000/006196	27/08/20	2020-10-3-0003222	19/01/2021

Se utilizan las siguientes Canteras Comerciales:

Cantera Comercial	Ubicación	RUT proveedor	N° de AAP / AAO	Fecha otorgada (DINAMA)
Arena	<b>Paso de los Toros</b>	190088800018		
Piedra	<b>Tacuarembó</b>	215043630015		

## 2.5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

En el Anexo I se agregan la siguiente información:

- Registro de limpieza de los baños químicos y portátiles
- Retiro y destino final de los residuos domésticos
- Retiro y destino final de cada uno de los tipos de residuos especiales depósito central/gestores
- Listado de mantenimiento preventivo y reparaciones de maquinaria y camiones
- Abastecimiento de combustible a la maquinaria
- Control de pH de las aguas de lavado de herramientas y equipos para preparación, transporte y colocación de hormigón previo a su vertido
- Listado de proveedores de insumos y consumos de piedra y arena
- Actividades de capacitación realizadas en el período informado, Simulacros de contingencias, Contingencias ocurridas
- Consumo de Agua Potable
- Producción de hormigón

## 2.6. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

- **Análisis físico-químicos y bacteriológicos del agua potable**  
Por el momento el consumo de agua potable en la obra es mediante bidones de agua Salus, se sacó muestra de agua de perforación para evaluar el uso de la misma como agua potable. En el próximo informe se contará con dicha información.

## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



- **Medición de niveles sonoros**

Por las distancias de la cantera a los vecinos más próximos no se entendió necesaria la medición para evaluar contaminación sonora.

- **Medición de Polvo para planta asfáltica**

Idem punto anterior.

### 2.7. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL TRIMESTRE

Se detalla a continuación la flota de camiones vinculada a la obra para el trimestre correspondiente.

Vehículo	Código Interno	Relación con la empresa	Observaciones (marca)
BULLDOZER	BU-006	Propio	CATERPILLAR
CAMIÓN CHICO	C1-033	Propio	HOWO
CAMIÓN CHICO	C1-035	Propio	JMC
CAMION SAFARI	C2-006	Propio	MERCEDES BENZ
CAMION CON VOLCADORA	C2-020	Propio	INTERNACIONAL
CAMION CON VOLCADORA	C2-034	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-035	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-036	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-037	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-038	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-042	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-043	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-044	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-045	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-046	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-047	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-048	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-049	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-053	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-056	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-057	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-058	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-061	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-063	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-064	Propio	DONGFEN
CAMION REGADOR AGUA	C6-002	Propio	MERCEDES BENZ
CAMION REGADOR AGUA	C6-005	Propio	MERCEDES BENZ

## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



COMPACTADOR PATA DE CABRA C/D	CM-005	Propio	CATERPILLAR
CAMION REGADOR AGUA	C6-009	Propio	DONGFEN
COMPACTADOR LISO	CM-008	Propio	CATERPILLAR
COMPACTADOR LISO	CM-014	Propio	BOMAG
COMPACTADOR LISO	CM-017	Propio	CATERPILLAR
COMPACTADOR LISO	CM-018	Propio	CATERPILLAR
COMPACTADOR	CM-026	Propio	CATERPILLAR
COMPACTADOR LISO	CM-027	Propio	CATERPILLAR
COMPACTADOR LISO	CM-028	Propio	CATERPILLAR
COMPACTADOR LISO	CM-029	Propio	CATERPILLAR
EXCAVADORA	EX-012	Propio	CATERPILLAR
EXCAVADORA	EX-014	Propio	CATERPILLAR
EXCAVADORA	EX-015	Propio	CATERPILLAR
EXCAVADORA	EX-020	Propio	KOMATSU
EXCAVADORA	EX-022	Propio	CATERPILLAR
EXCAVADORA	EX-026	Propio	HYUNDAI
MOTONIVELADORA	MO-007	Propio	CATERPILLAR
MOTONIVELADORA	MO-009	Propio	CATERPILLAR
MOTONIVELADORA	MO-011	Propio	CATERPILLAR
MOTONIVELADORA	MO-012	Propio	CATERPILLAR
PALA	PC-008	Propio	CATERPILLAR
PALA	PC-016	Propio	SEM
COMBINADA	RE-029	Propio	CASE
COMBINADA	RE-039	Propio	CASE
TRITURADORA DE MANDIBULA LT	TT-002	Propio	NORDBERG
TRITURADORA DE CONO HP LT	TT-004	Propio	TEREX PEGSON
TRITURADORA DE MANDIBULA LT	TT-005	Propio	NORDBERG
MIXER	MI 010	Propio	CATERPILLAR

<b>INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA</b>
<b>REG-G-74 V01</b>



## 2.8. PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

Se presenta una tabla resumen del personal de la obra en el trimestre correspondiente.

Cargo	Cantidad	Comentarios
Capataz	2	Uno general y de mov de suelos y un encargado de las alcantarillas
Apuntador	2	
Topógrafos	3	
Camioneros	25	
Banderilleros	7	
Personal Taller	4	
Laboratorista	1	
Maquinista	28	
Personal Alcantarillas	17	



<b>INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA</b>
<b>REG-G-74 V01</b>



### 2.9. LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS

Proveedor	Insumo	Comentarios
Arena	Sallaberry	Paso de Los Toros

Servicio	Actividad desarrollada	Comentarios

### 2.10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Se realizaron las inducciones de ingreso a personal contratado a pie de obra, en la temática se incluye la política ambiental estableciendo en dicha charla los principales aspectos ambientales a tener en cuenta en el trabajo.

En el Anexo I se presentan los registros firmado por el personal de las mismas.

### 2.11. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL

No hubo nuevas tareas que ameritaran comunicación especial con la comunidad.

<b>INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA</b>
REG-G-74 V01



### **2.12. AUDITORÍAS AMBIENTALES**

Durante el período de control, no se realizaron auditorías ambientales en la obra.

### **2.13. CONTINGENCIAS**

No se presentaron contingencias, no se realizaron simulacros.

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



### 3. ANEXO I

EFLUENTES CLOACALES							0.4313
Fecha	Identificación (Baño químico / Pozo)	Desagote	Limpieza	Proveedor del servicio	remito	Cantidad retirada	Responsable
02/07/2021	Quimicos alcantarilla	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 012	160	Cabrera
02/07/2021	Quimicos Cantera	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 012	160	Cabrera
22/07/2021	Quimicos alcantarilla	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 013	160	Cabrera
22/07/2021	Quimicos Cantera	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 013	160	Cabrera
30/07/2021	Quimicos alcantarilla	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 014	160	Cabrera
30/07/2021	Quimicos Cantera	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 014	160	Cabrera
11/08/2021	Quimicos alcantarilla	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 015	160	Cabrera
11/08/2021	Quimicos Cantera	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 015	160	Cabrera
20/08/2021	Quimicos alcantarilla	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 016	160	Cabrera
20/08/2021	Quimicos Cantera	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 016	160	Cabrera
27/08/2021	Quimicos alcantarilla	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 017	160	Cabrera
27/08/2021	Quimicos Cantera	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 017	160	Cabrera

CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS									Obra N° 0.4313	
Fecha	Tipo de residuo				Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Destino final	Responsable	Observaciones
	Dom.	ROC	Pelig.	Otros						
18/06/2021			x		Batería en desuso	22	uni	Deposito central	Paulo Olivera	32584
18/06/2021			x		Aceite usado	800	lts	Deposito central	Paulo Olivera	32584
18/06/2021			x		Filtros usados	0,25	m3	Deposito central	Paulo Olivera	32584
18/06/2021			x		Trapo sucio	0,5	m3	Deposito central	Paulo Olivera	32584
18/06/2021			x		Mangas rotas	0,25	m3	Deposito central	Paulo Olivera	32584
21/06/2021	x				Papel y carton	2	m3	Vertedero municipal	Paulo Olivera	32586
21/06/2021	x				residuos generados en obrador	1	m3	Vertedero municipal	Paulo Olivera	32586
21/06/2021	x				residuos domiciliarios (SF)	0,5	m3	Vertedero municipal	Paulo Olivera	32587
01/07/2021	x				residuos generados en obrador	3	m3	Vertedero municipal	Paulo Olivera	32591
13/07/2021			x		cubiertas en desuso maquinas y camiones	26	uni	Deposito central	Paulo Olivera	32596
13/07/2021	x				residuos generados en obrador (SF)	0,5	m3	Vertedero municipal	Paulo Olivera	28049
19/07/2021	x				residuos generados en obrador	0,5	m3	Vertedero municipal	Paulo Olivera	32597
30/07/2021			x		Aceite usado	7	uni	Deposito central	Paulo Olivera	28001
30/07/2021					Filtros usados	2	uni	Deposito central	Paulo Olivera	28001
30/07/2021					cubiertas en desuso maquinas y camiones	6	uni	Deposito central	Paulo Olivera	28001
02/08/2021	x				residuos generados en obrador	2	m3	Vertedero municipal	Paulo Olivera	28004
17/08/2021	x				residuos generados en obrador	1	m3	Vertedero municipal	Paulo Olivera	27901

## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



### AGUA PARA CONSUMO

FECHA	Material	Proveedor	Destino	Factura	N° Orden	Cantidad
02/06/2021	Salus Hod Botellon 20 lts.	Huipal S.A.	Obrador	190244	10053	20
15/06/2021	Salus Hod Botellon 20 lts.	Huipal S.A.	Obrador	190879	10059	20
29/06/2021	Salus Hod Botellon 20 lts.	Huipal S.A.	Obrador	190236	10064	20
13/07/2021	Salus Hod Botellon 20 lts.	Huipal S.A.	Obrador	190478	10083	20
30/07/2021	Salus Hod Botellon 20 lts.	Huipal S.A.	Obrador	190712	33065	20
12/08/2021	Salus Hod Botellon 20 lts.	Huipal S.A.	Obrador	190741	33071	20
26/08/2021	Salus Hod Botellon 20 lts.	Huipal S.A.	Obrador	200432	33098	20

FECHA	ARENA	ORIGEN	DESTINO	REMITO	CANTIDAD	UNIDAD	MATRICULA
09/06/2021	Arena gruesa	Sallaberry	O.4313	18176	20	m3	HTP 2018
09/06/2021	Arena gruesa	Sallaberry	O.4313	18177	20	m3	HTP 2018
10/06/2021	Arena gruesa	Sallaberry	O.4313	18180	20	m3	HTP 2018
10/06/2021	Arena gruesa	Sallaberry	O.4313	18182	20	m3	HTP 2018
11/06/2021	Arena gruesa	Sallaberry	O.4313	18184	20	m3	HTP 2018
16/06/2021	Arena gruesa	Sallaberry	O.4313	18193	20	m3	HTP 1127
16/06/2021	Arena gruesa	Sallaberry	O.4313	18191	20	m3	HTP 971
11/08/2021	Arena gruesa	Sallaberry	O.4313	18077	20	m3	HTP 1853
11/08/2021	Arena gruesa	Sallaberry	O.4313	18075	20	m3	HTP 1853
12/08/2021	Arena gruesa	Sallaberry	O.4313	18079	20	m3	HTP 1853
12/08/2021	Arena gruesa	Sallaberry	O.4313	18080	20	m3	HTP 1853
18/08/2021	Arena gruesa	Sallaberry	O.4313	18084	20	m3	HTP 1853
18/08/2021	Arena gruesa	Sallaberry	O.4313	18085	20	m3	HTP 1853
19/08/2021	Arena gruesa	Sallaberry	O.4313	18088	20	m3	HTP 1853

## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Para el listado de cargas de combustible se adjuntan algunos días como ejemplo, en caso de ser necesario se puede enviar planilla completa

REGISTRO DE SALIDA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL DEPÓSITO								Obra N°: O.4313	
Fecha	Tipo			Sitio de entrega			Volumen entregado	Responsable	Observaciones
	Gas oil	Nafta	Lubricante	Vehículo (matrícula)	N° Máquina / Equipo	Tanque surtidor			
01/06/2021	X				TT 006	Axion	389	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				TT 007	Axion	477	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				PC 008	Axion	155	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				EX 026	Axion	438	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				EX 014	Axion	401	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				EX 012	Axion	272	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				C2 045	Axion	305	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				C2 061	Axion	110	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				C2 047	Axion	225	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				C2 063	Axion	156	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				C2 064	Axion	134	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				C2 058	Axion	130	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				C2 043	Axion	120	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				C2 042	Axion	137	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				C2 048	Axion	124	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				C2 046	Axion	278	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				C2 037	Axion	99	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				C2 044	Axion	182	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				C2 034	Axion	130	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				C2 057	Axion	170	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				C2 035	Axion	123	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				C3 005	Axion	230	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				C2 049	Axion	105	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				TT 007	Axion	299	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				TT 006	Axion	160	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				PC 016	Axion	121	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				GAB 5826	Axion	48	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				RE 029	Axion	130	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				GE 137	Axion	22	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				C2 006	Axion	51	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				CM 027	Axion	257	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				MO 011	Axion	179	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				CM 018	Axion	81	Alvaro Machado	
01/06/2021	X				C6 002	Axion	25	Alvaro Machado	
02/06/2021	X				CT 084	Axion	64	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				TT 007	Axion	268	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				EX 012	Axion	236	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				C2 020	Axion	100	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				PC 008	Axion	158	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				EX 022	Axion	415	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				TT 006	Axion	210	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				PC 016	Axion	115	Paulo Olivera	

**INFORME TRIMESTRAL GESTION  
AMBIENTAL DE OBRA**

**REG-G-74 V01**



02/06/2021	X				EX 014	Axion	410	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				C2 053	Axion	246	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				C2 044	Axion	150	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				C2 049	Axion	218	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				C2 046	Axion	175	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				C2 043	Axion	125	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				C2 048	Axion	160	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				C2 047	Axion	147	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				C2 058	Axion	135	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				C2 057	Axion	136	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				C2 042	Axion	140	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				C2 061	Axion	152	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				C2 035	Axion	103	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				C2 037	Axion	95	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				C2 034	Axion	126	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				C2 045	Axion	218	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				C2 063	Axion	173	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				C2 064	Axion	170	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				C3 008	Axion	359	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				TT 006	Axion	190	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				TT 007	Axion	295	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				CM 026	Axion	229	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				CM 030	Axion	94	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				CM 017	Axion	110	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				RE 039	Axion	109	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				EX 020	Axion	277	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				MO 012	Axion	425	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				EX 015	Axion	260	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				MO ALQUILADA	Axion	190	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				CM 018	Axion	74	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				C6 002	Axion	102	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				CM 027	Axion	301	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				MO 012	Axion	198	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				C6 009	Axion	99	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				CM 029	Axion	145	Paulo Olivera	
02/06/2021	X				TT 007	Axion	72	Paulo Olivera	
03/06/2021	X				RE 029	Axion	58	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				C1 033	Axion	80	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				TT 007	Axion	234	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				PC 016	Axion	192	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				TT 006	Axion	174	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				EX 026	Axion	430	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				EX 014	Axion	427	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				EX 012	Axion	281	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				PC 008	Axion	167	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				C2 049	Axion	170	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				C2 064	Axion	135	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				C2 048	Axion	175	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				C2 057	Axion	160	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				C2 046	Axion	187	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				C2 058	Axion	155	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				C2 042	Axion	145	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				C2 053	Axion	120	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				C2 038	Axion	195	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				C2 044	Axion	215	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				C3 005	Axion	320	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				C2 063	Axion	150	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				C2 047	Axion	190	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				C2 043	Axion	140	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				C2 061	Axion	130	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				C2 034	Axion	120	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				C2 045	Axion	185	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				CM 027	Axion	184	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				MO 011	Axion	128	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				CM 018	Axion	57	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				CM 030	Axion	67	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				EX 020	Axion	165	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				CM 017	Axion	51	Alvaro Machado	
03/06/2021	X				CM 014	Axion	123	Alvaro Machado	

**INFORME TRIMESTRAL GESTION  
AMBIENTAL DE OBRA**

**REG-G-74 V01**



01/07/2021	X				TT 006	Axion	237	Alvaro Machado
01/07/2021	X				C2 037	Axion	240	Alvaro Machado
01/07/2021	X				EX 026	Axion	295	Alvaro Machado
01/07/2021	X				PC 016	Axion	161	Alvaro Machado
01/07/2021	X				CT 084	Axion	68	Alvaro Machado
01/07/2021	X				EX 022	Axion	300	Alvaro Machado
01/07/2021	X				PC 008	Axion	110	Alvaro Machado
01/07/2021	X				EX 012	Axion	120	Alvaro Machado
01/07/2021	X				C2 065	Axion	90	Alvaro Machado
01/07/2021	X				C3 007	Axion	330	Alvaro Machado
01/07/2021	X				C2 038	Axion	70	Alvaro Machado
01/07/2021	X				C2 042	Axion	70	Alvaro Machado
01/07/2021	X				C2 061	Axion	98	Alvaro Machado
01/07/2021	X				C2 053	Axion	85	Alvaro Machado
01/07/2021	X				C2 066	Axion	176	Alvaro Machado
01/07/2021	X				C2 067	Axion	84	Alvaro Machado
01/07/2021	X				C2 020	Axion	115	Alvaro Machado
01/07/2021	X				C2 058	Axion	47	Alvaro Machado
01/07/2021	X				C2 057	Axion	220	Alvaro Machado
01/07/2021	X				C2 063	Axion	79	Alvaro Machado
01/07/2021	X				C2 035	Axion	66	Alvaro Machado
01/07/2021	X				C2 046	Axion	196	Alvaro Machado
01/07/2021	X				C2 048	Axion	115	Alvaro Machado
01/07/2021	X				C6 002	Axion	134	Paulo Olivera
01/07/2021	X				C2 043	Axion	170	Paulo Olivera
01/07/2021	X				C2 047	Axion	355	Paulo Olivera
01/07/2021	X				CT 077	Axion	59	Paulo Olivera
01/07/2021	X				C2 064	Axion	238	Paulo Olivera
01/07/2021	X				EX 015	Axion	205	Paulo Olivera
01/07/2021	X				EX 020	Axion	168	Paulo Olivera
01/07/2021	X				CM030	Axion	61	Paulo Olivera
01/07/2021	X				CM017	Axion	96	Paulo Olivera
01/07/2021	X				C2 006	Axion	59	Paulo Olivera
01/07/2021	X				CM014	Axion	106	Paulo Olivera
01/07/2021	X				CM018	Axion	78	Paulo Olivera
01/07/2021	X				MO 012	Axion	293	Paulo Olivera
01/07/2021	X				RE 029	Axion	124	Paulo Olivera
01/07/2021	X				C2 042	Axion	63	Paulo Olivera
01/07/2021	X				EX 014	Axion	301	Paulo Olivera
01/07/2021	X				CM027	Axion	223	Paulo Olivera
01/07/2021	X				MO 011	Axion	98	Paulo Olivera
01/07/2021	X				C1 033	Axion	96	Paulo Olivera
02/07/2021	X				EX 012	Axion	195	Alvaro Machado
02/07/2021	X				TT 006	Axion	128	Alvaro Machado
02/07/2021	X				PC 008	Axion	67	Alvaro Machado
02/07/2021	X				PC 016	Axion	114	Alvaro Machado
02/07/2021	X				EX 022	Axion	395	Alvaro Machado
02/07/2021	X				EX 026	Axion	265	Alvaro Machado
02/07/2021	X				GAB 4477	Axion	50	Alvaro Machado
02/07/2021	X				C2 042	Axion	72	Alvaro Machado
02/07/2021	X				C2 067	Axion	105	Alvaro Machado
02/07/2021	X				C2 045	Axion	260	Alvaro Machado
02/07/2021	X				C2 037	Axion	160	Alvaro Machado
02/07/2021	X				C2 043	Axion	139	Alvaro Machado
02/07/2021	X				C2 035	Axion	100	Alvaro Machado
02/07/2021	X				C2 049	Axion	230	Alvaro Machado
02/07/2021	X				C2 064	Axion	248	Alvaro Machado
02/07/2021	X				C2 046	Axion	130	Alvaro Machado
02/07/2021	X				C2 048	Axion	135	Alvaro Machado
02/07/2021	X				C2 053	Axion	112	Alvaro Machado
02/07/2021	X				C2 058	Axion	138	Alvaro Machado
02/07/2021	X				C2 047	Axion	180	Alvaro Machado
02/07/2021	X				C2 066	Axion	159	Alvaro Machado
02/07/2021	X				C2 065	Axion	166	Alvaro Machado
02/07/2021	X				C2 032	Axion	159	Alvaro Machado
02/07/2021	X				C2 044	Axion	250	Alvaro Machado
02/07/2021	X				C2 063	Axion	156	Alvaro Machado
02/07/2021	X				C2 061	Axion	135	Alvaro Machado
02/07/2021	X				C2 020	Axion	60	Alvaro Machado

**INFORME TRIMESTRAL GESTION  
AMBIENTAL DE OBRA**

**REG-G-74 V01**



02/08/2021	X				TT 007	Axion	123	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				PC 016	Axion	38	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				EX 015	Axion	62	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				EX 022	Axion	121	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				TT 006	Axion	78	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				PC 008	Axion	43	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				C2 063	Axion	230	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				C2 045	Axion	210	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				C2 035	Axion	41	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				C2 048	Axion	193	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				C2 044	Axion	210	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				EX 014	Axion	180	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				C2 046	Axion	200	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				C2 042	Axion	33	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				C3 008	Axion	320	Paulo Olivera	
02/08/2021	X				RE 039	Axion	122	Paulo Olivera	
02/08/2021	X				MO 012	Axion	158	Paulo Olivera	
02/08/2021	X				CM026	Axion	182	Paulo Olivera	
02/08/2021	X				CM 030	Axion	104	Paulo Olivera	
02/08/2021	X				CM017	Axion	160	Paulo Olivera	
02/08/2021	X				RE 029	Axion	114	Paulo Olivera	
02/08/2021	X				EX 012	Axion	270	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				TT 005	Axion	338	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				PC 017	Axion	90	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				EX 026	Axion	330	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				C2 043	Axion	127	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				C2 061	Axion	90	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				CM014	Axion	96	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				C1 033	Axion	75	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				C2 020	Axion	192	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				CT 074	Axion	72	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				C1 033	Axion	104	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				C2 053	Axion	70	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				C2 061	Axion	28	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				PC 017	Axion	25	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				EX 026	Axion	114	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				EX 012	Axion	100	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				MO 014	Axion	305	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				EX 020	Axion	156	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				CM018	Axion	21	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				CM 014	Axion	128	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				TT 007	Axion	461	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				PC 016	Axion	184	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				EX 015	Axion	200	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				TT 006	Axion	160	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				EX 014	Axion	340	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				EX 022	Axion	401	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				PC 008	Axion	105	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				C2 058	Axion	132	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				C2 042	Axion	97	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				C2 047	Axion	220	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				C2 038	Axion	134	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				C2 045	Axion	190	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				C2 063	Axion	160	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				C2 044	Axion	167	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				C2 037	Axion	164	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				C2 035	Axion	128	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				C2 049	Axion	220	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				C2 064	Axion	153	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				C2 046	Axion	192	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				C3 011	Axion	216	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				C2 048	Axion	98	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				CT 084	Axion	69	Paulo Olivera	



## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Mantenimiento preventivo de la maquinaria					Obra: O.4313
Fecha	Equipo	Lugar	Responsable	Remito	Observaciones
01/06/2021	C2 035	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	32891	Reparacion
01/06/2021	CM 014	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	32892	Reparacion
01/06/2021	C2 038	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	32899	Reparacion
01/06/2021	C2 036	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	32894	Reparacion
02/06/2021	C2 008	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	32893	Reparacion
03/06/2021	C2 035	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	32895	Reparacion
03/06/2021	EX 022	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	32896	Reparacion
04/06/2021	C2 061	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	32897	Service programado
04/06/2021	CM 014	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	32898	Service programado
07/06/2021	C1 033	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33351	Reparacion
07/06/2021	EX 014	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33352	Reparacion
07/06/2021	EX 014	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33353	Reparacion
08/06/2021	C2 006	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33354	Service programado
08/06/2021	C2 037	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33355	Reparacion
08/06/2021	MO alquilada	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33356	Reparacion
08/06/2021	MO 012	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33357	Reparacion
08/06/2021	CM 014	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33358	Reparacion
09/06/2021	C2 038	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33359	Reparacion
10/06/2021	EX 026	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33360	Service programado
10/06/2021	EX 022	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33361	Service programado
10/06/2021	C2 035	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33362	Reparacion
10/06/2021	PC 008	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33363	Service programado
11/06/2021	C2 042	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33364	Reparacion
11/06/2021	TT 007	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33365	Reparacion
14/06/2021	C2 061	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33366	Reparacion
14/06/2021	C2 020	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33367	Reparacion
14/06/2021	CT 074	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33368	Reparacion
15/06/2021	C6 002	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33370	Reparacion
15/06/2021	C2 006	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33371	Reparacion
15/06/2021	EX 015	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33380	Service programado
15/06/2021	EX 012	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33381	Service programado
15/06/2021	MO 011	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33389	Service programado
15/06/2021	MO 011	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33068	Reparacion
16/06/2021	PC 008	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33372	Reparacion
17/06/2021	TT 006	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33369	Reparacion
17/06/2021	C2 063	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33373	Reparacion
19/06/2021	TT 006	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33377	Reparacion
19/06/2021	TT 007	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33378	Service programado
19/06/2021	EX 014	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33379	Service programado

## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Mantenimiento preventivo de la maquinaria					Obra: O.4313
Fecha	Equipo	Lugar	Responsable	Remito	Observaciones
21/06/2021	CM 029	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33374	Service programado
21/06/2021	C2 058	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33375	Reparacion
21/06/2021	CM 029	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33376	Service programado
22/06/2021	C2 057	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33382	Reparacion
22/06/2021	C2 020	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33383	Reparacion
23/06/2021	C2 044	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33384	Reparacion
23/06/2021	EX 022	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33385	Reparacion
23/06/2021	C3 008	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33386	Reparacion
23/06/2021	CM 017	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33387	Reparacion
23/06/2021	PC 016	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33388	Service programado
28/06/2021	C2 038	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33390	Reparacion
28/06/2021	C3 008	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33391	Reparacion
28/06/2021	C3 006	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33392	Reparacion
28/06/2021	C2 020	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33393	Reparacion
28/06/2021	C2 057	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33396	Reparacion
29/06/2021	MO 011	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33394	Reparacion
29/06/2021	C2 064	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33395	Reparacion
29/06/2021	MO 011	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33051	Reparacion
30/06/2021	EX 015	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33052	Reparacion
30/06/2021	EX 014	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33053	Reparacion
01/07/2021	EX 015	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33054	Reparacion
02/07/2021	TT 007	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33055	Reparacion
02/07/2021	C2 038	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33056	Reparacion
02/07/2021	C2 053	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33057	Reparacion
02/07/2021	EX 020	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33058	Reparacion
02/07/2021	TT 006	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33059	Reparacion
05/07/2021	C2 057	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33060	Reparacion
05/07/2021	C2 056	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33061	Reparacion
05/07/2021	CT 074	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33069	Service programado
05/07/2021	C2 037	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33070	Reparacion
06/07/2021	C2 064	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33071	Reparacion
06/07/2021	C2 035	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33072	Reparacion
06/07/2021	C2 032	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33073	Reparacion
06/07/2021	C2 057	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33074	Reparacion
06/07/2021	C2 063	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33075	Reparacion
06/07/2021	C3 008	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33076	Reparacion
07/07/2021	C2 038	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33078	Reparacion
07/07/2021	RE 029	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33079	Service programado
07/07/2021	C6 002	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33080	Reparacion
08/07/2021	EX 020	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33064	Reparacion

## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



### Mantenimiento preventivo de la maquinaria

Obra: O.4313

Fecha	Equipo	Lugar	Responsable	Remito	Observaciones
08/07/2021	EX 022	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33065	Reparacion
08/07/2021	TT 007	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33066	Reparacion
08/07/2021	EX 015	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33067	Reparacion
08/07/2021	C2 042	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33081	Service programado
08/07/2021	EX 026	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33082	Reparacion
09/07/2021	C2 046	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33062	Reparacion
09/07/2021	EX 022	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33063	Reparacion
09/07/2021	C2 058	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33083	Reparacion
09/07/2021	MO 012	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33084	Reparacion
12/07/2021	C3 007	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33085	Reparacion
12/07/2021	C2 066	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33086	Service programado
13/07/2021	C1 035	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33087	Reparacion
13/07/2021	C2 043	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33088	Reparacion
13/07/2021	C2 064	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33089	Reparacion
13/07/2021	C6 002	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33090	Reparacion
13/07/2021	C2 008	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33091	Reparacion
13/07/2021	C4 024	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33092	Reparacion
13/07/2021	PA 204	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33093	Reparacion
15/07/2021	C1 033	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33094	Reparacion
16/07/2021	C2 056	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33097	Reparacion
19/07/2021	CM 018	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33095	Reparacion
19/07/2021	C3 008	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33096	Reparacion
19/07/2021	C2 035	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33752	Reparacion
20/07/2021	CT 069	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33098	Reparacion
20/07/2021	C2 038	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33099	Reparacion
21/07/2021	EX 022	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33100	Reparacion
21/07/2021	MO 014	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33751	Reparacion
21/07/2021	C2 037	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33753	Reparacion
21/07/2021	TT 006	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33756	Reparacion
22/07/2021	EX 022	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33757	Reparacion
22/07/2021	BH 002	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33758	Reparacion
22/07/2021	CM 018	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33760	Reparacion
22/07/2021	C2 035	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33761	Service programado
22/07/2021	C2 020	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33762	Reparacion
24/07/2021	TT 007	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33755	Reparacion
27/07/2021	TT 006	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33764	Service programado
27/07/2021	EX 022	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33765	Reparacion
28/07/2021	C2 037	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33768	Reparacion
28/07/2021	TT 007	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33772	Reparacion
29/07/2021	C2 038	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33769	Reparacion
29/07/2021	TT 006	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33770	Reparacion
29/07/2021	EX 020	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33773	Reparacion
30/07/2021	TT 007	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33776	Reparacion
30/07/2021	C1 033	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33777	Reparacion
30/07/2021	CM 030	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33778	Service programado
30/07/2021	CM 026	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33779	Service programado
02/08/2021	C1 035	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33782	Reparacion

## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



05/08/2021	TT 006	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33786	Reparacion
05/08/2021	C2 064	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33787	Reparacion
05/08/2021	EX 014	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33788	Reparacion
05/08/2021	CM 027	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33789	Service programado
05/08/2021	CT 069	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33791	Service programado
05/08/2021	CM 017	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33797	Reparacion
05/08/2021	TT 007	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33799	Reparacion
05/08/2021	EX 012	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33802	Reparacion
05/08/2021	TT 007	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33807	Reparacion
07/08/2021	EX 020	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33801	Reparacion
10/08/2021	CT 077	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33803	Service programado
10/08/2021	C4 024	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33804	Reparacion
10/08/2021	TT 005	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33805	Reparacion
11/08/2021	PC 017	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33792	Service programado
11/08/2021	CM 017	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33808	Reparacion
11/08/2021	EX 022	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33817	Service programado
12/08/2021	EX 014	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33793	Service programado
12/08/2021	C2 035	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33806	Reparacion
12/08/2021	PC 008	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33812	Reparacion
12/08/2021	TT 007	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33813	Reparacion
16/08/2021	PC 008	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33794	Service programado
16/08/2021	C1 033	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33814	Reparacion
17/08/2021	CT 082	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33796	Service programado
17/08/2021	C2 056	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33816	Reparacion
17/08/2021	TT 005	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33818	Reparacion
17/08/2021	CM 017	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33819	Reparacion
18/08/2021	TT 006	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33815	Reparacion
18/08/2021	TT 005	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33837	Reparacion
19/08/2021	EX 022	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33826	Reparacion
20/08/2021	C3 008	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33832	Reparacion
20/08/2021	C3 008	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33836	Reparacion
21/08/2021	CM 018	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33828	Service programado
21/08/2021	MO 012	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33829	Service programado
21/08/2021	C2 038	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33835	Service programado
22/08/2021	MO 011	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33833	Service programado
22/08/2021	EX 015	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33834	Service programado
23/08/2021	CM 017	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33838	Reparacion
23/08/2021	EX 023	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33842	Reparacion
23/08/2021	CM 030	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33843	Reparacion
24/08/2021	CM 019	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33839	Reparacion
24/08/2021	C2 037	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33840	Reparacion
24/08/2021	TT 006	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33844	Reparacion
25/08/2021	C2 037	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33845	Reparacion
28/08/2021	BU 006	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33022	Reparacion
30/08/2021	C2 070	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33001	Reparacion
30/08/2021	EX 014	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33002	Reparacion
30/08/2021	TT 006	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33003	Reparacion
31/08/2021	CT 078	Los Cuadrados	Carlos Feliciano	33004	Service programado

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



## PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN

Fecha	Hormigón	Orçigen	Destino	Remito	Cantidad	Unidad	Camión	Observaciones
02/06/2021	C25	Cujó	O.4313	52895	4	mt	MI 010	Pantallas alcantarilla (SF)
03/06/2021	C25	Cujó	O.4313	52896	1	mt	MI 010	Gomería Obrador
04/06/2021	C25	Cujó	O.4313	52897	16	mt	MI 010	Pantalla alcantarilla
15/06/2021	C25	Cujó	O.4313	48504	4 1/2	mt	MI 010	Aletas alcantarilla
15/06/2021	C25	Cujó	O.4313	48504	20	mt	MI 010	Losa alcantarilla (SF)
16/06/2021	C25	Cujó	O.4313	48505	2 1/2	mt	MI 010	Aletas alcantarilla (SF)
18/06/2021	C25	Cujó	O.4313	48506	7 1/2	mt	MI 010	Pantalla puente Cujó
18/06/2021	C25	Cujó	O.4313	48506	2 1/2	mt	MI 010	Pantalla alcantarilla (SF)
21/06/2021	C25	Cujó	O.4313	48507	2 1/2	mt	MI 010	Pantalla alcantarilla (SF)
28/06/2021	C25	Cujó	O.4313	48510	20	mt	MI 010	Losa alcantarilla (SF)
30/06/2021	C25	Cujó	O.4313	48512	6	mt	MI 010	Electrificacion
01/07/2021	C25	Cujó	O.4313	48513	20	mt	MI 010	Pantallas Puente
05/07/2021	C25	Cujó	O.4313	48515	16	mt	MI 010	Platea alcantarilla (SF)
07/07/2021	C25	Cujó	O.4313	48517	23	mt	MI 010	Aletas Platea (SF)
08/07/2021	C25	Cujó	O.4313	48518	15	mt	MI 010	Pantallas Alcantarilla N°5
13/07/2021	C25	Cujó	O.4313	48521	3 1/2	mt	MI 010	Pantalla alcantarilla N°6 (SF)
19/07/2021	C25	Cujó	O.4313	48522	4 1/2	mt	MI 010	Pantalla alcantarilla N°6 (SF)
21/07/2021	C25	Cujó	O.4313	48524	3	mt	MI 010	Alcantarilla N°6 (SF)
22/07/2021	C25	Cujó	O.4313	48525	42	mt	MI 010	Losa Puente N°5
23/07/2021	C25	Cujó	O.4313	48526	2 3/4	mt	MI 010	Platea alcantarilla N°6 (SF)
27/07/2021	C25	Cujó	O.4313	49527	16	mt	MI 010	Alcantarilla N°6 (SF)
28/07/2021	C25	Cujó	O.4313	48528	6	mt	MI 010	Electrificacion
28/07/2021	C25	Cujó	O.4313	48528	4 1/2	mt	MI 010	Aletas alcantarilla N°5
29/07/2021	C25	Cujó	O.4313	48529	6	mt	MI 010	Electrificacion
29/07/2021	C25	Cujó	O.4313	48529	1 1/2	mt	MI 010	Alcantarilla (SF)
30/07/2021	C25	Cujó	O.4313	48530	8	mt	MI 010	Alcantarilla Cantera
02/08/2021	C25	Cujó	O.4313	48531	16 1/2	mt	MI 010	Alcantarilla (SF)
03/08/2021	C25	Cujó	O.4313	48532	14	mt	MI 010	Alcantarilla N°5
04/08/2021	C25	Cujó	O.4313	48533	31 1/2	mt	MI 010	Alcantarilla
05/08/2021	C25	Cujó	O.4313	48534	2 1/2	mt	MI 010	Alcantarilla (SF)
06/08/2021	C25	Cujó	O.4313	48535	6 1/2	mt	MI 010	Muro alcantarilla N°4
12/08/2021	C25	Cujó	O.4313	48537	1 1/2	mt	MI 010	Cabecal Alcantarilla
13/08/2021	C25	Cujó	O.4313	48538	13 1/2	mt	MI 010	Muro alcantarilla N°4
16/08/2021	C25	Cujó	O.4313	48539	4	mt	MI 010	Muros Alcantarilla N°6 (SF)
17/08/2021	C25	Cujó	O.4313	48540	6 1/2	mt	MI 010	Muro alcantarilla N°4
18/08/2021	C25	Cujó	O.4313	48541	1 3/4	mt	MI 010	Cabecal Alcantarilla
19/08/2021	C25	Cujó	O.4313	48542	1 3/4	mt	MI 010	Muros Alcantarilla N°7 (SF)
19/08/2021	C25	Cujó	O.4313	48542	4 1/2	mt	MI 010	Aletas Alcantarilla N°5
20/08/2021	C25	Cujó	O.4313	48543	1 1/4	mt	MI 010	Cabecal Alcantarilla
24/08/2021	C25	Cujó	O.4313	65501	16	mt	MI 010	Alcantarilla N°4
24/08/2021	C25	Cujó	O.4313	65502	18	mt	MI 010	Alcantarilla N°6 (SF)
25/08/2021	C25	Cujó	O.4313	48544	8	mt	MI 010	Alcantarilla N6 (SF)
31/08/2021	C25	Cujó	O.4313	48545	4 1/2	mt	MI 010	Aletas Alcantarilla N°5
31/08/2021	C25	Cujó	O.4313	48546	10	mt	MI 010	Losa Alcantarilla N°7 (SF)



**INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA**

REG-G-74 V01



T B O

**B** AÑOS QUÍMICOS AROMÉTRICA  
**CABRERA**

CLIENTE: CUSO CENTRADOS  
DIRECCIÓN: LOS CENTRADOS

• BAÑO QUÍMICO	
• LIMPIEZA	✓ 4
• DESAGOTE	✓ 4
• SERVICIO BAROMÉTRICO	
• OBSERVACIONES:	

Firma:

099 834 452 - 099 820 562

T B O

**B** AÑOS QUÍMICOS AROMÉTRICA  
**CABRERA**

CLIENTE: CUSO CENTRADOS  
DIRECCIÓN: LOS CENTRADOS

• BAÑO QUÍMICO	
• LIMPIEZA	✓ 5
• DESAGOTE	✓ 5
• SERVICIO BAROMÉTRICO	
• OBSERVACIONES:	

Firma:

099 834 452 - 099 820 562

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



**MOVIMIENTO ENTRE OBRAS**  
 N° 027901  
 Día Mes Año  
 17 8 21

construcciones  
 electrificación rural  
 lavadero de materiales  
 movimiento de suelos  
 caminería  
 obras hidráulicas

Rivera 1278 - SALTO  
 Tels. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

Obra Origen: LOS CUADRADOS 04313  
 Obra Destino: V. MUNICIPAL

CODIGO	CANT.
Am?	RESIDUOS GENERADOS
	EN OBRA-DOR

Camión N° C1033 Recibi Conforme

**MOVIMIENTO ENTRE OBRAS**  
 N° 032597  
 Día Mes Año  
 19 07 21

construcciones  
 electrificación rural  
 lavadero de materiales  
 movimiento de suelos  
 caminería  
 obras hidráulicas

Rivera 1278 - SALTO  
 Tels. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

Obra Origen: LOS CUADRADOS 04313  
 Obra Destino: V. MUNICIPAL

CODIGO	CANT.
Zub	PAZ Y CANTON
Q5.04	RESIDUOS DOMESTICOS

Camión N° C1033 Recibi Conforme  
 Aclaración firma:

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



**MOVIMIENTO ENTRE OBRAS**  
N° 032584

Día Mes Año  
13 06 21

construcciones  
electrificación rural  
lavadero de materiales  
movimiento de suelos  
caminería  
obras hidráulicas

Rivera 1278 - SALTO  
Tels. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

Obra Origen: 4373  
Obra Destino: REPARO ABLÓN

CODIGO	CANT.
70	BATERIAS GRANDES USADAS
78	BATERIAS CHICAS USADAS
4	TANQUES ACEITES SUCIOS
2	TANQUES FILTROS VAJILLOS
2	TANQUES TIRAFOS SUCIOS
1	TANQUES MANGAS ROTAS
2	TANQUES ALUMINIO DE
	CAMIONES PARA REPARAR

Camión N° C3008 Recibi Conforme  
Aclaración firma:  
Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 7804 - 32.501 al 35.000 - 11/2020.

**MOVIMIENTO ENTRE OBRAS**  
N° 032591

Día Mes Año  
01 07 21

construcciones  
electrificación rural  
lavadero de materiales  
movimiento de suelos  
caminería  
obras hidráulicas

Rivera 1278 - SALTO  
Tels. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

Obra Origen: LOS CANNABADOS  
Obra Destino: LAVADERO MUNICIPAL

CODIGO	CANT.
3m13	RESIDUOS PAPEL Y CARTON

Camión N° C1033 Recibi Conforme  
Aclaración firma:







**INFORME TRIMESTRAL GESTION  
AMBIENTAL DE OBRA**

REG-G-74 V01



**Registro entrega materiales usados**

REG-L-01 V04

Salto, 25 de Junio 2021.-

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)

Item	Cant.	Obra	Unid.
Aceite lubricante usado	4	04313/	tangue
Baterías usadas	22	04313/	tangue
Papel y cartón			
Plásticos			
Chatarra electrónica			
Chatarra ferrosa			
Neumáticos usados CAMIONES	11	04313	unidades ✓
Escombros			
Envases de productos químicos con triple lavado			
Otros: FILTROS ACEITE USADO	2	Apolón	tangues
TRAPAJ SUCIOS REMANT	2	04313/	tangues

*Luis Rodriguez*  
Firma Responsable Ambiental  
obra o instalación fija

Empresa que recibe: F. ROYAS S.S  
Persona que recibe: UBA ANNO PIZANO  
Firma y fecha: 25-06-21 UBA PIZANO

REG-L-01 V04 04/09/15

NL/GT

Dón 1 de 1

**INFORME TRIMESTRAL GESTION  
AMBIENTAL DE OBRA**

REG-G-74 V01



**Registro entrega materiales usados**

REG-L-01 V04



Salto, 3 de Agosto 2021.-

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)

Item	Cant.	Uni.	Obra
Aceite lubricante usado	7	tangues	04313
Baterías usadas			
Papel y cartón			
Plásticos			
Chatarra electrónica			
Chatarra ferrosa			
Neumáticos usados			
Escombros			
Envases de productos químicos con triple lavado			
Otros: <b>FILTROS USADOS</b>	3	tangues	04313
<b>TIERRA CONTAMINADA</b>	1	tangue	04313

Firma Responsable Ambiental  
obra o instalación fija

Empresa que recibe: **Fino Mix S.A**  
 Persona que recibe: **[Firma]**  
 Firma y fecha: **3-8-21** **[Firma]**



# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



**FIROMIX S.A.**  
Ruta 3 Km 484,5 - Tel: 473 22640 - Salto  
Habilitación de DINAMA N° 0155/2016

N° 0338

**Certificado de Recepción  
para Tratamientos de  
Residuos Industriales**

GENERADOR:

Fecha Recepción: 10 / 07 / 21

Razón Social: José Cujó RUT 160145570019

Lugar de retiro: Planta A Polón

Personal de Contacto/Responsable Luis Rodríguez

Teléfono Contacto \_\_\_\_\_

CANTIDAD	MATERIALES	KILOS
<u>4 TRAPOS</u>	Aceite Automotriz	
	Filtros Sucios	
	Tierras c/hidrocarburos	
<u>2 TRAPOS</u>	Trapos Sucios	
	Amortiguadores	
	Latas de pinturas	
	Aceite Comestible	

Tip. Norte 201 al 600 x 3 - 05/20

CANTIDAD	MATERIALES	KILOS
	Papeles y Cartón	
	Plástico y Nylon	
	Metales no ferrosos	
	Chatarra Electrónica	
	Monitores	
	Lámparas y Tubos	
	Chatarra	
<u>22</u>	<u>botellas usadas</u>	

VIA 1 blanco Cliente - VIA 2 rosada Archivo - VIA 3 celeste Punto Recepción


DESTINO:

Razón Social: FIRO MIX S.A RUT 214953420011

Dirección: Ruta 3 Km 484,500 Tel 47337732

Observaciones: Residuos correspondiente a obra 04313

  
Firma Representante Servicio de Reciclaje

  
Firma Representante Generador / Cliente

**INFORME TRIMESTRAL GESTION  
AMBIENTAL DE OBRA**

REG-G-74 V01



**FIROMIX S.A.**

Ruta 3 Km 484,5 - Tel: 473 22640 - Salto  
Habilitación de DINAMA N° 0155/2016

N° 0343

**Certificado de Recepción  
para Tratamientos de  
Residuos Industriales**

GENERADOR:

Fecha Recepción: 03 / 08 / 21

Razón Social: José Cujó

RUT 160145370019

Lugar de retiro: planta a polvo.

Personal de Contacto/Responsable: Luis Rodríguez

Teléfono Contacto: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	MATERIALES	KILOS
<u>4 Paquetes</u>	Aceite Automotriz	
<u>3 Paquetes</u>	Filtros Sucios	
<u>1 Paquete</u>	Tierras c/hidrocarburos	
	Tapos Sucios	
	Amortiguadores	
	Latas de pinturas	
	Aceite Comestible	

Tip. Norte 201 al 600 x 3 - 05/20

CANTIDAD	MATERIALES	KILOS
	Papeles y Cartón	
	Plástico y Nylon	
	Metales no ferrosos	
	Chatarra Electrónica	
	Monitores	
	Lámparas y Tubos	
	Chatarra	

VIA 1 blanca Cliente - VIA 2 rosada Archive - VIA 3 celeste Parte Recepción

DESTINO:

Razón Social: \_\_\_\_\_ RUT \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

Observaciones: Materiales pertenecientes a obra 04313



*[Handwritten Signature]*

Firma Representante Servicio de Reciclaje

*[Handwritten Signature]*

Firma Representante Generador / Cliente

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



### Remito 158 agregado

Numero 158  
 Fecha 2021-06-30  
 Cantidad total 38  
 Matrícula HAU0405  
 Transportista FIROMIX  
 Generador Jose Cujó

#### Detalle

<b>Total</b>	<b>38</b>
Autos camionetas	8
Birrodados	0
Camaras	0
Omnibus camioneros	27
Otros	0
Viales agricolas	3

#### Foto



### Remito 344 agregado

Numero 344  
 Fecha 2021-08-05  
 Cantidad total 42  
 Matrícula HBB0869  
 Transportista FIROMIX

#### Generador

Nombre Jose Cujó  
 RUT/CI 180175570019  
 Direccion Gral Fructuoso Rivera 1278, 50000 Salto,  
 Departamento de Salto, Uruguay  
 Departamento Salto

#### Detalle

<b>Total</b>	<b>42</b>
Autos camionetas	5
Birrodados	0
Camaras	0
Omnibus camioneros	33
Otros	0
Viales agricolas	4

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0003236
Oficina Actuante:	DGS - MESA DE ENTRADA - MEU	
Fecha:	25/07/2022 23:16:42	
Tipo:	Enviar	

*Se envía para prosecución del trámite.*

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2022-10-3-0003236- _Mail C130 ITGA 3.pdf	Sí
2	2022-10-3-0003236- _Nota C130 - Elevacion ITGA 3.pdf	Sí
3	2022-10-3-0003236- _José Cujó SA - C130 Camino Cuadrado ITGA 3.pdf	Sí

Firmante:
TEJERA ESPINOSA, CARMENCITA BEATRIZ



MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0003236
Oficina Actuante:	DNI - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000	
Fecha:	01/08/2022 13:51:59	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra C-130 periodo Junio 2021 - Agosto 2021 , el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0003236
Oficina Actuante:	DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	02/08/2022 15:34:07	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0003236
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	03/08/2022 08:48:51	
Tipo:	Elevar	

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento sugiriendo la remisión de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A. para la prosecución del trámite correspondiente.

Actuante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0003236
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	04/08/2022 12:57:57	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	04/08/2022 12:57:56	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0003236
Oficina Actuante:	DGS - COORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 10/001/10030100	
Fecha:	04/08/2022 17:21:11	
Tipo:	Enviar	

Con lo informado por la Dirección Nacional de Vialidad, se envía a Asesores del Sr. Ministro, para su conocimiento y consideración.-

Firmante:
ROMEU, ALEJANDRO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0003236
Oficina Actuante:	MINISTRO - 10/000/00000000	
Fecha:	28/06/2023 14:38:10	
Tipo:	Enviar	

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

28 de junio de 2023

Por instrucción del Asesor Ing. Carlos O. González se sugiere el envío de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A para prosecución de tramite.---

Firmante:
GIMENEZ, JUAN FRANCISCO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0003236
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	30/06/2023 15:44:06	
Tipo:	Firmar	

***DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA***

Remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., como está sugerido a foja 40.---

Actuante:
LESCHENKO CARAMBULA, IBANA
Pase a Firma
SOLER MALLO, GRACIELA RITA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0003236
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	30/06/2023 16:36:31	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
SOLER MALLO, GRACIELA RITA	30/06/2023 16:36:31	Avala el documento



MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0003236
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	03/07/2023 09:36:43	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU como esta dispuesto

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN