



QUINTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN

AMBIENTAL

Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000-Aceguá



3 de agosto 2023

I.- Objetivo

El presente informe tiene como objetivo comunicar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental presentado por el Consorcio Grinor-Molinsur para el mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000-Aceguá.

El período que abarca el período de marzo-mayo 2023. El presente informe aplica a todos los trabajadores de la empresa que están involucrados directamente con tareas de esta obra.

III.- Actualizaciones de documentos ambientales

En el período no se realizaron actualizaciones a los documentos ambientales del contrato.

IV.- Actividades desarrolladas en el trimestre

III.1-Ejecución de Obras

Durante este período de referencia, las principales tareas fueron realizadas en el tramo km 310-km 457 y consistieron en:

- Corte de pasto y limpieza de faja.
- Tapado de pozos y mantenimiento de señalización.

El avance económico de la obra fue **23%**

El 100% de los trabajos fueron realizados por el subcontrato Workvial RUT 050079520010.

III.2-Frentes de Trabajo

Los frentes de trabajo estuvieron relacionados directamente con las actividades descritas en el apartado anterior.

IV.- Cumplimiento de requisitos de AAPs

La obra no ha requerido la tramitación de Autorización Ambiental Previa ante la DINACEA.

V.- Gestión de Canteras

En el período no se utilizaron canteras.

VI.- Registros de Gestión Ambiental

● Consumo de agua

El consumo de agua potable es de tipo comercial distribuida en bidones.

Por el tipo de actividades ejecutadas, no fue necesaria la utilización de agua proveniente de cursos permanentes.

● Consumo de recursos granulares



QUINTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN

AMBIENTAL



Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000-Aceguá

Durante el trimestre de referencia, no hubo consumo de granulares.

- Gestión de Efluentes

Se colocaron baños químicos en el tramo en los que se están realizando trabajos. Los baños químicos son limpiados semanalmente por las empresas tercerizadas (*La Gopina* y *JR*), y por el personal cada vez que es necesario.

A continuación, se detallan los servicios de limpieza realizados en el trimestre.

- Retiro y destino final de residuos asimilables a urbanos

Los residuos domésticos son depositados en los recipientes municipales, estos se clasifican antes de depositarlos en dichos recipientes

- Retiro y destino final de residuos peligrosos

La entrega de filtros y aceites usados se realiza en el taller ALICAR en la ciudad de Durazno. La empresa encargada de llevar los residuos es la empresa PETROMOVIL.

Los Filtros no se han entregado ya que no se ha completado aún un tanque para ser entregado

- Abastecimiento de Combustibles a la maquinaria

El abastecimiento de gasoil a las maquinarias se realiza mediante suministro por camión cisterna a pie de obra, o directamente en la Estación de Servicio.

El consumo de combustibles en el trimestre fue el siguiente:

Trimestre	Gasoil (L)	Nafta (L)	Fuel Oil (L)
Marzo-Mayo 2023	3541	1360	-----

Se anexa planilla con el histórico de abastecimiento.

- Cambio de aceite a los equipos

Los cambios de aceite se realizan en el frente de obra, contando con la precaución de colocar bandeja para evitar derrames.

En el mes de Mayo se le entregó a la empresa Alicar un tanque de 200 litros de aceite.

- Lavado de maquinaria y herramientas

No se realizan lavados profundos en el frente de trabajo.

- Listado de proveedores de insumos y servicios que han actuado en el período informado

- Rosi S.R.L. Rut: 030097810012 – Estación de Servicio



QUINTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN

AMBIENTAL



Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000-Aceguá

VII.- Informes de monitoreo de variables ambientales

No se monitorearon variables durante el trimestre.

VIII.- Flota Vehicular afectada a la obra en el período informado

A continuación, se detalla la maquinaria utilizada en el período:

Workvial

- Tractor Valtra A750 NEW HOLLAND 6630
- 4 Desmalezadoras
- 2 motosierras

Todas las máquinas cuentan con al menos un botiquín, un extintor contra incendios y un listado con los teléfonos de emergencia. Todos los camiones cuentan con certificado de ITV al día. En lo que respecta a las máquinas, en este trimestre no registraron eventos ambientales significativos o desvíos al PGA.

IX.- Plantilla de personal afectado a la obra en el período informado

En el período de referencia, de una u otra forma han participado directamente de la obra, 6 funcionarios pertenecientes a WorkVial, oriundas principalmente de Durazno y Melo.

Todos cuentan con su uniforme, zapatos de trabajo, chaleco reflectivo, casco, guantes, tapones u orejeras, y mascarillas según corresponde, cuyo uso es controlado periódicamente y aleatoriamente por el prevencionista de la empresa.

Para alojar el personal que se traslada temporalmente a realizar trabajos lejos de sus casas, la empresa pone a disposición del personal (sin costo) 1 casa en la ciudad de Melo, la cual está equipada y cuenta con agua corriente y electricidad. En lo que respecta al personal, en este trimestre no registraron eventos ambientales significativos o imprevistos en el PGA.

X.- Actividades de capacitación

En el período no se realizaron capacitaciones de carácter ambiental.

XI.- Interacción con la comunidad local

Las principales relaciones con la comunidad se dan con los vecinos y los usuarios de la carretera.

Con los usuarios de la carretera los problemas surgen de las interferencias al tránsito que provocan los trabajos sobre la propia ruta. En relación a la interferencia al tránsito, se trabaja con una señalización basada en carteles, según lo establecido en el Plan de Señalización y en concordancia con las directivas de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras del MTOP. Además, se asignaron funcionarios a la tarea de banderilleros para minimizar los riesgos asociados a la ocurrencia de tránsito de los vehículos que circulan en la ruta

En lo que respecta la gestión de la comunidad, en este trimestre no registraron eventos ambientales significativos o imprevistos en el PGAS.



QUINTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN

AMBIENTAL



Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000-Aceguá

Con los vecinos, se les comunican las actividades que allí se realizan y el plazo que van a durar los trabajos. Se están respetando los mantenimientos preventivos definidos para la maquinaria utilizada en las diferentes tareas, de manera de minimizar las emisiones de ruido y gases, y asegurar que se opere en condiciones seguras para el personal de la empresa y la comunidad.

Se tiene previsto realizar reuniones con las escuelas de Cerro de Amaro y Arbolito previo a trabajar en esa progresiva con el objetivo de informar sobre los trabajos y adoptar medidas que minimicen el impacto en la cotidianeidad de las escuelas.

XII.- Auditorías Ambientales

No se recibieron auditorías ambientales durante este período.

XIII.- Contingencias

Para disminuir la probabilidad de contingencias por derrames de hidrocarburos, se utiliza la mínima cantidad de combustibles en los frentes de obra. El suministro de combustible a la maquinaria en el frente de obra se realiza desde camiones surtidores asistiéndose con bandejas estancas a los efectos de evitar derrames accidentales sobre el suelo y agua.

Se cuenta con Fichas de Seguridad de los diferentes productos utilizados.

En las máquinas se cuenta con extintor para todo tipo de fuego y con personal entrenado para el manejo de los mismos.

En el trimestre no se presentaron contingencias ambientales. En caso de haberlas, se procede de acuerdo a lo establecido en el Plan de Contingencia. Tampoco se han realizado simulacros con el personal afectado a la obra.

XIV.- Registros fotográficos

Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8,
Tramo 310k000-Aceguá



XV. Actividades a desarrollarse en el próximo período

Durante el período comprendido entre junio-agosto 2023, se realizarán las siguientes actividades:

- Corte de pasto y limpieza de faja.
- Tapado de pozos
- Mantenimiento de Señalización.



**QUINTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL**



**Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8,
Tramo 310k000-Aceguá**

- Bacheo con Mezcla asfáltica

Anexo 1



QUINTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN

AMBIENTAL



Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8,
Tramo 310k000-Aceguá

Consumo de combustible mensual M/80													
AÑO 2022/2023													
VEHICULO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MITSUBISHI													
NAFTA	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta					
CONSUMO	150 Litros	142 Litros	250 Litros	235 Litros	240 Litros	245 Litros	225 Litros	235 Litros					
RENAULT OROCH													
NAFTA	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta					
CONSUMO	150 Litros	140 Litros	210 Litros	205 Litros	210 Litros	225 Litros	205 Litros	225 Litros					
TRACTOR VALTRA													
GASOIL	Gasoil	Gasoil	Gasoil	Gasoil	Gasoil	Gasoil	Gasoil	Gasoil					
CONSUMO	224 Litros	180 Litros	600 Litros	610 Litros	570 Litros	610 Litros	450 Litros	610 Litros					
NEW HOLLAND													
GASOIL	Gasoil	Gasoil	Gasoil	Gasoil	Gasoil	Gasoil	Gasoil	Gasoil					
CONSUMO	205 Litros	170 Litros	580 Litros	588 Litros	580 Litros	583 Litros	430 Litros	580 Litros					