

INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL

1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

1.1 - TAREAS DE MANTENIMIENTO – Tramos

Las tareas de mantenimiento rutinarias que se ejecutaron en este período fueron:

- Sellado de fisuras en calzada y banquina
- Limpieza de cunetas y alcantarillas
- Limpieza de calzada
- Calzado de bordes
- Bacheo de calzada
- Bacheo de banquina

No se realizaron tareas extraordinarias.

2 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

Sin actualizaciones.

3 - CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs

La tosca necesaria para la obra será suministrada por cantera de obra pública ubicada en el padrón 59848 del departamento de Canelones, Ruta 8 km 57 con RM833/2022.

La piedra y la arena necesarias para la obra son suministradas por canteras comerciales.

4 - GESTIÓN DE CANTERAS

La piedra fue suministrada por cantera comercial, Resolución Ministerial 1051/2022 AAP.

La arena fue suministrada por cantera comercial, Resolución Ministerial 665/2023.

5 - REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

CAMPAMENTO, DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS

El campamento de apoyo sigue siendo el ubicado en el 48K500 de Ruta 8

Para los frentes de obra se utilizan baños portátiles, los cuales los limpian en el obrador citado.

PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS

Los procesos específicos con sus impactos, controles y operaciones específicas están definidos en el RG 812-01 Control de Aspectos Ambientales.

GESTION DE RESIDUOS

La gestión de residuos se realiza en el campamento de Ruta 8 km 48, según se describe en el DC 812, los remitos por traslados se registran en el RG 812-05.

Residuos domésticos sólidos

Se distribuyeron estratégicamente delante de los comedores y zonas de reunión de personal tanques para el depósito de residuos domésticos y en forma periódica se retiran las bolsas las que se depositan en el frente del campamento, sobre la vía pública, donde los levanta el recolector municipal. Se llevan los registros correspondientes. Se adjunta RG 812-05.

Residuos contaminados

Sólidos

Los sólidos contaminados se tramitan a través de Gestor habilitado. Para esto se distribuyeron tanques de diferentes colores cercanos (Amarillos – Trapos sucios / Rojo - Absorbentes contaminados / Azul – Filtros contaminados) a las plantas para el depósito de los residuos, los que periódicamente se envían al depósito de Camino Mendoza. Se llevan los registros correspondientes. Se adjunta RG 812-05.

Los absorbentes contaminados, se acopian en campamento y luego se mezclan con productos no conforme para mejorar caminería interna.

Líquidos

Aceites usados

Remitos de retiros se adjunta en RG 812-05.

Efluentes domésticos

Todos los servicios higiénicos de los obradores cuentan con instalación sanitaria que vierten sus efluentes en pozos negros impermeables, los cuales serán vaciados por barométrica.

En los frentes de obra se disponen baños químicos, cuya limpieza está a cargo del proveedor.

Remitos de servicios se adjunta en RG 812-05.

6 - INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES

En el campamento de Ruta 8, progresiva 48k500, se aplicaron monitoreos ambientales, en zona de cambios de aceite, lavadero; en el mes de mayo. Los ensayos dieron valores por debajo de los límites tolerables. Se adjunta informe en el anexo.

7 - FLOTA VEHÍCULAR

El control de los vehículos y maquinaria, se realiza mediante los registros dispuestos a tales efectos, según los RG 713-xx correspondientes, los cuales se envían mensualmente a las oficinas centrales para su control.

	INFORME DE GESTION AMBIENTAL TRIMESTRE: Agosto – Octubre 2023	M44 – MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO RUTA INTERBALNEARIA ESTE
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

8 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO

Se entrega mensualmente a la DDO la nómina propia y de subcontratos con el personal afectado a la obra.

9 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Actividades de capacitación en el período:

Capacitaciones		
Sector/Cuadrilla	Fecha	Observaciones
Abel Soulier	30-Ago	Gestión de residuos
	30-Ago	Mantenimiento de condiciones controladas
	20-set	Sustancias Peligrosas
	30-Ago	Gestión de banderillero
	20-set	Cargas Manuales
	30-Ago	Manejo seguro / equipos
Mesa	30-Ago	Gestión de residuos
	30-Ago	Mantenimiento de condiciones controladas
	30-Ago	Gestión de banderillero
	30-Ago	Manejo seguro / equipos
	21-set	Sustancias Peligrosas
Campamento Ruta 8 (Taller, pañol, sum combustible)	29-set	Gestión de residuos
	29-set	Gestión combustibles
	29-set	Sustancias Peligrosas
	29-set	Mantenimiento de condiciones controladas
	29-set	Alcohol, tabaco, drogas
	29-set	Trabajos en caliente
	29-set	Cargas Manuales
	29-set	Gestión EPP
	29-set	Herramientas engrizadas
	29-set	Control de disyuntores
Pablo Bentancur	19-set	Manejo seguro / equipos
	19-set	Gestión de residuos
	19-set	Sustancias Peligrosas
	19-set	Mantenimiento de condiciones controladas
	19-set	Gestión de banderillero
Planta UA04	2-Oct	Accidente en ruta
	2-Oct	Gestión de residuos
	2-Oct	Sustancias Peligrosas
	2-Oct	Mantenimiento de condiciones controladas
	2-Oct	Cargas Manuales
	2-Oct	Gestión EPP
Planta de hormigón	2-Oct	Manejo seguro / equipos
	29-set	Gestión de residuos
	29-set	Sustancias Peligrosas
	29-set	Mantenimiento de condiciones controladas
	29-set	Alcohol, tabaco, drogas
	29-set	Cargas Manuales
	29-set	Gestión EPP
Carlos Cabrera	29-set	Manejo seguro / equipos
	(27 y 28)/9/2023	Sustancias Peligrosas
	(27 y 28)/9/2023	Alcohol, tabaco, drogas
	(27 y 28)/9/2023	Cargas Manuales
	(27 y 28)/9/2023	Gestión EPP
M.Machado	(27 y 28)/9/2023	Manejo seguro / equipos
	21-set	Sustancias Peligrosas
	21-set	Descarga de camiones
	21-set	Gestión de banderillero
	21-set	Cargas Manuales

10 - AUDITORÍAS AMBIENTALES

No se realizaron en el período.

11 - CONTINGENCIAS

Están definidos los Planes de Contingencia de acuerdo a los IT 820-xx, por los cuales anualmente se realizan los entrenamientos correspondientes.

En el período no se desarrollaron actividades ni se registraron eventos.

12- ACOPIOS

Los acopios de materiales para las tareas de mantenimiento se encuentran en el campamento de Ruta 8 km 48.

	<p>INFORME DE GESTION AMBIENTAL TRIMESTRE: Agosto – Octubre 2023</p>	<p>M44 – MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO RUTA INTERBALNEARIA ESTE</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Anexo – RG 812-05

Anexos – Informe de monitoreos

	INFORME DE GESTION AMBIENTAL TRIMESTRE: Agosto – Octubre 2023	M44 – MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO RUTA INTERBALNEARIA ESTE
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Contenido

INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL.....	1
1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO.....	1
1.1 - TAREAS DE MANTENIMIENTO – Tramos.....	1
2 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES.....	1
3 - CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs	1
4 - GESTIÓN DE CANTERAS.....	1
5 - REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	1
CAMPAMENTO, DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS	1
PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS	1
GESTION DE RESIDUOS	1
Residuos domésticos sólidos.....	2
Residuos contaminados	2
6 - INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES	2
7 - FLOTA VEHÍCULAR.....	2
8 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO	3
9 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4
10 - AUDITORÍAS AMBIENTALES	5
11 - CONTINGENCIAS	5
12- ACOPIOS.....	5
Anexo – RG 812-05.....	6
Anexos – Informe de monitoreos	6
Contenido.....	7

Pan de Azúcar 21 de noviembre de 2023

Ing. Diego Cerizola

Ingeniero Residente