

# OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO RUTA 3 TRAMO:

## ARROYO GRANDE (KM 243) – CAMPAMENTO SAN MANUEL (RUTA 24)

Período: MARZO – MAYO/23

Por medio de este informe, se actualiza a la Dirección de Obra, la información cuantificada y al díade lo realizado en materia de gestión ambiental en el periodo que se informa.

# 1. Actividades desarrolladas en la obra en el periodo

En este punto se describen las actividades realizadas durante el periodo, cuantificando su avance yadjuntando cuando corresponda los registros fotográficos que contribuyan con la descripción de la gestión ambiental desarrollada.

Rubro	Descripción de Tarea	Avance
	CONSERVACIÓN CALZADA Y BANQUINA	n/a
	MANTENIMIENTO OBRAS DE ARTE MENOR Y FAJA	n/a





# Informe trimestral de gestión ambiental

Código: DC 7.1-0

Versión: 01

#### 2. Actualización de Documentos Ambientales

Durante el periodo se mantienen sin cambios.

#### 3. Cumplimiento de Requisitos de AAP

No aplica

## 4. Gestión de Canteras

Se adjunta RM de ampliación de cantera piedra y tosca. RM542 2022.

## 5. Registros de Gestión Ambiental

Se adjunta FC 7.5-11- Registro de entrega de residuos actualizada durante el periodo correspondiente en anexos.

Mantenimiento preventivo de la flota del periodo, se lleva a través de planilla de Excel dinámica, que incluye todas las obras de la empresa, y en particular esta, con los cambios de aceite, filtros, arreglos eléctricos, etc., la misma es completada por el oficinista en cada obra.

Los cambios de aceite de los camiones y de las máquinas de alta movilidad se realizan en el campamento, en la zona dispuesta para ello.

El aceite usado proveniente de los cambios de aceite almacena transitoriamente en el campamento en tanques acondicionados a tales efectos. Parte de este aceite se está utilizando la lubricación de la trituradora. El aceite residual se gestiona de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PR 7.5-02 - Gestión de residuos.





En los casos que la unidad de medida para un tipo de residuo sea diferente a la indicada en la tabla anotar en el campo "Observaciones" la unidad de medida utilizada y el tipo de residuo; por ejemplo "kg o m3 para suelos contamnados, Iodos, residuos de obras", "bolsas de 1,2 m x 1 m para reciclables, domésticos", etc.). Observaciones Código: FC 7.5-11 Versión: 05 Firma responsable de entrega del residuo Nombre de la empresa/ organismo que retira/ recibe el residuo Vertespero Vertechello Vertadeno Vertechero Vertedono Verteckens Otros (describir). Registro de entrega de residuos rutas, calles en obra Residuos retirados de las Escombros mixers Lodos lavadero de maquinaria general Lodos lavadero de CANTIDAD- UNIDAD (VER NOTA) Aguas negras (barométrica) Neumaticos fuera de uso 2023 Baterias usadas Aceites usados Filtros usados de combustible y aceite hidrocarburos Suelo contaminado con 85 (seta) Matarial reciclable (papel, cartón, plástico, vidrio, A 百 \$ 50 B 1004 200 H 8 8 Residuos domésticos 25/5 8/8 Lugar/ Obra: 28/4 NOTA: 17/5 24/4 Fecha 4/4

Página 1 de 1





## Informe trimestral de gestión ambiental

Código: DC 7.1-0 Versión: 01

Los combustibles y lubricantes se acopian en el campamento de la empresa. Desde ahí laempresa tiene contratado una empresa para la gestión de residuos especiales, AFRECOR S.A.

Referente a los neumáticos en desuso, la empresa tiene contratada a GENEU S.A., que seencarga de la disposición final de los mismos.

Con respecto a los baños químicos, se contrata a una empresa de la zona, que también gestiona lalimpieza con barométrica, se adjuntan facturas y/o remitos.

Control surtido de gasoil y lubricantes, se adjunta FC 7.5-01. Se adjuntan las planillas en Excel los meses en cuestión.

#### 6. Informes de monitoreo de variables ambientales

Se utiliza agua de OSE

# 7. Flota vehicular afectada a la obra en el periodo informado

La flota afectada a la obra durante el periodo, no ha recibido observaciones frente aincumplimientos frente a emisiones acústicas o a la atmosfera.

#### 8. Personal afectado a la obra

Durante el periodo trabajaron 5 funcionarios en la ejecución de la obra.

#### 9. Actividades de Capacitación

Se realiza Capacitación sobre riesgos generales de SST, Buenas prácticas ambientales, manejo de residuos, Respuesta ante emergencias. Primero auxilios

17/4/23

#### 10. Interacción con la comunidad local

Sin inconvenientes ni solicitudes particulares.

#### 11. Auditorías Ambientales

No hubo auditorias en este trimestre.

#### 12. Contingencias

No se registran contingencias en el periodo.