



Informe Restauración Ambiental

Código: DC 7.1-0
Versión: 01

Montevideo, 17 de noviembre 2023

Obra: C 120: AMPLIACION- Ensanche y refuerzo de los puentes de Ruta 3 sobre arroyo Pantanoso, Sacra y Pasaje superior sobre Ruta 90.

Período: fin de obra

Por medio de este informe, se actualiza a la Dirección de Obra, la información cuantificada y al día de lo realizado en materia de gestión ambiental luego de finalizadas las intervenciones en el lugar.

Se cumple con lo indicado en el Plan de Recuperación Ambiental de la Obra, en toda el área intervenida durante la misma salvo un pie de acopio de RAP sobre faja de A. Pantanoso, relevada durante auditoría de cierre con el auditor Martín Salgueiro el 15/11/23. Se retira el material y se adjunta imagen.

Se releva junto con el auditor cada puente del grupo verificando recuperación de cada área tal como está indicado en plan.



Sandra Cancela

Ramon C Alvarez