

Obra / Sector		Ruta 8 Km 48.500		Mes / Año	01/24	
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo
1 RE40	1857	Frente				
2 RE39	1679	Frente				
3 RE24	1819	Frente				
4 TR22	1569	Frente				
5 TR19		Frente				
6 CM08	1640	Frente				
7 CA36	Cristian Pareda	Frente				
8 CU64	1884	Frente				
9 CU68	1793	Frente				
10 CU67	1679	Frente				
11 CU66	1740	Frente	gasta mucho Aceite en fño una Blanca			
12 CU63	1162	Frente				
13 CU58	1573	Frente				
14 CU35	1644	Frente				
15 CU17	1434	Frente				
16 BU11	1789	Frente				
17 CO48	1824	Frente				
18 CO45	1073	Frente				
19 MD16	1737	Frente				
20 CR17	434	Frente				
21 TA09	271	Frente				
22 MO12	-	-				
23 TR08	1445	Frente				
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						