



**INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL, LICITACIÓN M-43 Y M-44**  
Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta Interbalnearia

Fecha: 2024-08- 08

Hoja: 1 de 3

**1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

**M-43**

Descripción: Mantenimiento de niveles de servicio de la señalización vial vertical y horizontal.

Ubicación: Ruta Interbalnearia, desde A° Carrasco, hasta A° Solis Grande.

**M-44**

Descripción: Mantenimiento de niveles de servicio de la señalización vial vertical y horizontal.

Ubicación: Ruta Interbalnearia, desde A° Solis Grande hasta Punta del Este. Ruta 9 desde Ruta 8 hasta A° Solis Grande. Ruta 9 desde A° Solis Grande hasta Ruta 99.

**2. ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS AMBIENTALES**

Sin nuevas actualizaciones.

**3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AAP**

No requiere.

**4. GESTIÓN DE CANTERAS**

No aplica.

**5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL**

- El personal consume agua mineral embotellada.
- Los residuos sólidos vuelven a la empresa clasificados según la instrucción de Gestión de Residuos.
- La evacuación, limpieza y desinfección de los baños portátiles es realizada por empresa tercerizada (se adjuntan remitos).
- Se realiza mantenimiento preventivo mensual de los vehículos y la maquinaria, de acuerdo al Programa de Mantenimiento.
- El cambio de aceite de las unidades se realiza en el taller de mantenimiento en planta; los residuos se disponen de acuerdo a la instrucción de Gestión de residuos.
- En caso de generarse incidentes se actúa de acuerdo al procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias.
- Bordonix considera a sus proveedores de productos y servicios como parte de su Know How, por lo que no realiza declaraciones asociadas.

**INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL, LICITACIÓN M-43 Y M-44**  
Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta Interbalnearia

Fecha: 2024-08-08

Hoja: 2 de 3

**6. INFORME DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES**

No aplica.

**7. FLOTA DE VEHÍCULOS AFECTADA A LA OBRA**Flota utilizada en el periodo M-43:

Vehículo	Marca	Matrículas
CAMION	Fotón	SCK 8863/ SCM 2873/ SCO 3154/SCJ 2039
CAMION	JMC	SCP 1504/ SCM 3766/ SBU 4280/ SCV 3093/ SCU 9546
CAMION	Mercedes Benz	SCW 3451/ SBD 3458
CAMION	VW	SAB 7690/ SBQ 8896/ SBE 6766/ SCU 1180/ SDB 4694

Flota utilizada en el periodo M-44:

Vehículo	Marca	Matrículas
CAMION	JMC	SCM 3766/ SCM 6045/ SCU 2387

Nota: Toda la flota cumple inspección Applus.

**8. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA**M-43 Personal asignado a:

- 9 cuadrillas demarcación horizontal.
- 1 cuadrilla instalación vertical.
- 2 cuadrillas instalación defensas metálicas.

M-44 Personal asignado a:

- 1 cuadrilla demarcación horizontal.
- 3 cuadrillas instalación vertical.

**9. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN**

Fecha	Curso	Cantidad de personas	Tiempo (h)	Tipo
May-24	Manual de seguridad	38	2.0	interno
May-24	Pausas activas	5	0,3	interno
May-24	Uso seguro de herramientas- Trozadora	3	0,5	interno
Jun-24	Manual de seguridad	43	2.0	interno
Jul-24	Gestión de residuos	3	1	interno
Jul-24	Trabajo en altura	7	1,5	interno

**10. ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL**



**Bordonix**  
Señalización y Seguridad vial

Periodo: *mayo 2024- junio 2024*

**INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL, LICITACIÓN M-43 Y M-44**  
Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta Interbalnearia

Fecha: 2024-08-08

Hoja: 3 de 3

En este periodo no fueron realizadas actividades con la comunidad.

**11. AUDITORÍAS AMBIENTALES**

En este periodo no se realizaron auditorías.

**12. CONTINGENCIAS**

El manejo de los aspectos ambientales derivados de situaciones potenciales (incidentes y/o accidentes), se realiza conforme al procedimiento de Preparación y respuesta ante emergencias, la instrucción de Control Operacional y otros mecanismos definidos y gestionados conforme al Sistema de Gestión Certificado (ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018).

Referido a la materialización de incidentes/accidentes, en el periodo citado no se registró situaciones tales como derrames, incendios u otro tipo de evento.

Por Bordonix S.A.

Ivonne Arena  
Dpto. Calidad y Medioambiente.