

Obra / Sector		Obra Ruta 8 Km 48.50		Mes / Año	03/24	
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo
1	CA54	Frente.				
2	CUF09	Frente				
3	CA74	Frente				
4	CA80	Frente	Alin. ruta, saludos 230.000Km. 4/03/24			
5	CA100	Frente/dorso				
6	CA103	Frente				
7	CA10	Frente	Taque. Perdida Imputate, conilla riezo	4/03/23		
8			Pleja, Reloj cuenta hora, presión Aceite			
9			no andan.			
10	CA22	Frente.				
11	CT22	Frente/dorso	Perdida de Agua Aire Accidental			
12	CT28	Frente				
13	CT30	Frente				
14	CT35	Frente.				
15	CU17	Frente	Extintor, gato, Fierzo Robados			
16	CU24	Frente.				
17	CU27	Frente				
18	CU35	Frente				
19	CU37	Frente				
20	CU53	Frente				
21	CU57	Frente				
22	CU69	Frente				
23	CU60	Frente				
24	CU62	Frente.				
25	CU63	Frente				
26	CU64	Frente				
27	CU66	Frente	Continúa gaseado mucho Aceite.			
28	CU67	Frente	Direccion Dña Poco Fuego cargado.			
29	CU68	Frente				
30	CU68	Frente				
31	CT02	Frente /dorso	consumo de Aceite y perdida Bomba			
32	CA76	Frente	gasol. Aislados.			
33	CA76	Frente				
34						
35						
36						
37						

Obra / Sector		Obra		Mes / Año	03/24	
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo
1 TA10		Frente				
2 TA05		Frente				
3 TR23	1565	Frente				
4 FA09		Frente				
5 TA22	1569	Frente				
6 MO11	1748	Frente				
7 MO12		Frente				
8 MO14	1449	Frente				
9 MO16	1932	Frente				
10 CO41		Frente				
11 CO45	1073	Frente				
12 CO53	1833	Frente				
13 CO56	-	Frente				
14 CO58	1060	Frente				
15 CO59	1708	Frente				
16 CO63	1824	Frente				
17 PA31	616	Frente				
18 PE21	985	Frente				
19 PE24	1819	Frente				
20 PE26	938	Frente				
21 PE32	1454	Frente				
22 PE36	729	Frente				
23 RE38	352	Frente				
24 RE39	1629	Frente				
25 RE40	1857	Frente				
26 RE41		Frente				
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						

Obra / Sector				Mes / Año	03/24	
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo
1 CO12						
2 CO29						
3 CO38						
4 CU02						
5 CU03						
6 CU16						
7 CU30						
8 CU19						
9 CU24						
10 CU37						
11 CR20						
12 CR23						
13 TR23						
14 CH01						
15 CH02						
16 CI27						
17 SV12						
18 SV14						
19 SV07						
20 SV31						
21 HM135						
22 SCJ7053						
23 SAK9189						
24 HM059						
25 RQF02						
26 RQF06						
27 PA02						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						