



Volkswagen // Palfinger - 14-190 - PK 11001 SLD

grúa y barquilla rutina diaria de control nivel de aceite, engrase, estado de mangueras, pernos y seguros + estado general de estructura barquilla

Pagina 1

