

		RG 57
	FICHA MANTENIMIENTO VEHICULOS	Versión: 1
		Fecha: 01/10/2012
		Página 1


IDENTIFICACIÓN

Numero:	69 1
Equipo:	camión grua - SCO 8091
Marca/Modelo:	Volkswagen // Palfinger - 17-190 - PK 13501 SLD

RUTINAS

cambio de aceite y filtro // cada 20000 km o 500 horas // 15w40 // modelo de filtro -
control de líquidos y filtro de aire // en cada servicio
control gral. alineación, cubiertas y luces - rutina antes de cada salida
control de frenos y regulación // rutina y en cada servicio
grúa y barquilla rutina diaria de control nivel de aceite, engrase, estado de mangueras, pernos y seguros + estado general de estructura barquilla

	EXPEDIDA	VENCIMIENTO
CAT - MTOP	27/6/2024	27/6/2025
PERMISO DE CIRCULACION	20/3/2025	6/4/2026
CERTIFICACIÓN GRUA	27/6/2024	27/6/2025
CERTIFICACIÓN CANASTO	27/6/2024	27/6/2025

		RG 57
	FICHA MANTENIMIENTO VEHICULOS	Versión: 1
	CAMIÓN SDD4938 - (viene de SCO 8091)	Fecha: 01/10/2012
		Página 1

FECHA	horas	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
22/8/2019	150	servicio 150 horas completo	LESTIDO	GARANTIA
15/1/2020	500	servicio completo 500 horas	LESTIDO	GARANTIA
		verificar correa de accesorios (AC)		GARANTIA
19/3/2020		verificar correa de accesorios (AC)		GARANTIA
9/7/2020	1000	servicio completo 1000 horas	LESTIDO	
20/11/2020	1500,00	servicio completo 1500 horas	LESTIDO	
8/3/2021	2017,00	servicio 2000 horas	lestido	25784 km
14/7/2021	2500,00	servicio 2500	lestido	reten salida de caja, chicote, llave l/cristal
10/11/2021	3000,00	servicio 3000 horas	lestido	
24/2/2022	3500,00	servicio 3500 horas	lestido	
27/6/2022	4000,00	servicio 4000 horas	lestido	cambio de amortiguadores
23/11/2022	4630,00	servicio 4500 horas	lestido	
20/3/2023	5360,00	servicio 5000 horas	lestido	se reparan frenos 2do eje
17/4/2023		cambio de 2 cubiertas pi/fr88 275/80 R22,5 149/146 TL	neumaticos millan	alineacion y balanceo \$ 3786.00
27/7/2023	5860,00	servicio	lestido	ver observaciones applus

[illegible]

