

Plan de Desmantelamiento

Iluminación Ruta 5

1. GENERALIDADES

A efectos de relevar las actividades de desmantelamiento de las instalaciones acordes al cierre del proyecto, se presenta el siguiente documento.

1.1. UBICACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL PROYECTO

La obra está ubicada en Ruta 5, entre los km 71.840 al 85.100 y km 90.63 al 95.200.

Para la ejecución del proyecto se establecen oficina técnica, pañol y taller de acuerdo con lo siguiente:

- Tanto oficina técnica, como pañol y taller se encontraban acopiados en la siguiente ubicación: [34°09'20.7"S 56°10'48.1"W - Google Maps](#)

2. TAREAS DE DESIMPLANTACIÓN

Las tareas de desimplantación se describen por sectores:

2.1. OBRADOR PRINCIPAL

Se realizó traslado de contenedores a Centro Logístico de la empresa en Cno. Fortet.

- SERVICIOS DE BIENESTAR

Se devolvió baño químico a proveedor.

- RECINTOS DE ACOPIO

Se desmantelan todos los recintos establecidos. El material sobrante se trasladó a Centro Logístico de la empresa en Cno. Fortet.

- TALLER

Se desmantela el área, junto con los materiales y se trasladan a Centro Logístico de la empresa en Cno. Fortet.

3. GESTIÓN DE INSUMOS, RESIDUOS Y EFLUENTES

3.1. INSUMOS

Los insumos sobrantes se trasladaron Centro Logístico de la empresa en Cno. Fortet.



3.2. RESIDUOS

Los residuos que quedaron de final de obra fueron algunos caños de PVC, los cuales se llevaron a Centro Logístico de la empresa en Cno. Fortet y tablas de encofrado las cuales se llevaron a vertedero municipal.

3.3. EFLUENTES

- Efluentes de aguas negras: el baño químico fue vaciado con barométrica.

4. REGISTROS

Devolución de contenedores

Del Sur Transporte S.A.S.
Ruta 5 Km. 79 - Mendoza Chico - Florida
Celular: 099 350 450 - Teléfono: 4339 5109
E-mail: empmarcelo@adinet.com.uy
N° MTOP 7-148705

R.U.T. 07 018296 0014
REMITO

DÍA	MES	AÑO
26	4	25

8755

R.U.T. COMPRADOR:

C. FINAL:



NOMBRE: BERKES

DIRECCIÓN: Florida - Canelones

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	IMPORTE
142 Hs	Grúa chata OTP 4043		
	Traslado de Contenedores		
	60 km		
142 Hs	Grúa chata OTP 4043		
	Traslado de Columnas		
	60 km		

TOTAL \$

IMP. SUR S.A.S. - RUT 070108590012
REMITO 8751 al 9250 x 2 vías - 03/2025

 SASSANO HNOS. S.R.L. Transportes Vueltas Servicio de Grúas y Semi - Remolque Cel.: 094 43 59 33 Vueltas: 093 713 000 Telefax: 2309 4380 Móv. Int. 4332 Email: sassanohnos@sassanohnos.com.uy		Orden de trabajo N°: 044294 Fecha: 2/4/25 Chofer: G. GUTIERREZ Matricula: STP 5178 Acoplado:		
Cliente: BERKES Origen: OBRA DON FLORIDA MOVIMIENTO DE OBRA DON DE CONTUMODON 20' SE CARGA CONTUMODON 40' PARA DEVOLUCION		RUT:		
Destino: MADROPOL TODO CONTUMODONOS (MONTEVIDEO)		RUT:		
Día	N°	Entrada	Salida	Detalle de servicio
Lunes				
Martes				
Miércoles				
Jueves				
Viernes				
Sábado				
Domingo				
Observaciones:				
Firma: 		Aclaración:		
<small>IMP. C/O GABRIELLO - TEL.: 5223 0229 - RUT: 21.271916-0019 - 37597 e 47500 x 2 vna - 04/2020</small>				

Devolución de carretes de bobinas de cables

		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTICULO</th> <th>COLOR</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CARRETES N°1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>II N°2</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	ARTICULO	COLOR	CANTIDAD	CARRETES N°1		1	II N°2		10									
ARTICULO	COLOR	CANTIDAD																		
CARRETES N°1		1																		
II N°2		10																		
FECHA: 21-03-25 CLIENTE: BERKES FACTURA: Devolución RECIBIÓ: 		EN CASO DE DEVOLUCIÓN O FALTANTE SE ENVIARÁ LA NOTA DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE A LA BREVEDAD 09945																		
<small>CILGRAF - 9001 al 10000 x 3 - 03/2023</small>																				



