

	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL TRIMESTRE: Junio – Agosto 2025	ITGA N°26 Regional 1 - M76
---	--	----------------------------

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los documentos/registros asociados al presente ITGA se encuentran compartidos en google drive, pudiendo acceder a ellos en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1F2TvYnMFQHEdSF683vu978tS1lDsFkwv?usp=drive_link

En cada punto que corresponda se incluye el link a la carpeta/documento relacionado.

Contenido

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	1
1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	2
1. OBRAS OBLIGATORIAS MANTENIMIENTO MAYOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	2
2. GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)	2
3. TAREAS DE EMERGENCIA	3
2 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES.....	3
3 - CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs	3
4 - GESTIÓN DE CANTERAS	3
5 - REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	3
6 - INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES	5
7 - FLOTA VEHÍCULAR	5
8 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO	7
9 – LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS PRINCIPALES	7
10 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN.....	7
11 - AUDITORÍAS AMBIENTALES	8
12 – CONTINGENCIAS	8
13 - INTERACCION CON LA COMUNIDAD	8

1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

OBRAS OBLIGATORIAS MANTENIMIENTO MAYOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Construcción de lomada en calzada de servicio de Ruta 8 25k550 a (+).

Acondicionamiento y nivelación de entradas particulares en Ruta 8 22k000 a (+).

Obras en Ruta 82, tramo Empalme Olmos – Ruta 7 y tramo Ruta 7 - Ruta 86. Recargo de base, estabilizado con Cemento Portland, colocación de mezcla asfáltica.

Construcción de rotonda en Empalme de Ruta 34 y Ruta 87. Movimiento de suelos, entradas particulares y sendas particulares.

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)

- **TAREAS DE APOYO A REGIONAL**
- **MANTENIMIENTO DE ESTÁNDARES**

Corte de pasto en faja y cantero central de Ruta 8, Ruta 102 y Ruta 101.

Limpieza de calzada y banquina de Ruta 8, Ruta 102 y Ruta 101.

Limpieza de cunetas y alcantarillas en Ruta 8, Ruta 102 y Ruta 101.

Limpieza de basurales en faja de Ruta 8 y Ruta 102.

Limpieza de cordones en Ruta 8, Ruta 102 y R101.

Tapado de pozos en calzada y banquina de Ruta 8 y Ruta 102.

Sellado de juntas calzada-banquina en Ruta 8 y Ruta 102.

Reparación de desnivel entre banquina exterior y hombro de banquina en Ruta 101 y Ruta 102.

Por el subcontrato con la empresa Serviam:

Reposición de tachas reflectivas en todos los tramos.

Mantenimiento rutinario de la señalización vertical

	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL TRIMESTRE: Junio – Agosto 2025	ITGA N°26 Regional 1 - M76
---	--	----------------------------

TAREAS DE EMERGENCIA

Sin actividades.

2 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

Se actualiza el registro de identificación y evaluación de aspectos ambientales.
Se adjunta el ITGA correspondiente al subcontrato SERVIAM. [Link](#)

3 - CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs

No aplica para esta obra.

4 - GESTIÓN DE CANTERAS

La tosca necesaria para la obra es suministrada por la cantera de obra pública ubicada en Ruta 8 Km 62 (Padrón 6131). En agosto de 2022 se otorgó AAP y AAO según RM 656/2022, en agosto de 2023 se amplió el destino de la obra y en febrero de 2024 según RM 188/024 se otorgó ampliación volumen y área. [Link](#)

La piedra se extrae de la cantera Falero RM 1051/2022 y Aguilda RM 123/2023. [Link](#)

La arena se le compra a Daniel Omar Costa Silva, AAO RM 665/2023. [Link](#)

5 - REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

CAMPAMENTO, DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS

El campamento de apoyo sigue siendo el ubicado en el 48K500 de Ruta 8.

Para los frentes de obra se alquilan baños químicos, la limpieza corre por cuenta del proveedor.
Los remitos se encuentran el siguiente [link](#)

PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS

Los procesos específicos con sus impactos, controles y operaciones específicas están definidos en el RG 812-01 Control de Aspectos Ambientales. [Link](#)

GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestión de residuos se realiza en el campamento de Ruta 8 km 48, según se describe en el DC 812, los remitos por traslados se registran en el RG 812-05. [Link](#)

	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL TRIMESTRE: Junio – Agosto 2025	ITGA N°26 Regional 1 - M76
---	--	----------------------------

Residuos domésticos sólidos

Se distribuyeron estratégicamente, delante de los comedores y zonas de reunión de personal, tanques para el depósito de residuos domésticos, y en forma periódica se retiran las bolsas las que se depositan en el frente del campamento, sobre la vía pública, donde los levanta el recolector municipal. Se llevan los registros correspondientes. [Link](#)

Botellas de PET

Se comenzó a trabajar con PLASTICOINS; las botellas de PET de agua embotellada, son clasificadas y entregadas a la empresa Taym Uruguay S.A. ([ver remito](#)), quien luego de compactar el plástico recibido lo entrega a Cristalpet para su reciclaje.

Neumáticos

Los neumáticos fuera de uso se almacenan tapados en el campamento para luego ser retirados por gestor habilitado. [Link a remito](#) de retiro.

Residuos contaminados

Sólidos

Se distribuyeron tanques de diferentes colores cercanos (Amarillos – Trapos sucios / Rojo - Absorbentes contaminados / Azul – Filtros contaminados) a las plantas para el depósito de los residuos, los que periódicamente se envían a Montevideo. Se llevan los registros correspondientes.

Los restos de mezcla asfáltica se acopian en el campamento (si hubiera, se mezclan con producto no conforme), y se disponen para mejorar entradas particulares, caminería interna o de servicio.

Líquidos

Aceites usados

Remitos de retiros se encuentra en la carpeta compartida en el siguiente [link](#)

Baterías

Las baterías usadas se llevan al predio de Camino Mendoza donde son retiradas por un gestor autorizado. [Link](#)

Efluentes domésticos

Todos los servicios higiénicos de los obradores cuentan con instalación sanitaria que vierten sus efluentes en pozos negros impermeables, los cuales serán vaciados por barométrica. En el trimestre no se realizó el vaciado, por lo que se adjunta el remito del vaciado del mes de setiembre. [Link](#)

En los frentes de obra se disponen baños químicos. A estos baños se les realiza el servicio por parte del proveedor, la empresa Alcafe. [Link](#)

6 - INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES

En el campamento de Ruta 8, progresiva 48k500, se aplicaron monitoreos ambientales en el mes de agosto; se extrajeron muestras de agua de las trampas de aceites y grasas de la zona de lavado de equipos y de la de cambio de aceite, las cuales fueron analizadas por el laboratorio Ecotech, con resultados aceptables. [Link](#)

El resultado del monitoreo de la planta asfáltica, instalada en el 48k500, realizado en junio/2025 se encuentra en el anexo, con resultados aceptables. [Link](#)

7 - FLOTA VEHÍCULAR

El control de los vehículos y maquinaria, se realiza mediante los registros dispuestos a tales efectos, según los RG 713-xx correspondientes. [Link](#)

CÓDIGO	TIPO	Gasoil (L)	Lubricantes (L)	Urea (L)
CA63	MICRO	209	0	0
CA73	CAMION TRIPLE CABINA	1049	0	0
CA74	CAMION TRIPLE CABINA	1090	0	0
CA77	CAMIONETA	427	0	0
CA89	MICRO	1319	8	0
CAF04	CAMIONETA TOPOGRAFIA	709	0	0
CM 06	CAMION PORTLAND	1260	0	0
CO 45	COMPACTADOR Liso	1264	0	0
CO 53	COMPACTADOR LISO	1923	10	0
CO 61	COMPACTADOR NEUMATICO	1597	0	0
CO01	COMPACTADOR	892	0	0
CO26	COMPACTADOR	1285	0	0
CO28	COMPACTADOR	350	0	0
CO35	COMPACTADOR	485	12	0
CO41	COMPACTADOR	1598	0	0
CO45	COMPACTADOR	1264	0	0
CO47	COMPACTADOR	807	0	0

CO53	COMPACTADOR	1923	10	0
CO56	COMPACTADOR	1128	0	0
CO61	COMPACTADOR	1597	0	0
CR 21	Camión regador	1388	0	0
CR19	CAMION REGADOR	424	0	0
CR21	CAMION REGADOR			0
CR22	CAMION REGADOR	1011	18	0
CT 31	CAMION TRACTOR	4751	140	140
CT 34	CAMION TRACTOR	3401	0	0
CT 38	CAMION TRACTOR	690	0	0
CT05	CAMION TRACTOR	1451	2	0
CT24	CAMION TRACTOR	2032	0	0
CT26	CAMION TRACTOR	1986	0	0
CT30	CAMION TRACTOR	3357	0	0
CT31	CAMION TRACTOR	4751		0
CT34	CAMION TRACTOR	3401	140	140
CT38	CAMION TRACTOR	690	0	0
CT39	CAMION TRACTOR	2234	0	0
CT41	CAMION TRACTOR	770	0	0
CTF01	CAMION TRACTOR	2962	0	0
CV03	CAMION VOLCADORA	209	0	0
CV04	CAMION VOLCADORA	479	0	0
CV12	CAMION VOLCADORA	323	0	0
CV15	CAMION VOLCADORA	1460	6	0
CV18	CAMION VOLCADORA	1516	0	0
CV24	CAMION VOLCADORA	1099	0	0
CV34	CAMION VOLCADORA	411	0	0
CV37	CAMION VOLCADORA	1627	2	0
CV60	CAMION VOLCADORA	3571	0	0
CV62	CAMION VOLCADORA	2454	32	0
CV63	CAMION VOLCADORA	2889	4	0
CV65	CAMION VOLCADORA	2908	37	0
CV69	CAMION VOLCADORA	2917	40	0
CVF08	CAMION VOLCADORA	1854	0	0
FR08	RECICLADORA	6279	0	0
MO06	MOTONIVELADORA	0	0	0
MO11	MOTONIVELADORA	3785	2	0
MO12	MOTONIVELADORA	3386	26	0
MO16	MOTONIVELADORA	4987	26	0
MO19	MOTONIVELADORA			0
PA26	MINICARGADOR	84	0	0
RE 24	RETROEXCAVADORA	3275	0	0
RE 26	RETROEXCAVADORA COMBINADA	947	0	0
RE11	RETROEXCAVADORA	2828	27	0
RE24	RETROEXCAVADORA	3275	0	0
RE26	RETROEXCAVADORA	947	0	0

	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL TRIMESTRE: Junio – Agosto 2025	ITGA N°26 Regional 1 - M76
---	--	----------------------------

RE39	RETROEXCAVADORA	1681	13	0
RE40	RETROEXCAVADORA	1429	13	0
RE42	RETROEXCAVADORA	1787	13	0
TA09	TERMINADORA ASFALTO	1450	0	0
TR19	TRACTOR	102	0	0
TR22	TRACTOR	461	0	0
TR23	TRACTOR	587	0	0
TOTAL		118.482	581	280

8 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO

Se entrega mensualmente a la DDO la nómina propia (51 funcionarios, promedio mensual) y de subcontratos con el personal afectado a la obra.

9 – LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS PRINCIPALES

PROVEEDOR	RUBRO	OBSERVACIONES
Ancap	Cemento portland	Tosca cemento alcantarillas
Cementos Artigas	Cemento portland	Tosca cemento alcantarillas y base estabilizada
Bermac	Caños	Alcantarillas y cámaras
Eurobrisa	Caños	Alcantarillas
Maxibloques	Bloques de hormigón	Cabezales

10 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Actividades de capacitación en el período ([Link](#))

Cuadrilla / Sector	Contenido Capacitación	Fecha
A. Soulier	Gestión de residuos, Mantenimiento de condiciones controladas, Descarga de camiones, Gestión de banderillero, Gestión de topografía, Cargas manuales, Concepto de Peligro y Riesgo, RG 813-08 (formato nuevo), Incidentes, Gestión de EPP, Manejo seguro, Responsabilidad/compromiso y Acciones/tratamiento.	17/06/2025

	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL TRIMESTRE: Junio – Agosto 2025	ITGA N°26 Regional 1 - M76
---	--	----------------------------

Varios frentes de obra	Curso de primeros auxilios	29/07/2025
Taller, pañol, suministro comb.	Gestión de combustibles. Alcohol y drogas.	03/07/2025

11 - AUDITORÍAS AMBIENTALES

El 15 de agosto de 2025 se realizó una auditoría ambiental en la que no se detectaron No Conformidades ni Observaciones. [Link](#)

12 – CONTINGENCIAS

Están definidos los Planes de Contingencia de acuerdo a los IT 820-xx, y anualmente se realizan los entrenamientos correspondientes.

En este período no ocurrieron derrames.

13 - INTERACCION CON LA COMUNIDAD

La comunicación con la comunidad se lleva a cabo por parte de la dirección de obra.

En este período, se llevó a cabo la construcción de una segunda lomada en la calzada de servicio de la Ruta 8, progresiva 25k550 a (+), frente a una institución educativa. Este trabajo fue solicitado por Vialidad con el objetivo de reducir la velocidad de los vehículos que transitan por esa zona, incrementando así la seguridad vial.

Además, se acondicionaron y nivelaron entradas en el barrio El Monarca de Ruta 8, progresiva 22k000 a (+). El objetivo principal de este trabajo, solicitado por MTOP a pedido de los vecinos, fue mejorar el escurrimiento hídrico para evitar el ingreso de agua a las viviendas cercanas a la cuneta.

Montevideo, 30 de setiembre de 2025

Ing. Laura Podestá
Ingeniero Residente



INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL
TRIMESTRE:
Junio – Agosto 2025

ITGA N°26 Regional 1 - M76