

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - Nº 23 Período: Junio 25-Agosto 25

"Licitación M/77, "Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 1 Tramo: 67km600 – 119k000", con sus Ampliaciones y Modificación.

INTRODUCCIÓN


El contrato abarcó trabajos iniciales de puesta a punto para lograr los estándares, trabajos rutinarios de conservación para mantener los estándares logrados, obras iniciales obligatorias establecidas en el pliego y otras tareas complementarias definidas posteriormente, extendiéndose ahora por un plazo de 69 meses a partir de Diciembre de 2019, por lo que este es el último ITGA que abarca el Contrato original y dos de sus Ampliaciones. En lo sucesivo, los ITGA serán exclusivamente por la Ampliación del M-77 que se firmó el 5/2/2025 para el Mantenimiento por 13 meses desde Febrero 2025.



El circuito para mantener continúa siendo sobre ambas calzadas de la Ruta 1 entre la radial con Ruta 3 en km 67,600 y el Km 119, cercano a la ciudad de Nueva Helvecia; y el tramo de la Ruta 1 "vieja" en su pasada por la localidad de Ecilda Paullier.

La gestión ambiental del contrato, y en particular de las obras, se enmarca en el PGA presentado al comienzo del Contrato y en sus complementos por sus Ampliaciones.

Setiembre 2025



((00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003

Fax (00598) (434) 29763





OBRADOR

En este período no hubo cambios en el obrador respecto al ITGA anterior.

Se mantienen instalaciones básicas para tareas del Mantenimiento:

- Oficina administrativa en contenedor-oficina (DDO, Jefe de Obra, Apuntadores),
- Instalaciones de bienestar del personal.
- El abastecimiento de agua es de la red de OSE, y de pozos de Soler y Pavón.
- Depósitos de repuestos, elementos y herramientas de trabajo y otros insumos.
- Máquinas y equipos varios.
- Áreas de acopio de materiales granulares y elementos varios.

Las tareas que se desarrollan no ameritan grandes acopios de gasoil, la distribución de combustible a los equipos se hace con cisternas móviles, las que se llenan en las estaciones de servicio de la zona y luego recorren la obra en sus distintos frentes. Para el guardado de estas cisternas, se mantiene una zona apta con techo y piso impermeable.

La empresa tiene documentados instructivos de manipulación de sustancias peligrosas y afines, y realiza capacitaciones al personal de forma periódica, tal como lo establece su sistema de gestión ambiental bajo estándares ISO 14.001.


En este período no se registraron accidentes en los que hubiera que haber puesto en marcha algún plan de contingencia.

CANTERA Y PLANTA ASFÁLTICA

Al igual que en el periodo anterior, los agregados pétreos utilizados para el mantenimiento fueron producidos en la cantera de SERVIAM SA ubicada en el padrón rural Nº19.069 de San José (Cantera Pavón), en la progresiva 32K500 de Ruta 11, la que abastece no sólo al presente contrato sino también a otras obras activas de la empresa.

Los registros y permisos de dicha cantera fueron enviados oportunamente y se mantienen vigentes. En ese periodo no se trabajó con mezcla asfáltica.

Setiembre 2025



((00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003

Fax (00598) (434) 29763





FRENTES DE OBRA

En el período comprendido se trabajaron en los siguientes frentes de obras:

- Corte de pasto
- Limpieza y reparaciones menores de alcantarillas y/o cabeceras
- Corrección de drenajes superficiales
- · Colocación de nuevas defensas metálicas del lado a más
- Limpieza de cauces
- Reparaciones en banquinas con tratamiento bituminoso
- Pintado parcial de líneas demarcatorias del pavimento.

PERSONAL

Se trabajó en mantenimiento con unos 12 operarios, siendo casi la totalidad habitantes de la zona; y se reforzó con equipos específicos para las defensas y las banquinas.

Salud Ocupacional del Personal

Todo el personal dispone de uniforme, zapatos de seguridad, chaleco reflectivo, casco, guantes, tapones u orejeras, y mascarillas; según se corresponda con la tarea que desempeña y el lugar donde lo hace.


Se dispone en los lugares de trabajo de las Fichas de Seguridad de todos los combustibles y productos químicos que se manejan. Los recipientes de los productos que se utilizan se encuentran correctamente identificados y tapados mientras no estén en uso. Se dispone de elementos para controlar eventuales derrames de materiales, tales como baldes con arena, bandejas, etc.


Medidas de gestión


Se aplica la normativa vigente en el país, poniendo especial énfasis en las siguientes acciones:

 suministro de agua potable a las diferentes cuadrillas (dejamos constancia que el personal en general lleva sus propios recipientes térmicos)

Setiembre 2025











- entrega de los elementos de protección que corresponden, según la tarea desempeñada, advirtiendo al operario de cómo usarlos, así como de la obligatoriedad de hacerlo,
- existen, en obra, botiquines de primeros auxilios para atención inmediata,
- disponer en los lugares de trabajo de las Fichas de Seguridad de los combustibles y productos que se utilizan.

Capacitaciones durante el Período.

Durante el período considerado en este Informe no hubo capacitaciones para el personal que trabajó en esta obra.

Documentación y Auditorías AMBIENTALES

No hubo Auditorías Ambientales durante el período considerado para este informe, y se agregan resoluciones actualizadas de autorizaciones de pozos de agua en el Depósito central de Soler y en el predio de la Cantera Pavón.

MAQUINARIA

Mantenimiento


El mantenimiento de las máquinas y equipos se realiza en talleres de la zona y, eventualmente, en el taller ubicado en el obrador central de Soler.

Se recurre a la utilización de nuestro camión especializado en lubricación y mecánica ligera, identificado como CLU-01, para atender equipos de dificultosa movilidad.

El abastecimiento de combustible se efectúa en estaciones de servicio cercanos al punto de trabajo, o con la cisterna que se resguarda en el Obrador (como se indicó anteriormente) y eventualmente recurrimos a la utilización de nuestro camión especializado en el abastecimiento de gasoil, identificado como CSU-01.

La maquinaria empleada en obra está sometida a un chequeo rutinario de equipo, que comprende una revisión de neumáticos, sistema eléctrico, hidráulico, motor, nivel de fluidos, funcionamiento de limpia parabrisas, dirección y amortiguación, de forma de garantizar su correcto desempeño y evitar pérdidas de combustibles, aceites y lubricantes.

Setiembre 2025



((00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003

Fax (00598) (434) 29763





El mantenimiento periódico de los equipos comprende cambios de aceites, filtros, correas, fluidos de freno e hidráulicos y neumáticos según especificación del fabricante del equipo o normas de la Empresa, y se registra en la Aplicación Móvil de Mantenimiento de Flota, actualmente bajo el nombre "GoDoWorks Fleet" (GDW).

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

La gestión de residuos sólidos y líquidos busca minimizar la generación y procura su reutilización y reciclaje. Los residuos se almacenan temporalmente en contenedores estancos, con las medidas de identificación, protección y contención que correspondan, y luego se gestiona su disposición final con operadores autorizados por DINAMA a través del Depósito central de Soler.

En anexos, se adjuntan las planillas F-25 de los remitos de destinos de residuos especiales de Soler, remitos de salidas de residuos especiales hacia sus destinos, constancia de limpieza de baños, remitos de residuos domiciliarios o asimilables a domiciliarios, etc.

TRANSPORTE DE MATERIALES


Durante estos tres meses, por tareas de mantenimiento, el transporte de materiales desde el Obrador, y desde la Cantera al lugar de obra en la Ruta, se hizo con camiones propios.

RELACIONES CON LA COMUNIDAD - DESVÍOS DEL TRÁNSITO

En este período no hubo necesidad de utilización de desvíos de tránsito para desarrollar las tareas de mantenimiento, solamente se ha trabajado con limitaciones de velocidad para los usuarios en la zona de obra cuando se realizaron bacheos o sellado de fisuras. Tampoco hubo distorsión del tránsito que ameritara reuniones oficiales con los vecinos y tampoco se recibieron quejas de ningún tipo de parte de los mismos.

Ing. Ernesto Eraña Addiego SERVIAM S.A.

Setiembre 2025



((00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003

Fax (00598) (434) 29763





FECHA	N° REMITO	EMPRESA	BAÑO QUIMICO	LUGAR/KM.	OBSERVACIONES
6/6/2025	0372	TORRES HNOS.	MTR7185		RUTA 1 Y RUTA 11
6/6/2025	0372	TORRES HNOS.	BAÑO AZUL		RUTA 1 Y RUTA 11
10/6/2025	0373	TORRES HNOS.	83234	KM 98,00	RUTA 1
10/6/2025	0373	TORRES HNOS.	MTR7185		RUTA 1 Y RUTA 11
10/6/2025	0373	TORRES HNOS.	BAÑO AZUL		RUTA 1 Y RUTA 11
13/6/2025	0374	TORRES HNOS.	MTR7185		RUTA 1 Y RUTA 11
13/6/2025	0374	TORRES HNOS.	BAÑO AZUL		RUTA 1 Y RUTA 11
17/6/2025	0376	TORRES HNOS.	MTR7185		RUTA 1 RUTA 11
17/6/2025	0376	TORRES HNOS.	BAÑO AZUL		RUTA 1 RUTA 11
20/6/2025	0377	TORRES HNOS.	BAÑO AZUL		RUTA 1 CASI RUTA 11
1/7/2025	0382	TORRES HNOS.	63156	KM 102,00	RUTA 1
18/7/2025	0390	TORRES HNOS.	BAÑO AZUL		RUTA 1 Y RUTA 11
19/7/2025	0391	TORRES HNOS.	83234	RUTA 1 / KM 103	ECILDA PAULLIER
1/8/2025	0396	TORRES HNOS.	83234	BASE	ECILDA PAULLIER

_ SERVIAIN	175459 R.U.T. 170 118 610 012 DIA MES AÑO GROEN DE ENTREGA GROEN DE ENTREGA
Treinta y Tres 413 - San José - Tel. Fax: 4342 9371 Email: administracion@serviam.com.uy Sres. Destino: Berledero Hunica	Da Constitution of the Con
CANTIDAD ARTÍC	vice are san
SOLICITADO POR AUTORIZADO POR	LA CONTRACTOR OF THE PARTY OF T
	Saludanios a Uds. muy atte. Vía - Original Proveedor / 2° Vía - Duplicado Contabilidad / 3° Vía - Duplicado Archivo



FECHA DE SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO

CARMELO DE ARZADUM 5990 MONTEVIDEO - URUGUAY TELS.: 2304 4974 - 2307 5984 F-mail: info@petromobil.com.uv

E-mail: info@petromobil.com.uy Web: www.petromobil.com.uy

Nº 004146

MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO

SNP 5562

Datos de Cadena de Gestión



GENERADOR Fecha	Empresa: SQRUINM	Dirección/ Teléfono Contacto	× /
Hora	R.U.T.:	PUTS 11 AT 38,500	Firmal Aclaraeión
TRANSPORTISTA Fecha Jo 06 2e25	Empresa: Petromobil SAS.	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Azardum 5990	
Hora	R.U.T.: 21 885320 0012	2304 4974	Firmal Aclaración
ACOPIO Fecha	Empresa:	Dirección/ Teléfono Contacto	
Hora	R.U.T.:		Firma/ Aclaración
DESTINO FINAL Fecha	Empresa:	Dirección/ Teléfono Contacto	
Hora	R.U.T.:		Firma/ Aclaración

Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg(L)/Unidades	Observaciones
Lubricante en Desuso		1100	RUSTA FOR RUTENIR
De5050	I/ II		RUSTA YOR RUTTENIR 800 LTS NORCX
	I/ II		. As
	I/ II		and the fact
	I/ II		
	I/ II		N. A.
	I/ II		

RULCIDELLO3 - H. GILLARDO Y CIA. S.R.L. - TEL.: 2903 1378 - **ORDEN DE SERVICIO** - del 4.001 al 4.500 x 4 vías - 04/2025

SERVIAM® Treinta y Tres 413 - San José - Tel. Fax: 4342 9371 Email: administracion@serviam.com.uy	N° 175458	R.U.T. 170 118 610 012 DIA MES ANO 10 06 25
Sres.		ORDEN DE ENTREGA
Destino: Propino	(-)	
CANTIDAD	ARTÍCULO) <u>-(</u>
35 BATERIA)	ATTIOUEO	MATRÍCULA
JETO.	- 900 Kg5	
SOLICITADO POR AUTORIZADO POR	741	
IMP. CUQUI PANDO S.R.L. RUT 110 102 880 011 N° 159.001 - 184.000 - 07/23 x3 0T/60299	Saludamos a Uds. muy at	te.

BALANZA ENTRADA

Sr.:	SERUAM-	N° 113283	90	6	25
CANTIDAD	ARTÍCULO				
900	Baterios			PRECIO	
160	Del(4)(03				
		AND THE RESERVE			
PAPERGRAF - del 112	501 al 115.000 x 2 - 06/2024				
		C	ONFORMID	AD	



SERVIAM - SERVIAM SA - TREINTA Y TRES 413 - SAN JOSÉ DE MAYO - TELÉFONO: 4342-9371 / 4342-9763 administracion@serviam.com.uy

RUC Emisor: 170118610012							
	E-FACTURA						
SERIE	SERIE NUMERO PAGO MONEDA						
A 7735 CRÉDITO UYU							

RUC COMPRADOR: 210129120014

Werba SA

Coronel Belinzon 4880 - Montevideo MONTEVIDEO - UY

FECHA	: 10/06/25	VENCIMIENTO:	10/07/25	OC:			0
			DESCRIPCIÓN	UNI.	Cantidad	P. UNITARIO	MONTO
KG DE	BATERIAS USADAS			NA	900,000	13,00	11.700,00

TOTALE	:S
MONTO NO GRAVADO	11.700,00
MONTO TOTAL	11.700,00
TOTAL A PAGAR	\$ 11.700,00



RES. 0000004091/2015

PUEDE VERIFICAR COMPROBANTE EN:
WWW.DGI.GUB.UY
I.V.A. AL DÍA
CAE Nº 90242340038

SERIE A - 6801 AL 7800

Código de seguridad j2lMpF

FECHA DE VENCIMIENTO CAE: 10/10/26

ADENDA

-Descripción: Baterías usadas.

-Cantidad: 900 kg

-Valor: unitario \$ 13 x kg, sin iva según decreto 220/998.







FECHA DE SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO

CARMELO DE ARZADUM 5990 MONTEVIDEO - URUGUAY TELS.: 2304 4974 - 2307 5984 E-mail: info@petromobil.com.uy Web: www.petromobil.com.uy

Nº 004258

MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO

537 6682

Datos de Cadena de Gestión



GENERADOR Fecha	Empress	Dirección/ Teléfono Contacto	
0907 25	Empresa: Servinn		MADANO
Hora	R.U.T.:		GREZ.
		R. M KM 38.500	Firma/ Aclaración
TRANSPORTISTA Fecha	Empresa: Petromobil SAS.	Dirección/ Teléfono Contacto	
09 07 25		Carmelo de Azardum 5990	
Hora	R.U.T.: 21 885320 0012	2304 4974	1
			Firma/ Aclaración
ACOPIO Fecha	Empresa:	Dirección/ Teléfono Contacto	
Hora	R.U.T.:		Firma/ Aclaración
DESTINO FINAL Fecha	Empresa:	Dirección/ Teléfono Contacto	
Hora	R.U.T.:		Firma/ Aclaración

Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg(L.)Unidades	Observaciones
LUBEICATTE en	I/II	1 200	
De5050	I/ II		
	I/ II		2

multisellos - H. GILLARDO Y CIA. S.R.L. - TEL.: 2903 1378 - ORDEN DE SERVICIO - del 4.001 al 4.500 x 4 vías - 04/2025



R.U.T. 170 118 610 012

DIA MES AÑO

A) 07 25

ORDEN DE ENTREGA

Treinta y Tres 413 - San José - Tel. Fax: 4342 9371

Email: administracion@serviam.com.uy

Sres. I S J

Destino: Bez-te dezo l Unicur parte inal-Single ina





R.U.T. 170 118 610 012

DIA MES AÑO

V 07 25,

ORDEN DE ENTREGA

Treinta y Tres 413 - San José - Tel. Fax: 4342 9371 Email: administracion@serviam.com.uy

Destino:

CANTIDAD

ARTÍCULO

MATRÍCULA

SOLICITADO POR

AUTORIZADO POR

MP. CUQUI PANDO S.R.L. RUT 110 102 880 011

N° 159 001 - 184 000 - 07/23 x3 OT/60299

1° Vía - Original Proveedor / 2° Vía - Duplicado Contabilidad / 3° Vía - Duplicado Archivo

AFRECOR S.A. - Valorización de Residuos Industriales

R.U.T. 21 642970 0015



Nº 18742





Control Tel.: 2311 9915



www.afrecor.com.uy

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PARA TRATAMIENTO DE **RESIDUOS INDUSTRIALES**

La empresa AFRECOR S.A., autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), certifica el retiro de los siguientes residuos:

FECHA DE RECEPCIÓN: 14177825					
RESIDU	0		CANTIDAD	UNIDAD	
Avenac	265 nimszna		10	KG	
/′ P	arria a		35	KG	
& ILTros			800	Ac	
Becidens	conteminedo		80	Ke	
568			20	186	
DATOS DEL GENERA	ADOR / CLIENTE	RUT:			
RAZÓN SOCIAL:	Serviam				
LUGAR DE RETIRO:	Bute Il Km	38,5			
LOCALIDAD:	Juch Socer	DEPARTA	AMENTO:	sen Jose	
PERSONA DE CONTA	ACTO / RESPONSABLE:				
TELÉFONO DE CON					
DINACEA AAO 1178/2023 - TRANSPORTE RDN 0344/2019					
b	-	14/2	1		
Kesponsable po	or AFRECOR S.A.	Respo	nsable Gen	erador / Cliente	
Servicios Graficos Unrint s r.l DI	FL 18.601 AL 21.600 X 2 - 05/2025		1 VIA BLANCA CL	ENTE / 2 VIA AMARILLO ARCHIVO	



R.U.T. 170 118 610 012

DIA MES AÑO

14 07 25

ORDEN DE ENTREGA

Treinta y Tres 413 - San José - Tel. Fax: 4342 9371 Email: administracion@serviam.com.uy

Sres. SFN=CON

Destino: 1) ESTIDO FIDAL

CANTIDAD	O ARTÍCULO	MATRÍCULA
10 Kg	MEDD COUTS-1:0595	(1/4 Ta x 200 UTS)
35 Kb	DREAD BORRISO	()
8001	(077770) USSO).	(9 To. x 200 (15)
80 Kg	7=5.000 (OUTSHILDSO)	11/2 TQ × 200 (1)
20 Kg	ERR	(1/2 TO, x 200 LTS)

SOLICITADO POR

AUTORIZADO POR

Saludamos a Uds. muy atte.

IMP. CUQUI PANDO S.R.L. RUT 110 102 880 011 N° 159.001 - 184.000 - 07/23 x3 OT/60299

1° Vía - Original Proveedor / 2° Vía - Duplicado Contabilidad / 3° Vía - Duplicado Archivo

AFRECOR S.A. - Valorización de Residuos Industriales

R.U.T. 21 642970 0015



FRECOR

Somos Resiter

N° 18743





Control Tel.: 2311 9915



www.afrecor.com.uy

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PARA TRATAMIENTO DE **RESIDUOS INDUSTRIALES**

La empresa AFRECOR S.A., autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), certifica el retiro de los siguientes residuos:

FECHA DE RECEPCIÓ	ĎN:	l	4171	/25_	
RESIDU	0			CANTIDAD	UNIDAD
Erbicida				10	vin
			water and the second		
DATOS DEL GENERADOR / CLIENTE		RUT:			
RAZÓN SOCIAL:	servi2n	7			
LUGAR DE RETIRO:	8000 11	Km	38,5		
LOCALIDAD:	Juen Soce	4	DEPARTA	AMENTO:	ien Jose
PERSONA DE CONTACTO / RESPONSABLE:		ABLE:			
TELÉFONO DE CONTACTO:					
DINACEA	AAO 1178/20)23 - T	RANSPO	RTE RDN	03/44/2019
A	_			7/2	1
Responsable por AFRECOR S.A.		Respo	ndal le Ge	erador / Cliente	
ervicios Graficos Uprint s.r.l DI	EL 18.601 AL 21 600 X 2 - 0	5/2025		1 VIA BLANCA CI	IENTE / 2 VIA AMARILLO ARCHI



R.U.T. 170 118 610 012 DIA MES AÑO 14 O7 25

Treinta y Tres 413 - San José - Tel. Fax: 4342 9371 Email: administracion@serviam.com.uy ORDEN DE ENTREGA

res. estino:	Desiron Sinal	
CANTIDAD	ARTÍCULO	MATRÍCULA
11 000	EUV. LENSICIOS) (3 To x 200 Lis).	MATRICULA
SOLICITADO	POR AUTORIZADO POR Saludamos a Uds. muy atte.	
	RL. RUT 110 102 880 011 07/03 v3 OT/R0200 10 V/o Original Prevender / 3° V/o Dualizada Cantabilidad / 2°	



R.U.T. 170 118 610 012 MES

Treinta y Tres 413 - San José - Tel. Fax: 4342 9371 Email: administracion@serviam.com.uy

ORDEN DE ENTREGA

Sres.	HSJ	de Gestión Amój	
Destino:	Bertedess Ofunic	Ce Sal	
CANTIDAD		ARTÍCULO	MATRÍCULA
	Reciduos j	om (Cours) 3/	
		nlendencia de 58	
	Carlos Penis		
SOLICITA		# 1/e	NOT !
IMP. CUQUI PAND N° 159.001 - 184.0	O S.R.L. RUT 110 102 880 011 00 - 07/23 x3 OT/60299	Saludamos a Uds. muvatte. 1° Via - Original Proveedor / 2° Via - Duplicado Contabilidad / 3	° Vía - Duplicado Archivo

Retiro NFU Nº 13008



Remito

Número:	13008
Fecha de retiro:	05/08/2025 12:44:21
Cantidad total:	43

Transportista

Matricula:	KTP6318
Razon Social:	IRAOLA
RUT:	180251840012
Dirección:	4JH8+659, 75200 Cardona, Departamento de Soriano Soriano

Generador

Nombre:	SERVIAM S.A
RUT/CI:	170118610012
Dirección:	Juan Soler Ruta 11 km 38.500
Departamento:	San José

Acopio regional

Fecha de entrega:	05/08/2025 13:44:21
Nombre:	Soriano (Cardona)
RUT/CI:	21221221211
Dirección:	
Departamento:	Soriano

Acopio regional habilitado en el marco del Plan Maestro de neumáticos de la CINU, Fideicomiso $N^{\circ}28241/2016$.

Los residuos serán derivados a alguno de los destinos habilitados por el plan: reúso, recauchutaje, reciclaje y/o valorización energética y material.

Detalle de residuo de Neumático fuera de uso (Categoría II)

Cantidad total (unidades):	43
Autos camionetas	14
Birrodados	0
Bolsones polvo	0
Camaras	0
Omnibus camiones	25
Otras	0
Viales agricolas	4

Firma


Generador	Transportista	Acopio
SERVIAM S.A	IRAOLA	Soriano (Cardona)


Foto



DISPOSICION FINAL - NEUMATICOS - SERVIAM SA

neina y neina	1° 175493 R.U.T. 170 118 610 012 ORDEN DE ENTREGA
2 cubicitas Camaon. 2 cubicitas frasera 9 cubicitas delante. 9 campion chico	20
SOLÍCITADO POR AUTORIZADO POR NP. CUQUI PANDO S.R.L. RUT 110 102 880 011 N° 159.001 - 184.000 - 07/23 x3 07/60299	1° Vía - Original Proveedor / 2° Vía - Duplicado Contabilidad / 3° Vía - Duplicado An







FECHA DE SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO

CARMELO DE ARZADUM 5990 MONTEVIDEO - URUGUAY TELS.: 2304 4974 - 2307 5984 E-mail: info@petromobil.com.uy Web: www.petromobil.com.uy

Nº 004390

MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO

SNP 5562

Datos de Cadena de Gestión



1. 00			1.1/1
GENERADOR Fecha	Empresa: Seevin	Dirección/ Teléfono Contacto	CCANDO CHANDONA
Hora	R.U.T.:	hots 11 Km 38 500	Firma/ Aclaración
TRANSPORTISTA Fecha	Empresa: Petromobil SAS.	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Azardum 5990	
Hora	R.U.T.: 21 885320 0012	2304 4974	Firma/ Aclaración
ACOPIO Fecha	Empresa:	Dirección/ Teléfono Contacto	
Hora	R.U.T.:	And a second of the second of	Firma/ Aclaración
DESTINO FINAL Fecha	Empresa:	Dirección/ Teléfono Contacto	
Hora	R.U.T.:		Firma/ Aclaración

Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg(L)/Unidades	Observaciones
Lubricante en	1	900	
De5050	1_/11_/		
	1/11		
	I/ II		
	1/11		
	I/ II		
	I/ II		
	I/ II		
	1/ II		
	1 / 11		

multibation - H. GILLARDO Y CIA. S.R.L. - TEL.; 2903 1378 - ORDEN DE SERVICIO - del 4.001 al 4.500 x 4 vias - 04/2025

TICKET

Ticket

Empresa:

Gerdau Laisa S.A.

Planta:

UY-ML-Laisa Montevidec

Fecha impresión

12.08.2025

Ticket numero:

15850443

Tipo ticket:

Entrada

Proveedor:

100119387 - SERVIAM SA

Ref. Doc.:

Número Doc:

Fecha documento

Placa Vehiculo: MAI4240

Transportista:

100119387 - SERVIAM SA

Origen:

Tp de flete:

CIF

Altura carga:

0,000

GSCS Id

314144

Conductor:

CARLOS RUIZ

Peso bruto:

28,050 to 10:26:33 15,270 to 10:58:00

Tara:

Peso neto:

12,780 to

Impureza:

0,128 to

Detalles Ticket Impureza

Metálico

0,128


50000430-CHATARRA

LIVIANA / MISTA-MEO1

Peso

12/08/25.

- 12.780 Kg.



1° VIa - Original Proveedor / 2° VIa - Duplicado Contabilidad / 3° VIa - Duplicado Archivo

IMP. CUQUI PANDO S.R.L. RUT 110 102 880 011 N° 184.001 - 194.000 - 02/25 x3 OT/67417



R.U.T. 170 118 610 012 MES

1° Vía - Original Proveedor / 2° Vía - Duplicado Contabilidad / 3° Vía - Duplicado Archivo

ORDEN DE ENTREGA Treinta y Tres 413 - San José - Tel. Fax: 4342 9371 Email: administracion@serviam.com.uy Sres. Destino: CANTIDAD ARTÍCULO MATRÍCULA SOLICITADO POR **AUTORIZADO POR** Saludamos a Uds. muy atte. IMP. CUQUI PANDO S.R.L. RUT 110 102 880 011 N° 184.001 - 194.000 - 02/25 x3 OT/67417