



**INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL
TRIMESTRE:
Agosto-Octubre 2025**

M44 – MANTENIMIENTO POR
NIVELES DE SERVICIO RUTA
INTERBALNEARIA ESTE

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los documentos/registros asociados al presente ITGA se encuentran compartidos en google drive, pudiendo acceder a ellos en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/13mjltkN8g4D2nk8r8vtLyU0G3R40Z-e0?usp=drive_link

En cada punto que corresponda se incluye el link a la carpeta/documento relacionado.

Tabla de contenido

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	2
2. ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES	4
3. CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs	4
4. GESTIÓN DE CANTERAS.....	4
5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	4
6. INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES.....	6
7. FLOTA VEHICULAR	6
8. PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO.....	7
9. LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS PRINCIPALES	7
10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN.....	7
11. AUDITORÍAS AMBIENTALES.....	7
12. CONTINGENCIAS	7
13. ACOPIOS	7
ANEXOS	7

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

TAREAS DE MANTENIMIENTO – Tramos

Las tareas de mantenimiento rutinarias que se ejecutaron en este período fueron:

- Sellado de fisuras en calzada y banquina
- Limpieza de cunetas y alcantarillas
- Limpieza de calzada
- Bacheo de calzada
- Bacheo de banquina
- Calzado de hombro de banquina

No se realizaron tareas extraordinarias.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TAREAS REALIZADAS





Tareas realizadas en el trimestre – Registro fotográfico Colier



**INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL
TRIMESTRE:
Agosto-Octubre 2025**

M44 – MANTENIMIENTO POR
NIVELES DE SERVICIO RUTA
INTERBALNEARIA ESTE

2. ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

Se adjuntan los ITGA de los subcontratos ([link](#))

3. CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs

No aplica este ítem.

4. GESTIÓN DE CANTERAS

Se cumplen con los requisitos de las AAP y AAO que aplican a las canteras, según las resoluciones ministeriales adjuntas ([link](#)).

La tosca necesaria para la obra es suministrada por cantera de obra pública ubicada en el padrón 59848 del departamento de Canelones, Ruta 8 km 57 con RM 833/2022. En el trimestre no se extrajo tosca de la cantera.

La piedra y la arena necesarias para la obra son suministradas por canteras comerciales.

La piedra fue suministrada por cantera comercial, Resolución Ministerial 1051/2022.

La arena fue suministrada por cantera comercial, Resolución Ministerial 665/2023.

5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

CAMPAMENTO, DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS

El campamento de apoyo sigue siendo el ubicado en el 48K500 de Ruta 8

Para los frentes de obra se utilizan baños portátiles, cuya limpieza está a cargo del proveedor.

PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS

Los procesos específicos con sus impactos, controles y operaciones específicas están definidos en el RG 812-01 Control de Aspectos Ambientales. [Link](#)

GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestión de residuos se realiza en el campamento de Ruta 8 km 48, según se describe en el DC 812, los remitos por traslados se registran en el RG 812-05. [Link](#)

Residuos domésticos sólidos

Se distribuyeron estratégicamente delante de los comedores y zonas de reunión de personal tanques para el depósito de residuos domésticos y en forma periódica se retiran las bolsas las que se depositan en el frente del campamento, sobre la vía pública, donde los levanta el recolector municipal. Se llevan los registros correspondientes, los cuales se adjuntan ([link](#)).



**INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL
TRIMESTRE:
Agosto-Octubre 2025**

M44 – MANTENIMIENTO POR
NIVELES DE SERVICIO RUTA
INTERBALNEARIA ESTE

Neumáticos

Los neumáticos fuera de uso se almacenan tapados en el campamento para luego ser retirados por gestor habilitado. En este trimestre no hubo entregas. Se cuenta con un stock de 20 unidades.

Botellas de PET

Se comenzó a trabajar con PLASTICOINS; las botellas de PET de agua embotellada, son clasificadas y entregadas a la empresa Taym Uruguay S.A., quien luego de compactar el plástico recibido lo entrega a Cristalpet para su reciclaje. Este período no hubo entregas.

Residuos contaminados

Sólidos

Los sólidos contaminados se tramitan a través de Gestor habilitado, para esto se distribuyeron tanques de diferentes colores (Amarillos – Trapos sucios / Rojo - Absorbentes contaminados / Azul – Filtros contaminados), cercanos a las plantas para el depósito de los residuos, los que periódicamente se gestionan según se detalla. Se llevan los correspondientes los cuales se adjuntan ([link](#)).

Los restos de mezcla asfáltica se acopian en el campamento (si hubiera, se mezclan con producto no conforme), y se disponen para mejorar entradas particulares, caminería interna o de servicio.

Líquidos

Aceites usados

Remitos de retiros se adjuntan ([link](#)).

Baterías

Las baterías usadas se llevan al predio de Camino Mendoza donde son retiradas por un gestor autorizado. Este período no hubo retiros.

Efluentes domésticos

Todos los servicios higiénicos de los obradores cuentan con instalación sanitaria que vierten sus efluentes en pozos negros impermeables, los cuales serán vaciados por barométrica ([link](#)).

En los frentes de obra se disponen baños portátiles. A estos baños se les realiza el vaciado y mantenimiento en el obrador.

Remitos de servicios se adjuntan ([link](#)).



**INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL
TRIMESTRE:
Agosto-Octubre 2025**

M44 – MANTENIMIENTO POR
NIVELES DE SERVICIO RUTA
INTERBALNEARIA ESTE

6. INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES

En el mes de junio/2025 se realizó el muestro de la planta asfáltica que se encuentra en el campamento de Ruta 8, con resultados aceptables ([link](#)).

En el campamento de Ruta 8, progresiva 48k500, se aplicaron monitoreos ambientales, en zona de cambios de aceite, lavadero; en el mes de agosto. Los ensayos dieron valores por debajo de los límites tolerables. [Link](#)

El agua para consumo humano es agua embotellada, y el agua para uso en el campamento corresponde al pozo semisurgente. Se realizó muestreo del agua de pozo en el mes de octubre/2025 con resultados aceptables. [Link](#)

7. FLOTA VEHICULAR

El control de los vehículos y maquinaria, se realiza mediante los registros dispuestos a tales efectos, según los RG 713-01, los cuales se envían mensualmente a las oficinas centrales para su control ([link](#)).

Código	Tipo	Gasoil (L)
CA73	CAMION TRIPLE CABINA JMC WORKSHOP 107 HP]	1.112
CA74	CAMION TRIPLE CABINA JMC JX5043XGML 129 HP	1.026
CA 75	Camioneta TOYOTA HILUX SR 4X2	-
CV34	CAMION VOLCADORA FORD 1722	1.207
PA26	PALA CARGADORA NEW HOLLAND L218	115
SJ04	SELLADORA DE JUNTAS FRACCIA SJF500	1.014
TR10	TRACTOR AGRICOLA NEW HOLLAND 75E	295
BA 06	Barredora BROCE BROOM	34
CO 46	Compactador neumático CATERPILLAR CW34 130 HP	323
CO 63	COMPACTADOR LISO HAMM HD+90VV 134 HP	1.396
CR 11	CAMION Regador Agua FOTON BJ1133VJPGG-1	455
CR 17	Camión regador (Asfalto) DONG FENG C42-732	1.095
CV 19	CAMION VOLCADORA FORD 1722	1.434
CV 28	CAMION VOLCADORA FORD 1722	2.626
CV 35	CAMION VOLCADORA FORD 1722	1.855
CV 53	CAMION VOLCADORA FOTON TX1321-210	2.227
CVF 07	CAMION VOLCADORA 10 m3 FOTON TX1831	2.488
CVF 08	CAMION VOLCADORA 10 m3 FOTON TX1831	2.158

Código	Tipo	Gasoil (L)
CVF 09	CAMION VOLCADORA 10 m3 FOTON TX1831	2.208
FR 09	Fresadora BOMAG BM1300/35	2.423
RE 38	RETROEXCAVADORA COMBINADA CASE 580N	1.388
RQ 18	Tráiler para señalización SEMI REMOLEQUE	-
TA 05	TERMINADORA DE ASFALTO VOGELE SUPER 1803-2	2.771
BA 11	Barredora BROCE BROOM	276
CAF04	CAMIONETA TOPOGRAFIA TOYOTA HILUX D/C SR 4X4	709
CM 06	CAMION PORTLAND SINOTRAK HOWO T5G-280 280 HP	1.223
CO35	COMPACTADOR NEUMATICO TORTONE RN 7.23	460
CO 45	COMPACTADOR Liso CATERPILLAR CS54B 130 HP	1.449
CR19	CAMION Regador Agua DONG FENG C42-732	443
CT 38	CAMION TRACTOR MERCEDES BENZ 1520	997
CV04	CAMION VOLCADORA MERCEDES BENZ L1618	561
CV 27	CAMION VOLCADORA FORD 1722	309
CVF13	CAMION VOLCADORA DONG FENG DF-1827 12M3	582
FR 08	RECICLADORA WR2400 WIRTEGEN	5.682
MO11	MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670 G	3.266
TA09	TERMINADORA DE ASFALTO CAT AP655F	311



**INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL
TRIMESTRE:
Agosto-Octubre 2025**

M44 – MANTENIMIENTO POR
NIVELES DE SERVICIO RUTA
INTERBALNEARIA ESTE

8. PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO

Se entrega mensualmente a la DDO la nómina propia y de subcontratos con el personal afectado a la obra.

Cantidad de personal afectado a la obra: 32 funcionarios.

9. LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS PRINCIPALES

PROVEEDOR	RUBRO	OBSERVACIONES
Ancap	Mezcla asfáltica	AC-30
Bitafal	Sellado	Bitaflex

10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

En el período no se realizaron actividades de capacitación.

11. AUDITORÍAS AMBIENTALES

No se realizaron en el período.

12. CONTINGENCIAS

Están definidos los Planes de Contingencia de acuerdo a los RG 4470-xx, por los cuales anualmente se realizan los entrenamientos correspondientes.

En el período no se desarrollaron actividades ni se registraron eventos.

13. ACOPIOS

Los acopios de materiales para las tareas de mantenimiento se encuentran en el campamento de Ruta 8 km 48.

ANEXOS

Ruta a google drive: [link](#)

Montevideo 27 de noviembre de 2025

Ing. Diego Cerizola