

## **INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL**

### **1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO**

Corte de pasto total en faja entre progresivas 245K000 y 495K500.

Limpieza dentro de los montes en todo el tramo.

Limpieza de alcantarillas en el tramo 245K000 a 400K000.

Retiro con manual y con máquina de los cordones de tierra y pasto bajo las defensas metálicas y en los lugares donde se acumula agua en banquetas.

Conformación de comisión de Seguridad. Delegado: Federico Correa

### **2 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES**

En el período no se realizaron actualizaciones.

### **3 - CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs**

No aplica.

### **4 - GESTION DE CANTERAS**

No aplica.

### **5 - REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL**

#### **DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS**

En los frentes móviles se cuenta con baños químicos, la limpieza de los mismos, la realiza nuestro personal, y los desechos son depositados en las cámaras sépticas de la casa donde residen los operarios.

#### **GESTION DE RESIDUOS**

La gestión de residuos se realiza según documentos definidos por COLIER.

##### **Residuos domésticos sólidos**

Los propios generados por la empresa y los que se producen de la recolección de basura en la faja en las tareas de limpieza, se juntan en bolsas de plástico y se vierten en los vertederos de las Intendencias de Rivera (ciudad de Rivera), y Tacuarembó (vertedero de la ciudad de Tacuarembó sito en ruta 5 Km 394 a 500 m de la ruta y Paso de los Toros, sito en ruta 5 Km 252 a 3 kilómetros).

<b>WAJERY S.A.</b>	<b>INFORME DE GESTION AMBIENTAL</b> <b>TRIMESTRE: AGOSTO 2025- OCTUBRE 2025</b>	<b>Contrato M/51</b> <b>Ruta 5 tramo Centenario –</b> <b>Rivera.</b>
--------------------	--	--

#### **Neumáticos fuera de uso**

No se generaron neumáticos fuera de uso en el período.

#### **Residuos contaminados**

##### **Sólidos**

Se depositan en campamento de COLIER. No se gestionaron residuos sólidos en el período.

##### **Líquidos**

##### **Aceites usados**

Se depositan en campamento de COLIER. No se gestionaron residuos sólidos en el período.

#### **6 - INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES**

No se cuenta con instalaciones que requieran monitoreo ambiental.

#### **7 - FLOTA VEHÍCULAR**

El control de los vehículos y maquinaria, se realiza mediante los registros dispuestos a tales efectos.

##### **Listado de Flota Vehicular**

Tractor	NH TT75
Tractor	NH 6630
Tractor	NH 6630
Tractor	NH 6630
Tractor	NH 7630
Tractor	NH TT4.90
Camión JMC	QAE 8589
Trailer	QTZ 1459
Trailer	QZZ 2152
Trailer	ATR 8536

El abastecimiento de combustible se realiza mediante la carga de tanques de 200 L, se cargan las unidades luego con bomba.

Los proveedores del mismo son Estación Dissa - Tacuarembó y Ancap de Buena Unión - Rivera.

#### **8 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO**

Anaureliano Lara

Héctor Aysa

Carlos Curbelo

<b>WAJERY S.A.</b>	<b>INFORME DE GESTION AMBIENTAL</b> <b>TRIMESTRE: AGOSTO 2025- OCTUBRE 2025</b>	<b>Contrato M/51</b> <b>Ruta 5 tramo Centenario –</b> <b>Rivera.</b>
--------------------	--	--

Edgardo Correa

Aníbal Pereira González

Jorge Piriz

Luis Correa

Juan Ferreira

## **9 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN**

AST Corte de Pasto: Tractor/pastera/ bordeadora Fechas: **26/08/2025**

- Importancia de las EPP- Protecciones de Equipo: **26/08/2025**

- Reporte/ investigación: 28/08/2025 – 28/09/2025

- Reporte de Evaluación de riesgos 2024/2025: **15/09/2025**

- Ronda de seguridad a 3 funcionarios: **17/10/2025**

-Inducción nuevo operario: **18/10/2025**

<b>WAJERY S.A.</b>	<b>INFORME DE GESTION AMBIENTAL</b> <b>TRIMESTRE: AGOSTO 2025- OCTUBRE 2025</b>	<b>Contrato M/51</b> <b>Ruta 5 tramo Centenario –</b> <b>Rivera.</b>
--------------------	--	--

## **10 - AUDITORÍAS AMBIENTALES**

En el período no se realizó Auditoria Ambiental.

## **11 - CONTINGENCIAS**

Se asume el cumplimiento de los Planes de Contingencia establecidos por COLIER. Anualmente se realizan los entrenamientos correspondientes.

ACCIDENTE LABORAL: 27/08/2025

Lesión: Herida punzante en planta del pie izquierdo

Operario realizando tareas de corte de pasto, con tractor y rotativa, desciende del tractor y al apoyar el pie en el suelo siente que una rama le perfora la suela del zapato de seguridad y le provoca la herida en la parte frontal del pie.

<b>WAJERY S.A.</b>	<b>INFORME DE GESTION AMBIENTAL TRIMESTRE: AGOSTO 2025- OCTUBRE 2025</b>	<b>Contrato M/51 Ruta 5 tramo Centenario – Rivera.</b>
--------------------	--	--

## Contenido

INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL	1
1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	1
2 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES	1
3 - CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs	1
4 - GESTIÓN DE CANTERAS	¡Error! Marcador no definido.
5 - REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	1
DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS	1
PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS	¡Error! Marcador no definido.
GESTION DE RESIDUOS	1
Residuos domésticos sólidos	1
Residuos contaminados	2
6 - INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES	2
7 - FLOTA VEHÍCULAR	2
8 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO	2
9 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2
10 - AUDITORÍAS AMBIENTALES	2
11 - CONTINGENCIAS	2

Tacuarembó, 7 de noviembre de 2025.

JAVIER PEREIRA