

# **INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL N° 8**

M/87 – Contrato básico 28/09/2023 y Modificación de contrato  
19/07/2024, 058/10/2024, 05/02/2025.

*Mantenimiento Apoyo a Regionales, Circuito Durazno.  
Ruta 19, tramo 0K000 – 50K000”*

**PERIODO: SETIEMBRE – NOVIEMBRE**



INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL



## Contenido

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO.....	3
2. GESTION DE CANTERAS.....	3
2.1 Cantera de tosca.....	3
2.2 Cantera de piedra .....	3
3. REGISTRO DE GESTION AMBIENTAL .....	3
3.1 Residuos domésticos .....	3
3.2 Residuos peligrosos.....	4
3.3 Gestión de efluentes SSHH.....	4
3.4 Consumos de combustibles, energía y agua.....	4
3.5 Consumo de cemento asfaltico y portland. ....	4
4. MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES .....	5
4.1 Análisis de calidad de agua.....	5
4.2 Medición de NPS .....	5
4.3 Mediciones de emisiones y calidad de aire.....	5
5. FLOTA VEHICULAR Y RRHH AFECTADOS EN EL PERIODO.....	5
6. AUDITORIAS AMBIENTALES.....	5
7. ACTIVIDADES FORMATIVAS.....	6
9. ENTORNO SOCIAL .....	6
10. PROVEEDORES Y SERVICIOS .....	6
11. ANEXOS.....	7



## 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

Se realizó el escarificado y conformación de deformaciones en el tramo de ruta comprendido entre el km 20+000 y 50+000 distribuidos en toda la calzada respectivamente.

Además, se continuó con los trabajos de tapado de pozos que se generaron por el tránsito de la ruta en el tramo entre el km 20+000 y el km 50+000.

Durante la ejecución de las tareas, se tomaron todas las medidas pertinentes respecto a la señalización y seguridad vial en los trabajos. En el período Setiembre - noviembre 2025.

No se registraron inconvenientes en el tránsito durante la realización de las obras.

No se registraron inconvenientes desde el punto de vista ambiental.

No se registraron acontecimientos imprevistos que impactaran los componentes ambientales del entorno.

## 2. GESTION DE CANTERAS

### 2.1 Cantera de tosca

El Telégrafo, propietario del bien rural, ubicada en la 10° Sección Judicial del Departamento de Durazno, padrón número 1813, accediendo por el km 23 de la ruta 19, entre Ruta 14 y ruta 6, en el que existe un yacimiento de balasto natural.

### 2.2 Cantera de piedra

Se utiliza cantera de piedra ubicada en el km 178,5 de ruta 5 (Durazno). Padrone N° 3662 y 8363 ubicado en la 1a. Sección Catastral de Departamento de Durazno.

## 3. REGISTRO DE GESTION AMBIENTAL

### 3.1 Residuos domésticos

Los residuos domésticos son almacenados en tanques de 100 litros, con tapa y señalizados para dicha corriente de generación y una vez que se llenan, se vacían en contenedor de 600lts para retiro por parte de IMD.



### **3.2 Residuos peligrosos**

Se generan residuos peligrosos en el periodo, los mismos provienen de cambios de aceites y mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos.

Se adjuntan remitos de retiros y servicios en anexos.

### **3.3 Gestión de efluentes SSHH**

Se realiza limpieza de baños químicos en obra por parte de la empresa AC químicos.

### **3.4 Consumos de combustibles, energía y agua.**

Se realizo un consumo promedio de gas oil de;

Setiembre: 1.320 lts

Octubre: 1.213 lts

Noviembre: 1.184 lts

Se realizo un consumo promedio de Fuel oil de;

Setiembre: 0 lts

Octubre: 0 lts

Noviembre: 0 lts

Se realizo un consumo promedio de agua de;

Setiembre: 0 lts

Octubre: 0 lts

Noviembre: 0 lts

### **3.5 Consumo de cemento asfaltico y portland.**

En el periodo se consumieron las siguientes cantidades de cemento asfaltico:

Setiembre: 0 ton

Octubre: 0 ton

Noviembre: 0 ton

En el periodo se consumieron las siguientes cantidades de cemento portland:



Setiembre: 0 ton

Octubre: 0 ton

Noviembre: 0 ton

## 4. MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

### 4.1 Análisis de calidad de agua.

Se realiza muestreo de agua de segundo tajamar en el cual se vierte el agua extraída de la cantera. Para el mismo se contrata laboratorio Ecotech.

### 4.2 Medición de NPS

No se realizaron en el periodo.

### 4.3 Mediciones de emisiones y calidad de aire.

No se realizaron en el periodo.

## 5. FLOTA VEHICULAR Y RRHH AFECTADOS EN EL PERIODO

VEHICULOS:

2 camiones con volcadura

1 retro combinada

RRHH:

El personal afectado a la obra, incluyendo capataces, ingeniero, maquinistas, topógrafos, y demás colaboradores, asciende a 8 personas.

## 6. AUDITORIAS AMBIENTALES

No se realizaron en el periodo.



INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL



## 7. ACTIVIDADES FORMATIVAS

No se realizaron en el periodo.

## 8. CONTINGENCIAS

No se registraron contingencias.

## 9. ENTORNO SOCIAL

No se recibieron quejas, reclamos, sugerencias por parte del entorno social afectado por la obra y obrador.

## 10. PROVEEDORES Y SERVICIOS

Javier Michel Fernández. – Barométrica.

AC Químicos – Baños químicos.

Biotrade – Retiro de aceite y filtros.

Antonio Etcheverry – Transporte de cubiertas a acopio NFU.

IMD – Retiro residuos domiciliarios.


Ecotech – Laboratorio de análisis calidad de agua, aire, etc.

Afrecor – Retiro de residuos peligrosos (Percloroetileno).

Filmetal – Retiro de baterías usadas.



## 11. ANEXOS



*Retiro de aceite y filtros.*



INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL



**INFORME DE ENSAYO Nro:** 90764

**A la atención de:** Ing.Ricardo Ercoli / Alberto Chain

**Nombre del Solicitudante:** EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.

**Fecha de emisión:** 05/09/2025

**Página 1 de 2**
**Dirección:** Av. Dámaso A. Larrañaga 4228

**Teléfono:** 25086441/25061820

**Cludad:** Montevideo (Montevideo)

**CÓDIGO INTERNO:** 90764-1

**Fecha recepción de la muestra:** 29/08/2025

**Fecha de Muestreo:** 29/08/2025

**Identificación:**
**Muestreo realizado por:** EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.

**Agua de cantera**
**Condición de recepción de la muestra:** Env. plástico 1,5L

**Temperatura de ingreso de la muestra:**
**Fechas de realización de los ensayos:** Entre el día 29/08/2025 Y el 05/09/2025

Identificación de muestra por: Cliente

Lugar de muestreo:

Detalle significativo del muestreo:

Traslado al Laboratorio realizado por: Cliente

Parámetro	Resultado	Unidades	Técnica de Referencia	LD	LC	Valor de Referencia
pH a 20°C	6.8	upH	SM 4500 H+B	---	4	
Conductividad Eléctrica (μ)	302	μS/cm	SM 2510 B	---	---	
Turbiedad (NTU)	3.0	NTU	SM 2130 B	---	---	
Sólidos Suspensos Totales	<15	mg/L	SM 2540 D	---	15	
Aceites y grasas (mg/L)	6	mg/L	Basado en EPA 1664	5	20	



Cerro Largo 1890 Teléfonos: 24019342 - 24032130 ecotech@ecotech.uy www.ecotech.uy

*Análisis de calidad de agua cantera.*

**INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL**


<b>MILIO DIAZ ALVAREZ S.A.</b>		R.U.T. 21 004194 0016
<b>OBRAS VIALES</b>		<b>REMITO</b>
/DA. D. A. LARRAÑAGA 4228 - Tel.: 2508 6441		SERIE A
MONTEVIDEO - URUGUAY		0165692
liente:	EDASA	
rección:		
RUT COMPRADOR	C. Final	DIA MES AÑO
		15 8 25
Comprobante por.....	M <sup>2</sup> .....	Tón. de ..... 1300 kg por 1/200 en tomados
Retirada de ..... Retiro 18		
Entregada en ..... Montevideo		
Camión N° .....		
VA AL DIA	1	
FIRMA 1		
FIRMA 2		

<b>MILIO DIAZ ALVAREZ S.A.</b>		R.U.T. 21 004194 0016						
<b>OBRAS VIALES</b>		<b>REMITO</b>						
DA. D. A. LARRAÑAGA 4228 - Tel.: 2508 6441		SERIE A						
MONTEVIDEO - URUGUAY		<b>0165693</b>						
ente: <u>EDASA</u>								
rección: _____								
RUT COMPRADOR	C. Final							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33.33%;">DIA</td> <td style="width: 33.33%;">MES</td> <td style="width: 33.33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> </table>			DIA	MES	AÑO	19	9	25
DIA	MES	AÑO						
19	9	25						
<p style="text-align: center;">2301001 con residuos, 130100 con otros usados</p> <p>omprobante por ..... <u>M<sup>3</sup></u> ..... Ton. de .....</p> <p>etirada de ..... <u>Ruta 19</u> .....</p> <p>ntregada en ..... <u>Depósito Montevideo</u> .....</p> <p>Camión N° .....</p> <p>IA AL DIA ..... / ..... / ..... FIRMA 1 ..... FIRMA 2</p>								
 <p>EXPRESS GRAFAL S.A. - RUT 213969740012      Imprenta Autorizada - Tel.: 2902 6343*      Constancia 83240119412 - O.T. 102584      Remitos - N° A 161851 al A 166850 - 3 Vías - 02/2024      Fecha de Vencimiento  <b>18/02/2026</b></p>								

### ***Remitos de retiro de obrador.***



## INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

