

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los documentos/registros asociados al presente ITGA se encuentran compartidos en google drive, pudiendo acceder a ellos en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1zXkuNLB3MZMT-DOHEJfdqPlv8pSdR7M3?usp=drive_link

En cada punto que corresponda se incluye el link a la carpeta/documento relacionado.

Contenido

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	1
1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	2
1. OBRAS OBLIGATORIAS MANTENIMIENTO MAYOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	2
2. GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)	2
3. TAREAS DE EMERGENCIA	2
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TAREAS REALIZADAS EN EL PERÍODO	2
2 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES.....	3
3 - CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs.....	3
4 - GESTIÓN DE CANTERAS.....	3
5 - REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	3
6 - INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES	5
7 - FLOTA VEHÍCULAR	5
8 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO.....	6
9 – LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS PRINCIPALES	6
10 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN.....	6
11 - AUDITORÍAS AMBIENTALES	7
12 – CONTINGENCIAS	7
13 - INTERACCION CON LA COMUNIDAD	7

	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL TRIMESTRE: Junio 2026 – Agosto 2026	ITGA N°30 Regional 1 - M76
--	---	----------------------------

1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

OBRAS OBLIGATORIAS MANTENIMIENTO MAYOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

- **Ruta 8:**

Bacheo en hormigón.

Acondicionamiento de calzadas de servicio, incluyendo: Sustituciones, conformado y perfilado, recargo con tosca, ensanche de calzada y conformación de cunetas.

Construcción de entradas particulares y alcantarillas.
Corte de pasto

Tendido de mezcla asfáltica.

- **Ruta 82:**

Inicio de la construcción de una alcantarilla tipo H sobre el Arroyo Pando en agosto de 2026, por parte del subcontratista Stiler.

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)

- **TAREAS DE APOYO A REGIONAL**
- **MANTENIMIENTO DE ESTÁNDARES**

TAREAS DE EMERGENCIA

Sin actividades.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TAREAS REALIZADAS EN EL PERÍODO



	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL TRIMESTRE: Junio 2026 – Agosto 2026	ITGA N°30 Regional 1 - M76
---	---	--

Bacheo de hormigón, recargo de base realizado en el período; imagen capturadas por personal de Colier.

2 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

El ITGA de Serviam se encuentra en el siguiente [link](#)

El ITGA de Stiler se encuentra en el siguiente [link](#)

Los documentos actualizados del SGI se encuentran en el siguiente [link](#)

3 - CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs

No aplica para esta obra.

4 - GESTIÓN DE CANTERAS

La tosca necesaria para la obra es suministrada por la cantera comercial ubicada en el padrón 54871 en el departamento de Canelones, RM 680/2023. Actualmente con una solicitud de renovación de AAO, Exp. AAO 2023/36001/006358. [Link](#)

La piedra fue suministrada por cantera comercial, Resolución Ministerial 1051/2022 (se solicitó renovación de AAO en set/2026). [Link](#)

La arena se le compra a Aretajes SRL, solicitud de renovación de RM 788/2023 con fecha feb 2026. [Link](#)

[Link a documentación de canteras comerciales](#)

5 - REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

CAMPAMENTO, DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS

El campamento de apoyo sigue siendo el ubicado en el 48K500 de Ruta 8.

Para los frentes de obra se alquilan baños químicos, la limpieza corre por cuenta del proveedor. [Link a remitos.](#)

PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS

Los procesos específicos con sus impactos, controles y operaciones específicas están definidos en el RG 812-01 Control de Aspectos Ambientales. [Link](#)

GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestión de residuos se realiza en el campamento de Ruta 8 km 48, según se describe en el DC 812, los remitos por traslados se registran en el RG 812-05. Se adjuntan los registros del período. [Link](#)

Residuos domésticos sólidos

Se distribuyeron estratégicamente, delante de los comedores y zonas de reunión de personal, tanques para el depósito de residuos domésticos, y en forma periódica se retiran las bolsas las que se depositan en el frente del campamento, sobre la vía pública, donde los levanta el recolector municipal. Se llevan los registros correspondientes: [link](#)

Botellas de PET

Se trabaja con PLASTICOINS; las botellas de PET de agua embotellada, son clasificadas y entregadas a la empresa Taym Uruguay S.A., quien luego de compactar el plástico recibido lo entrega a Cristalpet para su reciclaje. El 2 de junio se entregaron 79,5 kg. [link](#)

Neumáticos

Los neumáticos fuera de uso se almacenan tapados en el campamento para luego ser retirados por gestor habilitado. [Link](#)

Residuos contaminados

Sólidos

Se distribuyeron tanques de diferentes colores cercanos (Amarillos – Trapos sucios / Rojo - Absorbentes contaminados / Azul – Filtros contaminados) a las plantas para el depósito de los residuos, los que periódicamente se envían a Montevideo. Se llevan los registros correspondientes. [Link](#)

Los restos de mezcla asfáltica se acopian en el campamento (si hubiera, se mezclan con producto no conforme), y se disponen para mejorar entradas particulares, caminería interna o de servicio.

Líquidos

Aceites usados

Remitos de retiros se adjuntan en RG 812-05, el cual se encuentra en la carpeta compartida en el siguiente [link](#)

Baterías

Las baterías usadas se llevan al predio de Camino Mendoza donde son retiradas por un gestor autorizado. En el período no se realizaron entregas.

Efluentes domésticos

Todos los servicios higiénicos de los obradores cuentan con instalación sanitaria que vierten sus efluentes en pozos negros impermeables, los cuales serán vaciados por barométrica. [Link a remitos](#)

En los frentes de obra se disponen baños químicos. A estos baños se les realiza el servicio por parte del proveedor, la empresa Alcafe. [Link](#)

	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL TRIMESTRE: Junio 2026 – Agosto 2026	ITGA N°30 Regional 1 - M76
---	---	----------------------------

6 - INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES

En el campamento de Ruta 8, progresiva 48k500, se realizó monitoreo de agua de pozo obteniendo resultados aceptables. [Link](#)

El monitoreo en las trampas de aceite y grasas de la zona de lavado de equipos y cambio de aceite se realizó en el mes de junio, con resultados aceptables. [Link](#)

El resultado del monitoreo de la planta asfáltica, instalada en el 48k500, realizado en junio de 2025 se encuentra en el anexo, con resultados aceptables. [Link](#).

7 - FLOTA VEHÍCULAR

El control de los vehículos y maquinaria, se realiza mediante los registros dispuestos a tales efectos, según los RG 713-xx correspondientes. [Link](#)

Vehículo / Equipo		Consumo gasoil (L)		
Código	Tipo	Junio	Julio	Agosto
BA11	BARREDORA			162
CA73	CAMION TRIPLE CABINA	285	390	280
CA74	CAMION TRIPLE CABINA	390	206	280
CM07	CAMION MIXER	626	512	364
CM08	CAMION MIXER	236	1.164	955
CO26	COMPACTADOR			392
CO53	COMPACTADOR			374
CO59	COMPACTADOR			113
CO61	COMPACTADOR		301	189
CR21	CAMION REGADOR			338
CV01	CAMION VOLCADORA	230	298	154
CV15	CAMION VOLCADORA		872	372
CV18	CAMION VOLCADORA	546	865	865
CV27	CAMION VOLCADORA			87
CV28	CAMION VOLCADORA			528
CV30	CAMION VOLCADORA		301	286
CV31	CAMION VOLCADORA		313	306
CV37	CAMION VOLCADORA			125
CV53	CAMION VOLCADORA			226
CV62	CAMION VOLCADORA			870
CV65	CAMION VOLCADORA		1.189	347
CV69	CAMION VOLCADORA			204
CV70	CAMION VOLCADORA			394
CVF07	CAMION VOLCADORA			614
CVF08	CAMION VOLCADORA			180
CVF09	CAMION VOLCADORA			508
MO11	MOTONIVELADORA		769	523
RE11	RETRO	317	523	389
RE26	RETRO		428	336
RE39	RETRO		708	346

	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL TRIMESTRE: Junio 2026 – Agosto 2026	ITGA N°30 Regional 1 - M76
---	---	----------------------------

TA09	TERMINADORA			550
TR19	TRACTOR	42		16
TR22	TRACTOR	121	60	28
TR23	TRACTOR	72	64	124
TOTAL		2.865	8.963	11.825
Consumo gasoil total trimestre		23.653		

Consumo de lubricantes: 181 L

8 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO

Se entrega mensualmente a la DDO la nómina propia (51 funcionarios) y de subcontratos con el personal afectado a la obra.

9 – LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS PRINCIPALES

PROVEEDOR	RUBRO	OBSERVACIONES
Ancap	Cemento portland	Tosca cemento alcantarillas
Cementos Artigas	Cemento portland	Tosca cemento alcantarillas y base estabilizada
Bermac	Caños	Alcantarillas y cámaras
Eurobrisa	Caños	Alcantarillas
Maxibloques	Bloques de hormigón	Cabezales

10 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Actividades de capacitación en el período (link)

Cuadrilla / Sector	Contenido Capacitación	Fecha
A.Soulier	Gestión de residuos, Gestión de combustible, Sustancias peligrosas, Gestión de banderillero, Cargas manuales, Gestión de EPP, Herramientas energizadas, Alcohol tabaco y drogas, Gestión de seguridad vial, y Selladora de juntas.	27/08/2026

	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL TRIMESTRE: Junio 2026 – Agosto 2026	ITGA N°30 Regional 1 - M76
---	---	----------------------------

11 - AUDITORÍAS AMBIENTALES

No se realizaron auditorias en el periodo.

12 – CONTINGENCIAS

Están definidos los Planes de Contingencia de acuerdo a los IT 820-xx, y anualmente se realizan los entrenamientos correspondientes.

En este período no ocurrieron derrames.

13 - INTERACCION CON LA COMUNIDAD

La comunicación con la comunidad se lleva a cabo por parte de la dirección de obra.

No hubo interacción con la comunidad en el trimestre.

Montevideo, 29 de setiembre de 2026

Ing. Laura Podestá
Ingeniero Residente